

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
	53089 21/05/2020	Settore Patrimonio	Sostituzione serrature	Asilo nido Via G. Siragusa	22/05/20	22/05/20	Sost.	1	Lucchetto con catena per cancello in ferro	
							Sost.	2	Cilindri porte in legno	
	66499 25/06/2020	Settore Sport Turismo	Manutenzione infissi	Ufficio Assessore Viale Mediterraneo	23/06/20	23/06/20	Manutenzionati n. 2 serrande			
Sost.							1	Contropiastra alla porta della portineria		
Sostituzione pannelli di recinzione			Via E. Romagnoli	26/06/20	26/06/20	Sost.	4	Pannelli di recinzione "orsogrill" compresi di montanti.	200X200	
						Eseguite opere murarie				
						Sost.	5	Pannelli di recinzione "orsogrill" compresi di montanti.	200X93	
Eseguite opere murarie										
	65140 23/06/20	Settore Ambiente e Decoro Urbano	Manutenzione portone	Viale Mediterraneo	26/06/20	26/06/20	Manutenzionato portone			
		Ghelas	Installazione sistema d'allarme	Via Marsala cantiere Ghelas	29/06/20	29/06/20	Passaggio cavi, installazione sensori, collegamento, configurazione e programmazione della centralina			
	01/07/20				02/07/20					
	07/07/20				08/07/20	N.	1	Kit centrale PKC832 - Tastiera KM24G - Contenitore Plastico		
						N.	1	Accumulatore Join	12V 7,0AH	
						N.	10	Rilevatori doppia tecnologia		12MT 90°
	N.	1	Sirena autoalimentata 120DB		A 1MT					
	N.	1	Accumulatore Join		12V 1,3AH					

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
		Ghelas	Installazione sistema d'allarme	Via Marsala cantiere Ghelas	07/07/20	08/07/20	N.	1	Sirena interna piezo elet.99DB 3MT 180MA	
							Mt.	200	Cavo schermato antifiamma 2X0,5+4X0,22	
							N.	1	Tag di prossimità per PKC832	
							N.	1	Ins. di prossimità PKC832 Magic	
	Pec del 11/06/20	Dirigente I.C.S. Ettore Romagnoli	Manutenzione autoclave	Plesso di Via Volturno	01/07/20	01/07/20	Manutenzionato galleggiante elettrico, prova e ripristini impianto idrico.			
	64779 22/06/20	Settore Sport Turismo	Manutenzione rubinetti bagno	Biblioteca comunale	01/07/20	01/07/20	Sost.	1	Collo di cigno per lavabo	
							Sost.	1	Collo di cigno per lavabo	
							Sost.	1	Miscelatore per lavabo	
							Sost.	1	Leva mix per lavabo	
	Richiesta telefonica	Ufficio Anagrafe	Manutenzione climatizzatori	Ufficio Anagrafe	01/07/20	01/07/20	Pulizia e sanificazione filtri climatizzatori			
			Manutenzione serranda				Ripristino serranda bloccata			
		Ghelas	Sostituzione canaletta	Via Mercadante	02/07/20	02/07/20	Sost.	1	Canaletta stradale in ferro 70X50	
		Ghelas	Riparazione canaletta	Via Verga	02/07/20	02/07/20	Sost.	1	Riparazione canaletta stradale in ferro	
		Ghelas	Manutenzione docce	Lungomare di fronte Panineria Do Brasil	03/07/20	03/07/20	Sost.	1	Presscontrol	
							Sost.	2	Bipresa volante 10-16	
							Sost.	2	Spina volante 2X16+T	
							Util.	1	Rotolo teflon piccolo	

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
		Settore LL.PP	Sostituzione climatizzatore	Ufficio Geom. G. Catania	03/07/20	03/07/20	Sost.	1	Climatizzatore 12000 BTY	
							Mt.	4	Tubo in rame 3/8 X1/2	
							N.	1	Coppia di staffe	
							N.	1	Rotolo nastro anticondensa	
							Mt.	4	Cavo	3X2.5
							Mt.	4	Cavo	3X1.5
							Mt.	4	Tubo condensa	
	Richiesta telefonica	Assessore C. Malluzzo	Montaggio corda asta portabandiera	Castelluccio Monumento ai caduti	06/07/20	06/07/20	Montaggio mt. 50 corda da 4 mm. nelle aste portabandiere			
		Ghelas	Manutenzione docce	Lungomare di fronte Panineria Do Brasil	07/07/20	07/07/20	Riparato tubo autoclave e coperchio vano contatore, ripristino interruttore differenziale, sostituito n. 1 lucchetto			
	3204 06/07/2020	Dirigente I.C.S. Giovanni Verga	Manutenzione impianto idrico	Plesso di Via Salonicco	10/07/20	10/07/20	Smontata pompa trifase da 3HP e consegnata alla ditta Gallo per rifacimento avvolgimento.			
						Ritiro e riposizionamento pompa		dalla	Ditta Gallo	
						Sost.	1	Pressostato automatico		
						Sost.	1	Alimentatore d'aria valvolina di sfianto		
						Sost.	1	Valvola ritegno1/2"		
					Sost.	1	Filtro P/valvola di fondo			

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
	3204 06/07/2020	Dirigente I.C.S. Giovanni Verga	Manutenzione impianto idrico	Plesso di Via Salonicco	13/07/20	13/07/20	Util.	1	Rotolo teflon piccolo	
							Sost.	1	Contattore modulare	25 A
							Sost.	1	Relè termico MT	5-8A
	72457 10/07/20	Settore Ambiente e Decoro Urbano	Sostituzione climatizzatore	Viale Mediterraneo	13/07/20	13/07/20	Ripristino fan coil a tetto, spurgo impianto di climatizzazione centralizzato, prova e ripristino dello stesso.			
	68700 02/07/20	Settore Ambiente e Decoro Urbano	Sostituzione lampada	Ufficio Cimiteriale P. T	14/07/20	14/07/20	Sost.	4	Neon led	24W
	Richiesta telefonica	Comando P.M.	Controllo climatizzatore	Comando P.M. Via Ossidiana	16/07/20	16/07/20	Ricarica climatizzatore piano terra e manutenzione di un altro al primo piano			
							Utilizzato gr.800 di gas refrigerante			
							Sost.	1	Raccordo gas	
		Settore LL.PP	Controllo climatizzatore	Ufficio Geom. L. Martorana	21/07/20	21/07/20	Inst	1	Climatizzatore 12000 BTU inverter	
							Util.	2	Staffe per climatizzatore	
							Util.	1	Braca per scarica condensa	
							Util.	1	Nastro anticondensa	
							Mt.	4	Cavo fror	5X1.5
							Mt.	6	Tubo in rame 3/8 bianco	
							Mt.	4	Tubo in rame 1/4 bianco	
							Mt.	6	Tubo spirato pvc bianco	
							N.	1	Termometro digitale	

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
		Settore LL.PP	Controllo climatizzatore	Ufficio Geom. L. Martorana	21/07/20	21/07/20	N.	2	Elettrospina volante 2X16+T	
							N.	2	Elettropresa volante	
							Mt.	20	Cavo fror	3X1.5
							Conf.	1	Tasselli e viti	
							N.	2	Schiuma poliuretana ml 750	
							N.	1	Nastroadesivo	
							N.	5	Fascette stringi tubo	
							N.	1	Fascette nylon 4,8X250	
	Pec del 20/07/20	Dirigente I.C.S. Ettore Romagnoli	Manutenzione impianto idrico	Plesso cntrale	21/07/20	21/07/20	Manutenzionato filtro e sturato contatore acqua.			
	Richiesta telefonica	Geom. V. Grifasi	controllo impianto idrico	Palazzo Ducale	22/07/20	22/07/20	Rimosso tubo acqua vicino alberi, intercettata linea con un tappo da 1/2"			
		Ghelas	Sostituzione pompa	Lungomare di fronte Panineria Do Brasil	22/07/20	22/07/20	Sostituzione pompa sommersa con collegamento idrico ed elettrico			
							Sost.	1	Gomito in ottone	32X32
							Sost.	1	Giunto in ottone	32X1 M
							Sost.	1	Manicotto rid.FF	
							Util.	1	Rotolo teflon piccolo	
							N.	1	Schiuma poliuretana ml 750	
							Sost.	2	Griglia aerazione rettangolare	230X500
							Sost.	1	Elettropompa sommersa	

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
		Settore LL.PP	Controllo climatizzatore	Ufficio Arch. Ravalli	23/07/20	23/07/20	Inst	1	Climatizzatore 12000 BTU inverter	
							Util.	2	Staffe per climatizzatore	
							Util.	1	Braca per scarica condensa	
							Util.	1	Nastro anticondensa	
							Mt.	4	Cavo fror	5X1.5
							Mt.	6	Tubo in rame 3/8 bianco	
							Mt.	4	Tubo in rame 1/4 bianco	
							Mt.	6	Tubo spirato pvc bianco	
							N.	1	Termometro digitale	
							N.	2	Elettrospina volante 2X16+T	
							N.	2	Elettropresa volante	
							Mt.	20	Cavo fror	3X1.5
							Conf.	1	Tasselli e viti	
							N.	2	Schiuma poliuretana ml 750	
							N.	1	Nastroadesivo	
							N.	5	Fascette stringi tubo	
		Util.	4	Bulloni +dadi						
		N.	1	Fascette nylon 4,8X250						

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
		Settore LL.PP	Controllo climatizzatore	Stanza N.1 primo piano	23/07/20	23/07/20	Inst	1	Climatizzatore 12000 BTU inverter	
							Util.	2	Staffe per climatizzatore	
							Util.	1	Braca per scarica condensa	
							Util.	1	Nastro anticondensa	
							Mt.	4	Cavo fror	5X1.5
							Mt.	6	Tubo in rame 3/8 bianco	
							Mt.	4	Tubo in rame 1/4 bianco	
							Mt.	6	Tubo spirato pvc bianco	
							N.	1	Termometro digitale	
							N.	2	Elettrospina volante 2X16+T	
							N.	2	Elettropresa volante	
							Mt.	20	Cavo fror	3X1.5
							Conf.	1	Tasselli e viti	
							N.	2	Schiuma poliuretana ml 750	
							N.	1	Nastroadesivo	
							Util.	4	Bulloni +dadi	
							N.	5	Fascette stringi tubo	
		N.	1	Fascette nylon 4,8X250						

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
		Settore Urbanistica	Controllo climatizzatore	Ufficio Geom. G. Catalano	23/07/20	23/07/20	Inst	1	Climatizzatore 12000 BTU inverter	
							Util.	2	Staffe per climatizzatore	
							Util.	1	Braca per scarica condensa	
							Util.	1	Nastro anticondensa	
							Mt.	4	Cavo fror	5X1.5
							Mt.	6	Tubo in rame 3/8 bianco	
							Mt.	4	Tubo in rame 1/4 bianco	
							Mt.	6	Tubo spirato pvc bianco	
							N.	1	Termometro digitale	
							N.	2	Elettrospina volante 2X16+T	
							N.	2	Elettropresa volante	
							Mt.	20	Cavo fror	3X1.5
							Conf.	1	Tasselli e viti	
							N.	2	Schiuma poliuretana ml 750	
							N.	1	Nastroadesivo	
		N.	5	Fascette stringi tubo						
		N.	1	Fascette nylon 4,8X250						
	67787 del 30/06/20	Settore Sport Turismo	Collocazione bandierine	Percorso corteo cittadino	09/07/20	09/07/20	Collocate bandierine nel percorso corteo cittadino per l'anniversari dello sbarco 1943			

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
	67787 del 30/06/20	Settore Sport Turismo	Collocazione bandierine	Percorso corteo cittadino	13/07/20	13/07/20			Rimozione bandierine che erano state collocate il 09/07/20	
	311 del 26/07/20	VV.UU.	Giardino dell'Auriga	Perdita acqua	26/07/20	26/07/20			Surriscaldamento della pompa che alimenta la fontana e irrigatore rotto, si è provveduto allo stacco della pompa e ad intercettare la perdita d'acqua.	