N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
								Sost.	2	Gomito ottone	32X32	
								Sost.	2	Manicotto ottone	32X32	
								Sost.	1	Tes ottone	32X1"X3 2	
								Sost.	1	Valvola s sfera ottone MF	1/2"	
1	Email	31/08/21	Settore Ambiente e	Cimitero Farello	Manutenzione	01/01/21	01/01/21	Sost.	1	Riduzione ottone MF	1X1/2"	Ferrigno
'	Lillali	31/00/21	Decoro Urbano	Ollilitero i arello	impianto idrico	01/01/21	01/01/21	Sost.	1	Barilotto ottone	1/2X100	r emgno
								Sost.	1	Barilotto ottone	1/2X150	
								Sost.	6	Callare zincato con tasselli	1"	
								Sost.	2	Callare zincato con tasselli	elli 1/2"	
								Mate	riale fo	ornito dalla Ghelas Multiservi	izi S.p.A.	
2	Richiesta telefonica	08/07/21	Responsabile manutenzione verde	Via Giardinelli	Manutenzione ringhiera	08/07/21	08/07/21	N	lanute	nzionata ringhiera in ferro di	velta.	Ditta Gueli
3	Richiesta	20/08/21	Responsabile	Pontile sbarcatoio	Installazione orsogrill	20/08/21	21/08/21	Mq.	13,6	Fornitura e posa in opera grigliato orsogrill		Ditta Gueli
	telefonica	20/06/21	manutenzione verde	Portule sparcatolo	installazione orsognii	20/06/21	21/00/21	Mt.	0.70	Fornitura e posa in opera di guide		Dilla Gueli
								Sost.	20	Neon Led	18W	
4	Email	31/08/21	Settore LL.PP.	D. D.Luigi Capuana	Manutenzione impianto elettrico	02/09/21	02/09/21	Sost.	1	Differenziale quadripolare	32A	Di Sivestre
								Mate				
			8/21 Settore Ambiente	Settore Ambiente Viale Mediterraneo					Manı	utenzionato portone d'ingress	30.	
5	Email	31/08/21			Manutenzione porta e serrande	02/09/21	02/09/21	Sost.	1	Contropiastra per serratura	Ditta Gueli	
									M	anutenzionate n.2 serrande		

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra	
6	Email	05/09/21	Settore Sport Turismo	Ex Chiesa S. Giovanni	Manutenzione impianto idrico	09/09/21	09/09/21	Mar	nutenzi	onato serbatoio e ripristino o scarico wc	assetta	Ferrigno	
7	94348	03/09/21	Settore Ambiente	Ufficio cimiteriale Viale Mediterraneo	Installazione climatizzatore	10/09/21	10/09/21	Sost.	1	Climatizzatore completo di raccorderia	12.000 BTU	Ferrigno	
				Vidio Moditorranos	omnatizzatoro			Mate	riale fo	ornito dalla Ghelas Multiservi	zi S.p.A.		
8	666	13/09/21	VV.UU.	Parcheggio Arena	Tutto al buio	13/09/21	13/09/21	del co	Controllo interruttori sui tre livelli del parcheggio e del contatore esterno, controllato anche il quadro elettrico che alimento l'autoclave, prova e ripristino impianto.				
9	Richiesta telefonica	13/09/21	Settore LL.PP.	Scuola E. Romagnoli	Regolazione timer	13/09/21	13/09/21	Regolato timer giornaliero digitale.				Occhipinti	
10	85894	02/08/21	VV.UU.	Ufficio Annona	Manutenzione	13/09/21	13/09/21	Util.	1	Bombola gas R410A	Lt.1	Ferriano	
10	00094	02/06/21	٧٧.٥٥.	Unicio Annona	climatizzatore	13/09/21	13/09/21	Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.				1 emgno	
11		13/09/21	Ghelas	Lungomare	Smontaggio rubinetteria docce	13/09/21	14/09/21		Smontaggio docce, rubinetti lavapiedi e pompe sommerse, svuotate e igienizzate le vasche.				
12		14/09/21	Ghelas	Parcheggio Arena	Manutenzione	14/09/21	14/09/21	Util.	8	Tasselli completi di rondelle	Ø6	Occhipinti	
'-		14/03/21	arielas	T archeggio Arena	impianto elettrico	14/03/21	14/03/21	Riposizionate n.4 plafoniere penzolanti				Coompilia	
13	98591	16/09/21	Assessorato Istruzione	Plesso scolastico Madre Teresa di Calcutta	Manutenzione impianto elettrico	16/09/21	16/09/21	elettri	ca di ι	ita momentaneamente la co in'aula perché in corto, nell'a viduato il guasto e stato ripri resto dell'impianto.	ttesa che	Di Sivestre	
								Sost.	12	Morsetti gomma WC			
								Sost.	4	Flessibili inox 1/2X3/8 MF. F.	Cm.40		
	0054	45/00/04	I.C. S. Giovanni	Plesso scolastico di	Manutenzione	10/00/01	10/00/01	Sost.	1	Sifone a S	11/4"	F	
14	6051	15/09/21	09/21 Verga	Via Salonicco	impianto idrico	16/09/21	16/09/21	Sost.	15	Guarnizioni di fondo cassetta beta		Ferrigno	
								Sost.	4	Galleggiante	3/8"		
								Sost.	4	Rubinetto da giardino	1/2"		

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
								Sost.	4	Riosette ottone	1/2"	
								Util.	4	Prolunghe	Cm.1	
								Util.	10	Rotoli teflon		
								Sost.	2	Piletta X lavello inox		
								Util.	1	Tubetto incollante		
14	44454	15/09/21	I.C. S. Giovanni	Plesso scolastico di	Manutenzione	16/00/21	16/09/21	Sost.	4	Valvola s sfera mini	1/2"	Ferrigno
14	44454	15/09/21	Verga	Via Salonicco	impianto idrico	16/09/21	16/09/21	Util.	2	Riduzione sotto lavello	11/4"	remgno
								Sost.	6	Tubi estensibiliscarico		
								Sost.	1	Water		
								Sost.	1	Tubo di scarico		
								Sost.	1	Cassetta di scarico beta		
								Mate	riale fo	rnito dalla Ghelas Multiserv	izi S.p.A.	
								Sost.	20	Raccordo		
								Sost.	10	Valvola monoghiera		
								Util.	5	Rotoli teflon		
15	Email	24/08/21	Settore LL.PP.	Plesso S.M. di Gesù	Manutenzione impianto idrico	16/09/21	16/09/21	Lt.	1	Fixormon		Ferrigno
					·			Sost.	1	Valvola s sfera mini	1/2"	
										anutenzione impianto idrico anutenzionati servizi igienici		
								Mate	riale fo	rnito dalla Ghelas Multiserv	izi S.p.A.	

N	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra	
16	Richiesta telefonica	01/09/21	Responsabile Strisce blu e parcheggi	Parcheggio Arena	Manutenzione gradino in ferro lato nord	02/09/21	02/09/21	Sost.	Sost. 2 Fogli di lamiera striata Ripristino pianerottolo con sostituzione lamiera e saldatura.				
17	Richiesta telefonica	13/09/21	Responsabile manutenzione verde	D. D.Luigi Capuana	Ringhiera divelta	13/09/21	13/09/21		Ripris	Ditta Gueli			
18	Richiesta telefonica	14/09/21	Direttore Tecnico Ghelas	I.S. Cappuccini	Cancello rotto	14/09/21	14/09/21	Sost.	Manutenzionato cancello di Via Feace Sost. 1 Lucchetto di sicurezza				
19	Richiesta telefonica	17/09/21	Responsabile Strisce blu e parcheggi	Parcheggio Arena	Manutenzione impianto elettrico	17/09/21	17/09/21	Sost.	1 Co	Interruttore differenziale ontrollo e ripristino impianto.	25A	Occhipinti	
20	Richiesta telefonica	17/09/21	Coordinatore	I.S. Enrico Mattei	Pulizia fancoil	17/09/21	17/09/21		Pulizia filtri fancoil				
2	Richiesta telefonica	17/09/21	Direttore Tecnico Ghelas	I. S. Benedettine	Manutenzione infissi	17/09/21	21/09/21		Regolazione e sbloccaggio infissi				
22	682	20/09/21	VV.UU.	Comando VV.UU.	Manutenzione impianto elettrico	20/09/21	20/09/21		Manı	utenzionata plafoniera in cor	to.	Occhipinti	
								Mt.	1	Tubo pvc rosso			
								Util.	1	Collare zincato			
								Util.	1	Spillo per dosatore			
								Sost.	2	Valvola a sfera	1/2"		
23	Richiesta telefonica	21/09/21	Direttore Tecnico Ghelas	I.S. Benedettine	Manutenzione impianto idrico	21/09/21	21/09/21	Sost.	10	Aeratori		Ferrigno	
								Util.	2	Attacco gomma ad innesto			
								Util.	2	Niples attacco gomma			
								Util.	2	Adattatore attacco gomma			
								Mate	Materiale fornito dalla Ghelas Multiser		izi S.p.A.		

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
								Sost.	1	Boiler	10Lt	
							21/09/21	Util.	1	Bombola gas R410A	Lt.1	
24	Email	24/08/21	Settore LL.PP.	I.S. Ortisi	Manutenzione impianto idrico e climatizzatori	21/09/21		Sost.	2	Flessibili inox MF	cm.60	Ferrigno
					Ciiiiatizzatori			Sost.	2	Rosette ottone	1/2"	
								Mate				
									Rip	oristino tubo scarico fognario)	
25	Email	24/08/21	Settore LL.PP.	Scuola Cantina Sociale	Manutenzione	21/09/21	21/09/21	Util.	1	Tubetto incollante rosso camon		Ferrigno
25		24/00/21			impianto idrico			Util.	1	Giunto di riparazione		remgno
								Mate	riale fo	ornito dalla Ghelas Multiserv	izi S.p.A.	
								Sost.	2	Cassetta di scarico beta		
								Sost.	2	Flessibile inox 1/2X3/8		
								Util.	3	Prolunghe		
								Sost.	2	Rosette ottone		
26	Email	24/08/21	Settore LL.PP.	Asilo Rita Levi di Montalcino	Manutenzione impianto idrico	21/09/21	21/09/21	Sost.	2	Vavola a sfera mini		Ferrigno
								Util.	1	Tubo di silicone		
								Sost.	10	Aereatore x mix		
								N.	4	Rotoli teflon		
								Mate				
27	email	10/09/21	Dirigente scolastico	I.S. Ettore Romagnoli	Cavo penzolante	22/09/21	22/09/21		Occhipinti			

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
28	Email	22/09/21	Dirigente LL.PP.	Mura Timolontee	Ispezione tombini	23/09/21	23/09/21	Ispezionati e saldati i tombini e gli accessi al suolo in occasione della visita del Capo della Polizia.				Ditta Gueli
29	Richiesta telefonica	24/09/21	Responsabile Strisce blu e parcheggi	Parcheggio Arena	Manutenzione gradino in ferro lato sud	24/09/21	24/09/21	Sost. 2 Fogli di lamiera striata Ripristino pianerottolo con sostituzione lamiera e saldatura.				Ditta Gueli
30	Richiesta telefonica	20/09/21	Settore LL.PP.	I.S. Giovanni Verga di Via Caviaga	Pulizia filtri fancoil e condizionatori	20/04/21	24/09/21		Pulizia	filtri condizionatori e filtri far	ncoil	Di Paola
								Sost.	2	Lavabo		
	Richiesta telefonica		Settore LL.PP.	I.S. Luigi Pirandello			23/09/21	Sost.	1	Tubo estensibile scarico		
31		20/09/21			Manutenzione impianto idrico	23/09/21		Sost.	1	Aeratore x mix		Ferrigno
31		20/03/21					23/03/21	Sost.	1	Galleggiante per cassetta		remgno
								Sost.	1	Cartuccia miscelatore		
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A				
32	98724	16/09/21	Settore Sport Turismo	Ingresso della Via Cappuccini	Installazione bandiera	24/09/21 27/09/21	24/09/21 27/09/21		Insta	Illazione e rimozione bandier	a.	Di Sivestre
33	Email	27/09/21	Sattoro II DD	Ufficio postale Gela3	Manutenzione	27/09/21	27/09/21	Sost.	1	Flessibile inox 1/2" MF	Cm.60	Ferrigno
33	Liliali	27/03/21	9/21 Settore LL.PP.	Viale Cortemaggiore	impianto idrico	27/09/21	27/09/21	Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.				remgno
								Sost.	25	Lampadade Led	14W	
								Sost.	88	Lampadade Led	10W	
34	Email	20/09/21	Settore LL.PP.	I.S. Benedettine	Manutenzione impianto elettrico	09/09/21	30/09/21	Sost.	2	Portalampada	E27	
								Sost.	12	Lampadade Led	12W	
								Util.	1	Cercafase		

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
								Sost.	42	Lampada emergenza da incasso	24W	
								Inst.	8	Lampada emergenza	24W	
								Sost.	50	Neon Led	18W	
								Sost.	1	Batteria	12V	
				I.S. Benedettine	Manutenzione impianto elettrico	09/09/21		Sost.	1	Coperchio	503	
34	Email	20/09/21	Settore LL.PP.				30/09/21	Sost.	2	Coperchio	10X15	Di Sivestre
								Sost.	1	Supporto	3 posti	
								Sost.	2	Falso polo bianco		
								Sost.	1	Presa bipasso	16A	
								Sost.	1	Placca brio 3R bianca		
								Mate	riale fo	rnito dalla Ghelas Multiserv	izi S.p.A.	