


Tipologia	N.	
Interventi su richieste U.R.P.	<b>9</b>	<p align="center">Per richiesta d'intervento in emergenza e/o reperibilità si intende quella proveniente dal Settore Manutenzione - Forze dell'Ordine, privati cittadini, che deve essere eseguita con priorità assoluta al fine di tutelare la pubblica incolumità.</p>
Interventi su richieste U.R.P. retroattive	<b>33</b>	
Interventi su richieste U.R.P. online	<b>3</b>	
Interventi programmati	<b>22</b>	
Interventi d'emergenza	<b>15</b>	
Interventi in reperibilità	<b>21</b>	
Interventi straordinari	<b>2</b>	
<b>Totale interventi</b>	<b>105</b>	



<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
1	40761	10/04/18	Omissis	Via S. Salvo	Zona al buio	13/04/18			Intervento già eseguito	
2	41515	11/04/18	Omissis	Via Martorana angolo Via Bentivegna	Cavi penzolanti	18/04/18			Non si riscontrano cavi della pubblica illuminazione penzolanti.	
3	39806	09/04/18	Omissis	Via Meli e zona limitrofa	Zona al buio	18/04/18			Intervento già eseguito	
4	39806	09/04/18	Omissis	Via Fazzello	Zona al buio	18/04/18			Intervento già eseguito	
5	40761	10/04/18	Omissis	Via S. Cristoforo	Zona al buio	18/04/18			Intervento già eseguito	
6	40761	10/04/18	Omissis	Via S. Cristoforo	Zona al buio	18/04/18			Intervento già eseguito	
7	41515	11/04/18	Omissis	Via Amalfi angolo Via M. del Rosario	Palo bucato	18/04/18			Richiesto intervento congiunto con il Settore LL.PP.	
8	39806	09/04/18	Omissis	Via J. S. Bach	Zona al buio	18/04/18			Intervento già eseguito	
9	43739	17/04/18	Omissis	Mercato ortofrutta	Plafoniera penzolante	24/04/18/			Intervento già eseguito	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	32361	19/03/18	Omissis	Via Cicerone N. 155	Sostituzione lampada	03/04/18	Competenza Enel			
2	27711	08/03/18	Omissis	Via Cicerone N. 155	Palo divelto	03/04/18	Competenza Enel			
3	27711	08/03/18	Omissis	Via Cicerone N. 155	Sostituzione lampada	03/04/18	Competenza Enel			
4	32361	19/03/18	Omissis	Via Cicerone N. 155	Palo divelto	03/04/18	Competenza Enel			
5	33631	21/03/18	Omissis	Via Venezia angolo Via Settefarine	Sostituzione lampada	03/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
6	31714	16/03/18	Omissis	Via Venezia angolo Via Settefarine	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			
7	27711	08/03/18	Omissis	Via Venezia angolo Via Settefarine	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			
8	25866	05/03/18	Omissis	Via Agrigento N. 18	Sostituzione lampada	03/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
9	31714	16/03/18	Omissis	Via E. Guttadauro N. 34	Sostituzione lampada	03/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
10	31714	16/03/18	Omissis	Via E. Guttadauro angolo Via Trapani	Sostituzione lampada	03/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
11	30779	15/03/18	Omissis	Via Leoncavallo angolo Via Stravinsky	Sostituzione lampada	03/04/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
12	30185	14/03/18	Omissis	Via Leoncavallo angolo Via Stravinsky	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			
13	36604	28/03/18	Omissis	Via Leoncavallo angolo Via Stravinsky	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
14	25866	05/03/18	Omissis	Via Zandonai N. 11	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			
15	26352	06/03/18	Omissis	Via Zandonai N. 11	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			
16	32361	19/03/18	Omissis	Via Chopin N. 25	Sostituzione lampada	03/04/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
17	30185	14/03/18	Omissis	Via Chopin N. 25	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			
18	31714	16/03/18	Omissis	Via Chopin N. 25	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			
19	27711	08/03/18	Omissis	Via Chopin N. 25	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			
20	27711	08/03/18	Omissis	Via Verga di fronte N. 78	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			
21	27711	08/03/18	Omissis	Via Trisulca N. 11	Sostituzione lampada	03/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
22	36604	28/03/18	Omissis	Via Trisulca N. 11	Sostituzione lampada	03/04/18	Intervento già eseguito.			
23	32361	19/03/18	Omissis	Via Trisulca N. 14	Sostituzione lampada	03/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
24	27017	07/03/18	Omissis	Via Rosarno N. 22	Sostituzione lampada	03/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
25	30185	14/03/18	Omissis	Piazza Eleusi	Zona al buio	05/04/18	In seguito all'ispezione fatta nei pozzetti si è provveduto al ripristino dei cavi bruciati.			
26	30779	15/03/18	Omissis	Piazza Eleusi	Zona al buio	05/04/18	Intervento già eseguito.			
27	30185	14/03/18	Omissis	Vico Arcadia	Zona al buio	05/04/18	Intervento già eseguito.			
28	37204	29/03/18	Omissis	Via Guatemala angolo Via Canada	Sostituzione lampada	10/04/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	2	Fusibile	
							Sost.	2	Porta lampada	E 40

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
29	30185	14/03/18	Omissis	Via Scontrino N. 11	Sostituzione lampada	10/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
30	30779	15/03/18	Omissis	Via Scontrino N. 11	Sostituzione lampada	10/04/18	Intervento già eseguito.			
31	36604	28/03/18	Omissis	Via Scontrino N. 11	Sostituzione lampada	10/04/18	Intervento già eseguito.			
32	33631	21/03/18	Omissis	Via Australia	Sostituzione lampada	10/04/18	Sost.	3	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	2	Fusibile	
33	33631	21/03/18	Omissis	Via Australia	Sostituzione lampada	10/04/18	Intervento già eseguito.			

<b>N.</b>	<b>Prot. Online</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
1	135	30/03/18	Omissis	Via F. Redi	Zona al buio	10/04/18	Sost.	1	Interruttore timer	
2	153	16/04/18	Omissis	Via degli Anemoni	Plafoniera penzolante	19/04/18	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
3	157	19/04/18	Omissis	Via dei Sugheri e zona adiacente	Zona al buio	19/04/18	Intervento già eseguito.			

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
1	Ghelas	Vico Tacito N. 8	Controllo impianto	05/04/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	2	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
2	Ghelas	Piazza Umberto I	Controllo impianto	09/04/18	Sost.	15	Lampada Led	40 W
					Sost.	7	Porta lampada	E 40
3	Ghelas	Via G. Scicolone N. 15	Sostituzione lampada	11/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	125 W
4	Ghelas	Via Manfredini N. 4	Sostituzione lampada	11/04/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
5	Ghelas	C/so Vittorio Emanuele davanti negozio Bentivegna	Sostituzione lampada	11/04/18	I nuovi fari sono stati forniti dal Sig. Bentivegna, in quanto quelli esistenti erano rotti.			
					Sost.	2	Fari Led	150 W
6	Ghelas	Via Simonide	Sostituzione lampada	12/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
7	Settore LL.PP.	Via B. Croce Pizzetti Via	Assistenza tecnica	13/04/18	Fornita assistenza tecnica alla ditta Gerbino per installazione di N. 2 pali della pubblica illuminazione.			
8	Ghelas	Via Falloppio N. 16	Controllo impianto	17/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
9	Ghelas	Via S. M. degli Angeli	Controllo impianto	18/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
					Sost.	1	Fusibile	
					Sost.	1	Porta lampada	E 40

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
10	Ghelas	Via del Ribes	Controllo impianto	18/04/18	Sost.	1	Lampada di Sodio Vapori	250 W
					Sost.	1	Reattore di Sodio Vapori	250 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
					Sost.	1	Fusibile	
					Sost.	1	Conchiglia	Piccola
11	Ghelas	Via Manzoni N. 117	Controllo impianto	19/04/18	Sost.	1	Lampada Ioduri Metallici	250 W
					Sost.	2	Lampada di Mercurio Vapori	250 W
					Sost.	1	Reattore di Sodio Vapori	250 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
					Sost.	1	Contattore	40 A
12	Ghelas	Via Ivrea N. 51	Controllo impianto	20/04/18	Sost.	1	Lampada di Sodio Vapori	150 W
					Sost.	1	Reattore di Sodio Vapori	150 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
13	Ghelas	Via N. Minardi N. 1	Controllo impianto	20/04/18	Sost.	1	Lampada di Sodio Vapori	150 W
					Sost.	1	Reattore di Sodio Vapori	150 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
14	Ghelas	Via Riace angolo Via Amantea	Sostituzione lampada	24/04/18	Sost.	1	Lampada di Mercurio Vapori	250 W
					Sost.	1	Fusibile	



N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
15	Ghelas	Via Matteotti	Sostituzione lampada	24/04/18	Sost.	2	Lampade	100 W
					Sost.	2	Reattori	100 W
					Sost.	2	Accenditore	70x400
16	Ghelas	Via Muratori N. 27	Sostituzione lampada	24/04/18	Sost.	2	Lampada Ioduri Metallici	250 W
					Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	2	Fusibile	
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
17	Ghelas	Via Guttadauro N. 26	Sostituzione plafoniera	24/04/18	Sost.	1	Plafoniera	Riciclata
					Sost.	1	Lampada led	55W
18	Ghelas	Via S.M. di Gesù angolo Via Catalano	Sostituzione lampada	24/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
19	Ghelas	Via S. M. di Gesù angolo Catalano Via	Controllo impianto	27/04/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
20	Ghelas	Via Rodi	Controllo impianto	30/04/18	Sost.	1	Portalamda	E 40
21	Ghelas	Via Smecca N. 53	Sostituzione lampada	30/04/18	Sost.	1	Lampda miscelata	160 W

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
22	Ghelas	Via F.lli Bandiera N. 114 - 126	Sostituzione plafoniera	30/04/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
1	03/04/18	Ghelas	Giardino dell'Auriga	Controllo impianto	03/04/18	Disattivata la pompa idraulica perché in corto.			
2	30/03/18	VV.UU. Prot. 118	Via Gorgia N. 7 - 13	Pali corrosi	04/04/18	Richiesto sopralluogo con il Settore LL.PP:			
3	04/04/18	Ghelas	Via Plinio N. 62	Plafoniera penzolante	04/04/18	Riposizionata plafoniera penzolante			
						Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
4	11/04/17	VV.UU. Richiesta telefonica	Comando VV.UU.	Plafoniera penzolante	11/04/18	Riparata e riposizionata plafoniera.			
5	11/04/18	Settore LL.PP.	Via Passaniti N. 37	Plafoniera penzolante	11/04/18	Cablata e riposizionata plafoniera.			
6	12/04/18	Ghelas	Via Lupi	Zona al buio	12/04/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
7	19/04/18	Ghelas	Viale Indipendenza di fronte Chiesa S. Lucia	Plafoniera penzolante	19/04/18	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
8	19/04/18	Ghelas	Via dei Ravanelli	Zona al buio	19/04/18	Sost.	1	Timer giornaliero	
9	23/04/18	VV.UU. Prot. 172	Via F. Brunelleschi N. 6	Cavi scoperti	23/04/18	Sost.	1	Conchiglia	
10	26/04/18	Ghelas	Ingresso Scuola S. Quasimodo	Plafoniera penzolante	26/04/18	Cablata e riposizionata plafoniera.			
11	26/04/18	Ghelas	Via delle Colline palo N. 17-18	Plafoniera penzolante	26/04/18	Rimosse due plafoniere penzolante, punti luce messi in sicurezza.			
12	27/04/18	VV.UU. Prot. 174	Via Palazzi rotatoria di fronte RSA	Palo divelto	27/04/18	Si riscaltra palo della pubblica illuminazione divelto causa incidente stradale, si è provveduto al riposizionamento dello stesso con l'ausilio della pala meccanica.			
13	27/04/18	VV.UU. Prot. 175	Via dell'Acropoli angolo Via Mare	Palo divelto	27/04/18	Si riscaltra palo della pubblica illuminazione divelto si è provveduto al taglio e alla rimozione dello stesso, punto luce messo in sicurezza.			

<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
14	30/04/18	Ghelas	Via Livorno N. 390	Palo corrosivo	27/04/18				Si ricoltra palo della pubblica illuminazione corrosivo e bucato alla base, si è provveduto al taglio e alla rimozione dello stesso, punto luce messo in sicurezza.
15	30/04/18	Ghelas	Via Ambrica N. 10	Palo corrosivo	27/04/18				Si ricoltra palo della pubblica illuminazione corrosivo e bucato alla base, si è provveduto al taglio e alla rimozione dello stesso, punto luce messo in sicurezza.

<b>N.</b>	<b>Email Fax</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data intervento</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
1	122	03/04/18	VV.UU.	Via Torre di Manfreda palo N. 7	Palo divolto e/o pericolante	03/04/18				Si riscontra palo N. 7 divolto, si è provveduto al taglio, alla rimozione e al trasporto dello stesso in cantiere, punto luce messo in sicurezza.
2	125	04/04/18	VV.UU.	Via S. Cristoforo e zona limitrofa	Zona al buio	04/04/18				Ripristino portella quadro divolta, controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino della pubblica illuminazione.
3	125	04/08/18	VV.UU.	Piazza delle Tre Porte	Zona al buio	04/04/18	Sost.	1	Contattore	63 A
							Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
4	130 - 131	07/04/18	VV.UU.	Via Ferrandina Viale Cortemaggiore e zona limitrofo	Zona al buio	08/04/18				Ripristino fase bruciata, controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino della pubblica illuminazione.
5	144	14/04/18	VV.UU.	Via Tevere angolo Via Falcone	Palo divolto e/o pericolante	14/04/18				Si riscontra palo pericolante, si è provveduto al taglio, alla rimozione e al trasporto dello stesso in cantiere, punto luce messo in sicurezza.
6	143	14/04/18	VV.UU.	Via Bizet	Palo divolto e/o pericolante	14/04/18				Si riscontra palo caduto per terra, si è provveduto al taglio, alla rimozione e al trasporto dello stesso in cantiere, punto luce messo in sicurezza.
7	140	14/04/18	VV.UU.	Via Federico II di Svevia c/o lido Copa Cabana	Plafoniera penzolante	14/04/18				Smontata, cablata e rimontata plafoniera penzolante.
8	137	14/04/18	VV.UU.	Via Rieti angolo Via Monza	Cavi penzolanti	14/04/18				I cavi di che trattasi sono di competenza Enel, si è provveduto ad avvisare il Comando VV.UU. per i provvedimenti del caso.
9	154	16/04/18	VV.UU.	Via Mozart	Palo divolto e/o pericolante	14/04/18				Si riscontra palo caduto per terra, si è provveduto al taglio, alla rimozione e al trasporto dello stesso in cantiere, punto luce messo in sicurezza.

<b>N.</b>	<b>Email Fax</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data intervento</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
10	153	16/04/18	VV.UU.	Via Butera angolo Via F. Crispi	Palo divolto e/o pericolante	14/04/18				Il palo di che trattasi è di competenza Enel, si è provveduto ad avvisare il Comando VV.UU. per i provvedimenti del caso.
11	151	16/04/18	VV.UU.	Via della Lavanda	Palo divolto e/o pericolante	14/04/18				Il palo di che trattasi è di competenza Enel, si è provveduto ad avvisare il Comando VV.UU. per i provvedimenti del caso.
12	155	16/04/18	VV.UU.	Via Venezia N. 377	Plafoniera penzolante	14/04/18				Smontata, cablata e rimontata plafoniera penzolante.
13	159	17/04/18	VV.UU.	Via Federico II di Svevia c/o ristorante la Nave	Plafoniera penzolante	14/04/18				Smontata, cablata e rimontata plafoniera penzolante.
14	160	17/04/18	VV.UU.	Via delle Mele arance	Quadro elettrico con cavi scoperti	17/04/18				Si riscontra portella quadro elettrico divelta e fotocellula spaccata, si è provveduto a riparare la portella, alla sostituzione della fotocellula con un timer giornaliero e al ripristino impianto.
15	Rich. Telefonica	18/04/18	VV.FF.	Viale Mazara del Vallo di fronte ex Capannina	Cavi scoperti e zona al buio	18/04/18				Cavo elettrico della pubblica illuminazione in corto e bruciato, si è provveduto alla messa in sicurezza del cavo e al ripristino impianto.
16	Rich. Telefonica	18/04/18	Assessore G. Mauro	Rotatoria ingresso Macchitella S.S. 115	Zona al buio	18/04/18				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso. Si riscontra fotocellula piegata e penzolante.
17	Rich. Telefonica	18/04/18	Assessore G. Mauro	Via Butera e zona adiacente	Zona al buio	18/04/18				Disattivata momentaneamente una fase perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.
18	Rich. Telefonica	19/04/18	Assessore S. Siciliano	C/so V. Emanuele	Zona al buio	19/04/18				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.

N.	Email Fax	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
19	Rich. Telefonica	19/04/18	Assessore S. Siciliano	Quartiere Fondo Iozza	Zona al buio	19/04/18			Si è provveduto a chiamare la squadra reperibile dell'Enel per ripristinare la cabina elettrica.	
20	169	20/04/18	VV.UU.	Via Fontanarossa N. 4	Plafoniera penzolante	20/04/18			Smontata, cablata e rimontata plafoniera penzolante.	
21	PEC	20/04/18	Settore LL.PP.	Via Salonicco ingresso scuola	Palo in legno incendiato e pericolante	20/04/18			Rimosso palo in legno bruciato e trasportato in cantiere.	

N.	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	04/04/18	Settore LL.PP. Prot. 38544	C/so S. Aldisio angolo Via Matteotti	Assistenza Tecnica	05/04/15			Fornita assistenza tecnica con piattaforma aerea per installazione telecamera per impianto semaforico.	
2	17/04/18	Sindaco (richiesta telefonica della segretaria)	Comando VV.UU. Chiesa S. Sebastiano	Trasloco giochi per bambini	17/04/18			Caricati e trasportati giochi per bambini dal Comando VV.UU. alla Chiesa S. Sebastiano	



Tipologia	N.	
Interventi su richieste U.R.P.	<b>9</b>	<p align="center">Per richiesta d'intervento in emergenza e/o reperibilità si intende quella proveniente dal Settore Manutenzione - Forze dell'Ordine, privati cittadini, che deve essere eseguita con priorità assoluta al fine di tutelare la pubblica incolumità.</p>
Interventi su richieste U.R.P. retroattive	<b>33</b>	
Interventi su richieste U.R.P. online	<b>3</b>	
Interventi programmati	<b>22</b>	
Interventi d'emergenza	<b>15</b>	
Interventi in reperibilità	<b>21</b>	
Interventi straordinari	<b>2</b>	
<b>Totale interventi</b>	<b>105</b>	

