

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Materiale utilizzato e descrizione intervento		
4014 16/10/19	4017 16/10/19	Dirigente I.C. San Francesco	04/11/19	04/11/19	Intervento di un fabbro	Plesso P.E. Giudici	Sost.	2	Maniglioni antipánico
							manutenzionata porta ingresso principale		
3727 30/09/19		Dirigente Settore Risorse Umane	08/11/19	08/11/19	Intervento di un fabbro	Settore anagrafe	Sost.	1	Serratura completa di cilindretto.
4120 21/10/19	112928 21/10/19	Dirigente Settore Patrimonio	11/11/19	11/11/19	Intervento di un fabbro	Settore patrimonio	Sost.	1	Serratura completa di cilindretto.
	5216 18/11/19	Dirigente I.C.S. Giovanni Verga	15/11/19	15/11/19	Intervento di un elettricista	Plesso Via Salonicco	Controllo e ripristino impianto in corto corridoio 1° piano		
3905 10/10/19	4572 10/10/19	Dirigente I.C.S. Giovanni Verga	22/11/19	22/11/19	Interventi elettricista	Plesso Via Salonicco	Sost.	1	Interruttore Matix
							Sost.	1	Supporto Matix
							Sost.	2	Tappi Matix
							Sost.	1	Placca a tre posti Matix
							Bagno 1° piano		
		Ghelas	29/11/19	29/11/19	Intervento di un fabbro	Parcheggio Arena	Chiuse n. 2 porte esterne con lamiera 13X220		
	129820 28/11/19	Settore LL.PP.	02/12/19	17/12/19	Intervento di un imbianchino	Madre Teresa di Calcutta	Scialbatura locali centro cottura		
Costa Zampogna									
S. Quasimodo									
A. Roccella									
5047 03/12/19	5478 02/12/19	Dirigente I.C.S. Giovanni Verga	04/12/19	04/12/19	Intervento di un elettricista	Plesso Via Salonicco	Impianto funzionante.		
4610 13/11/19	4445/19 13/11/19	Dirigente I.C.S. Enrico Mattei	13/11/19	13/11/19	Intervento di un idraulico	Plesso Cantina Sociale	Manutenzione e ripristino autoclave bloccato.		
4926 26/11/19	4948 26/11/19	Dirigente IV ex V Circolo Luigi Capuana	05/12/19	05/12/19	Intervento di un elettricista	Plesso Via B. Croce	Sost.	4	Neon cm. 120
	Richiesta telefonica	Amministratore Ghelas	12/12/19	12/12/19	Intervento di un fabbro	Sede Ghelas	Sost.	2	Serratura completa di cilindretto.

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Materiale utilizzato e descrizione intervento		
	Richiesta telefonica	Segretario G. Sacco I.C.S. Enrico Mattei	12/12/19	12/12/19	Intervento di un elettricista	Plesso E. Mattei	Controllo impianto elettrico per rilevamento corto circuito, ripristino cavi bruciati, prova e ripristino impianto.		
	Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	12/12/19	12/12/19	Intervento di un fabbro	Via G. Mendel	Per sopralluogo e controllo aperta recinzione in ferro, apertura tetto di termo copertura sotto passaggio binari della ferrovia, chiusura di tutto. Utilizzato gruppo elettronico a nolo.		
	5511 11/12/19	Dirigente I.C. San Francesco	13/12/19	13/12/19	Intervento di un idraulico	Plesso P.E.Giudici	Sost.	1	Nipples da 1/2 a 3/8
5045 03/12/19	131241 02/12/19	Vice Sindaco	13/12/19	13/12/19	Intervento di un fabbro	Ex Chiesa S. Giovanni	Manutenzionato portone d'ingresso.		
5277 13/12/19	5928 13/12/19	Dirigente Primo I.S.C. Gela	16/12/19	16/12/19	Intervento di un idraulico	Plesso Via Fuentes	Manutenzione e ripristino impianto di riscaldamento		
	4864/19 05/12/19	Dirigente I.C.S. Enrico Mattei	18/12/19	18/12/19	Intervento di un idraulico	Plesso Via Butera	Tallettata cassetta di protezione del contatore gas.		
5085 03/12/19	121887 11/11/19	Dirigente Settore Patrimonio	19/12/19	19/12/19	Intervento di un fabbro	Settore Patrimonio	Sost.	1	Serratura completa di cilindretto per porta in legno
							Sost.	2	Cilindretti per serratura per porta in legno
							Sost.	1	Doppia maniglia per porta in legno
5366 19/12/19	2666 19/12/19	Dirigente I.C. Ettore Romagnoli	19/12/19	19/12/19	Intervento di un idraulico	Plesso E. Romagnoli	Sost.	1	Pompa sommersa "Calpeda da 1HP" doppia giranda, controllo impianto idrico, messa in marcia della pompa. Materiale fornito dalla scuola
	Richiesta telefonica	Dirigente Settore LL.PP.	18/12/19	20/12/19	Intervento di un idraulico	Plesso Via Salonicco	Smontato motore U.T.A bruciato e sostituito con uno nuovo, manutenzione macchina U.T.A. e collaudo termoventilatore, ripristino aspirazione, riavvio impianto		
							Sost.	1	Interruttore differenziale 25 A