



Report mese di dicembre 2020

Scuole e Stabili Comunali

Report mese di dicembre 2020 - Scuole e Stabili Comunali									
Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
Richiesta telefonica	Coordinatore Ghelas	Manutenzione porta	Cimitero Monumentale Casa mortuaria	28/11/20	28/11/20	Fornitura e sostituzione di n.1 cilindretto porta.			
Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	Manutenzione portone	Ex Tribunale Viale Mediterraneo	30/11/20	30/11/20	Regolate cerniere di chiusura e sostituzione contropiastra.			
127752 01/12/2020	Settore LL.PP.	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Città Settore Affari Generali 4° piano	01/12/20	01/12/20	Sost.	1	Elettropompa Pedrollo HP 0,75	
						Sost.	1	Valvola bocchettonata 1"	
						Sost.	1	Gomito ottone FF 1"	
						Sost.	1	Gomito ottone M.32X1"	
						Sost.	1	Press Control	
						Sost.	1	Gomito bocchettonato MF 1"ottone	
						Sost.	1	Bocchettone ottone MF 1"	
						Util.	2	Rotolo teflon	
						Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
Email 02/12/2020	Settore Ambiente Decoro Urbano	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Città Settore Ambiente Decoro Urbano Bagno Dirigente	02/12/20	02/12/20	Sost.	1	Valvola a sfera mini MF 1/2"	
						Sost.	1	Rosetta ottone 1/2"	
						Sost.	2	Flessibili	
						Util.	1	Nastro alluminio	
						Util.	1	Rotolo teflon	
						Util.	1	Prolunga ott/crom cm. 1 1/2"	
						Sost.	4	Guarnizione	
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.									

Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
Richiesta telefonica	Coordinatore Ghelas	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Citta Bagno Aula Consiliare	03/12/20	03/12/20	Ricambi in rame per cassetta scarico Pucci			
						N.	1	Grasso al silicone ml. 150	
						Sost.	1	Campana completa	
						Sost.	1	Pulsante cromo	
						Sost.	1	Valvola di chiusura	
						Sost.	1	Galleggiante attacco basso	
						Sost.	1	Sfera in pvc	
						Util.	1	Tubetto silicone	
						Sost.	1	Membrana chiusino	
						Sost.	1	Guarnizione cupoletta	
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.									
	Ghelas	Rimozione quadro elettrico danneggiato	Parcheggio Caposoprano	03/12/20	03/12/20	Rimozione quadro elettrico danneggiato			
0002545 27/11/20	Circolo Didattico Gela IV	Manutenzione porta	Plesso L. Capuana Via Palazzi	03/12/20	03/12/20	Manutenzionata porta e maniglia esterna			
Richiesta telefonica	Coordinatore Ghelas	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Citta Settore Tributi e Stoato Civile	04/12/20	04/12/20	Sturata colonna acqua dei bagni del 2° -3° e 4° piano			
						S	1	Aeratore attacco maschio	
						Sost.	1	Morsetto gomma wc 60X30	
						Util.	1	Vernice spry per tracciatura	
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.									
	Ghelas	Ripristino quadro elettrico	Parcheggio Caposoprano	04/12/20	04/12/20	Montaggio e ripristino quadro elettrico, collegamento cavi e prova impianto.			

Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
Richiesta telefonica	Direttore Tecnico Ghelas	Manutenzione infissi	Servizi Sociali	04/12/20	04/12/20	N.	8	Tapparelle manutenzionate	
						Sost.	3	Tapparelle 154X1.70	
						Sost.	1	Rullo per tapparelle completo	
						Sost.	3	Avvolgitori per cinghia	
Email 18/11/2020	Settore Patrimonio	Attivazione fornitura elettrica	Stabile di Via G. Siracusa	05/12/20	05/12/20	Passaggio e collegamento cavo per fornitura elettrica			
						Mt.	50	Cavo 2X6	
						Mt.	30	Tube corrugato da 20mm	
						N.	10	Clips	
						Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
Prot. 0004683 del 10/11/20	Promo Istituto Comprensorio	Manutenzione porte	Plesso di Via Fuentes	07/12/20 09/12/20	07/12/20 09/12/20	N.	2	Porte in ferro manutenzionate	
						Sost.	2	Cerniere	
						Sost.	2	Maniglioni antipanico	
Richiesta telefonica	Vicesindaco	Controllo impianto	Mercato orto frutta Via Niscemi	09/12/20	09/12/20	Manutenzionata n.1 plafoniera			
						Sost.	6	Lampada Led 55W	
						Mt.	10	Cavo n3X2.5	
						Sost.	1	Timer astronomico	
						Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
	Ghelas	Controllo impianto	Parcheggio Arena	09/12/20	09/12/20	Sost.	18	Neon Led 24W	
						Manutenzionate N.5 plafoniere			
	Ghelas	Rimozione cavi bruciati	Parcheggio Caposoprano	10/12/20	10/12/20	Rimozione cavi bruciati e tagliati dai bagni e scale			

Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
Prot.0005729 del 19/10/20	I.C.S. Giovanni Verga	Manutenzione porte	Plessi di Via Salonico e Via Caviaga	11/12/20	11/12/20	Mq.	5	Fornitura montaggio e smaltimento vetro 617	
Richiesta telefonica	Coordinatore Ghelas	Fornitura sportelli	Cabina elettrica di Via C. Menotti	12/12/20	12/12/20	Fornitura e posa in opera di n. 2 sportelli in ferro 56X75 e 56X88 più verniciatura e fornitura lucchetti			
Prot. 0007245 del 04/12/20	I.C.S. Giovanni Verga	Manutenzione centralino telefonico	Plesso di Via Salonico	15/12/20	15/12/20	Controllo linea telefonica e resettaggio modem.			
Richiesta telefonica	Direttore Tecnico Ghelas	Manutenzione passamano e giunti metallici	Parcheggio Arena	19/11/20	19/11/20	Mt.	12	Fornitura e posa in opera passamano 42Ø	
						Mt.	20,5	Fornitura e posa in opera di lamiera striata presso piegata per giunti aperti vano ascensore	
						N.	1	Piastra in ferro compresi tirafondi per parcometro	
						N.	1	Fornitura e posa in opera grata zingata di protezione 1.80X1	
Richiesta telefonica	Coordinatore Ghelas	Manutenzione porte	Uffio Elettorale	16/12/20	16/12/20	Manutenzionata porta di sicurezza			
						Sost.	1	Maniglione antipanico completo di serratura e maniglia esterna.	
Email del 26/11/20	Settore LL.PP.	Manutenzione ringhiera	Plesso Cantina Sociale	17/12/20	17/12/20	Manutenzionata ringhiera in ferro			
Richiesta telefonica	Settore Ambiente Decoro Urbano	Manutenzione portone	Ingresso ex Tribunale	18/12/20	18/12/20	Manutenzionato portone ingresso principale			