


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
mese di dicembre 2020

| Tipologia | N. |
|-------------------------------|------------|
| Interventi U.r.p. | 3 |
| Interventi U.r.p. retroattivi | 32 |
| Interventi programmati | 80 |
| Interventi in emergenza | 18 |
| Interventi in reperibilità | 13 |
| Totale interventi | 146 |



Report mese di Dicembre 2020



| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|-----------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 141153 | 30/12/20 | Omissis | Via Torricelli N.7 | Sostituzione lampada | 31/12/20 | Intervento già eseguito | | | |
| 2 | 141153 | 30/12/20 | Omissis | Via Beltrame N.8 | Sostituzione lampada | 31/12/20 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta fusibile | |
| 3 | 141153 | 30/12/20 | Omissis | Via Aurelia N.24/26 | Sostituzione lampada | 31/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|-----------|----------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|-------|----|--------------------------|---------|
| 1 | 116476 | 30/10/20 | Omissis | Via Brasile N.18 | Sostituzione lampada | 01/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 27 |
| 2 | 86666 | 12/08/20 | Omissis | Via Zuppardo N.5 | Sostituzione lampada | 01/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 3 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Salerno N.145-165-187 | Sostituzione lampada | 01/12/20 | Sost. | 4 | Lampada Led | 35 W |
| 4 | 54935 | 27/05/20 | Omissis | Via Lipari N.90 | Sostituzione lampada | 01/12/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |
| 5 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Monza N.378 | Sostituzione lampada | 09/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 6 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Padova N.69 | Sostituzione lampada | 09/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 7 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Disuero N.43 | Sostituzione lampada | 09/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W |
| 8 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Bill N.5 | Sostituzione lampada | 09/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 9 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Bramante N.11 | Sostituzione lampada | 09/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 27 |
| 10 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Niccolini N.22 | Sostituzione lampada | 10/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 |
| 11 | 101642 | 24/09/12 | Omissis | Via Juvara N.71 | Sostituzione lampada | 10/12/20 | Sost. | 1 | Portella palo | Piccola |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|-----------|----------|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----|---------------------------|-------|
| 12 | 106820 | 06/10/20 | Omissis | Via Leoncavallo N.9 | Sostituzione lampada | 11/12/20 | Sost. | 7 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 7 | Porta lampada | E 27 |
| 13 | 115222 | 27/10/20 | Omissis | Viale Ravenna N.20 | Sostituzione lampada | 11/12/20 | Sost. | 2 | Lamapada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Globo completo di staffa. | |
| 14 | 69567 | 30/07/20 | Omissis | Via Schubert sovrappasso | Sostituzione lampada | 15/12/20 | Intervento già eseguito | | | |
| 15 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Haiti N.2 | Sostituzione lampada | 17/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 35 W |
| 16 | 27825 | 10/03/20 | Omissis | Via Plinio N.6 | Sostituzione lampada | 22/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 17 | 104154 | 30/09/20 | Omissis | Via G.le Cascino N.81 | Sostituzione lampada | 22/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E40 |
| 18 | 106067 | 05/10/20 | Omissis | Via G.le Cascino N.81 | Sostituzione lampada | 22/12/20 | Intervento già eseguito | | | |
| 19 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Borromini angolo Via Tiziano | Sostituzione lampada | 22/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 55 W |
| 20 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Pacini N.2 | Sostituzione lampada | 22/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 55 W |
| 21 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Appia angolo Via Flaminia | Sostituzione lampada | 23/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 55 W |
| 22 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Cipro N.6 | Sostituzione lampada | 23/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 35 W |
| 23 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Pindaro N.33 | Sostituzione lampada | 23/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E27 |
| 24 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Portuense N.15 | Sostituzione lampada | 24/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 55 W |
| 25 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Cairoli N.46 | Sostituzione lampada | 24/12/20 | Sost. | 2 | Lampada Vapori di Sodio | 150W |
| 26 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Legnano N.340 | Sostituzione lampada | 30/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 55 W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|-----------|----------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----|----------------------|-------|
| 27 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Vico Tacito | Sostituzione lampada | 30/12/20 | Sost. | 2 | Lamapada Led | 35 W |
| 28 | 20081 | 19/02/20 | Omissis | Via I. Sravinsky | Zona al buio | 31/12/20 | Intervento già eseguito | | | |
| 29 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Bernini | Sostituzione lampada | 31/12/20 | Intervento già eseguito | | | |
| 30 | 107737 | 10/11/20 | Omissis | Via Torricelli N.7/9 | Sostituzione lampada | 31/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 55 W |
| 31 | 6457 | 20/01/20 | Omissis | Via Niccolini N.22 | Sostituzione lampada | 31/12/20 | Intervento già eseguito | | | |
| 32 | 19585 | 18/02/20 | Omissis | Via delle Palme | Sostituzione lampada | 31/12/20 | Sost. | 1 | Lamapada Led | 35 W |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|----------------------|----------|----------------|---|------------------------|-----------|--|-----|-----------------------|--------|
| 1 | | 30/11/20 | Ghelas | Zona Pala Cossiga | Passaggio cavi | 30/11/20 | Mt. | 600 | Cavo | 1X10 |
| | | | | | | | Passaggio cavi | | | |
| 2 | | 01/12/20 | Ghelas | Pista ciclabile Macchitella | Scavo e collegamento | 01/12/20 | Mt. | 8 | Tube | 60mm |
| | | | | | | | N. | 1 | Sacco bitume a freddo | |
| | | | | | | | Eseguito scavo per passaggio tubo per collegamento tra i pozzetti d'ispezione. | | | |
| 3 | | 01/12/20 | Ghelas | Zona Pala Cossiga | Passaggio cavi | 01/12/20 | Mt. | 632 | Cavo | 1X10 |
| | | | | | | | Passaggio cavi | | | |
| 4 | | 01/12/20 | Ghelas | Via Spilamberto | Controllo impianto | 01/12/20 | Sost. | 4 | Globo nuovi | |
| | | | | | | | Sost. | 4 | Lampada Led | 35 W |
| 5 | | 01/12/20 | Ghelas | Via S. Filippo Neri N.45 | Controllo impianto | 01/12/20 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 6 | | 02/12/20 | Ghelas | Zona Pala Cossiga | Passaggio cavi | 02/12/20 | Si riscontra la mancanza di circa Mt.700 di cavo, comunicato al Coordinatore per i provvedimenti del caso. | | | |
| | | | | | | | Mt. | 480 | Cavo | 1X10 |
| | | | | | | | Util. | 10 | Muffole | |
| | | | | | | | Passaggio e collegamnto cavi | | | |
| 7 | Richiesta telefonica | 02/12/20 | Settore LL.PP. | Via L. Natoli | Impianto sempre acceso | 02/01/20 | Sost. | 1 | Timer astronomico | |
| 8 | Richiesta telefonica | 02/12/20 | Settore LL.PP. | Via Cagliari N.9 | Sostituzione lampada | 02/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 9 | Pec | 02/12/20 | Vicesindaco | Via America N.15 Via T. di Lampedusa | Sostituzione lampada | 02/12/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 55 W |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|---|----|----------------------------------|---------|
| 10 | | 02/12/20 | Ghelas | Pista ciclabile Macchitella | Rifacimento pozzetto rotto | 02/12/20 | N. | 1 | Coperchio pozzetto in cemento | 100X100 |
| | | | | | | | N. | 20 | Mattoni pressati | 6X13X26 |
| | | | | | | | N. | 3 | Sacchi di cemento | |
| | | | | | | | Rifacimento pozzetto d'ispezione. | | | |
| 11 | Pec | 29/11/20 | Biundo Francesco | Via Vizzini N.18 | Sostituzione lampada | 02/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 12 | Richiesta telefonica | 04/12/20 | Settore LL.PP. | Via L. Natoli | Sostituzione lampada | 04/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 13 | Richiesta telefonica | 04/12/20 | Settore LL.PP. | Via Casilina N.17-37 | Sostituzione lampada | 04/12/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 55 W |
| 14 | Richiesta telefonica | 04/12/20 | Settore LL.PP. | Via M. D'Azelio N.5-9 | Sostituzione lampada | 04/12/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |
| 15 | | 04/12/20 | Ghelas | Piazza Umberto I | Natale 2020 | 04/12/20 | Montaggio struttura in ferro per allestimento albero di Natale | | | |
| 16 | | 08/12/20 | Ghelas | Piazza Umberto I | Natale 2020 | 08/12/20 | Fornita assistenza tecnica alla Ditta Agati | | | |
| | | | | | | | Inst. | 1 | Timer | |
| 17 | Richiesta telefonica | 10/12/20 | Settore LL.PP. | Vico Vitruvio N.5 | Sostituzione lampada | 10/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 18 | Richiesta telefonica | 10/12/20 | Settore LL.PP. | Via Attica N.43 | Sostituzione lampada | 10/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | N. | 1 | Fusibile | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portella palo | Grande |
| 19 | Richiesta telefonica | 11/12/20 | Settore LL.PP. | Via Borromini Via Lorenzetti | Sostituzione lampada | 11/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 20 | | 11/12/20 | Ghelas | Piazza Umberto I | Natale 2020 | 11/12/20 | Installazione stella di Natale | | | |
| 21 | | 11/12/20 | Ghelas | Via Nardini Piazzale Chiesa | Natale 2020 | 11/12/20 | Inst. | 4 | Fari Led | 150 W |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|----------------------|----------|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------|--|-----|--------------------------|--------|
| 22 | | 11/12/20 | Ghelas | Viale Mazara del Vallo | Sostituzione lampada | 11/12/20 | Sost. | 4 | Globo completo di staffa | |
| | | | | | | | Sost. | 4 | Lampada Led | 35 W |
| 23 | Richiesta telefonica | 11/12/20 | Settore LL.PP. | Via Garibaldi N.69 | Sostituzione lampada | 11/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 24 | | 11/12/20 | Ghelas | Via Matrice | Sostituzione lampada | 11/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 25 | | 12/12/20 | Ghelas | Zona Pala Cossiga | Chiusura pozzetti | 12/12/20 | Si è provveduto alla chiusura dei pozzetti d'ispezione con cemento e sabbia. | | | |
| 26 | | 12/12/20 | Ghelas | Piazza Umberto I | Natale 2020 | 12/12/20 | Mt. | 200 | Cavo | 3X1.5 |
| | | | | Via S. Valentino | | | N. | 100 | Fascette | pvc |
| | | | | Vico Santa Lucia | | | Montato albero di natale e collegamento impianto elettrico. | | | |
| | | | | Via Gorgia | | | | | | |
| 26 | Richiesta telefonica | 14/12/20 | Settore LL.PP. | Via Appia N.15-23-33 | Controllo impianto | 14/12/20 | Sost. | 3 | Lampada Led | 55 W |
| 27 | Richiesta telefonica | 14/12/20 | Settore LL.PP. | Via Lipari N.26 | Sostituzione lampada | 14/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 28 | Richiesta telefonica | 14/12/20 | Settore LL.PP. | Via Lecce N.402 | Sostituzione lampada | 14/12/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35 W |
| 29 | | 14/12/20 | Ghelas | Via Venezia angolo Via Butera | Natale 2020 | 14/12/20 | Montato albero di natale e collegamento impianto elettrico. | | | |
| 30 | | 14/12/20 | Ghelas | Via Palazzi angolo Via Francia | Natale 2020 | 14/12/20 | Montato albero di natale e collegamento impianto elettrico. | | | |
| 31 | Richiesta telefonica | 14/12/20 | Settore LL.PP. | Via Natoli | Sostituzione lampada | 14/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 32 | Richiesta telefonica | 14/12/20 | Settore LL.PP. | Via G. Cesare N.52 | Sostituzione lampada | 14/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |
| 33 | Richiesta telefonica | 14/12/20 | Settore LL.PP. | Viale Mediterraneo N.34 | Sostituzione lampada | 14/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-------------------------|----------|----------------|--|-------------------------|-----------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------|
| 34 | | 15/12/20 | Ghelas | Rotatorie Via Butera Via Settefarine Ingresso strada per Catania Lungomare | Natale 2020 | 15/12/20 | Montato albero di natale e collegamento impianto elettrico. | | | |
| 35 | | 15/12/20 | Ghelas | Via Venezia angolo Via Niscemi | Installazione Palo | 15/12/20 | Inst. | 4 | Palo della pubblica illuminazione | Mt.7.80 |
| | | | | | | | Mt. | 7 | Treccia nuda | Ø35 |
| | | | | N. | | | 4 | Bullone compresi dadi | Ø12 | |
| | | | | N. | | | 4 | Capicorda | Ø35 | |
| | | | | N. | | | 4 | Pettini | | |
| | | | | Mt. | | | 25 | Cavo fror | 3X2.5 | |
| 36 | Richiesta telefonica | 15/12/20 | Settore LL.PP. | Via Tiburtina N.44 | Sostituzione lampada | 15/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 37 | Richiesta telefonica | 15/12/20 | Settore LL.PP. | Via Cicerone N.23 | Sostituzione lampada | 15/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |
| 38 | Richiesta telefonica | 15/12/20 | Settore LL.PP. | Via Pisa | Installazione faro | 15/12/20 | Inst. | 1 | Faro Led | 50 W |
| 39 | | 17/12/20 | Ghelas | S.S.115 per Manfria | Controllo impianto | 17/12/20 | Ispezionati i pozzetti e sezionata linea per rilevamento guasti. | | | |
| 40 | Richiesta telefonica | 17/12/20 | Settore LL.PP. | Via Damaggio Navarra N.3 | Sostituzione lampada | 17/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| 41 | Richiesta telefonica | 17/12/20 | Settore LL.PP. | Via Bill N.15-35 | Sostituzione lampada | 17/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|------------------|----------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------|----|----------------------|--------|
| 42 | | 17/12/20 | Ghelas | Via Venezia N.247-209-195-197 | Installazione Palo | 17/12/20 | Sost. | 4 | Portella palo | Grande |
| | | | | | | | Sost. | 4 | Conchiglia | Grande |
| | | | | | | | Mt. | 40 | Cavo fror | 3G 1.5 |
| | | | | | | | Inst. | 4 | Braccio curvo | |
| | | | | | | | Sost. | 4 | Lampada V.di S. | 250W |
| | | | | | | | Sost. | 3 | Reattore V.di S. | 250W |
| | | | | | | | Sost. | 4 | Fusibile | |
| 43 | | 18/12/20 | Ghelas | Polizia di Stato | Installazione Palo | 18/12/20 | Sost. | 1 | Portella palo | Grande |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Conchiglia | Grande |
| | | | | | | | Mt. | 10 | Cavo fror | 3G 1.5 |
| | | | | | | | Inst. | 1 | Braccio curvo | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Armaturo Led | 100W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 44 | | 18/12/20 | Ghelas | Via Mozart N.6 | Installazione Palo | 18/12/20 | Sost. | 1 | Portella palo | Grande |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Conchiglia | Grande |
| | | | | | | | Mt. | 10 | Cavo fror | 3G 1.5 |
| | | | | | | | Inst. | 1 | Braccio curvo | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Armaturo Led | 100W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|----------------------|----------|------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|--|----|--------------------------|--------|
| 45 | | 18/12/20 | Ghelas | Vie Cittadine | Natale 2020 | 18/12/20 | Collegamento cavi ed accensione albero di Natale | | | |
| | | | | | | | Mt. | 50 | Cavo | 3X2.5 |
| 46 | | 19/12/20 | Ghelas | Vie Cittadine | Natale 2020 | 19/12/20 | Collegamento alberi di Natale | | | |
| | | | | | | | Mt. | 60 | Cavo | 3X2.5 |
| 47 | | 19/12/20 | Ghelas | Sovrappasso di Via Lecce | Installazione faro | 19/12/20 | Inst. | 1 | Faro Led | 150W |
| 48 | | 19/12/20 | Ghelas | C.V.Emanuele Piazza Salandra | Natale 2020 | 19/12/20 | Installazione luci natalizie. | | | |
| 49 | Richiesta telefonica | 21/12/20 | Assessore Liardo | Giardino dell'Auriga | Controllo impianto | 21/12/20 | Sost. | 7 | Lampada Led | 35W |
| 50 | Richiesta telefonica | 21/12/20 | Assessore Liardo | Via Tresigallo | Controllo impianto | 21/12/20 | Sost. | 7 | Globo completo di staffa | |
| | | | | | | | Mt. | 10 | Lampada Led | 35W |
| 51 | Richiesta telefonica | 21/12/20 | Settore LL.PP. | Quartiere Fondo Iozza | Controllo impianto | 21/12/20 | Sost. | 12 | Lampada Led | 55W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 35W |
| 52 | | 21/12/20 | Ghelas | Viale Mazara del Vallo | Controllo impianto | 21/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Globo completo di staffa | |
| 53 | Richiesta telefonica | 21/12/20 | Settore LL.PP. | Via Matrice | Controllo impianto | 21/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampana | E27 |
| 54 | Richiesta telefonica | 21/12/20 | Settore LL.PP. | Via Parioli N.36 | Controllo impianto | 21/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35W |
| 55 | Progetto Led | 22/12/20 | Ghelas | Cavalcavia Settefarine | Sostituzione armature stradali | 22/12/20 | Sost. | 12 | Armatura Led | 100W |
| 56 | Richiesta telefonica | 22/12/20 | Settore LL.PP. | Quartiere Fondo Iozza | Controllo impianto | 22/12/20 | Sost. | 10 | Lampada Led | 55W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 35W |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|----------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------|--|----|-----------------------|---------|
| 57 | | 22/12/20 | Ghelas | Via Botallo | Controllo impianto | 22/12/20 | Controllati i pozzetti d'ispezione per rilevamento guasto | | | |
| | | | | | | | Sost. | 5 | Lampada Led | 35W |
| | | | | | | | Util. | 3 | Adattatori | E40/E27 |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Portalampada | E27 |
| 58 | email | 01/12/20 | Settore LL.PP. | Via Stravinsky N.68 | Controllo impianto | 23/12/20 | Tagliato e rimosso palo bucato, punto luce messo in sicurezza. | | | |
| | | | | | | | Inst. | 1 | Braccio curvo a muro | |
| | | | | | | | Inst. | 1 | Armatura Led | 50 |
| | | | | | | | Mt. | 15 | Cavo fror | 3G 2.5 |
| | | | | | | | Util. | 2 | Staffe per braccio | |
| | | | | | | | Util. | 1 | Pettine messa a terra | |
| 59 | Richiesta telefonica | 23/12/20 | Settore LL.PP. | Via America N.15 | Controllo impianto | 23/12/20 | Sost. | 1 | Armatura riciclata | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55W |
| 60 | Richiesta telefonica | 23/12/20 | Settore LL.PP. | Cavalcavia Settefarine | Controllo impianto | 23/12/20 | Controllati i pozzetti d'ispezione per rilevamento guasto | | | |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Armatura riciclata | |
| | | | | | | | Util. | 3 | Giunti lineari | |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Lampada Led | 55W |
| 61 | Richiesta telefonica | 23/12/20 | Settore LL.PP. | Via P. harris N.8 | Controllo impianto | 23/12/20 | Sost. | 1 | lampada V.di S. | 150W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 35W |
| 62 | Richiesta telefonica | 23/12/20 | Settore LL.PP. | Via P. Uccello | Controllo impianto | 23/12/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35W |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-------------------------|--------------------|----------------|--|--|-----------|---|-----|--------------------------------------|--------|
| 63 | | 23/12/20 | Ghelas | Via Boccherini | Sostituzione lampada | 23/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35W |
| 64 | Richiesta telefonica | 24/12/20 | Settore LL.PP. | Via Rio de Janeiro | Controllo impianto | 24/12/20 | Sost. | 8 | Lampada Led | 35W |
| 65 | | 24/12/20 | Ghelas | Largo S. Biagio | Natale 2020 | 24/12/20 | Collegamento cavi ed accensione albero di Natale | | | |
| | | | | | | | Mt. | 10 | Cavo | 3X2,5 |
| 66 | | 28/12/20 | Ghelas | Pista ciclabile Macchitella | Passaggio cavi e installazione Palo | 28/12/20 | Mt. | 15 | Treccia nuda | ø35 |
| | | | | | | | Mt. | 65 | Cavo | 3X1.5 |
| | | | | | | | N. | 14 | Bullone | ø35 |
| | | | | | | | N. | 14 | Capicorda | ø35 |
| | | | | | | | Inst. | 9 | Palo della pubblica illuminazione | Mt.4.5 |
| | | | | | | | Mt. | 25 | Tube flessibile | |
| | | | | | | | Mt. | 431 | Cavo budilico | 1X10 |
| | | | | | | | Mt. | 400 | Cavo giallo/verde | 1X16 |
| | | | | | | | Mt. | 320 | Cavo budilico | 1X6 |
| | | | | | | | N. | 2 | Nastro isolante | |
| N. | 10 | Morsetti a pettine | ø35 | | | | | | | |
| 67 | | 29/12/20 | Ghelas | Via Quintilliano angolo Vico Gellio | Controllo impianto | 29/12/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 55W |
| 68 | Richiesta telefonica | 29/12/20 | Settore LL.PP. | Via Portuense II° palo | Controllo impianto | 29/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55W |
| 69 | Richiesta telefonica | 29/12/20 | Settore LL.PP. | Via Tevere N.14 | Controllo impianto | 29/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E40 |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|-------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|-----|-----------------------------------|-----------|
| 70 | Richiesta telefonica | 29/12/20 | Settore LL.PP. | Via Caviaga | Sostituzione armature stradali | 29/12/20 | Sost. | 1 | Armatura stradale | Riciclata |
| | | | | | | | Sost. | 4 | Accenditori | 70/400 |
| | | | | | | | Sost. | 4 | Reattori V. di S. | 150W |
| 71 | Richiesta telefonica | 29/12/20 | Settore LL.PP. | Via Tartaglia N.10 | Controllo impianto | 29/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E40 |
| 72 | | 29/12/20 | Ghelas | Pista ciclabile Macchitella | Passaggio cavi e installazione Palo | 29/12/20 | Mt. | 18 | Treccia nuda | Ø35 |
| | | | | | | | Mt. | 150 | Cavo | 3X1.5 |
| | | | | | | | N. | 9 | Bullone | Ø35 |
| | | | | | | | N. | 9 | Capicorda | Ø35 |
| | | | | | | | Inst. | 9 | Palo della pubblica illuminazione | Mt.4.5 |
| | | | | | | | Mt. | 25 | Tubo flessibile | |
| | | | | | | | N. | 1 | Chiusino in cemento | 50X50 |
| | | | | | | | N. | 1 | Sacco di cemento | |
| | | | | | | | Util. | | Sabbia | |
| | | | | | | | Util. | | Breccia | |
| | | | | | | | Mont. | 12 | Globi | 40 |
| | | | | | | | Util. | 2 | Nastro isolante | |
| Util. | 2 | Nastro vulcanizzante | | | | | | | | |
| Mont. | 12 | Lampade Led | 35W | | | | | | | |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|-------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|-----------|----------------------------|-----|--------------------------------------|--------|
| 73 | | 30/12/20 | Ghelas | Pista ciclabile Macchitella | Passaggio cavi e installazione Palo | 30/12/20 | Mt. | 2 | Treccia nuda | Ø35 |
| | | | | | | | Mt. | 50 | Cavo | 3X1.5 |
| | | | | | | | N. | 2 | Bullone | Ø35 |
| | | | | | | | N. | 2 | Capicorda | Ø35 |
| | | | | | | | Inst. | 1 | Palo della pubblica illuminazione | Mt.4.5 |
| | | | | | | | Mt. | 12 | Tube flessibile | Ø35 |
| | | | | | | | Inst. | 6 | Lampada Led | 35W |
| | | | | | | | Mt. | 10 | Tube corrugato | Ø50 |
| | | | | | | | Inst. | 6 | Globi | 40 |
| | | | | | | | Util. | 6 | Basette | 40 |
| | | | | | | | Util. | 1 | Nastro isolante | |
| | | | | | | | Util. | 1 | Nastro vulcanizzante | |
| | | | | | | | Mt. | 300 | Cavo budilico | 1X10 |
| | | | | | | | Mt. | 70 | Cavo giallo/verde | 1X16 |
| Util. | 8 | Morsetti a pettine | | | | | | | | |
| 74 | | 31/12/20 | Ghelas | Pista ciclabile Macchitella | Installaione chiusini | 31/12/20 | N. | 3 | Chiusino in cemento | 50X50 |
| | | | | | | | N. | 2 | Sacchi di cemento | |
| | | | | | | | Util. | | Sabbia con azolo | |
| | | | | | | | Eseguite opere in muratura | | | |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 75 | | 31/12/20 | Ghelas | Via Pandino | Controllo impianto | 31/12/20 | Sost. | 4 | Lampada Led | 35W |
| 76 | | 31/12/20 | Ghelas | Via Sabbioncello | Controllo impianto | 31/12/20 | Sost. | 2 | Lampada Led | 35W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E27 |
| 77 | | 31/12/20 | Ghelas | Via Brescia | Controllo impianto | 31/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 35W |
| 78 | Richiesta telefonica | 31/12/20 | Settore LL.PP. | Via Amendola N.37 | Controllo impianto | 31/12/20 | Sost. | 1 | lampada V.di S. | 150W |
| 79 | Richiesta telefonica | 31/2/20 | Settore LL.PP. | Via Tindari N.89 | Controllo impianto | 31/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 35W |
| 80 | Richiesta telefonica | 31/12/20 | Settore LL.PP. | Via Niccolini N.7 | Controllo impianto | 31/12/20 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55W |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|----------------------|----------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--|----|---------------------------|-------|
| 1 | 558 | 03/12/20 | VV.UU. | Via Sofrone e zona limotrofa | Zona al buio | 04/12/20 | Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso. | | | |
| 2 | 585 | 09/12/20 | VV.UU. | Via Lussemburgo angolo Via Francia | Plafonira penzolante | 09/12/20 | Riposizionata plafoniera penzolante. | | | |
| 3 | 587 | 23/11/20 | VV.UU. | Via dei Pozzilli N.1 | Palo piegato | 09/12/20 | Tagliato e rimosso palo piegato, punto luce messo in sicurezza. | | | |
| 4 | | 14/12/20 | Ghelas | Via Feace N.42 | Palo incidentato | 14/12/20 | Mt. | 5 | Cavo | 3X1.5 |
| | | | | | | | N. | 2 | Collari | 3//4 |
| | | | | | | | Ripristinato palo della pubblica illuminazione. | | | |
| 5 | | 14/12/20 | Ghelas | Via Botallo | Zona al buio | 14/12/20 | Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso. | | | |
| 6 | Richiesta telefonica | 15/12/20 | Presidente del Consiglio | Sovrappasso di Via Portuense | Zona al buio | 15/12/20 | Inst. | 1 | Faro Led | 150W |
| | | | | | | | Inst. | 1 | Faro Led | 100W |
| 7 | | 15/12/20 | Ghelas | Via Tevere | Rifacimento pozzetto | 15/12/20 | Rifacimento pozzetto d'ispezione rotto | | | |
| | | | | | | | N. | 1 | Sacco di cemento | |
| | | | | | | | N. | 12 | Mattoni pieni | |
| | | | | | | | N. | 1 | Coperchio in cemento | 50X50 |
| 8 | | 15/12/20 | Ghelas | Via Tevere | Zona al buio | 15/12/20 | Ripristinati cavi elettrici bruciati. | | | |
| | | | | | | | Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso. | | | |
| 9 | | 15/12/20 | Ghelas | S.S. per Manfria | Controllo impianto | 15/12/20 | Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso. | | | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Interruttore quadripolare | 80A |
| 10 | 618 | 16/12/20 | VV.UU. | Via Ricasoli e zona limitrofa | Zona al buio | 16/12/20 | Competenza Enel | | | |
| 11 | 623 | 17/12/20 | VV.UU. | Via dei Capperi | Plafoniere penzolanti | 17/12/20 | Rimosse n.3 plafoniere rotte e penzolanti, punto luce messo in sicurezza. | | | |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--|-----------|-----------------------------|--------------|
| 12 | | 18/12/20 | Ghelas | Via Beethoven | Zona al buio | 18/12/20 | Contattata la squadra reperibile Enel | | | |
| 13 | | 18/12/20 | Ghelas | Via P.Picasso Via Vallotti | Zona al buio | 18/12/20 | Aperti e puliti i pozzetti dispezione, controllo linee e prova impianto. | | | |
| 14 | Richiesta telefonica | 28/12/20 | Settore LL.PP. | Via Banti e zona limitrofa | Zona al buio | 28/12/20 | Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso. | | | |
| 15 | Richiesta telefonica | 28/12/20 | Settore LL.PP. | Villetta di Via P. Picasso | Zona al buio | 28/12/20 | Sezionato cavi per rilevamento corto circuito, ripristinato parte dell'impianto. | | | |
| 16 | | 31/12/20 | Ghelas | Via del Perugino | Controllo impianto | 31/12/20 | Sost. | 1 | Armatura stradale | 100W |
| 17 | | 31/12/20 | Ghelas | Via Caviaga | Controllo impianto | 31/12/20 | Sost. | 1 | Armatura stradale | 100W |
| 18 | | 31/12/20 | Ghelas | Via Ravenna | Controllo impianto | 31/12/20 | Sost. | 1 | Armatura stradale | 100W |

| N. | Email Fax Pec | Data | Richiedente | Luogo intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|----------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|---|----|-------------------------|-------|
| 1 | Richiesta telefonica | 01/12/20 | Amministratore Ghelas | Via Botallo e zona limotrofa | Zona al buio | 01/12/20 | Sost. | 1 | Contattore quadripolare | 63 A |
| | | | | | | | Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso. | | | |
| 2 | Richiesta telefonica | 05/12/20 | Coordinatore Ghelas | Vico La Mantia | Cavi in corto | 05/12/20 | Ripristino cavi bruciati nella cassetta. | | | |
| 3 | 572 | 06/12/20 | VV.UU. | Banchina sud Porto rifugio | Plafoniera penzolante | 06/12/20 | Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza. | | | |
| 4 | 572 | 06/12/20 | VV.UU. | Via Caltanissetta N.2 | Plafoniera penzolante | 06/12/20 | Riposizionata plafoniera penzolante. | | | |
| 5 | 573 | 06/12/20 | VV.UU. | Via Donizetti N.28 | Cavo penzolanti | 06/12/20 | Fascettato cavo penzolante | | | |
| 6 | 592 | 09/12/20 | VV.UU. | Via P. Mascagni | Zona al buio | 09/12/20 | Impianto di competenza Enel, si è provveduto a chiamare la loro squadra reperibile. | | | |
| 7 | 600 | 11/12/20 | VV.UU. | Via A. Diaz e zona limitrofa | Zona al buio | 11/12/20 | Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso. | | | |
| 8 | 606 | 12/12/20 | VV.UU. | Via Feace N.42 | Cavi scoperti | 12/12/20 | Cavi messi in sicurezza. | | | |
| 9 | 607 | 13/12/20 | VV.UU. | Via Lipari e zona limitrofa | Zona al buio | 13/12/20 | Disattivato cavo bruciato, ripristino impianto. | | | |
| 10 | Richiesta telefonica | 19/12/20 | Amministratore Ghelas | Via Venezia | Zona al buio | 19/12/20 | Sost. | 1 | Contattore 3F+N | 63A |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Timer astronomico | |
| | | | | | | | Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso. | | | |
| 11 | Richiesta telefonica | 20/11/20 | Coordinatore Ghelas | Viale Mediterraneo e zona limitrofa | Zona al buio | 20/12/20 | Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso. | | | |
| 12 | Richiesta telefonica | 22/12/20 | Sindaco | Via America e zona limitrofa | Zona al buio | 22/12/20 | Impianto funzionante | | | |
| 13 | 637 | 27/12/20 | VV.UU. | Via A. Diaz | Cavi scoperti braccio caduto | 27/12/20 | Impianto di competenza Enel, si è provveduto a chiamare la loro squadra reperibile. | | | |