

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	
1	80	11/01/21	Dirigente Scolastico I.C.S. S. Quasimodo	Plesso centrale Viale Indipendenza	Manutenzione impianto idrico	25/01/21	25/01/21	Sost.	1	Idrosfera global verticale	Lt.200
								Mt.	3	Tubo polietilene	40Ø
								Util.	1	Barilotto in ottone	1"X300
								Util.	1	Valvola sfera	1"
								Util.	4	Riduzione in ottone	1"1/4X1"
								Util.	2	Giunto in ottone	40X1"1/4F
								Util.	1	PP-R GT T	40Ø
								Util.	1	Manicotto in ottone FF	1"1/2
								Util.	1	Nipples in ottone	1"1/2
								Util.	2	Nipples in ottone	1"1/4X1"1/2
								Util.	1	Gomito in ottone MF	1"1/2
								Mt.	1	Tubo polietilene	25Ø
								Util.	1	Giunto M.	1"
								Util.	1	Giunto M	3"4
								Util.	1	Manicotto in ottone doppio tubo	1"x1/4
								Util.	2	Tes in ottone	1"x1/4
								Util.	1	Bocchettone in ottone MF	1"
Util.	1	Bocchettone in ottone MF	3"4								
Util.	1	Bocchettone in ottone MF	1"4								

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	
1	80	11/01/21	Dirigente Scolastico I.C.S. S. Quasimodo	Plesso centrale Viale Indipendenza	Manutenzione impianto idrico	25/01/21	25/01/21	Util.	8	Rotolo teflon	
								Util.	1	Giunto in ottone M.	25X3/4
								Util.	1	Giunto in ottone F.	25X3/4
								Util.	1	Barilotto in ottone	1"1/4X200
								Mt.	12	Tube polietilene	40X4.5
								Util.	2	Gomito 90°	40Ø
								Util.	2	Manicotto	40Ø
								Util.	1	Giunto in ottone F.	40X1"1/4
								Util.	1	Giunto in ottone M.	40X1"1/4
								Util.	1	Riduzione in ottone MF	1"1/2X1"1/4
								Util.	1	Giunto in ottone M.	50X1"1/2
								Util.	1	Valvola sfera	1"1/2
								Util.	7	Gomito in ottone	40X40
								Util.	1	Calotta	50Ø
								Util.	1	Nipples in ottone	1"X1/2
								Util.	1	Valvola sfera MF	1"1/2
								Util.	1	Riduzione in ottone FM	3/4X1/2
Util.	1	Manometro	0 -12 Bar								
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.											

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	
2	5090/2020	22/12/20	Dirigente Scolastico Prof. Rocco Trainiti I.C.S. Gela e Butera	Plesso centrale Via Butera	Manutenzione impianto termico	04/02/21	04/02/21	Sost.	1	Ventilcovettore Galletti Extro F9 L + CB	Cm. 120
								Util.	2	Riduzioni in ottone MF	3/4X1/2
								Util.	2	Rubinetto gas	1"/2
								Util.	2	Flessibile idro MF	3/4 200/400
								Util.	2	Flessibile idro MF	1/2 200/400
								Util.	1	Coppia valvola	3"/8
								Util.	2	Manicotti in ottone	1/2X3/8
								Util.	6	Tasselli con viti e rondelle	12mm
								Sost.	1	Termostato	
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
3	303	20/01/21	Dirigente Scolastico I.C.S. S. Quasimodo	Plesso Giovanni XXIII Via Settefarine	Infiltrazione acqua	03/02/21	03/02/21	Mt²	2	Guaina catramata per tetto	
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
4	221	18/01/21	Dirigente Scolastico I.C. E. Romagnoli	Plesso A. Aldisio Via Cappuccini	Manutenzione impianto idrico	04/02/21	04/02/21	Sost.	3	Raccoglitori acqua	
								Mt.	2	Tubo di scarico	
								N	1	Confezione colla/mastice	
								Kg.	12	Cemento bianco	
								Util.	1	Bombola gas per cannello	
5	Richiesta telefonica	15/01/21	Direttore Tecnico Ghelas	Sede Ghelas ufficio protocollo	Fornitura mensola	15/01/21	15/01/21	Fornitura e posa in opera di n.2 vetri 617 antifortunistico con asole passacarte 90X90			
								Fornitura e posa in opera di n. 2 mensole in legno complete di staffe di fissaggio.			

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	
6	Richiesta telefonica	12/01/21	Coordinatore Ghelas	Palazzo di Città Protocollo generale	Manutenzione porta e serranda	12/01/21	12/01/21	Fornitura e sostituzione vetro opale 100X92			
								Fornitura e sostituzione di n.2 cilindretti per porta.			
								Fornitura e sostituzione n.1 serratura con doppia maniglia.			
7	13	07/01/21	Comando VV.UU.	Comando VV.UU.	Manutenzione porta antipanico	21/01/21	21/01/21	Fornitura e sostituzione di n.1 maniglia antipanico			
8	Email	26/01/21	Settore LL.PP.	I.C.S. G. Verga	Vetro rotto	28/01/21	28/01/21	Fornitura e posa in opera di n.1 vetro 617 antinfortunistico.			
9	46	07/01/21	Dirigente Scolastico I.C.S. G. Verga	Plesso di Via Genova	Manutenzione porta antipanico	29/01/21	29/01/21	Fornitura e sostituzione di n.2 maniglia antipanico			
								Manutenzionata una porta che non si chiudeva.			
10	Richiesta telefonica	01/02/21	Direttore Tecnico Ghelas	Palazzo di Città guardiola custode	Vetro rotto	01/02/21	01/02/21	Fornitura e posa in opera di n.1 vetro 617 antinfortunistico 80X100			
11	Email	03/02/21	Settore LL.PP.	IV Circolo Didattico Via Europa	Plafoniera penzolante	03/03/21	03/03/21	Rimozione plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
12	Email	29/01/21	Settore LL.PP.	I.C.S. S. Quasimodo plesso centrale	Infiltrazione acqua	02/02/21	02/02/21	Util.	1	Sacco di cementite	
								Mt³	1/2	Sabbia	
								Util.	1	Sacco di cemento	
								Mt²	2	Piastrelle per pavimento	
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
13	Email	01/02/21	Settore LL.PP.	Primo Istituto Comprensivo Via Fuentes	Manutenzione impianto termico	02/02/21	02/02/21	Sost.	1	Manometro	0 - 6 Bar
								Sost.	1	Manometro	0 - 12 Bar
								Sost.	1	Valvola a sfera	1/2X12
								Util.	1	Rotolo teflon	
								Util.	1	Manicotto in ottone	1/2X3/8

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	
13	Email	01/02/21	Settore LL.PP.	Primo Istituto Comprensivo Via Fuentes	Manutenzione impianto termico	02/02/21	02/02/21	Util.	1	Gomito in ottone MF	1"/2
								Util.	1	Riduzione in ottone MF	1/2X3/8
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
14	Email	03/02/21	Settore LL.PP.	Torre Servizi Sociali	Manutenzione impianto termico	02/02/21 03/02/21	02/02/21 03/02/21	Mt.	1	Tubo	16X2
								N	1	Tes multiplo	16X16X16
								N	2	Rotolo teflon	
								N	2	Giunto multiplo	16X1/2
								N	1	Valvola a sfera MF	1"/2
								N	1	Tes Multiplo F.	20X1/2X20
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.											
15	Richiesta telefonica	04/02/21	Sindaco	Stanza del Sindaco	Manutenzione impianto elettrico	04/02/21	04/02/21	N	4	Batterie UPS	
								N	1	Alimentatore video	
								N	1	Hard disch	
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
16	Email	04/02/21	Settore LL.PP.	Ufficio stipendi e paghe	Manutenzione impianto elettrico	04/02/21	04/02/21	N	8	Neon Led	18W
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
17	Email	04/02/21	Settore LL.PP.	Scuola L. Pirandello	Manutenzione impianto elettrico	05/02/21	05/02/21	Manutenzionate prese sala professori, corridoio e primo piano			
18	Email	20/01/21	Settore LL.PP.	Settore Sport Turismo	Manutenzione impianto elettrico	09/02/21	09/02/21	N	56	Neon Led	24W
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	
19	Email	11/02/21	Settore Sport Turismo	Pala Cossiga	Riparazione porte	12/02/21	12/02/21	Util.	3	Listelli in legno	10X2X4
								Util.	50	Chiodi	6mm
								Mt.	15	Filo zincato	3mm
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
20	Richiesta telefonica	16/02/21	Coordinatore Ghelas	Plesso di Via Fuentes	Montaggio chiusino	16/02/21	16/02/21	Inst.	1	Chiusino in PVC con telaio	55X55
								Util.	1	Sacco di cemento	
21	Email	26/01/21	Settore LL.PP.	Settore Patrimonio	Manutenzione impianto elettrico	17/02/21	17/02/21	Sost.	30	Neon led	1.20 mt.
								Sost.	6	Neon Led	1.50 mt.
								Sost.	2	Neon Led	60 cm
								Sost.	2	Plafoniere Led	60 cm
22	Email	10/02/21	Settore LL.PP.	Plesso di Via Caviaga	Tombino scoperto	18/02/21	18/02/21	Util.	1	Sacco di cemento	
								Inst.	1	Griglia con telaio	95X95
23		18/02/21	Ghelas	Parcheggio Arena	Sostituzione neon	18/02/21	18/02/21	Sost.	2	Neon Led	24W
24	Email	22/02/21	Settore LL.PP.	Comando VV.UU.	Manutenzione impianto elettrico	23/02/21	23/02/21	Sost.	4	Neon Led	18W
								Sost.	2	Neon Led	9W
25	Email	25/02/21	VV.UU.	Comando VV.UU.	Plafoniera in corto	25/02/21	25/02/21	Mt.	2	Cavo	
								Sezionata e riparata plafoniera.			
								Sost.	1	Neon Led	18W
26	Email	22/02/21	Settore LL.PP.	Palazzo di Città Ufficio stipendi e paghe	Manutenzione impianto idrico	25/02/21	25/02/21	Necessita intervento dello spurgo, avvisato il Settore LL.PP. Per i provvedimenti del caso.			

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	
27		25/02/21	Ghelas	Parcheggio Caposoprano	Manutenzione impianto elettrico	25/02/21 26/02/21	25/02/21 26/02/21	Util.	4	Cassette esterne	20X15
								Util.	4	Raccordi guaine scatola	20Ø
								Mt.	30	Tube corrugato	20Ø
								Inst.	1	Interruttore quadripolare	25A
								Inst.	1	Timer astronomico	
								Inst.	1	Contattore	63A
								Mt.	20	Cavo	3X2.5
								Inst.	3	Fari led	200W
								Mt.	30	Cavo	3X2.5
								Inst.	1	Timer astronomico	
								Util.	30	Fascette	Pvc
								Mt.	12	Tube rigido	
								Util.	4	Curve	32Ø
Util.	4	Raccordi tubo									
28	Email	19/02/21	Settore LL.PP.	Scuola Don Milani Plesso di Via Venezia	Manutenzione impianto idrico	26/02/21	26/02/21	Util.	1	Gomito ottone F.	32X1
								Util.	1	Manicotto ottone	32X32
								Util.	1	Giunto Ottone F.	32X1
								Util.	1	Giunto M.	32X1
								Util.	2	Rotolo teflon	

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	
28	Email	1902/21	Settore LL.PP.	Scuola Don Milani Plesso di Via Venezia	Manutenzione impianto idrico	26/02/21	26/02/21	Util.	1	Nipples in ottone	1"
								Util.	1	Valvola Bocch	
								Util.	1	Gomito F.F.	1"
								Util.	1	Valvola Evol	
								Util.	1	Barilotto in ottone	1X060
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
29		26/02/21	Ghelas	Parcheggio Caposoprano	Parcheggio Caposoprano	26/02/21	26/02/21	Inst.	4	Pali	mt. 4
								Inst.	4	Plafoniereled	100W
								Mt.	100	Cavo	3X2.5
								Util.	4	Snodi per plafoniere	
								Util.	8	Staffe da parete	
								Util.	32	Tasselli con viti e rondelle	14mm