

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Materiale utilizzato e descrizione intervento		
		Ghelas	02/01/20	02/01/20	Manutenzione porta in ferro	Parcheggio Arena	Manutenzione porta in ferro con saldatura delle cerniere e sostituzione serratura.		
		Ghelas	02/01/20	08/01/20	Manutenzione grate di protezione	Parcheggio Arena	Manutenzione grate di protezione con sostituzione di n. 70 barre in ferro zincato Ø 27 del 1° e 2° piano.		
		Ghelas	04/01/20	07/01/20	Manutenzione rete esterna	Campo E. Mattei	Manutenzione rete di recinzione estrena con sostituzione di n. 12 montanti in ferro angolare, ripristinata mt. 60 di rete.		
5428 31/12/19	140401 23/12/19	Settore Affari Legali	07/01/20	07/01/20	Controllo riscaldamento	Settore Affari Legali	Controllo e ripristino impianto di riscaldamento.		
15 07/01/20	35 07/01/20	I.C.S. Salvatore Quasimodo	07/01/20 11/01/20 13/01/20	07/01/20 11/01/20 13/01/20	Controllo impianto idrico	Plesso Giovanni XXIII	Sost.	1	Tee in ottone 32X32X32
							Sost.	2	Gomiti in ottone 32X1 M
							Sost.	2	Manicotti in ottone 32X32
							Sost.	1	Temporizzatore al ciller
							Sost.	1	Rubinetto carico/scarico
							Sost.	1	Flessibile per lavabo
17 07/01/20	45 07/01/20	I.C.S. Salvatore Quasimodo	07/01/20	08/01/20	Manutenzione impianto elettrico	Plesso S. Quasimodo	Sezionato impianto elettrico per rilevamento linea in corto, controllate tutte le cassette di derivazione, prova e ripristino impianto.		
5085 03/12/19	121887 11/11/19	Settore Urbanistica e Territorio	05/12/19 08/01/20 09/01/20 10/01/20	05/12/19 08/01/20 09/01/20 10/01/20	Sostituzione neon	Settore Urbanistica	Sost.	25	Neon 9 W
							Sost.	53	Neon 18 W
							Sost.	24	Neon 24 W

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Materiale utilizzato e descrizione intervento		
5085 03/12/19	121887 11/11/19	Settore Urbanistica e Territorio	08/01/20	08/01/20	Sostituzione neon	Ufficio condoni	Sost.	3	Neon 36 W
						Settore Patrimonio	Sost.	13	Neon 18 W
							Sost.	1	Neon 24 W
	Email 30/12/19	VV.UU.	13/01/20	13/01/20	Controllo impianto idrico	Comando VV.UU.	Sost.	2	Flessibili boiler 1° piano
							Manutenzione cassetta di scarico wc		
							Collegamento elettrico boiler piano terra.		
		Ghelas	13/01/20	13/01/20	Sostituzione neon	Sede Ghelas	Sost.	4	Neon 18 W led
		Settore LL.PP.	13/11/19	29/11/19	Manutenzione infissi	Palazzo di Città	Manutenzione n. 75 infissi		
							Manutenzione n. 65 avvolgibili		
							Mq	11	Tapparelle
							N.	2	Maniglie per infissi
33 08/01/20	64 08/01/20	P. I. Comprensivo	13/01/20 27/01/20	13/01/20 27/01/20	Controllo riscaldamento	Plesso A. Roccella	Controllo e ripristino impianto di riscaldamento.		
66 09/01/20	59 09/01/20	I.C.S. Gela Butera	14/01/20	14/01/20	Controllo riscaldamento	Plesso centrale	Controllo e ripristino impianto di riscaldamento.		
306 20/01/20		I.C.S. Don L. Milani	21/01/20 28/01/20 29/01/20	21/01/20 28/01/20 29/01/20	Controllo riscaldamento	Plesso Piazza Alemanna Costa Zampogna	Controllo e ripristino impianto di riscaldamento.		
							Fornita assistenza tecnica alla ditta esecutrice dei lavori per la messa in marcia e collaudo.		
34 08/01/20		Scuola L. Capuana	24/01/20	24/01/20	Sostituzione neon	Plesso Via Palazzi	Sost.	37	Neon 18 W led
5049 03/12/19	7293 02/12/19	I.C.S. Don L. Milani	24/01/20	24/01/20	Sostituzione vetri rotti	Plesso N. Green	Sost.	2	Vetri "palestra"
504 29/01/20	10680 29/01/20	Settore Affari Legali	29/01/20 30/01/20	29/01/20 30/01/20	Controllo riscaldamento	Settore Affari Legali	Controllo e ripristino impianto di riscaldamento.		

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Materiale utilizzato e descrizione intervento		
450 27/01/20	9577 27/01/20	Settore Tributi	29/01/20	29/01/20	Installazione asciugamani	Settore Tributi	Inst.	2	Asciugamani nel bagno donne.
450 27/01/20	9577 27/01/20	Settore Tributi	29/01/20	29/01/20	Installazione asciugamani	Settore Tributi	Inst.	2	Asciugamani nel bagno uomini.
							N.	4	Interruttori bipolari ticino Matix
							N.	4	Supporti ticino 503 Matix
							N.	8	Tappi ticino 503 Matix
							N.	4	Placche ticino 503 Matix
	118 13/01/20 326 22/01/20	I.C.S. G. Verga	30/01/20	30/01/20	Manutenzione impianto idrico	Plesso Via Salonicco	Ripristino vaso wc staccato, manutenzionato scarico di fondo.		
							Sost.	1	Cassetta di scarico bagno 1° piano
							Sost.	1	Rubinetto aula della ceramica