


**Report**  
**Manutenzione**  
**Pubblica Illuminazione**  
**mease di gennaio 2021**

<b>Tipologia</b>	<b>N.</b>
Interventi U.r.p.	<b>14</b>
Interventi U.r.p. retroattivi	<b>26</b>
Interventi programmati	<b>61</b>
Interventi in emergenza	<b>8</b>
Interventi in reperibilità	<b>11</b>
<b>Totale interventi</b>	<b>120</b>



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	922	05/01/21	Omissis	Via L. Pasteur	Sostituzione lampada	08/01/21	Sost.	1	Lampada led	55W
							Sost.	2	Lampada led	35W
2	922	05/01/21	Omissis	Via Sicani - Via Clendro	Controllo impianto	12/01/21	Sost.	7	Lampada led	55W
							Sost.	2	Portella palo	Piccola
							Mt	60	Cavo fror 3G15	
							Sost.	6	Plafoniere	
3	922	05/01/21	U.r.p.	Via Serpotta	Controllo impianto	14/01/21	Sost.	1	Lampada led	55W
							Sost.	1	Lampada led	35W
							Sost.	2	Portalampada	E27
							Sost.	1	Fusibile	
4	922	05/01/21	Omissis	Via Rubens N.19	Sostituzione lampada	14/01/21	Sost.	1	Lampada led	35W
							Sost.	2	Portalampada	E27
5	922	05/01/21	U.r.p.	Via Pascoli N.1	Sostituzione lampada	14/01/21	Sost.	1	Lampada led	55W
6	922	08/10/21	U.r.p.	Via Albania N.4	Sostituzione lampada	20/01/21	Sost.	1	Lampada led	35W
							Sost.	1	Adattatore	E40/27
							Util.	2	Cappellotti	2.5
7	906	05/01/21	Omissis	Via Flavia N.6	Sostituzione lampada	20/01/21	Sost.	1	Lampada led	55W
							Util.	2	Cappellotti	2.5

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
8	2965	12/01/21	Omissis	Via Aurelia N.10	Sostituzione lampada	20/01/21	Sost.	5	Lampada led	55W
9	2965	12/01/21	Omissis	Via Aurelia N.24	Sostituzione lampada	20/01/21	Sost.	4	Lampada led	55W
							Sost.	2	Portafusibili	
10	922	05/01/21	U.r.p.	Via Palazzi	Sostituzione lampada	22/01/21	Sost.	2	Lampada V. di Sodio	150W
							Sost.	1	Reattore V. di Sodio	150W
							Sost.	1	Accenditore	70X400
11	922	05/01/21	U.r.p.	Via Bernini	Sostituzione lampada	26/01/21	Sost.	1	Lampada led	55W
							Sost.	1	Portalampa	E40
12	922	05/01/21	U.r.p.	Via Ponchielli	Sostituzione lampada	26/01/21	Sost.	1	Lampada led	35W
							Mt.	10	Cavo fror 3G15	2.5
							Sost.	1	Plafoniera	Riciclata
13	922	05/01/21	U.r.p.	Via B. Bonanno N.1	Sostituzione lampada	26/01/21	Sost.	1	Lampada V. di Sodio	150W
14	922	05/01/21	U.r.p.	Via Portuense	Sostituzione lampada	28/01/21	Sost.	1	Lampada led	55W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	107737	10/11/20	U.r.p.	Via Belgio angolo Via Cicerone	Sostituzione lampada	05/01/21	Sost.	2	Lampada Led	35W
							Tagliato e rimosso palo,corroso alla base, punto luce messo in sicurezza			
2	107737	10/11/20	U.r.p.	Via C. Colombo N.126	Faro rotto	08/01/21	Inst.	1	Faro led	100W
3	129698	03/12/20	Omissis	Via Plinio N.8	Sostituzione lampada	13/01/21	Intervento eseguito.			
4	120233	10/11/20	Omissis	Via Plinio N.8	Sostituzione lampada	13/01/21	Sost.	1	Lampada Led	55W
							Sost.	1	Portalampada	E40
5	141153	30/12/21	Omissis	Via Geminiani N.6	Sostituzione lampada	13/01/21	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Sost.	1	Portalampada	E27
6	139524	24/12/20	Omissis	Via Livorno N.360	Sostituzione lampada	14/01/21	Sost.	1	Lampada Led	55W
7	107737	10/11/21	U.r.p.	Via Adriana N.4	Sostituzione lampada	14/01/21	Sost.	1	Lampada Led	55W
8	116474	30/10/21	Omissis	Via Plinio N.8	Sostituzione lampada	14/01/21	Intervento eseguito.			
9	107737	08/10/20	Omissis	Via Messina N.25	Sostituzione lampada	20/01/21	Sost.	1	Armatura stradale riciclata	
							Sost.	1	Lampada Led	55W
							Util.	2	Cappellotti	2.5
10	141153	30/12/20	Omissis	Via Geminiani N.6	Sostituzione lampada	20/01/21	Sost.	2	Lampada Led	35W
							Util.	2	Cappellotti	2.5
11	135058	15/12/20	Omissis	Via Messina N.5	Sostituzione lampada	20/01/21	Sost.	1	Lampada Led	55W
							Util.	2	Cappellotti	2.5

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
12	135076	15/12/20	Omissis	Via Cavalieri N.3	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
13	104577	30/09/20	Omissis	Via Cavalieri N.3	Sostituzione lampada	20/01/21	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Util.	2	Cappellotti	2.5
14	95699	11/09/20	Omissis	Via Pisticci N.10	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
15	81877	30/07/20	Omissis	Via Orzivecchi N.19	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
16	62498	16/06/20	Omissis	Via Orzivecchi N.5	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
17	70088	06/07/20	Omissis	Via Orzivecchi parcheggi	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
18	70088	06/07/20	Omissis	Via Orzivecchi N.19	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
19	54935	27/05/20	Omissis	Via Orzivecchi N.19	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
20	70088	06/07/20	Omissis	Via Orzivecchi parcheggi	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
21	70088	06/07/20	Omissis	Via Orzivecchi N.19	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
22	78015	21/07/20	Omissis	Via Orzivecchi N.19	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
23	78015	21/07/20	Omissis	Via Orzivecchi parcheggi	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
24	78015	21/07/20	Omissis	Via Orzivecchi parcheggi	Sostituzione lampada	20/01/21	Intervento eseguito.			
25	135049	15/12/20	Omissis	Via Brasile N.18	Sostituzione lampada	26/01/21	Intervento eseguito.			
26	118428	04/11/20	Omissis	Via G. Cesare	Sostituzione lampada	27/01/21	Sost.	1	Lampada Led	55W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Progetto Led	04/01/21	Ghelas	Via Caviaga area parcheggi	Manutenzione impianto pubblica illuminazione	04/01/21	Util.	5	Riduzioni 100/50	
							Sost.	9	Globi	
							Sost.	9	Basi per attacco globo	
							Sost.	9	Lampade led	35W
2		04/01/21	Ghelas	Pista ciclabile	Passaggio cavi	04/01/21	Mt.	350	Cavo giallo/verde	1X16
							Inst.	1	Chiusino in cemento	50X50
							Mt.	650	Cavo budilico	1X10
							Mt.	2	Tube corrugato	Ø50
							Util.	2	Rotoli nastro isolante	
3	Progetto Led	05/01/21	Ghelas	Via Sabbioncello area parcheggi	Manutenzione impianto pubblica illuminazione	05/01/21	Sost.	6	Globi	
							Sost.	6	Basi per attacco globi	
							Sost.	6	Lampade led	35W
4	Richiesta telefonica	05/01/21	Settore LL.PP.	Via Pompilio N.4	Controllo impianto	05/01/21	Sost.	1	Lampada led	55W
5	Richiesta telefonica	05/01/21	Settore LL.PP.	Via Casella N.7	Controllo impianto	05/01/21	Sost.	1	Lampada led	55W
6		07/01/21	Ghelas	Via Trieste "cortile"	Controllo impianto	07/01/21	Sost.	1	Lampada led	35W
7		07/01/21	Ghelas	Viale Cortemaggiore angolo Via Caviaga	Controllo impianto	07/01/21	Sost.	1	Armatura stradale a led	100W
8		07/01/21	Ghelas	Viale E. Mattei	Controllo impianto	07/01/21	Sost.	2	Armatura stradale a led	100W
9		07/01/21	Ghelas	Piazza Umberto I	Natale 2020	07/01/21	Scollegamento luminarie natalizie.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
10		08/01/21	Ghelas	Pista ciclabile	Passaggio cavi e installazione pali	08/01/21	Inst.	9	Pali della pubblica illuminazione	Mt.4.50
							Util.	9	Capicorda	Ø35
							Util.	9	Bulloni	Ø35
							Mt.	10	Treccia nuda	Ø35
							Mt.	20	Tube corrugato	
							Mt.	50	Cavo	3X2.5
							Util.	1	Nastro isolante	
Riempimento pozzetti con sabbia e breccia.										
11		08/01/21	Ghelas	Via S. Giorgio N.8	Controllo impianto	08/01/21	Sost.	1	Lampada led	55W
12	Richiesta telefonica	08/01/21	Settore LL.PP.	Via Puglia N.69	Controllo impianto	08/01/21	Sost.	1	Lampada led	35W
13	Richiesta telefonica	08/01/21	Settore LL.PP.	Via Ambrica	Controllo impianto	08/01/21	Sost.	1	Lampada led	55W
14		08/01/20	Ghelas	Vie Cittadine	Natale 2020	08/01/20	Scollegamento luminarie natalizie.			
15		11/01/21	Ghelas	Viale Indipendenza	Ispezione pozzetti	11/01/21	Ispezionati i pozzetti per rilevamento corto circuito.			
16	Progetto Led	11/01/21	Ghelas	Viale E. Mattei	Controllo impianto	11/01/21	Sost.	3	Lampade led	35W
							Sost.	3	Globi completi di staffa	
17	Progetto Led	11/01/21	Ghelas	Viale Mazara del Vallo	Controllo impianto	11/01/21	Sost.	1	Lampada led	35W
							Sost.	1	Globi completi di staffa	
18		11/01/21	Ghelas	Viale Mazara del Vallo	Controllo impianto	11/01/21	Sost.	5	Lampade led	35W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
19		11/01/21	Ghelas	Via Bronte	Controllo impianto	11/01/21	Sost.	8	Lampade led	35W
20		11/01/21	Ghelas	Pista ciclabile	Passaggio cavi e installazione pali	11/01/21	Inst.	3	Pali della pubblica illuminazione	Mt.4.50
							Util.	3	Capicorda	Ø35
							Util.	3	Bulloni	Ø35
							Mt.	6	Treccia nuda	Ø35
							Mt.	20	Tubo corrugato	
							Mt.	15	Cavo	3X1.5
							Util.	2	Rotoli nastro isolante	
							Mt.	25	Tubo	Ø50
							Mt.	50	Cavo budilico	1X10
							Util.	1	Portella palo	Piccola
							Util.	6	Morsetto a pettine	Ø35
21		11/01/21	Ghelas	Vie Cittadine	Natale 2020	11/01/21	Scollegamento luminarie natalizie.			
22		12/01/21	Ghelas	Pista ciclabile	Passaggio cavi e installazione pali	12/01/21	Mt.	70	Cavo budilico	1X10
							Inst.	17	Globi	
							Inst.	17	Lampade led	35W
							N.	1	Sacco di cemento	
							N.	4	Chiusino in cemento	50X50



N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
22		12/01/21	Ghelas	Pista ciclabile	Passaggio cavi e installazione pali	12/01/21	Util.	2	Morsetto a pettine	Ø35
							Mt.	60	Cavo	3X1.5
23	Richiesta telefonica	13/01/21	Settore LL.PP.	Via Recanati N.315	Controllo impianto	13/01/21	Sost.	2	Lampade led	55W
							Sost.	1	Portalampada	E40
							Sost.	1	Fusibile	
24		13/01/21	Ghelas	Piazza Umberto I	Natale 2020	13/01/21 14/01/21	Smontaggio albero di Natale.			
25		13/01/21	Ghelas	Via Plinio N.2	Controllo impianto	13/01/21	Sost.	1	Lampade led	55W
							Sost.	1	Portalampada	E40
							Sost.	1	Armatura stradale a led	Riciclata
26		14/01/21	Ghelas	Vie Cittadine	Natale 2020	14/01/21	Disattivazione alberi di Natale			
27	Richiesta telefonica	14/01/21	Settore LL.PP.	Via Fontanesi N.19	Controllo impianto	14/01/21	Sost.	1	Lampade led	55W
28	Richiesta telefonica	14/01/21	Settore LL.PP.	Via Matteotti	Controllo impianto	14/01/21	Sost.	2	Lampada Led	35W
							Sost.	1	Portalampada	E27
29	Richiesta telefonica	14/01/21	Settore LL.PP.	Via Garibaldi angolo Via Bevilacqua	Controllo impianto	14/01/21	Sost.	1	Lampada Led	35W
30	Richiesta telefonica	14/01/21	Settore LL.PP.	C/so V. Emanuele N.140	controllo impianto	14/01/21	Sost.	1	Armatura stradale a led	30W
31		15/01/21	Ghelas	Vie Cittadine	Natale 2020	15/01/21	Smontaggio albero di Natale.			
32	Progetto Led	18/01/21	Ghelas	Via Orzivecchi	Controllo impianto	18/01/21	Sost.	5	Globi	
							Sost.	5	Lampada Led	35W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
33	Progetto Led	18/01/21	Ghelas	Via Sabbioncello	Controllo impianto	18/01/21	Sost.	3	Globi	
							Sost.	5	Lampada Led	35W
34	Progetto Led	19/01/21	Ghelas	Viale Cortemaggiore angolo Viale E. Mattei	Controllo impianto	19/01/21	Inst.	3	Interruttori magnetotermici	10A
35	Progetto Led	19/01/21	Ghelas	Parcheggio Macchitella	Controllo impianto	19/01/21	Sost.	3	Lampada Led	35W
							Sost.	3	Globi	
36	Progetto Led	19/01/21	Ghelas	Via Orzivecchi	Controllo impianto	19/01/21	Util.	8	Tasselli	Ø6
							Util.	4	Riduzioni 100/60	
							Inst.	4	Globi	
							Sost.	4	Lampada Led	35W
37	Progetto Led	19/01/21	Ghelas	Via Saggiocello	Controllo impianto	19/01/21	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Sost.	1	Globi	
38	Richiesta telefonica	19/01/21	Settore LL.PP.	Via Beltrami N.9	Controllo impianto	19/01/21	Sost.	1	Lampada Led	55W
39	Richiesta telefonica	19/01/21	Settore LL.PP.	Via sansovino N.7	Controllo impianto	19/01/21	Sost.	1	Lampada Led	55W
40	Richiesta telefonica	19/01/21	Settore LL.PP.	Viale Mazara del Vallo	Controllo impianto	19/01/21	Sost.	7	Lampada Led	35W
41	Richiesta telefonica	19/01/21	Settore LL.PP.	Via Adriana N.27	Controllo impianto	19/01/21	Sost.	1	Lampada Led	55W
42	Richiesta telefonica	20/01/21	Settore LL.PP.	Vico D'Anna	Controllo impianto	20/01/21	Inst.	1	Faretto Led	50W
43	Richiesta telefonica	20/01/21	Settore LL.PP.	Via Rosarno N.10	Controllo impianto	20/01/21	Sost.	1	Lampada Led	55W
44	Richiesta telefonica	20/01/21	Settore LL.PP.	Via Alfonsine	Controllo impianto	20/01/21	Sost.	3	Lampada Led	35W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
45	Richiesta telefonica	20/01/21	Settore LL.PP.	Via La Pampa	Installazione palo	20/01/21	Inst.	1	Pali della pubblica illuminazione	Mt.4.50
							Util.	1	Morsetto a pettine	Ø35
							Util.	1	Capicorda	Ø35
							Util.	1	Paletto per messa a terra	
							Mt.	10	Tube flessibile	Ø25
							Mt.	2	Treccia nuda	Ø35
							Sost.	1	Globo completo di supporto	
							Sost.	1	Lampada Led	35W
							Mt.	6	Cavo	3X1.5
							Util.	1	Conchiglia	
Util.	1	Sacco di cemento								
46	Progetto Led	21/01/21	Ghelas	Via Butera da incrocio Via F. Crispi a linea ferrata	Manutenzione impianto pubblica illuminazione	21/01/21	Sost.	10	Armatura stradale a led	50W
							Util.	10	Morsetti	2.5
							Util.	10	Morsetti	6.00
47	Richiesta telefonica	21/01/21	Settore LL.PP.	Via dei Cedri angolo Via delle Acacie	Controllo impianto	21/01/21	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Sost.	1	Adattatore	E40/27
48	Progetto Led	22/01/21	Ghelas	Piazza Martiri della Libertà	Controllo impianto	22/01/21	Sost.	10	Armatura stradale a led	50W
49	Progetto Led	23/01/21	Ghelas	Viale Indipendenza	Controllo impianto	23/01/21	Sost.	4	Armatura stradale a led	50W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
50	Progetto Led	22/01/21	Ghelas	Via Butera da incrocio Via F. Crispi a linea ferrata	Manutenzione impianto pubblica illuminazione	22/01/21	Sost.	8	Armatura stradale a led	50W
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Util.	12	Cappellotti	6mm
							Util.	4	Cappellotti	2.5mm
							Mt.	10	Cavo 3G	1.5
51	Progetto Led	25/01/21	Ghelas	Via Butera da incrocio Via F. Crispi a linea ferrata	Manutenzione impianto pubblica illuminazione	25/01/21	Sost.	7	Armatura stradale a led	35W
							Util.	14	Cappellotti	2.5mm
52	Progetto Led	25/01/21	Ghelas	Viale Indipendenza	Controllo impianto	25/01/21	Sost.	24	Armatura stradale a led	50W
53	Richiesta telefonica	25/01/21	Settore LL.PP.	Via Toscanini N.80	Controllo impianto	25/01/21	Sost.	2	Lampada Led	55W
54		26/01/21	Ghelas	Via Brasile N.18	Controllo impianto	26/01/21	Sost.	1	Plafoniera	Riciclata
55	Progetto Led	26/01/21	Ghelas	Via Butera da incrocio Via F. Crispi a linea ferrata	Manutenzione impianto pubblica illuminazione	26/01/21	Sost.	4	Armatura stradale a led	50W
							Mt.	25	Cavo fror 3G	1.5
56	Progetto Led	26/01/21	Ghelas	Viale Indipendenza	Sostituzione armature	26/01/21	Sost.	4	Armatura stradale a led	50W
57	Progetto Led	27/01/21	Ghelas	Viale Indipendenza	Sostituzione armature	27/01/21	Sost.	10	Armatura stradale a led	50W
							Sost.	5	Fusibili	
							Mt.	20	Cavo fror 3G	2.5
							N.	20	Morsetti a pettine	2.5
58		27/01/21	Ghelas	Via Fleming	Controllo impianto	27/01/21	Sost.	1	Lampada Led	35W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
59	Progetto Led	27/01/21	Ghelas	S.S. 115 per Manfria	Sostituzione armature	27/01/20 28/01/21 29/01/21	Ispezione pozzetti e collegamento cavi			
							Util.	20	Giunti lineari	Ø35
							Util.	1	Nastro isolante	
							Util.	1	Nastro vulcanizzante	
60	Progetto Led	27/01/21	Ghelas	Via Butera da linea ferrata a Via Venezia	Manutenzione impianto pubblica illuminazione	27/01/20 28/01/21	Sost.	4	Armatura stradale a led	100W
							Sost.	4	Armatura stradale a led	50W
							Mt.	40	Cavo fror 3G	2.5
							Util.	16	Morsetti a pettine	
							Sost.	2	Fusibili	
61	Richiesta telefonica	28/01/21	Settore LL.PP.	Via N. Paci N.34	Controllo impianto	28/01/21	Sost.	1	Lampada Led	55W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		07/01/21	Ghelas	Viale Cortemaggiore lato Montelungo	Zona al buio	07/01/21			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
2		07/01/21	Ghelas	Piazza Roma	Zona al buio	07/01/21			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
3	Richiesta telefonica	07/01/21	Settore LL.PP.	Via S.M. degli Angeli	Controllo impianto	07/01/21			Ripristino cavi tranciati dalla Ditta Open Fibra	
							Util.	8	Giunti lineari	Ø16
							Util.	1	Nastro isolante	
							Util.	1	Nastro vulcanizzante	
4	Richiesta telefonica	18/01/21	Coordinatore Ghelas	Via Giusti	Zona al buio	18/01/21	Sost.	1	Contattore	63 A
									Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
5	Richiesta telefonica	19/01/21	Amministratore Ghelas	Viale Indipendenza di fronte Chiesetta S. Antonio	Installazione faro	19/01/21	Mt.	3	Cavo	3X1.5
							Inst.	1	Fato Led	150W
6		21/01/21	Ghelas	Via Butera direzione linea ferrata	Palo divolto	21/01/21			Tagliato e rimosso palo della pubblica illuminazione, punto luce messo in sicurezza.	
7		26/01/21	Ghelas	Via Rio de Janeiro	Manutenzione palo	26/01/21	Mt.	10	Cavo	3X1.5
							Sost.	2	Morsetti a pettine	35mm
							Mt.	10	Tubo flessibile	
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
								Eseguito scavo a mano per passaggio cavo		
8		30/01/21	Ghelas	Via G. Scicolone	Palo divolto	30/01/21			Tagliato e rimosso palo della pubblica illuminazione, punto luce messo in sicurezza.	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	3	02/01/21	VV.UU.	Via Lisia e zona limitrofa	Zona al buio	02/01/21			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
	Richiesta telefonica	02/01/21	Coordinatore Ghelas	Via Magnelli	Zona al buio	02/01/21			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
	Richiesta telefonica	02/01/21	Coordinatore Ghelas	Via P. Picasso	Portella quadro aperta	02/01/21			Manutenzionata e chiusa portella quadro elettrico	
2	6	04/01/21	VV.UU.	Via Puglia e zona limitrofa	Zona al buio	04/01/21			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
3	15	08/01/21	VV.UU.	Via degli Ulivi	Zona al buio	08/01/21			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
4	Richiesta telefonica	09/01/21	Coordinatore Ghelas	Viale Indipendenza	Zona al buio	09/01/21			Sezionato cavi per rilevamento corto, isolata fase, ripristino parte dell'impianto.	
5	19	10/01/21	VV.UU.	Via Ponchielli	Palo pericolante	10/11/20			Palo messo in sicurezza.	
6	18	10/01/21	VV.UU.	Via Lipari e zona limitrofa	Zona al buio	10/11/20			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
7	34	12/01/21	VV.UU.	Via Botta	Palo pericolante	12/01/21			Tagliato e rimosso palo della pubblica illuminazione, punto luce messo in sicurezza.	
8	38	16/01/21	VV.UU.	Via Botallo e zona limitrofa	Zona al buio	16/01/21			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
9	Richiesta telefonica	17/01/21	Amministratore Ghelas	Piazza Trento	Palo divolto	17/01/21			Tagliato e rimosso palo della pubblica illuminazione, punto luce messo in sicurezza.	
10	Richiesta telefonica	23/01/21	Amministratore Ghelas	Via Venezia	Semaforo penzolante	23/01/21			Riposizionato semaforo penzolante.	
11		30/01/21	Coordinatore Ghelas	S.S.115 pe Manfria	Assistenza tecnica	30/01/21	Fornita assistenza tecnica alla squadra Enel per ripristino contatore.			
	Util.						4	Giunti lineari	Ø35	