

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Stabili Comunali**

**Report Mese di giugno 2019**

| Prot. Ghelas     | Prot. Scuola     | Prot. Comune      | Richiedente   | Tipologia Richiesta   | Luogo Intervento                              | Inizio   | Fine     | Tip. | N. | Materiale utilizzato  | Speci. |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|----------|----------|------|----|---|--------|
|                  |                  | 241<br>01/06/19   | VV.UU.<br>Mugavero Laura  | Apertura porte  | Parcheggio<br>Viale<br>Indipendenza           | 01/06/19 | 01/06/19 |      |    | Saldatura delle porte e controllo generale dello stato dell'immobile  |        |
| 1925<br>31/05/19 |                  |                   | Istituto Comprensivo<br>"Don Milani" Prof.<br>Grazio di Bartolo       | Manutenzione impianto elettrico   | Plesso Nicolas Green                          | 03/06/19 | 03/06/19 |      |    | Sistemazione e sostituzione presa rotta   |        |
|                  | 2266<br>04/06/19 |                   | Istituto Comprensivo<br>"S. Quasimodo" Prof.<br>M. Tedesco            | Manutenzione impianto idrico  | Scuola Giovanni XXIII                         | 04/06/19 | 04/06/19 |      |    | Sostituzione di N. 1 condensatore da 25 nF e messa in marcia autoclave  |        |
|                  | 2654<br>03/06/19 |                   | Primo Istituto Comprensivo Prof.ssa Rosalba Marchisciana              | Manutenzione impianto idrico  | Plesso Scuola dell'infanzia "A. Roccella"     | 05/06/19 | 05/06/19 |      |    | Sostituzione di N. 2 WC (mini) per asilo, sostituzione N. 2 cassette scarico WC, sostituzione di N. 2 flessibili e N. 2 minisfera   |        |
|                  |                  | 58343<br>24/05/19 | Settore LL.PP.<br>Dirigente Arch. Tuccio                              | Sistemazione orologio   | Palazzo di Città (orologio torre)             | 06/06/19 | 06/06/19 |      |    | Manutenzione e cablaggio impianto elettrico, montaggio quadro elettrico e faro con prova impianto   |        |
|                  |                  |                   |   |   |   | 07/06/19 | 07/06/19 |      |    |   |        |
| 1973<br>05/06/19 |                  | 58983<br>28/05/19 | Settore Autorità urbana e risorse comunitarie Dirigente Arch. Collura | Manutenzione impianti: idrico climatizzazione, elettrico. Manutenzione finestre | Settore Autorità urbana e risorse comunitarie | 06/06/19 | 06/06/19 |      |    | Accensione impianti di climatizzazione, controllo ciller e collaudo del ciller e fancoil.<br>Pulizia di tutti i fancoil.<br>Ripristino impianto idrico con collaudo e ripristino autoclave.<br>Messa in marcia impianto climatizzazione, ripristino U.T.A., collaudo e pulizia filtri.<br>Sostituzione lampada Apic a parete. |        |
|                  |                  |                   |   |   |   | 07/06/19 | 07/06/19 |      |    |   |        |
|                  |                  |                   |   |   |   | 10/06/19 | 10/06/19 |      |    |   |        |
|                  |                  |                   |   |   |   | 19/06/19 | 19/06/19 |      |    |   |        |
|                  |                  |                   |   |   |   |          |          |      |    |   |        |

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Stabili Comunali**

**Report Mese di giugno 2019**

| Prot. Ghelas     | Prot. Scuola | Prot. Comune      | Richiedente  | Tipologia Richiesta                      | Luogo Intervento                    | Inizio   | Fine     | Tip. | N.   | Materiale utilizzato  | Speci. |
|------------------|--------------|-------------------|--|--|-------------------------------------|----------|----------|------|--|---|--------|
|                  |              | 248<br>06/06/19   | VV.UU.<br>Flavio Riggio                                | Manutenzione sistema dall'allarme        | Viale Indipendenza (Parcheggio)     | 07/06/19 | 07/06/19 |      |  | Rimozione telecamere  |        |
| 2046<br>10/06/19 |              | 63892<br>10/06/19 | Settore ambiente e decoro urbano<br>Arch. S. Nicoletti | Manutenzione impianto di climatizzazione | Settore Ambiente e decoro urbano    | 11/06/19 | 11/06/19 |      |  | Sostituzione N. 1 MegaTiker 125 A non funzionante alimentazione climatizzatore  |        |
|                  |              | 63404<br>07/06/19 | Settore LL.PP.<br>Dirigente Arch. Tuccio               | Manutenzione docce Lungomare             | Lungomare via Federico II di Svevia | 12/06/19 | 12/06/19 |      |  | N. 3 salvavita 16 A, N. 2 paletti messa a terra mt. 1,50, Mt. 20 cavo 3x2,5 mm2 e mt. 10 cavo giallo-verde 4 mm2. Montaggio differenziali per alimentazione docce e paletti per collegamento impianto di terra. |        |
| 2024<br>10/06/19 |              |                   |  | Manutenzione docce Lungomare             | Lungomare Macchitella               | 11/06/19 | 11/06/19 |      |  | Montaggio docce, montaggio pompe sommerse, montaggio press control, collegamenti idrici ed elettrici e collaudo con messa in marcia.  |        |
|                  |              |                   |  |  |                                     | 12/06/19 | 12/06/19 |      |  |   |        |
|                  |              |                   |  |  |                                     | 13/06/19 | 13/06/19 |      |  |   |        |
|                  |              |                   |  |  |                                     |          |          |      |  |   |        |
| 2045<br>10/06/19 |              |                   | Settore LL.PP. Geom.<br>F. Tuccio                      | Manutenzione saracinesca                 | Magazzini via Marsalla LL.PP.       | 12/06/19 | 12/06/19 |      | Sostituzione motore elettrico alza saracinesca completo di elettrofreno e molla. |   |        |
| Richiesto Ghelas |              |                   | Ghelas   | Manutenzione sistema dall'allarme        | Magazzini via Marsala               | 14/06/19 | 14/06/19 |      | Controllo telecamere per punto   |   |        |

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Stabili Comunali**

**Report Mese di giugno 2019**

| <b>Prot. Ghelas</b> | <b>Prot. Scuola</b> | <b>Prot. Comune</b> | <b>Richiedente</b>                                       | <b>Tipologia Richiesta</b>               | <b>Luogo Intervento</b>            | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>Tip.</b> | <b>N.</b> | <b>Materiale utilizzato</b>   | <b>Speci.</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---|---------------|
|                     |                     | Chiamata            | Settore LL.PP.<br>Dirigente Arch. Tuccio                 | Manutenzione sistema dall'allarme        | Settore Manutenzione via Marsala   | 14/06/19      | 14/06/19    |             |           | Controllo e ripristino video registratore bloccato e telecamere   |               |
| 2080<br>12/06/19    | 2789<br>12/06/19    |                     | Gela IV ex VI circolo<br>Dirigente Sandra Scicolone      | Manutenzione impianto di climatizzazione | Sede L. Capuana di via Palazzi 148 | 17/06/19      | 17/06/19    |             |           | Pulizia filtri condizionatori di tutta la scuola  |               |
| 2146<br>14/06/19    |                     |                     | Settore LL.PP.<br>Dirigente Arch. Tuccio                 | Manutenzione impianto di climatizzazione | Settore LL.PP. di via Marsala      | 18/06/19      | 18/06/19    |             |           | Ripristino tubo scarico condensa climatizzatore   |               |
| 2091<br>12/06/19    | 2790<br>12/06/19    |                     | Primo Istituto Comprensivo Prof.ssa Rosalba Marchisciana | Manutenzione impianto elettrico          | Scuola dell'infanzia A. Roccella   | 21/06/19      | 21/06/19    |             |           | Recupero chiavi mensa scuola A. Roccella per problema di corto. Ripristino interruttore generale trovato staccato all'interno della stanza mensa. |               |
|                     |                     | 68121<br>20/06/19   | Settore Bilancio<br>Dirigente Dott. Depetro              | Installazione cassetta di sicurezza      | Settore Bilancio                   | 21/06/19      | 21/06/19    |             |           | Montaggio N. 1 cassetta di sicurezza pronto soccorso  |               |
|                     | 3009<br>24/06/19    |                     | Primo Istituto Comprensivo Prof.ssa Rosalba Marchisciana | Manutenzione impianto idrico             | Scuola dell'infanzia A. Roccella   | 24/06/19      | 24/06/19    |             |           | Intercettazione perdita acqua lavello cucina e chiusura acqua dello stesso lavello  |               |
| 1843<br>24/05/19    |                     |                     | Personale  | Manutenzione impianto idrico             | Palazzo di Città (orologio torre)  | 24/05/19      | 24/05/19    |             |           | Sostituzione N. 1 Monoblocco del lavabbo e sostituzione chiusure singole esterne  |               |
|                     |                     | Chiamata            | Settore LL.PP.<br>Dirigente Arch. Tuccio                 | Manutenzione impianto elettrico          | Settore LL.PP. di via Marsala      | 24/06/19      | 24/06/19    |             |           | Ripristino e montaggio N. batteria 7 A per U.P.S. per ripristino bobine cabina elettrica uffici per mancanza corrente elettrica                   |               |

**Ghelas Multiservizi S.p.A.**  
**Manutenzione Stabili Comunali**

**Report Mese di giugno 2019**

| Prot. Ghelas     | Prot. Scuola     | Prot. Comune  | Richiedente  | Tipologia Richiesta               | Luogo Intervento                     | Inizio   | Fine     | Tip. | N. | Materiale utilizzato   | Speci. |
|------------------|------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------|----|--|--------|
|                  | 1921<br>20/06/19 |   | Istituto Comprensivo "San Francesco"                               | Manutenzione impianto idrico      | Plesso "P.E. Giudice" di via Niscemi | 25/06/19 | 25/06/19 |      |    | Sostituzione di N. 2 valvole di non ritorno e sostituzione di N. 2 valvole a sfera per dosatore d'aria e messa in marcia autoclave |        |
| 2226<br>20/06/19 | 3307<br>19/06/19 |   | Istituto Comprensivo "G. Verga"                                    | Manutenzione impianto antincendio | Plesso via Salonicco                 | 26/06/19 | 26/06/19 |      |    | Ripristino e avviamento autoclave dovuto a pompa in camptazione. Serraggio rubinetto antincendio                                   |        |
|                  |                  | 11902/212<br>22/06/19<br>(prot. Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Gela) | Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Gela di via Venezia, 441 | Manutenzione impianto elettrico   | Comando Carabinieri via Venezia, 441 | 28/06/19 | 28/06/19 |      |    | N. 32 neon 18 W<br>N. 32 starter 4-22W<br>N. 5 neon 36 W<br>N. 5 starter 4-80 W  |        |