

Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
206 del 28/03/21	VV.UU.	Caduta calcinacci	Via Juvara N.71	28/03/21	28/03/21	Area messa in sicurezza con transennamento				Maganuco
						N.	20	Tondini in ferro		
						N.	20	Tappi copri tondino		
						Mt.	50	Rete alta visibilità		
						N.	1	Rotolo nastro segnaletico		
						N.	1	Matassina fil di ferro		
Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
212 del 29/03/21	VV.UU.	Caduta calcinacci	Via Venezia N.558	29/03/21	29/03/21	Area messa in sicurezza con transennamento				Calato
						N.	4	Tondini in ferro		
						N.	4	Tappi copri tondino		
						Mt.	30	Rete alta visibilità		
						N.	1	Rotolo nastro segnaletico		
						N.	1	Matassina fil di ferro		