


Tipologia	N.
Interventi su richieste U.R.P.	52
Interventi su richieste U.R.P. retroattive	70
Interventi su richieste U.R.P. online	4
Interventi programmati	46
Interventi d'emergenza	25
Interventi in reperibilità	11
Totale interventi	208

Per richiesta d'intervento in emergenza e/o reperibilità si intende quella proveniente dal Settore Manutenzione - Forze dell'Ordine, privati cittadini, che deve essere eseguita con priorità assoluta al fine di tutelare la pubblica incolumità.



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	116638	06/11/18	Omissis	Via Recanati	Zona al buio	08/11/18	Intervento già eseguito.			
2	118752	12/11/18	Omissis	Vico Plauto	Zona al buio	13/11/18	Necessita scavo, già comunicato al Settore LL.PP.			
3	118752	12/11/18	Omissis	Via Lo Surdo	Ricollocazione palo	14/11/18	Competenza Settore LL.PP.			
4	118130	08/11/18	Omissis	Via Cleandro	Sostituzione lampada	14/11/18	Sost.	1	Fusibile	
5	118130	08/11/18	Omissis	Via F. Redi	Zona al buio	14/11/18	Regolazione timer			
6	118130	08/11/18	Omissis	Via Artigiani	Zona al buio	14/11/18	Impianto funzionante			
7	116638	06/11/18	Omissis	Via Artigiani	Zona al buio	14/11/18	Impianto funzionante			
8	118752	12/11/18	Omissis	Vico Arcadia	Sostituzione lampada	15/11/18	Già evasa			
9	118130	08/11/18	Omissis	C/so S. Aldisio 38	Sostituzione lampada	16/11/18	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	70 W
10	116638	06/11/18	Omissis	Via Artigiani N. 10	Sostituzione lampada	16/11/18	Mancano N. 2 pali e globi			
11	118130	08/11/18	Omissis	Via Omero	Sostituzione lampada	16/11/18	Ripristino impianto.			
12	116638	06/11/18	Omissis	Via Cagliari N. 9	Sostituzione lampada	16/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Mt.	3	Cavo Fror	3X1,5
13	118130	08/11/18	Omissis	Via Volta N. 21-29	Sostituzione lampada	16/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
14	116638	06/11/18	Omissis	Via Mendel	Sostituzione lampada	16/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Mt.	3	Cavo Fror	3X1,5
15	116638	06/11/18	Omissis	Via Strauss N. 18	Sostituzione lampada	16/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
16	118752	12/11/18	Omissis	Via Bernini N. 52	Sostituzione lampada	19/11/18	Cambio fase dal pozzetto d'ispezione.			
17	116638	06/11/18	Omissis	Via Bernini N. 52	Sostituzione lampada	19/11/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
18	118130	08/11/18	Omissis	Via Pegusa N. 20	Sostituzione lampada	19/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
19	121283	16/11/18	Omissis	Via Selce N. 6	Sostituzione lampada	20/11/18	Intervento già eseguito.			
20	121283	16/11/18	Omissis	Via Strauss N. 18	Sostituzione lampada	20/11/18	Intervento già eseguito.			
21	121283	16/11/18	Omissis	Via B. Bonanno angolo Via S. Giacomo	Sostituzione lampada	20/11/18	Competenza Enel (0044)			
22	121283	16/11/18	Omissis	Via Licata N. 16	Sostituzione lampada	20/11/18	Intervento già eseguito.			
23	118130	08/11/18	Omissis	Via B. Bonanno angolo Via S. Giacomo	Sostituzione lampada	20/11/18	Competenza Enel (0044)			
24	118130	08/11/18	Omissis	Via E. Guttadauro N. 34	Sostituzione lampada	20/11/18	Intervento già eseguito.			
25	116638	06/11/18	Omissis	Via Aristide N. 10	Sostituzione lampada	20/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
26	118752	12/11/18	Omissis	Via Aristide N. 10	Sostituzione lampada	20/11/18	Intervento già eseguito.			
27	116638	06/11/18	Omissis	Via F. Redi	Sostituzione lampada	20/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
28	116638	06/11/18	Omissis	Via Licata N. 16	Sostituzione lampada	20/11/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
29	121283	16/11/18	Omissis	Via Parnaso 44	Sostituzione lampada	21/11/18	Intervento già eseguito.			
30	116638	06/11/18	Omissis	Via Creta 7	Sostituzione lampada	21/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
31	121283	16/11/18	Omissis	Via Parnaso 44	Sostituzione lampada	21/11/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
32	121283	16/11/18	Omissis	Via Retimo 3	Ricollocazione palo	21/11/18	Sistemazione palo illuminazione divelto			
33	121283	16/11/18	Omissis	Via Retimo 3	Sostituzione lampada	21/11/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
34	121283	16/11/18	Omissis	Via Berzelius	Zona al buio	21/11/18	Sost.	3	Lampada Led	55 W
35	12283	16/11/18	Omissis	P.zza Calvalrio ang. Via Gelone	Sostituzione lampada	22/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
36	121283	16/11/18	Omissis	Via Bernini N. 52	Palo con dispersione	22/11/18	Non si riscontra nessuna dispersione. Palo illuminazione mantenuto e funzionante			
37	121283	16/11/18	Omissis	Via A. Volta 21/29	Sostituzione lampada	22/11/18	Ripristino cavo bruciato all'interno del pozzetto d'ispezione			
38	121283	16/11/18	Omissis	Via Danimarca 48	Sostituzione lampada	22/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
39	121731	19/11/18	Omissis	Via A. Vespucci 12	Sostituzione lampada	22/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
40	122276	20/11/18	Omissis	Via Feace 125	Ricollocazione plafoniera	22/11/18	Competenza Settore LL.PP. (ricollocazione Plafoniera)			
41	122276	20/11/18	Omissis	Via Falcone	Sostituzione lampada	22/11/18	Intervento già eseguito.			
42	121283	16/11/18	Omissis	Via Gorgia 46/48	Sostituzione lampada	26/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Fusibile	
43	121731	19/11/18	Omissis	Via Gorgia 6	Sostituzione lampada	26/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
44	121283	16/11/18	Omissis	Via Pignatelli 124/126	Ricollocazione plafoniera	28/11/18	Competenza Settore LL.PP.			
45	121283	16/11/18	Omissis	Via Pignatelli 124/126	Ricollocazione plafoniera	28/11/18	Competenza Settore LL.PP.			
46	121731	19/11/18	Omissis	Via Tevere 82/84	Sostituzione lampada	28/11/18	Sost.	1	Fusibile	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
47	12283	16/11/18	Omissis	Via Canalotto 28	Sostituzione lampada	28/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
48	121283	16/11/18	Omissis	Via Geminiani N. 24	Sostituzione lampada	29/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Mt.	6	Cavo Fror	3X1,5
49	121731	19/11/18	Omissis	Via Geminiani N. 24	Sostituzione lampada	29/11/18	Intervento già eseguito.			
50	116638	06/11/18	Omissis	Via Geminiani N. 24	Sostituzione lampada	29/11/18	Intervento già eseguito.			
51	121283	16/11/18	Omissis	Via Geminiani N. 24	Sostituzione lampada	29/11/18	Intervento già eseguito.			
52	122276	20/11/18	Omissis	Via Geminiani N. 24	Sostituzione lampada	29/11/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	11165	29/01/18	Omissis	Via Pignatelli di fronte ex cinema Ariston	Sostituzione lampada	02/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
2	109777	17/10/18	Omissis	Via Feace N. 25	Ricollocazione plafoniera	02/11/18	Manca plafoniera, comunicare al Settore LL.PP.			
3	112253	23/10/18	Omissis	Via Italia N. 7	Sostituzione lampada	02/11/18	Sost.	1	Fusibile	
4	112253	23/10/18	Omissis	Via Pignatelli N. 124	Sostituzione lampada	02/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
5	112253	23/10/18	Omissis	Via Forlì N. 71	Sostituzione lampada	05/11/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
6	112253	23/10/18	Omissis	Via Monza N. 175	Sostituzione lampada	05/11/18	Competenza Enel			
7	112253	23/10/18	Omissis	Via Africa N. 4	Cavi scoperti	05/11/18	Ripristino cavi sfiammati nella cassetta di derivazione.			
8	112253	23/10/18	Omissis	Via Africa angolo Guatemala	Sostituzione lampada	05/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
9	112253	23/10/18	Omissis	Via Feace N. 125	Ricollocazione plafoniera	05/11/18	Manca plafoniera, comunicare al Settore LL.PP.			
10	109165	16/10/18	Omissis	Via degli Appennini dopo il fungo	Ricollocazione plafoniera	05/11/18	Manca plafoniera, comunicare al Settore LL.PP.			
11	112250	23/10/18	Omissis	Via G. Gentile N. 4	Sostituzione lampada	06/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
12	50573	07/05/18	Omissis	Via Ascoli ultimo palo	Sostituzione lampada	06/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
13	109777	17/10/18	Omissis	Via Iacopo da Lentini	Zona al buio	07/11/18	Mancano i globi, comunicare al Settore LL.PP.			
14	72864	23/06/18	Omissis	Piazza S. Rocco	Sostituzione lampada	07/11/18	Intervento già eseguito.			
15	109636	29/09/18	Omissis	Piazza S. Rocco	Sostituzione lampada	07/11/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
16	40761	10/04/18	Omissis	Via Ascoli ultimo palo	Sostituzione lampada	07/11/18	Intervento già eseguito.			
17	130467	15/11/17	Omissis	Via Artigiani dietro palazzina N. 18	Sostituzione lampada	08/11/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
18	131761	17/11/17	Omissis	Via Artigiani dietro palazzina N. 18	Sostituzione lampada	08/11/18	Intervento già eseguito.			
19	21407	21/02/18	Omissis	Via Artigiani palazzina N. 18 piazzale	Sostituzione lampada	08/11/18	Intervento già eseguito.			
20	106600	10/10/18	Omissis	Via Falcone	Sostituzione lampada	08/11/18	Ripristino fase in corto.			
21	87899	09/08/18	Omissis	Via E. Romagnoli N. 34	Sostituzione lampada	08/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
22	94269	05/09/18	Omissis	Via G.B. Mironi N. 4	Sostituzione lampada	08/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
23	134827	24/11/17	Omissis	Via G.B. Mironi N. 4	Sostituzione lampada	08/11/01	Intervento già eseguito.			
24	7960	22/01/18	Omissis	Via G. Gentile N. 14	Sostituzione lampada	08/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
25	102960	01/10/18	Omissis	Via L. Loria N. 6	Sostituzione lampada	06/11/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
26	112253	23/10/18	Omissis	Via L. Loria N. 6	Sostituzione lampada	06/11/18	Intervento già eseguito.			
27	109165	16/10/18	Omissis	Via P. Uccello N. 81	Sostituzione lampada	12/11/18	Sost.	1	Fusibile	
28	65883	13/06/18	Omissis	Via Gorgia N. 13	Sostituzione lampada	12/11/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
29	51402	08/05/18	Omissis	Via Gorgia N. 13	Sostituzione lampada	12/11/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
30	112253	23/10/18	Omissis	Via Lombardini	Sostituzione lampada	12/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta fusibile	
31	109777	17/10/18	Omissis	Via Livorno N. 280	Sostituzione lampada	12/11/18	Intervento già eseguito.			
32	112253	23/10/18	Omissis	Via N. Guttadauro	Sostituzione lampada	12/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
33	99431	20/09/18	Omissis	Via Omero	Zona al buio	12/11/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
34	101516	26/09/18	Omissis	Via Chopin N. 9	Sostituzione lampada	12/11/18	Intervento già eseguito.			
35	39806	09/04/18	Omissis	Via Parioli	Sostituzione lampada	12/11/18	Intervento già eseguito.			
36	45505	20/04/18	Omissis	Via Parioli	Sostituzione lampada	12/11/18	Intervento già eseguito.			
37	100931	25/09/18	Omissis	Via Lecce N. 414	Sostituzione lampada	13/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
38	102960	01/10/18	Omissis	Via Monza dopo N. 416	Sostituzione lampada	13/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
39	109165	16/10/18	Omissis	Via Ausonia	Sostituzione lampada	13/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
40	112253	23/10/18	Omissis	Via F. Savà N. 2	Sostituzione lampada	13/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
41	106600	10/10/18	Omissis	Via Bevilacqua N. 62	Sostituzione lampada	13/11/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
42	112253	23/10/18	Omissis	Via Tiepolo n. 38	Sostituzione lampada	13/11/18	Necessita sostituzione plafoniera, comunicato al Settore LL.PP.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
43	107085	11/10/18	Omissis	Via Danimarca N. 48	Sostituzione lampada	16/11/18	Sost.	1	Fusibile	
							Mt.	3	Cavo Fror	3X1,5
44	42774	13/04/18	Omissis	C/so V. Emanuele N.95	Sostituzione lampada	19/11/18	Sost.	2	Lampada di Sodio Vapori	150 W
							Sost.	2	Reattore di Sodio Vapori	150 W
							Sost.	2	Fusibile	
45	85346	01/08/18	Omissis	Via Mameli N. 2-12	Sostituzione lampada	20/11/18	Intervento già eseguito.			
46	21407	21/02/18	Omissis	Piazzale S. Faustina	Zona al buio	20/11/18	Intervento già eseguito.			
47	91714	28/08/18	Omissis	Via I. Concezione N. 21	Sostituzione lampada	20/11/18	Intervento già eseguito.			
48	91714	28/08/18	Omissis	Via I. Concezione N. 21	Sostituzione lampada	20/11/18	Intervento già eseguito.			
49	46228	23/04/18	Omissis	Via Berzelius angolo Via Venezia	Sostituzione lampada	20/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
50	59831	28/05/18	Omissis	Piazza Eleusi	Zona al buio	20/11/18	Intervento già eseguito.			
51	59831	28/05/18	Omissis	Via del Fieno	Zona al buio	20/11/18	Intervento già eseguito.			
52	59831	28/05/18	Omissis	Via Attica	Zona al buio	20/11/18	Intervento già eseguito.			
53	108808	09/10/18	Omissis	Via S.Salvo N. 2	Sostituzione lampada	20/11/18	Intervento già eseguito.			
54	108808	09/10/18	Omissis	Via S.Salvo N. 2	Sostituzione lampada	20/11/18	Sost.	1	Fusibile	
55	87899	09/08/18	Omissis	Via Bernini N. 90	Sostituzione lampada	20/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
56	102960	01/10/18	Omissis	Via Bernini N. 90	Sostituzione lampada	20/11/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
57	112253	23/10/18	Omissis	Via Guardi 23	Sostituzione lampada	20/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo piccola	
58	106600	10/10/18	Omissis	Via Isola delle Femmine	Sostituzione lampada	21/11/18	Intervento già eseguito.			
59	77910	11/07/18	Omissis	Via Isola delle Femmine	Sostituzione lampada	21/11/18	Intervento già eseguito.			
60	76040	06/07/18	Omissis	Via Acaia 33	Sostituzione lampada	21/11/18	Lampade funzionanti. Necessita la sostituzione dei globi perche			
61	100931	25/09/18	Omissis	Via Acaia 33	Sostituzione lampada	21/11/18	Lampade funzionanti. Necessita la sostituzione dei globi perche rovinati			
62	20691	20/02/18	Omissis	Via Acaia 33	Sostituzione lampada	21/11/18	Lampade funzionanti. Necessita la sostituzione dei globi perche rovinati			
63	7960	22/01/18	Omissis	Via Acaia 33	Sostituzione lampada	21/11/18	Lampade funzionanti. Necessita la sostituzione dei globi perche rovinati			
64	108808	09/10/18	Omissis	Via Acaia 33	Sostituzione lampada	21/11/18	Lampade funzionanti. Necessita la sostituzione dei globi perche rovinati			
65	100440	24/09/18	Omissis	Via Falcone	Sostituzione lampada	22/11/18	Sost.	4	Lampada Vapori di Sodio	250W
							Sost.	1	Porta fusibile	
							Sost.	2	Fusibile	
66	28323	09/03/18	Omissis	Via Falcone	Sostituzione lampada	22/11/18	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	250W
							Sost.	3	Fusibile	
67	97730	14/09/18	Omissis	Via Guardi 23	Sostituzione lampada	22/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
68	68440	19/06/18	Omissis	Via Guardi 23	Sostituzione lampada	22/11/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
69	35905	27/03/18	Omissis	Via Taranto 27	Sostituzione lampada	26/11/18	Sost.	1	Fusibile	
70	109165	16/10/18	Omissis	Via Padova N. 290	Sostituzione lampada	29/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. Online	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	337	08/10/18	Omissis	Via Arcadia	Sostituzione lampada	15/11/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
2		29/08/18	Omissis	Via Arcadia	Sostituzione lampada	15/11/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
3	287	30/08/18	Omissis	Via Creta	Sostituzione lampada	21/11/18	Intervento già eseguito.			
4		29/08/18	Omissis	Via Creta	Sostituzione lampada	21/11/18	Intervento già eseguito.			

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Ghelas	Via Plinio N. 42	Sostituzione lampada	02/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
2	Ghelas	Via Teocrito N. 6	Sostituzione lampada	02/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
3	Settore LL.PP. Prot. 116164 05/11/18	Via Nomentana Via Tuscolana	Assistenza tecnica	05/11/18 06/11/18	Fornita assistenza tecnica alla ditta Edilsommy 2011 Srl per lavori di ripristino guasti.			
4	Settore LL.PP. Prot. 116164 05/11/18	Via Livorno	Assistenza tecnica	05/11/18 06/11/18	Fornita assistenza tecnica alla ditta Edilsommy 2011 Srl per lavori di ripristino guasti.			
					Sost.	1	Lampada Led	55 W
5	Settore LL.PP. Prot. 116164 05/11/18	Via Arcadia S.S. 115	Assistenza tecnica	07/11/18	Fornita assistenza tecnica alla ditta Edilsommy 2011 Srl per lavori di ripristino guasti.			
6	Ghelas	Via Artigiani N. 10	Controllo impianto	07/11/18	Sost.	2	Lampada Led	35 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 27
					Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
7	Ghelas	Via S.M. degli Angeli palo N. 72	Sostituzione lampada	07/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
8	Ghelas	Via delle Mandorle N. 4	Sostituzione lampada	07/11/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
9	Ghelas	Via Basile N. 12	Sostituzione lampada	08/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
10	Ghelas	Via Calamide N. 10	Sostituzione lampada	08/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
11	Ghelas	Via Albinoni N. 12	Sostituzione lampada	08/11/18	Sost.	3	Lampada Led	55 W
12	Settore LL.PP. Prot. 116164 05/11/18	Via della Menta delle Ginestre	Assistenza tecnica	08/11/18	Fornita assistenza tecnica alla ditta Edilsommy 2011 Srl per lavori di ripristino guasti.			
					Ripristino fase nei pozzetti d'ispezione.			
13	Ghelas	Via Fontanarossa	Sostituzione lampada	09/11/18	Sost.	3	Lampada Led	35 W
14	Ghelas	Via Parioli	Sostituzione lampada	09/11/18	Sost.	3	Lampada Led	35 W
15	Ghelas	Via B. Croce N. 33	Sostituzione lampada	09/11/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
16	Ghelas	Via Cagliari N. 2	Sostituzione lampada	09/11/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
17	Ghelas	Via Juvara N. 32	Sostituzione lampada	09/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
18	Ghelas	Via De Curtis	Sostituzione lampada	09/11/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
19	Ghelas	Via F. Redi N. 14	Sostituzione lampada	12/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
20	Ghelas	Via Caravaggio N. 21	Sostituzione lampada	12/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
21	Ghelas	Via Muratori N. 85	Sostituzione lampada	12/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
22	Ghelas	Via Fiume N. 5	Sostituzione lampada	13/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
23	Settore Sport Turismo	Palacossiga	Controllo impianto	13/11/18	Disattivato gruppo elettrogeno collegato il 07/08/18 e ripristino cavi elettrici come da progetto.			
24	Ghelas	Via Diomede N. 2	Sostituzione lampada	14/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
25	Ghelas	Via Europa	Sostituzione lampada	15/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
26	Ghelas	Via Salerno	Sostituzione lampada	16/11/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
27	Ghelas	Via Parnaso	Sostituzione lampada	16/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
28	Ghelas	Via Settefarine N. 108	Rimozione palo	19/11/18	In seguito all'intervento eseguito nella nottata precedente, si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo incidentato.			
29	Ghelas	V.le Indipendenza angolo Cortemaggiore	Sostituzione lampada	19/11/18	Sost.	2	Lampada Led	55 W
30	Ghelas	Via Mameli	Sostituzione lampada	19/11/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
31	Settore LL.PP. Prot. 120179 14/11/18	S.P. N. 186 C/da Piana Marina	Controllo impianto dal palo 214- 220	19/11/18	Eseguito sopralluogo con Arch. S. Nicoletti, Geom. F. Pillitteri e capo cantoniere della provincia.			
32	Ghelas	Via Licata	Sostituzione lampada	20/11/18	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	250 W
33	Ghelas	Via T. di Manfria pali n. 223-224	Sostituzione lampada	20/11/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
34	Ghelas	Via T. di Manfria pali n. 220-221-222	Sostituzione lampada	20/11/18	Pali n. 220 -221 mancano le plafoniere			
					Palo n. 222 rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
35	Ghelas	Palazzo di Città	smontaggio luminarie	20/11/18	Smontaggio luminarie terrazzo Palazzo di Città e portati in discarica presso la Tecra SS. 117			
36	Ghelas	Via Falcone	Sostituzione lampada	43425	Sost.	8	Lampada Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	5	Reattore Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	2	Accenditore	70x400

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
37	Ghelas	Via Toscanini ang. Boito	Sostituzione lampada	23/11/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
					Sost.	1	Lampada Led	55 W
38	Ghelas	Via Seneca	zona al buio	23/11/18	In seguito all'intervento eseguito in reperibilità si è provveduto a prestare assistenza tecnica ala ditta per il ripristini dell'impianto con passaggio cavi e giunzione all'interno dei pozzetti. Verifica e prova Impianto			
39	Ghelas	SS. 115 Gela/Licata	zona al buio	28/11/18	Ripristino fase staccata momentaneamente per problemi di corto.Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino impianto.			
40	Ghelas	Via Gagini 80	Sostituzione lampada	28/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
41	Ghelas	Via Sicilia 131	Sostituzione lampada	28/11/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
					Sost.	1	Lampada Led	55 W
42	Ghelas	Via Fiume N. 5	Sostituzione lampada	28/11/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
43	Ghelas	Via Pignatelli N. 161	Sostituzione lampada	29/11/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
					Sost.	1	Lampada Led	55 W
44	Ghelas	Via Sassari N. 52	Sostituzione lampada	29/11/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
					Mt.	4	Cavo fror	3X1,5
45	Ghelas	Via Serpotta angolo Via Butera	Controllo impianto	30/11/18	Necessita scavo per sostituzione cavi in corto.			
46	Ghelas	Piazza S. Francesco	Controllo impianto	30/11/18	Ripristino fari terrazza Palazzo di Città.			

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
----	-------------	------------------	----------------------	-----------	------	----	----------------------	--------

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Comandante C. Marchese Richiesta telefonica	Vie cittadine	Assistenza tecnica	02/11/18	Fornita assistenza tecnica per installazione telecamere, con i tecnici del comando VV.UU.			
2	Ghelas	Poggio Blasco	Zona al buio	02/11/18	Sost.	1	Fotocellula	
3	Ghelas	Via Fontanarossa - Via Falcone Via Calabria	Zona al buio	02/11/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
4	VV.UU. Prot. 491 06/11/18	Via P. La Rosa di fronte IPSIA	Pozzetto scoperto	06/11/18	Sost.	1	Coperchio in cemento	40X40
5	Comandante C. Marchese Richiesta telefonica	Vie cittadine	Assistenza tecnica	06/11/18	Fornita assistenza tecnica per installazione telecamere, con i tecnici del comando VV.UU.			
6	Ghelas	Via S. Valentino	Cavi scoperti	08/11/18	Sost.	2	Portelle palo	Grandi
7	Ghelas	Viale Indipendenza angolo Viale E. Mattei	Plafoniera penzolante	08/11/18	Rimossa plafoniera rotta e penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
8	Ghelas	Via F. Redi (villetta)	Zona al buio	09/11/18	Sost.	1	Timer	
9	Settore Ambiente Dott. W. Cosentino Richiesta telefonica	Capitaneria di Porto	Installazione bandierine	12/11/18	Fornita assistenza con piattaforma aerea per installazione bandierine.			
10	Settore Ambiente Dott. R. Incardona Richiesta telefonica	Cimitero Farello	Controllo impianto	12/11/18	Disattivato e messo in sicurezza condizionatore in corto, ripristinato impianto.			
11	Ghelas	Via della Menta e zona limitrofa	Zona al buio	12/11/18	Sost.	3	Porta fusibili	
					Sost.	3	Fusibili	
					Ripristino interruttore differenziale staccato.			

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
12	Comandante C. Marchese Richiesta telefonica	Vie cittadine	Assistenza tecnica	12/11/18			Fornita assistenza tecnica per installazione telecamere, con i tecnici del comando VV.UU.	
13	Protezione Civile Richiesta telefonica	Via Ossidiana	Insegna luminosa pericolante	13/11/18			Riposizionata insegna luminosa.	
14	Settore LL.PP. Richiesta telefonica	Via Morselli vicino Fortè	Palo corroso	14/11/18			Si è provveduto al taglio del palo, alla rimozione e al trasporto in cantiere tramite camion, punto luce messo in sicurezza	
15	Settore LL.PP. Richiesta telefonica	Via Meli	Palo corroso	14/11/18			Si è provveduto al taglio del palo, alla rimozione e al trasporto in cantiere tramite camion, punto luce messo in sicurezza	
16	Ghelas	Via Ara Pacis N. 5	Plafoniera penzolante	14/11/18			Sistemazione braccio plafoniera.	
17	Ghelas	S.S. 115 per Licata	Zona al buio	14/11/18			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino impianto.	
18	Comandante C. Marchese Richiesta telefonica	Vie cittadine	Assistenza tecnica	15/11/18			Fornita assistenza tecnica per installazione telecamere, con i tecnici del comando VV.UU.	
19	Ghelas	Via Morselli ultimo palo	Palo corroso	15/11/18			Tagliato, rimosso e trasportato in cantiere palo coorso, punto luce messo in sicurezza.	
20	Comandante C. Marchese Richiesta telefonica	Vie cittadine	Assistenza tecnica	16/11/18			Fornita assistenza tecnica per installazione telecamere, con i tecnici del comando VV.UU.	
21	Comandante C. Marchese Richiesta telefonica	Vie cittadine	Assistenza tecnica	22/11/18			Fornita assistenza tecnica per installazione telecamere, con i tecnici del comando VV.UU.	
22	Comandante C. Marchese Richiesta telefonica	Vie cittadine	Assistenza tecnica	27/11/18			Fornita assistenza tecnica per installazione telecamere, con i tecnici del comando VV.UU.	

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
23	Chiamata telefonica cittadino	Via Federico II di Svevia (Vicino Via del fiume Gela)	Palo caduto	28/11/18	Si è provveduto al taglio del palo, alla rimozione e al trasporto in cantiere tramite camion, punto luce messo in sicurezza			
24	Ghelas	Via Sabbioncello	Portella quadro elettrico aperta	30/11/18	Sost.	1	Lucchetto	
25	Comandante C. Marchese Richiesta telefonica	Vie cittadine	Assistenza tecnica	30/11/18	Fornita assistenza tecnica per installazione telecamere, con i tecnici del comando VV.UU.			

N.	Email Fax	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Richiesta telefonica	0311/18	Settore LL.PP. Arch. S. Nicoletti	Via degli Ulivi	Zona al buio	03/11/18	Sost.	1	Teleruttore 3F+N	63 A
							Mt.	1	Cavo	1X1,5
							Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
2	Prot. 499	08/11/18	VV.UU.	C/so S. Aldisio tratto Via Cappuccini Largo S. Biagio	Zona al buio	08/11/18	Si riscontra portella quadro elettrico aperta, con interruttori staccati, si è provveduto al ripristino degli interruttori e alla chiusura portella quadro.			
3	Richiesta telefonica	10/11/18	Settore Ambiente Ing. O. Marino	Via Settefarine Km. 3	Assistenza tecnica	10/11/18	Fornita assistenza tecnica			
4	Prot. 510	14/11/18	VV.UU.	C/so S. Aldisio tratto Via Cappuccini Largo S. Biagio	Zona al buio	14/11/18	Si riscontra portella quadro elettrico aperta, con interruttori staccati, si è provveduto al ripristino degli interruttori e alla chiusura portella quadro.			
5	Prot. 515	16/11/18	VV.UU.	Via Recanati	Zona al buio	16/11/18	Impianto funzionante, si riscontra qualche lampada spenta.			
6	Mail	19/11/18	Carabinieri	Via Settefarine N. 109	Palo divelto	19/11/18	Causa incidente stradale si riscontra palo divelto, si è provveduto a mettere in sicurezza l'impianto rinviando a domani mattina la rimozione del palo. Fiat Panda targa CY578AW.			
7	Prot. 530	22/11/18	VV.UU.	Via Seneca	Zona al buio	22/11/18	Riscontrato tratto della Via Seneca al buio per mancanza di alimentazione. Si rimanda sopralluogo poiché la via è interessata da scavi e chiusa con transenne			
8	Prot. 532	23/11/18	VV.UU.	Via delle sorbe	Zona al buio	23/11/18	Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino impianto.			
9	Richiesta telefonica	24/11/18	Commissario Straordinario	Stadio Comunale	Lavori di messa in sicurezza	24/11/18	Sistemazione n. 3 porte in ferro (saldatura cerniere e anelli per lucchetti). N. 3 lucchetti e consegna chiavi al custode. Smontaggio Tabelloni pericolanti			
10	Prot. 534	24/11/18	VV.UU.	Via Artigiani	Zona al buio	24/11/18	Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino impianto.			
11	Prot. 543	27/11/18	VV.UU.	Via S. Sebastiano	Palo divelto	27/11/18	Taglio e rimozione del palo caduto.			