

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Materiale utilizzato e descrizione intervento		
4014 16/10/19	4017 16/10/19	Dirigente I.C. San Francesco	04/11/19	04/11/19	Intervento di un fabbro	Plesso P.E. Giudici	Sost.	2	Maniglioni antipanico
							manutenzionata porta ingresso principale		
3727 30/09/19		Dirigente Settore Risorse Umane	08/11/19	08/11/19	Intervento di un fabbro	Settore anagrafe	Sost.	1	Serratura completa di cilindretto.
4120 21/10/19	112928 21/10/19	Dirigente Settore Patrimonio	11/11/19	11/11/19	Intervento di un fabbro	Settore patrimonio	Sost.	1	Serratura completa di cilindretto.
	5216 18/11/19	Dirigente I.C.S. G. Verga	15/11/19	15/11/19	Interventi elettricista	Plesso Via Salonicco	Controllo e ripristino impianto in corto corridoio 1° piano		
3905 10/10/19	4572 10/10/19	Dirigente I.C.S. G. Verga	22/11/19	22/11/19	Interventi elettricista	Plesso Via Salonicco	Sost.	1	Interruttore Matix
							Sost.	1	Supporto Matix
							Sost.	2	Tappi Matix
							Sost.	1	Placca a tre posti Matix
							Bagno 1° piano		
		Ghelas	29/11/19	29/11/19	Chiusura porte	Parcheggio Arena	Chiuse n. 2 porte esterne con lamiera 13X220		
	129820 28/11/19	Settore LL.PP.	02/12/19	17/12/19	Scialbatura centri cottura	Madre Teresa di Calcutta	Scialbatura locali centro cottura		
Costa Zampogna									
S. Quasimodo									
A. Roccella									
5047 03/12/19	5478 02/12/19	I.C.S. G.Verga	04/12/19	04/12/19	Impianto elettrico in corto	Plesso Via Salonicco	Impianto funzionante.		
4926 26/11/19	4948 26/11/19	Direzione Didattica L. Capuana	05/12/19	05/12/19	Manutenzione impianto elettrico	Plesso Via B. Croce	Sost.	4	Neon cm. 120
	Richiesta telefonica	Amministratore Ghelas	12/12/19	12/12/19	Sostituzione serrature	Sede Ghelas	Sost.	2	Serratura completa di cilindretto.

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Materiale utilizzato e descrizione intervento		
	Richiesta telefonica	Segretario G. Sacco	12/12/19	12/12/19	Impianto elettrico in corto	Plesso E. Mattei	Controllo impianto elettrico per rilevamento corto circuito, ripristino cavi bruciati, prova e ripristino impianto.		
	Richiesta telefonica	Settore LL.PP.	12/12/19	12/12/19	Intervento di un fabbro	Via G. Mendel	Per sopralluogo e controllo aperta recinzione in ferro, apertura tetto di termo copertura sotto passaggio binari della ferrovia, chiusura di tutto. Utilizzato gruppo elettronico a nolo.		
	5511 11/12/19	Dirigente I.C. San Francesco	13/12/19	13/12/19	Intervento di un idraulico	Plesso P.E.Giudici	Sost.		

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Materiale utilizzato e descrizione intervento		