


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
mese di novembre 2020

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	4
Interventi U.r.p. retroattivi	38
Interventi programmati	64
Interventi in emergenza	9
Interventi in reperibilità	7
Totale interventi	122



Report mese di maggio 2020



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	116981	08/11/20	Omissis	Via F. Listz N.41	Sostituzione lampada	08/11/20	Sost.	1	Lampada led	55 W
2	116986	08/11/20	Omissis	Via Parioli N.36	Sostituzione lampada	12/11/20	Intervento già eseguità			
3	107737	10/11/20	U.R.P.	Via Ascoli angolo Via Darwin	Sostituzione lampada	20/11/20	Sost.	2	Lampada led	55 W
4	116981	08/11/20	Omissis	Via XXIV Maggio N.22	Sostituzione lampada	27/11/20	Competenza Enel			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	65974	24/06/20	Omissis	Via S. Beatrice	Sostituzione lampada	02/11/20	Sost.	1	Lampada led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
2	69567	02/11/20	Omissis	Via S. Beatrice	Sostituzione lampada	02/11/20	Intervento già eseguito			
3	71836	09/07/20	Omissis	Via S. Beatrice	Sostituzione lampada	02/11/20	Intervento già eseguito			
4	87852	17/08/20	Omissis	Via S. Beatrice	Sostituzione lampada	02/11/20	Intervento già eseguito			
5	97090	15/09/20	Omissis	Via Modena	Sostituzione lampada	02/11/20	Sost.	1	Lampada led	55 W
							Sost.	1	Lampada led	35 W
							Util.	1	Adattatore	E40/E27
6	116476	30/10/20	Omissis	Via Modena	Sostituzione lampada	03/11/20	Intervento già eseguito			
7	57845	04/06/20	Omissis	Via Sisifo N.70	Sostituzione lampada	04/11/20	Intervento già eseguito			
8	83906	04/08/20	Omissis	Via Sisifo N.70	Sostituzione lampada	04/11/20	Intervento già eseguito			
9	62498	16/06/20	Omissis	Via Sisifo N.70	Sostituzione lampada	04/11/20	Intervento già eseguito			
10	54191	25/05/20	Omissis	Via Sisifo N.70	Sostituzione lampada	04/11/20	Intervento già eseguito			
11	74755	16/07/20	Omissis	Via Prospero n.74	Sostituzione lampada	04/11/20	Sost.	1	Lampada led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
12	93037	03/09/20	Omissis	Via Barbabianca N.16	Sostituzione lampada	04/11/20	Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	1	Fusibile	
13	90866	27/08/20	Omissis	Via Biviere	Sostituzione lampada	04/11/20	Intervento già eseguito			
14	101640	24/09/20	Omissis	Via Jacopo da Lentini	Sostituzione lampada	04/11/20	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
15	107737	08/10/20	Omissis	Via Canada N.23	Sostituzione lampada	06/11/20	Sost.	1	Lampada led	55 W
16	115222	27/10/20	Omissis	Via Toscana	Sostituzione lampada	09/11/20	Competenza Enel			
17	116474	30/10/20	Omissis	Via Toscana	Sostituzione lampada	09/11/20	Competenza Enel			
18	107737	08/10/20	Omissis	Via Stoppani N.81	Sostituzione lampada	09/11/20	Sost.	2	Lampada led	35 W
							Sost.	2	Portalampada	E 27
19	95699	11/09/20	Omissis	Via Spilamberto N.10	Sostituzione lampada	09/11/20	Sost.	1	Lampada led	35 W
20	19006	17/02/20	Omissis	Via G. Blanco N.9	Sostituzione lampada	09/11/20	Sost.	1	Lampada led	55 W
21	107737	08/10/20	Omissis	Via Spilamberto N.10	Sostituzione lampada	10/11/20	Intervento già eseguito			
22	116474	30/10/20	Omissis	Via Marconi N.20	Sostituzione lampada	12/11/20	Intervento già eseguito			
23	107737	08/10/20	U.r.p.	Via Galileo Ferraris	Sostituzione lampada	12/11/20	Sost.	1	Lampada led	35 W
							Sost.	1	Portella palo	Piccola
24	107737	08/10/20	U.r.p.	Via E. Romagnoli N.128	Sostituzione lampada	19/11/20	Sost.	1	Lampada led	35 W
25	896	07/01/20	Omissis	Via Matorana N.61	Sostituzione lampada	20/11/20	Sost.	1	Lampada led	35 W
26	53362	22/05/20	Omissis	Via Garibaldi N.39	Sostituzione lampada	20/11/20	Sost.	2	Lampada led	35 W
27	98123	17/09/20	Omissis	Via Smecca	Sostituzione lampada	20/11/20	Sost.	3	Lampada led	35 W
28	81087	29/07/20	Omissis	Via Garibaldi N.69	Sostituzione lampada	20/11/20	Sost.	1	Lampada led	35 W
29	96595	04/09/20	Omissis	Via Ivrea N.28	Sostituzione lampada	20/11/20	Intervento già eseguito			
30	97094	15/09/20	Omissis	Via Ivrea N.28	Sostituzione lampada	20/11/20	Intervento già eseguito			
31	115222	27/10/20	Omissis	Via Ischia N.95	Sostituzione lampada	20/11/20	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
32	115222	27/10/20	Omissis	Via Ischia N.95	Sostituzione lampada	20/11/20	Intervento già eseguito			
33	116474	30/10/20	Omissis	Via Flavia N.16	Sostituzione lampada	27/11/20	Sost.	4	Lampada led	55 W
34	94075	07/09/20	Omissis	Via Tina Pica	Sostituzione lampada	30/11/20	Intervento già eseguito			
35	54935	27/05/20	Omissis	Via Biviere	Sostituzione lampada	30/11/20	Intervento già eseguito			
36	65974	24/06/20	Omissis	Via Biviere	Sostituzione lampada	30/11/20	Intervento già eseguito			
37	93037	03/09/20	Omissis	Via Tuscolana N.11	Sostituzione lampada	30/11/20	Sost.	1	Lampada led	55 W
38	107737	08/10/20	U.r.p.	Via India N.10	Sostituzione lampada	30/11/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta fusibile	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Richiesta telefonica	02/11/20	Settore LL.PP.	Via Enna	Controllo impianto	02/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
2	Richiesta telefonica	02/11/20	Settore LL.PP.	Via Scontrino	Controllo impianto	02/11/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Riposizionato faro penzolante			
3		03/11/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Controllo impianto	03/11/20	Riempimento pozzetti d'ispezione con sabbia.			
4		03/11/20	Ghelas	Viale Mediterraneo	Rimozione varica elettrica	03/11/20	Rimosse cariche elettriche dalle auto comunali e depositane nel garage di Via Madonna del Rosario			
5	Richiesta telefonica	03/11/20	Settore LL.PP.	Via S.M. di Gesù N.5	Controllo impianto	03/11/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70/400
6	Richiesta telefonica	03/11/20	Settore LL.PP.	Via I. Stravinsky N.68	Controllo impianto	03/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
7	Richiesta telefonica	03/11/20	Settore LL.PP.	Via Sofrone N.94	Controllo impianto	03/11/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Util.	1	Adattatore	E40/E27
8	Richiesta telefonica	04/11/20	Settore LL.PP.	C/so S. Aldisio	Controllo impianto	04/11/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
9	Richiesta telefonica	04/11/20	Settore LL.PP.	Via Martorana N.7	Controllo impianto	04/11/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
10	Richiesta telefonica	04/11/20	Settore LL.PP.	Via Sisifo	Controllo impianto	04/11/20	Sost.	3	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70/400

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
11	Progetto Led	05/11/20	Ghelas	Via Jacopo da Lentini	Sostituzione lampade	05/11/20	Sost.	10	Globi	40ø
							Sost.	10	Lampada Led	35 W
							Sost.	10	Portalampada	E 27
							Sost.	6	Fusibili	
							Util.	40	Bunnoncini	
							Util.	40	Viti	
							Mt.	5	Cavo 3X1.5	
12		05/11/20	Ghelas	Via Marconi N.22	Controllo impianto	05/11/20	Sost.	1	Globo	40ø
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Ripristinato braccio a muro			
13		10/11/20	Ghelas	Via Margi N.11	Controllo impianto	10/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
14	Richiesta telefonica	10/11/20	Settore LL.PP.	Via Palazzi angolo Via S. Lo Piano	Controllo impianto	10/11/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
15		10/11/20	Ghelas	Viale Indipendenza N.64	Controllo impianto	10/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
16	Richiesta telefonica	10/11/20	Settore LL.PP.	Stazione FF.SS.	Passaggio cavi	10/11/20	Passaggio cavi elettrici collegamento all'impianto prove e ripristino dello stesso.			
17	Progetto Led	10/11/20	Ghelas	Via Licata	Sostituzione armature stradali	10/11/20	Sost.	3	Accenditore	70/40
							Sost.	3	Portella palo	Grande
							Sost.	3	Conchiglie	Grande
							Sost.	3	Fusibili	
							Mt.	40	Cavo fror 3G	1.5

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
17	Progetto Led	10/11/20	Ghelas	Via Licata	Sostituzione armature stradali	10/11/20	Sost.	3	Armature stradali	
							Sost.	3	Braccio curvo	
							Sost.	3	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	3	Pettini	
							Sost.	3	Capicorda	
							Sost.	18	Prigionieri esagonali	
							Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di Sodio	150 W
18	Progetto Led	11/11/20	Ghelas	Via Madonna del Rosario	Sostituzione armature stradali	11/11/20	Sost.	3	Portalampada	E 40
							Sost.	5	Portella palo	Grande
							Sost.	5	Conchiglie	Grande
							Sost.	6	Fusibili	
							Mt.	50	Cavo fror 3G	1.5
							Sost.	5	Armature stradali	
							Sost.	5	Braccio curvo	
							Sost.	5	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	5	Pettini	
							Sost.	5	Capicorda	
Sost.	30	Prigionieri esagonali								

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
19	Richiesta telefonica	11/11/20	Settore LL.PP.	Via Monfalcone N.22	Controllo impianto	11/11/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Portalampada	E 27
20	Richiesta telefonica	11/11/20	Settore LL.PP.	Via Lisia N.106	Controllo impianto	11/11/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Adattatore	E40/E27
21	Progetto Led	12/11/20	Ghelas	Via Falcone	Sostituzione armature stradali	12/11/20	Sost.	3	Accenditore	70/400
							Sost.	3	Portella palo	Grande
							Sost.	3	Conchiglie	Grande
							Sost.	6	Fusibili	
							Mt.	60	Cavo fror 3G	1.5
							Sost.	6	Armature stradali	
							Sost.	3	Braccio curvo	
							Sost.	3	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	3	Pettini	
							Sost.	3	Capicorda	
							Sost.	18	Prigionieri esagonali	
Sost.	6	Lampada Vapori di Sodio	150 W							
Sost.	6	Reattore Vapori di Sodio	150 W							
22	Richiesta telefonica	12/11/20	Settore LL.PP.	Via Domenicana N.1	Controllo impianto	12/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
23		12/11/20	Ghelas	Via Giardinelli	Controllo impianto	12/11/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
24	Richiesta telefonica	13/11/20	Settore LL.PP.	Via Bacetilide	Controllo impianto	13/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
25	Richiesta telefonica	13/11/20	Settore LL.PP.	Via Selce	Controllo impianto	13/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
26	Richiesta telefonica	13/11/20	Settore LL.PP.	Via Islanda N.2	Controllo impianto	13/11/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
27		13/11/20	Ghelas	Via Sammartini angolo Via Simonetti	Controllo impianto	13/11/20	Sost.	6	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
28	Progetto Pali	13/11/20	Ghelas	Via S. Cristoforo	Sostituzione armature stradali	13/11/20	Sost.	2	Braccio palo	
							Sost.	2	Conchiglie	Grande
							Sost.	2	Portella palo	Grande
							Sost.	2	Fusibili	
							Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	12	Prigionieri esagonali	
							Sost.	2	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	2	Pettini	
Sost.	2	Capicorda								
29		16/11/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Riempimento pozzetti	16/11/20	Utilizzato 1/2 Mt ³ di sabbia per riempimento pozzetti d'ispezione.			
30	Progetto Pali	16/11/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Passaggio cavi	16/11/20	Mt.	316	Cavo	1X10
							Util.	10	Muffole	55 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
31	Progetto Led	16/11/20	Ghelas	Via Niscemi nei pressi FF.SS.	Sostituzione armature stradali	16/11/20	Sost.	1	Armature stradali	
							Sost.	1	Braccio curvo	
							Mt.	10	Cavo fror 3G	
							Sost.	1	Pettini	
							Sost.	1	Capicorda	
							Sost.	1	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	1	Conchiglie	Grande
							Sost.	1	Portella palo	Grande
32	Progetto Led	16/11/20	Ghelas	Via Modigliani N.24-52	Sostituzione armature stradali	16/11/20	Sost.	2	Armature stradali Led	50 W
							Sost.	2	Adattatore per armature	
							Mt.	20	Cavo fror 3G	
							Sost.	2	Pettini	
							Sost.	2	Capicorda	
							Sost.	2	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	2	Conchiglie	Grande
							Sost.	2	Portella palo	Grande
33	Richiesta telefonica	16/11/20	Settore LL.PP.	Via Dinamane	Controllo impianto	16/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	1	Fusibili	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
34		16/11/20	Ghelas	Pista ciclabile Macchitella	Installazione pali	16/11/20	Inst.	10	Pali mt.4.50	
							Inst.	6	Pozzetti in cemento completi di chiusino	50X50
							Mt.	50	Cavo budilico	1X6
							Mt.	10	Treccia nuda	25mm
							Mt.	10	Tube flessibile	25mm
35	Progetto Led	16/11/20	Ghelas	Via Mongibello	Sostituzione armature stradali	16/11/20	Sost.	1	Armature stradali Led	55 W
							Sost.	1	Braccio curco	
							Mt.	10	Cavo fror 3G	
							Sost.	1	Pettini	
							Sost.	1	Capicorda	
							Sost.	1	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	1	Conchiglie	Grande
							Sost.	1	Portella palo	Grande
36		17/11/20	Ghelas	Pista ciclabile Macchitella	Controllo impianto	17/11/20	Sost.	5	Globi completi di staffa	
							Sost.	5	Lampada Led	55 W
							Sost.	3	Portella palo	Piccole
							Sost.	3	Conchiglie	Piccole
							Mt.	15	Cavo	3X1.5
										Controllo pozzetti di ispezione.

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
37	Progetto Led	17/11/20	Ghelas	Via Niscemi nei pressi FF.SS.	Sostituzione armature stradali	17/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Conchiglie	Grande
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Fusibili	
							Mt.	10	Cavo fror 3G	
							Sost.	1	Armatura	Riciclata
							Sost.	1	Braccio curvo	
							Util.	6	Prigionieri esagonali	
							Util.	1	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	1	Pettini	
Sost.	1	Capicorda								
38	Richiesta telefonica	18/11/20	Settore LL.PP.	Villetta di Via Magnelli	Controllo impianto	18/11/20	Sost.	6	Lampada Led	35W
39		19/11/20	Ghelas	Pista ciclabile Macchitella	Controllo impianto	19/11/20	Mt.	10	Cavo	1X10
							Inst.	2	Plafoniere Led compreso tranchetti	50W
							Inst.	3	Globi completi di staffa	
							Sost.	3	Lampade Led	35W
							Inst.	4	Pozzetti in cemento completi di chiusino	40X40
							Util.	1	Sacco di cemento	
Mt.	10	Cavo	3X1.5							

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
40	Richiesta telefonica	19/11/20	Settore LL.PP.	Via Niscemi ingresso Stadio	Installazione faro	19/11/20	Inst.	1	Faro alogeno	Riciclato
							Mt.	20	Cavo fror 3G	2.5
41	Progetto Led	19/11/20	Ghelas	Via Cicerone N.153	Sostituzione armature stradali	19/11/20	Sost.	1	Conchiglie	Grande
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Adattatore per armature	
							Sost.	1	Fusibili	
							Mt.	10	Cavo fror 3G	
							Sost.	1	Armatura Led	50W
							Sost.	1	Braccio curvo	
							Util.	6	Prigionieri esagonali	
							Util.	1	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	1	Pettini	
Sost.	1	Capicorda								
42		23/11/20	Ghelas	Via Ischia - Via Termini	Controllo impianto	23/11/20	Sost.	4	Lampade Led	35W
43		23/11/20	Ghelas	Via Aurelia	Controllo impianto	23/11/20	Sost.	4	Lampade Led	55W
44		20/11/20	Ghelas	Villetta di Via Magnelli	Controllo impianto	20/11/20	Sost.	20	Lampade Led	35W
45		21/11/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Passaggio cavi	21/11/20	Mt.	434	Cavo budilico	1X10
							Util.	8	Muffole	
46		20/11/20	Ghelas	Via Parnaso N.64	Controllo impianto	20/11/20	Sost.	1	Lampade Led	55W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
47	Progetto Led	19/11/20	Ghelas	Via Albinoni	Sostituzione armature stradali	19/11/20	Sost.	1	Conchiglie	Grande
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Adattatore per armature	
							Sost.	1	Fusibili	
							Mt.	10	Cavo fror 3G	
							Sost.	1	Armatura Led	50W
							Sost.	1	Braccio curvo	
							Util.	6	Prigionieri esagonali	
							Util.	1	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	1	Pettini	
48	Progetto Led	20/11/20	Ghelas	Via Pontina	Sostituzione armature stradali	20/11/20	Sost.	1	Conchiglie	Grande
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Adattatore per armature	
							Sost.	1	Fusibili	
							Mt.	10	Cavo fror 3G	
							Sost.	1	Armatura Led	50W
							Sost.	1	Braccio curvo	
							Util.	6	Prigionieri esagonali	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
48	Progetto Led	20/11/20	Ghelas	Via Pontina	Sostituzione armature stradali	20/11/20	Util.	1	Bulloni compreso dadi	
							Sost.	1	Pettini	
							Sost.	1	Capicorda	
49	Progetto Led	23/11/20	Ghelas	Viale Indipendenza nei pressi della scuola S. Quasimodo	Sostituzione armature stradali	23/11/20	Sost.	2	Conchiglie	Grande
							Sost.	2	Portella palo	Grande
							Sost.	4	Adattatore per armature	
							Sost.	2	Fusibili	
							Mt.	40	Cavo fror 3G	
							Sost.	4	Armatura Led	50W
							Sost.	2	Braccio a doppia curva	
							Util.	6	Prigionieri esagonali	
							Sost.	2	Pettini	
Sost.	2	Capicorda								
49		23/11/20	Ghelas	Zona Palazzetto dello sport Marchitello	Passaggio cavi	23/11/20 24/11/20	Mt.	532	Cavo	1X6
							Util.	26	Muffole	
							Passaggio e collegamento cavi			
50	Richiesta telefonica	24/11/20	Settore LL.PP.	Via America angolo Via Colombia	Controllo impianto	24/11/20	Controllo impianto per cavi tranciati dall'impresa esecutrice dei lavori fibra ottica.Ripristinato parte dell'impianto.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
51		23/11/20	Ghelas	Viale Cortemaggiore angolo Via Pisticci	Sostituzione armature stradali	23/11/20	Sost.	1	Armatura	Riciclata
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70/400
							Mt.	10	Cavo fror 3G	1.5
							Sost.	1	Curva braccio	
							Sost.	1	Conchiglie	Grande
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Fusibili	
							Util.	1	Pettini	
Util.	1	Bulloni compreso dadi								
52	Richiesta telefonica	24/11/20	Settore LL.PP.	Via America angolo Via Colombia	Controllo impianto	25/11/20	Mt.	10	Cavo budilico	1X10
							Util.	8	Giunti lineari	16mm
							Mt.	1	Treccia nuda per messa a terra	
							Util.	2	Pettini	
							Ripristino totale impianto.			
53		25/11/20	Ghelas	Vie Cittadine	Assistenza tecnica	25/11/20	Assistenza tecnica durante la configurazione dei parcometri.			
54		25/11/20	Ghelas	Via Licata	Controllo impianto	25/11/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Util.	1	Adattatore	E40/E27

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
55		25/11/20	Ghelas	Via Pisa	Controllo impianto	25/11/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Sost.	1	Globo	
56		26/11/20	Ghelas	Via Gurrisi	Controllo impianto	26/11/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Sost.	1	Globo completo di staffa	
57		26/11/20	Ghelas	Via Tiziano angolo Via Falloppio	Controllo impianto	26/11/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
							Sost.	1	Plafoniera	Riciclata
58	Richiesta telefonica	26/11/20	Settore LL.PP.	Via Fiume N.37	Controllo impianto	26/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55W
59		26/11/20	Ghelas	Via Di Bartolo	Controllo impianto	26/11/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
60	Progetto Led	26/11/20	Ghelas	Via Recanati	Sostituzione armature stradali	26/11/20	Sost.	6	Armature stradali Led	50W
							Util.	6	Adattatori per armatura	
61	Richiesta telefonica	27/11/20	Settore LL.PP.	Via Acaia N.33	Controllo impianto	27/11/20	Sost.	1	Lampada Led	35W
62	Richiesta telefonica	27/11/20	Settore LL.PP.	Via Florina	Controllo impianto	27/11/20	Sost.	2	Lampada Led	55W
							Sost.	2	Armature stradali	Riciclate
							Mt.	20	Cavo fror 3G	1.5
							Mt.	20	Cavo budilico	1X10
63	Richiesta telefonica	30/11/20	Settore LL.PP.	Via del Perugino N.2	Controllo impianto	30/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55W
64	Richiesta telefonica	30/11/20	Settore LL.PP.	Via S. Salvo angolo Viale Mazara del Vallo	Controllo impianto	30/11/20	Sost.	1	Lampada Led	55W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	487	30/10/20	VV.UU.	Via Lecce	Cavi scoperti	30/10/20	Sost.	1	Portella palo	
2	email	06/11/20	Parrocchia S.G. Evangelista	Via Cammarata	Zona al buio	10/11/20	Sost.	4	Lampade led	35 W
							Sost.	2	Lampade led	55 W
							Sost.	2	Portalampade	E 40
3	Richiesta telefonica	12/11/20	Settore LL.PP.	Via S. Cristoforo angolo Via Pellegrini	Cavi tranciati	12/11/20	Ripristino cavi tranciati dalla ditta operante fibra ottica.			
4	email	16/11/20	Settore LL.PP.	Via Niscemi ingresso Stadio	Controllo impianto	17/11/20	Intercettata line della pubblica illuminazione e disattivati n.6 pali, rimosse n.6 plafoniere e n.3 faretti alogeni, impianto messo in sicurezza.			
5		27/11/20	Ghelas	Via America di fronte N.16	Plafoniera penzolante	27/11/20	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
6		27/11/20	Ghelas	Piazzale cantiere Ghelas	Sostituzione lampada	27/11/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	400W
7	Richiesta telefonica	30/11/20	Settore LL.PP.	Via Niscemi vicino sovrappassaggio pedonale	Plafoniera penzolante	30/11/20	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
8	Richiesta telefonica	30/11/20	Settore LL.PP.	Via Asia angolo Via Nicaragua	Plafoniera penzolante	30/11/20	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
9	542	30/11/20	VV.UU.	Via Arica	Palo caduto	30/11/20	Rimozione palo della pubblica illuminazione, punto luce messo in sicurezza.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	492	03/11/20	VV.UU.	Via Sofrone e zona limitrofa	Zona al buio	03/11/20			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova dello stesso e ripristino della pubblica illuminazione.	
2	493	04/11/20	VV.UU.	Via Rossini e zona limitrofa	Zona al buio	04/11/20			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova dello stesso e ripristino della pubblica illuminazione.	
3	496	06/11/20	VV.UU.	Via degli Ulivi e zona limitrofa	Zona al buio	06/11/20			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova dello stesso e ripristino della pubblica illuminazione.	
4	519	18/11/20	VV.UU.	Via Taormina e zona limitrofa	Zona al buio	18/11/20			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova dello stesso e ripristino della pubblica illuminazione.	
5	532	24/11/20	VV.UU.	Via Tortona e zona adiacente	Zona al buio	24/11/20			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova dello stesso e ripristino della pubblica illuminazione.	
6	539	29/11/20	VV.UU.	Via Mare angolo Via A. Vespucci	Palo pericolante	29/11/20			Tagliato e rimozzo palo della pubblica illuminazione pericolante, punto luce messo in sicurezza.	
7	542	29/11/20	VV.UU.	Via Catalano e zona limitrofa	Zona al buio	29/11/20			Dal controllo effettuato si riscontra un guasto al contatore, si è provveduto ad avvisare la squadra Enel reperibile.	