


Tipologia	N.
Interventi su richieste U.R.P.	74
Interventi su richieste U.R.P. retroattive	89
Interventi su richieste U.R.P. online	9
Interventi programmati	44
Interventi d'emergenza	28
Interventi in reperibilità	17
<b>Totale interventi</b>	<b>261</b>

Per richiesta d'intervento in emergenza e/o reperibilità si intende quella proveniente dal Settore Manutenzione - Forze dell'Ordine, privati cittadini, che deve essere eseguita con priorità assoluta al fine di tutelare la pubblica incolumità.



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	102960	01/10/18	Omissis	Via Pitagora N. 2	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
2	102960	01/10/18	Omissis	Via Pistillo N. 19	Sostituzione lampada	17/10/18	Ripristino giunti nel pozzetto d'ispezione.			
3	102960	01/10/18	Omissis	Via del Ghirlandaio N. 19	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
4	104961	05/10/18	Omissis	Via del Ghirlandaio N. 19	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
5	104961	05/10/18	Omissis	Via Bach N. 13	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
6	104522	04/10/18	Omissis	Via S. Valentino	Zona al buio	17/10/18	Guasto già segnalato al Settore LL.PP.			
7	104522	04/10/18	Omissis	Via Sammito N. 19	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
8	103530	02/10/18	Omissis	Via Pistillo N. 19	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
9	103530	02/10/18	Omissis	Via B. Croce N. 33-39	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
10	103530	02/10/18	Omissis	Via S. Valentino	Zona al buio	17/10/18	Guasto già segnalato al Settore LL.PP.			
11	102960	01/10/18	Omissis	Via Manzoni N. 22	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
12	108808	09/10/18	Omissis	Via Pistillo N. 19	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
13	108808	09/10/18	Omissis	Via del Ghirlandaio N. 19	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
14	108808	09/10/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 32	Sostituzione lampada	17/10/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
15	107085	11/10/18	Omissis	Via Pontormo N. 19	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			
16	106600	10/10/18	Omissis	Via S. Valentino	Zona al buio	17/10/18	Guasto già segnalato al Settore LL.PP.			
17	108808	09/10/18	Omissis	Via del Ghirlandaio N. 19	Sostituzione lampada	17/10/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
18	102960	01/10/18	Omissis	Via Redi	Zona al buio	17/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
19	108808	09/10/18	Omissis	Via Redi	Zona al buio	17/10/18	Intervento già eseguito.			
20	106600	10/10/18	Omissis	Via Redi	Zona al buio	17/10/18	Intervento già eseguito.			
21	106600	10/10/18	Omissis	Via Lo Surdo angolo angolo Via Romagnoli	Ricollocazione palo	17/10/18	Competenza Settore LL.PP.			
22	107085	11/10/18	Omissis	Via Lo Surdo angolo angolo Via Romagnoli	Ricollocazione palo	17/10/18	Competenza Settore LL.PP.			
23	107085	11/10/18	Omissis	Via Sabbioncello vicino asilo	Ricollocazione plafoniera	17/10/18	Competenza Settore LL.PP.			
24	107085	11/10/18	Omissis	Via Wagner N. 50	Ricollocazione plafoniera	17/10/18	Competenza Settore LL.PP.			
25	104961	05/10/18	Omissis	Via Agatocle N. 31	Ricollocazione plafoniera	17/10/18	Competenza Settore LL.PP.			
26	103530	02/10/18	Omissis	Via Albinoni N. 7	Ricollocazione palo	17/10/18	Competenza Settore LL.PP.			
27	102960	01/10/18	Omissis	Via Albinoni N. 7	Ricollocazione palo	17/10/18	Competenza Settore LL.PP.			
28	102960	01/10/18	Omissis	Via Orcagna N. 25	Sostituzione lampada	18/10/18	Intervento già eseguito.			
29	108808	09/10/18	Omissis	Via Orcagna N. 25	Sostituzione lampada	18/10/18	Intervento già eseguito.			
30	104522	04/10/18	Omissis	Via Sicani	Sostituzione lampada	18/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
31	104522	04/10/18	Omissis	Via Sicani	Ricollocazione plafoniera	18/10/18	Competenza Settore LL.PP.			
32	104961	05/10/18	Omissis	Via Siculi N. 6	Sostituzione lampada	18/10/18	Rimossa plafoniera pericolante, punto luce messo in sicurezza.			
33	106600	10/10/18	Omissis	Via P. Picasso	Sostituzione lampada	18/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Fusibile	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
34	106600	10/10/18	Omissis	Via Arapacis N. 94-96-98	Sostituzione lampada	18/10/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
							Sost.	2	Fusibile	
35	104961	05/10/18	Omissis	Vico Iacona	Zona al buio	18/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
36	107085	11/10/18	Omissis	Via Focide N. 16	Zona al buio	18/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
37	104961	05/10/18	Omissis	Via Tuscolana	Zona al buio	18/10/18	Guasto già segnalato al Settore LL.PP.			
38	106600	10/10/18	Omissis	Via Caciro	Zona al buio	19/10/18	Intervento già eseguito.			
39	108808	09/10/18	Omissis	Via F. Goya	Zona al buio	19/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
40	106600	10/10/18	Omissis	Via Berzelius N. 22	Sostituzione lampada	19/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
41	109777	17/10/18	Omissis	Via Fuentes	Zona al buio	22/10/18	Intervento già eseguito.			
42	109777	17/10/18	Omissis	Via Nomentana	Zona al buio	22/10/18	Guasto già segnalato al Settore LL.PP.			
43	108808	09/10/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 4	Sostituzione lampada	22/10/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Fusibile	
44	109777	17/10/18	Omissis	Via Sammito N. 19	Sostituzione lampada	23/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
45	103530	02/10/18	Omissis	Via Pistillo N. 12	Sostituzione lampada	23/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
46	103530	02/10/18	Omissis	Via Pignatelli N. 28	Sostituzione lampada	23/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
47	109777	17/10/18	Omissis	Via Lo Surdo angolo angolo Via Romagnoli	Ricollocazione palo	23/10/18	Competenza Settore LL.PP.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
48	108808	09/10/18	Omissis	Via Ermocrate N. 100	Sostituzione lampada	23/10/18	Competnza Enel			
49	108808	09/10/18	Omissis	Vico di Bona N. 3	Sostituzione lampada	24/10/18	Sost.	1	Accenditore	70x400
50	106600	10/10/18	Omissis	Via Pacini N. 66	Sostituzione lampada	25/10/18	Sost.	1	Fusibile	
51	108808	09/10/18	Omissis	Via Meucci N. 16	Sostituzione lampada	25/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
52	106600	10/10/18	Omissis	Via Feace N. 125	Sostituzione lampada	25/10/18	Rimossa plafoniera pericolante, punto luce messo in sicurezza.			
53	107085	11/10/18	Omissis	Via Tigellino N. 13	Sostituzione lampada	26/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
54	109777	17/10/18	Omissis	Via Recanati N. 327	Sostituzione lampada	26/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Fusibile	
55	112253	23/10/18	Omissis	Via Meucci N. 16	Sostituzione lampada	30/10/18	Intervento già eseguito.			
56	112253	23/10/18	Omissis	Via Meucci N. 16	Sostituzione lampada	30/10/18	Intervento già eseguito.			
57	109165	16/10/18	Omissis	Via Meucci N. 16	Sostituzione lampada	30/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
58	112253	23/10/18	Omissis	Via Brunelleschi N. 6	Sostituzione lampada	30/10/18	Ripristino fase nel pozzetto d'ispezione.			
59	112253	23/10/18	Omissis	Via Settefarine Km. 3	Zona al buio	30/10/18	Sost.	1	Interruttore crepuscolare	
							Sost.	1	Contattore	63 A
							Sost.	1	Magnetotermico	25 A
							Sost.	1	Lucchetto	
60	112253	23/10/18	Omissis	Via delle Mandorle	Zona al buio	30/10/18	Intervento già eseguito.			
61	112253	23/10/18	Omissis	Via delle Mandorle	Zona al buio	30/10/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
62	109165	16/10/18	Omissis	Via S.M. degli Angeli	Zona al buio	30/10/18			Intervento già eseguito.	
63	109165	16/10/18	Omissis	Via dell'Alloro	Zona al buio	30/10/18			Intervento già eseguito.	
64	112253	23/10/18	Omissis	Via delle Rose	Zona al buio	30/10/18			Intervento già eseguito.	
65	112253	23/10/18	Omissis	Via Livorno N. 234	Zona al buio	30/10/18			Guasto già segnalato al Settore LL.PP.	
66	109165	16/10/18	Omissis	Via Tuscolana	Zona al buio	30/10/18			Guasto già segnalato al Settore LL.PP.	
67	112253	23/10/18	Omissis	Via Nomentana	Zona al buio	30/10/18			Guasto già segnalato al Settore LL.PP.	
68	112253	23/10/18	Omissis	Via Spilamberto	Zona al buio	30/10/18			Intervento già eseguito.	
69	112253	23/10/18	Omissis	Via Licata	Zona al buio	30/10/18			Intervento già eseguito.	
70	112253	23/10/18	Omissis	Via B. Bonanno	Zona al buio	30/10/18			Competenza Enel	
71	112253	23/10/18	Omissis	Via Livorno N. 234	Sostituzione lampada	31/10/18			Guasto già segnalato al Settore LL.PP.	
72	112253	23/10/18	Omissis	Via Livorno N. 280	Sostituzione lampada	31/10/18			Guasto già segnalato al Settore LL.PP.	
73	112253	23/10/18	Omissis	Via Livorno N. 312	Sostituzione lampada	31/10/18			Guasto già segnalato al Settore LL.PP.	
74	109165	16/10/18	Omissis	Via Nomentana	Zona al buio	31/10/18			Guasto già segnalato al Settore LL.PP.	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	59831	28/05/18	Omissis	Via degli Eucalipti	Sostituzione lampada	01/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Fusibile	
							N. 1 plafoniera riciclata			
2	80206	17/07/18	Omissis	Via Venezia c/o Fortè	Sostituzione lampada	08/10/18	Sost.	5	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 40
3	94916	06/09/18	Omissis	Via Plutarco N. 36	Sostituzione lampada	08/10/18	Intervento già eseguito.			
4	52524	10/05/18	Omissis	Via Pozzillo angolo Via Venezia	Sostituzione lampada	09/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 40
							Rimosso n. 1 braccio arrugginito			
5	89776	21/08/18	Omissis	Via Pistillo N. 19	Sostituzione lampada	09/10/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
6	99143	19/09/18	Omissis	Via Chopin N. 25	Sostituzione lampada	09/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
7	94269	05/09/18	Omissis	Via Chopin N. 11	Sostituzione lampada	09/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
8	97730	14/09/18	Omissis	Via Ribera 12/14	Sostituzione lampada	10/10/18	Intervento già eseguito.			
9	32361	19/03/18	Omissis	Via Meli 15	Sostituzione lampada	10/10/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
10	100440	24/09/18	Omissis	Via Enna	Sostituzione lampada	10/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
11	99143	19/09/18	Omissis	Via Enna N. 27	Sostituzione lampada	10/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
12	99431	20/09/18	Omissis	Via Mozart 44	Sostituzione lampada	10/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
13	38344	17/09/18	Omissis	Via Beethoven 14	Sostituzione lampada	10/10/18	Intervento già eseguito.			
14	97730	14/09/18	Omissis	Via Beethoven 14	Sostituzione lampada	10/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
15	100440	24/09/18	Omissis	Via Pozzillo	Sostituzione lampada	10/10/18	Intervento già eseguito.			
16	42744	13/04/18	Omissis	Via Pozzillo 101-103	Sostituzione lampada	10/10/18	Intervento già eseguito.			
17	33631	21/03/18	Omissis	Via Pozzillo	Zona al buio	10/10/18	Impianto funzionante.			
18	88351	31/07/17	Omissis	Via Ischia 82-127	Sostituzione lampada	11/10/18	Intervento già eseguito.			
19	120579	25/10/17	Omissis	Via Ischia 88-117	Sostituzione lampada	11/10/18	Intervento già eseguito.			
20	124172	02/11/17	Omissis	Via Spagna angolo Via Amiata	Sostituzione lampada	11/10/18	Intervento già eseguito.			
21	139961	06/12/17	Omissis	Via Amiata 1	Sostituzione lampada	11/10/18	Intervento già eseguito.			
22	97730	14/09/18	Omissis	Via P. Picasso N. 14-22	Sostituzione lampada	12/10/18	Sost.	4	Lampada Led	55 W
							Sost.	4	Fusibile	
23	93779	04/09/18	Omissis	Via S. Giuseppe N. 91	Sostituzione lampada	12/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
24	99143	19/09/18	Omissis	Via Mozart	Palo divelto	12/10/18	Intervento già eseguito.			
25	91714	28/08/18	Omissis	Via P. Uccello N. 69	Sostituzione lampada	12/10/18	Intervento già eseguito.			
26	97730	14/09/18	Omissis	Via C. Carrà N. 46	Sostituzione lampada	12/10/18	Intervento già eseguito.			
27	97730	14/09/18	Omissis	Via C. Carrà N. 22	Sostituzione lampada	12/10/18	Intervento già eseguito.			
28	91714	28/08/18	Omissis	Via Acaia N. 33	Sostituzione lampada	12/10/18	Intervento già eseguito.			
29	91714	28/08/18	Omissis	Via Tolomeo N. 30	Sostituzione lampada	12/10/18	Sost.	1	Fusibile	
30	94269	05/09/18	Omissis	Via C. Carrà N. 46	Sostituzione lampada	12/10/18	Intervento già eseguito.			
31	37702	30/03/18	Omissis	Via L. Loria	Sostituzione lampada	12/10/18	Intervento già eseguito.			
32	133063	21/11/17	Omissis	Via Alemanna N. 15	Sostituzione lampada	15/10/158	Intervento già eseguito.			
33	142297	12/12/17	Omissis	Via Alemanna N. 15	Sostituzione lampada	15/10/158	Intervento già eseguito.			
34	7960	22/01/18	Omissis	Via Alemanna N. 15	Sostituzione lampada	15/10/158	Intervento già eseguito.			
35	132463	20/11/17	Omissis	Via Pozzillo N. 70	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito.			
36	7960	22/01/18	Omissis	Via Pozzillo angolo Via Venezia	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito.			
37	100440	24/09/18	Omissis	Via Ferrandina angolo Via Fontanarossa	Sostituzione lampada	15/10/18	Sost.	1	Fusibile	
38	97730	14/09/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 32	Sostituzione lampada	15/10/18	Sost.	2	Lampada Led	35 W
39	93779	04/09/18	Omissis	Via Cecoslovacchia N. 18	Sostituzione lampada	15/10/18	Sost.	1	Portalampada	E 40
40	93779	04/09/18	Omissis	Via Mnazoni N. 113	Sostituzione lampada	15/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
41	23085	26/02/18	Omissis	Via Austria N. 1	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
42	88588	16/08/18	Omissis	Via del Ghirlandaio	Sostituzione lampada	15/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
43	93779	04/09/18	Omissis	Via Modigliani N. 4	Sostituzione lampada	15/10/18	Sost.	1	Fusibile	
44	100440	24/09/18	Omissis	Via Recanati vicino stadio	Sostituzione lampada	15/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
45	94916	06/09/18	Omissis	Via Recanati vicino stadio	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito.			
46	91714	28/08/18	Omissis	Via Meli 15	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito.			
47	87899	09/08/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 4	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito.			
48	88588	16/08/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 4	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito.			
49	88588	16/08/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 26	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito.			
50	92242	30/08/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 24	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito.			
51	92242	30/08/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 26	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito.			
52	71647	26/06/18	Omissis	Via Manzoni N. 132	Sostituzione lampada	16/10/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
53	85346	01/08/18	Omissis	Via Manzoni N. 73	Sostituzione lampada	16/10/18	Intervento già eseguito.			
54	86896	07/08/18	Omissis	Via Manzoni N. 122	Sostituzione lampada	16/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
55	94269	05/09/18	Omissis	Via Manzoni N. 132-143	Sostituzione lampada	16/10/18	Intervento già eseguito.			
56	99143	19/09/18	Omissis	Via Manzoni N. 120	Sostituzione lampada	16/10/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
57	94916	06/09/18	Omissis	Via Manzoni N. 132	Sostituzione lampada	16/10/18	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
58	59831	28/05/18	Omissis	Via B. Croce N. 68	Sostituzione lampada	16/10/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
59	71647	26/06/18	Omissis	Via B. Croce N. 42	Sostituzione lampada	16/10/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
60	76040	06/07/18	Omissis	Via B. Croce N. 42-44	Sostituzione lampada	16/10/18	Intervento già eseguito.			
61	85761	02/08/18	Omissis	Via B. Croce N. 44	Sostituzione lampada	16/10/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
62	100931	25/09/18	Omissis	Via Fontanarossa	Zona al buio	17/10/18	Intervento già eseguito.			
63	101516	26/09/18	Omissis	Viale Indipendenza	Zona al buio	17/10/18	Impianto funzionante.			
64	101516	26/09/18	Omissis	Via Lo Surdo angolo angolo Via Romagnoli	Ricollocazione palo	17/10/18	Competenza Settore LL.PP.			
65	86896	07/08/18	Omissis	Via Orcagna N. 25	Sostituzione lampada	18/10/18	Intervento già eseguito.			
66	100931	25/09/18	Omissis	Via Orcagna N. 25	Sostituzione lampada	18/10/18	Intervento già eseguito.			
67	94269	05/09/18	Omissis	Via Leoncavallo	Sostituzione lampada	18/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
68	85761	02/08/18	Omissis	Via Orcagna N. 25	Sostituzione lampada	18/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
69	94916	06/09/18	Omissis	Via Talca	Zona al buio	18/10/18	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
70	76040	06/07/18	Omissis	Via Caciro N. 22	Sostituzione lampada	19/10/18	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Fusibile	
71	84239	30/07/18	Omissis	Via Caciro N. 22	Sostituzione lampada	19/10/18	Intervento già eseguito.			
72	88588	16/08/18	Omissis	Via Caciro N. 22	Sostituzione lampada	19/10/18	Intervento già eseguito.			
73	15775	08/02/18	Omissis	Via Caciro N. 22	Sostituzione lampada	19/10/18	Intervento già eseguito.			
74	101516	26/09/18	Omissis	Via Sabbioncello N. 20	Sostituzione lampada	19/10/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
75	129600	14/11/17	Omissis	Piazza Masaccio	Sostituzione lampada	19/10/18	Line adisattivata perchè i globi sono tutti rotti.			
76	134089	23/11/17	Omissis	Piazza Masaccio	Sostituzione lampada	19/10/18	Line adisattivata perchè i globi sono tutti rotti.			
77	134827	24/11/17	Omissis	Via Arapacis N. 44	Sostituzione lampada	19/10/18	Intervento già eseguito.			
78	135304	27/11/17	Omissis	Via Arapacis N. 110	Sostituzione lampada	19/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
79	4414	15/01/18	Omissis	Via Arapacis N. 110	Sostituzione lampada	19/10/18	Intervento già eseguito.			
80	134827	24/11/17	Omissis	Via C. Carrà N. 22	Sostituzione lampada	19/10/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
81	135304	27/11/18	Omissis	Via C. Carrà N. 24	Sostituzione lampada	19/10/18	Intervento già eseguito.			
82	135304	27/11/18	Omissis	Via C. Carrà N. 46	Sostituzione lampada	19/10/18	Intervento già eseguito.			
83	138351	04/12/17	Omissis	Via C. Carrà N. 46	Sostituzione lampada	19/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
84	5038	16/01/18	Omissis	Via C. Carrà N. 28	Sostituzione lampada	19/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
85	87899	09/08/18	Omissis	Via Romanengo N. 5	Sostituzione lampada	22/10/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W

<b>N.</b>	<b>Prot. URP</b>	<b>DATA</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
86	109636	29/09/17	Omissis	Piazza San Rocco	Sostituzione lampada	22/10/18	Sost.	23	Lampada Led	35 W
87	100440	24/09/18	Omissis	Via Feace N. 103	Sostituzione lampada	23/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
88	77910	11/07/18	Omissis	Via E. Romagnoli N. 34	Sostituzione lampada	26/10/18	Sost.	1	Fusibile	
89	65883	13/06/18	Omissis	Via E. Romagnoli N. 32	Sostituzione lampada	26/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. Online	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	333	01/10/18	Omissis	Via Tuscolana N. 6	Zona al buio	03/10/18	Si riscontrano cavi bruciati, comunicato al Settore LL.PP.			
2	635	07/10/18	Omissis	Via Amiata	Sostituzione lampada	03/10/18	Intervento già eseguito			
3	41	20/02/18	Omissis	Via Amiata	Sostituzione lampada	03/10/18	Intervento già eseguito			
4	345	11/10/18	Omissis	Via delle Betulle	Sostituzione lampada	15/10/18	Intervento già eseguito			
5	351	12/10/18	Omissis	Via P. Uccello piazzetta	Sostituzione lampada	17/10/18	Sost.	6	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
6	307	05/09/18	Omissis	Via S. Cristoforo	Zona al buio	18/10/18	Guasto già comunicato al Settore LL.PP.			
7	349	12/10/18	Omissis	Via Pignatelli N. 41	Sostituzione lampada	18/10/18	Punto luce funzionante			
8		29/08/18	Omissis	Via del Carrubbo	Zona al buio	18/10/18	Intervento già eseguito			
9		29/08/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 22	Sostituzione lampada	22/10/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Ghelas	Via dei Cipressi	Sostituzione lampada	01/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
2	Ghelas	Via Tripisciano N. 18	Sostituzione lampada	01/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
3	Ghelas	Via Plutarco N. 36	Sostituzione lampada	03/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
4	Ghelas	Vie Cittadine	Regolazione timer	04/10/18	Regolazione timer			
5	Ghelas	Via Bach N. 13	Sostituzione lampada	05/10/18	Sost.	1	Fusibile	
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
6	Ghelas	Cantier di Via Marsala	Sostituzione lampada	05/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
					Mt.	5	Cavo Fror	2 X 2,5
7	Ghelas	Via Sicani	Controllo impianto	08/10/18	Si riscontrano n. 5 plafoniere mancanti e n. 5 spente.			
8	Ghelas	Via Pacinotti N. 32	Sostituzione lampada	08/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
9	Ghelas	Via Ventura	Controllo impianto	09/10/18	Ispezionate cassette di derivazione, rilevamento guasto, cablaccio cavi brugiati, prova e ripristino impianto. Utilizzati n. 4 giunti lineari da 16mm.			
10	Ghelas	Via delle Ginestre	Controllo impianto	09/10/18	Eseguito scavo per individuare pozzetto d'ispezione, ripristino cavi bruciati.			
11	Ghelas	Via Sabbioncello N. 14	Sostituzione lampada	09/10/18	Sost.	2	Fusibile	
					Sost.	2	Lampada Led	35 W
12	Ghelas	Via Pitagora N. 2	Sostituzione lampada	09/10/18	Sost.	1	Fusibile	
					Sost.	2	Lampada Led	55 W

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
13	Ghelas	Via Arapacis	Controllo impianto	10/10/18	Disattivati tutti i globi rotti, controllati i pozzetti d'ispezione, ricollegata fase in corto staccata, ripristino dell'impianto. Utilizzati n. 4 fusibili da 6 A.			
14	Ghelas	Via Tolomeo	Sostituzione lampada	10/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
15	Ghelas	Via delle Ginestre	Sostituzione lampada	10/10/18	Si richiede scavo per ricerca pozzetto d'ispezione			
16	Ghelas	Via Arapacis 73	Ricollocazione Plafoniera	11/10/18	Montaggio plafoniera riciclata			
					Sost.	2	Lampada Led	55 W
17	Ghelas	Via Arapacis angolo Via Gagini	Sostituzione lampada	11/10/18	Sost.	1	Fusibile	
					Sost.	1	Lampada Led	55 W
18	Ghelas	Via Gagini N. 36	Sostituzione lampada	11/10/18	Sost.	1	Fusibile	
					Sost.	1	Lampada Led	55 W
19	Ghelas	Via dello Smeraldo	Sostituzione lampada	12/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
20	Ghelas	Via Pontormo N. 17	Sostituzione lampada	12/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
21	Ghelas	S.S. 115 per Licata pali N. 165 -166-167	Controllo impianto	12/10/18	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	250 W
22	Ghelas	Via S. Cristoforo palazzina n. 1	Sostituzione lampada	12/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
23	Ghelas	Via Seneca N. 24	Sostituzione lampada	15/10/18	Sost.	1	Lampada Led	35 W
24	Ghelas	Vie Cittadine	Controllo impianto	15/10/18	Controllo impianto staccati causa maltempo.			
25	Ghelas	Via Sammito N. 19	Sostituzione lampada	16/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
26	Ghelas	Via Iatlia N. 3	Sostituzione lampada	23/10/18	Sost.	1	Porta lampada	E 40
					Sost.	1	Lampada Led	55 W
27	Ghelas	Via Licata	Controllo impianto	23/10/18	Ispezionati i pozzetti per rilevamento guasto, disattivata momentaneamente linea in corto, in attesa di scavo da parte del Settore LL.PP			
28	Ghelas	Viale Mediterraneo parcheggio	Controllo impianto	23/10/18	Sezianato impianto per rilevamento corto.			
29	Ghelas	Via Polieno	Controllo impianto	24/10/18	Ripristino contatore Enel, staccato e chiusura portella quadro trovato aperto.			
30	Ghelas	Via Forlì N. 50	Controllo impianto	24/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
					Mt.	11	Cavo Budilico	1 X 6
31	Ghelas	Via Bramante	Controllo impianto	24/10/18	Disattivata momentaneamente una fase perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.			
32	Ghelas	Via Lombardia N. 2	Sostituzione lampada	25/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
33	Ghelas	Via Brunelleschi	Controllo impianto	25/10/18	Riattivazione fase in corto			
34	Ghelas	Via Pizzetti N. 8	Palo bucaro	25/10/18	Taglio e rimozione palo della pubblica illuminazione bucaro, punto luce messo in sicurezza			
35	Ghelas	Via Polonia angolo Via Spagna	Sostituzione lampada	26/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
36	Ghelas	C/so S. Aldisio	Controllo impianto	26/10/18	Sost.	1	Timer	
					Mt.	2	Cavo	1 X 2,5

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
<b>37</b>	Ghelas	Via Pozzillo N. 83-85	Palo divelti	26/10/18	I pali di che trattasi non sono di N/S competenza.			
<b>38</b>	Ghelas	Via cittadine	Regolazione timer	29/10/18	Regolazione timer per cambio ora legale/solare			
<b>39</b>	Ghelas	Via Giardinelli N. 4	Sostituzione lampada	30/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
<b>40</b>	Ghelas	Via Palmi N. 41	Sostituzione lampada	30/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
<b>41</b>	Ghelas	Via Pignatelli N. 79	Sostituzione lampada	30/10/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
<b>42</b>	Ghelas	Via Cocchiara angolo C/so V. Emanuele	Sostituzione lampada	30/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
<b>43</b>	Ghelas	Via F. Morello N. 34-38	Sostituzione lampada	30/10/18	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
<b>44</b>	Settore Sport Turismo prot. 112395 24/10/18	Cimitero Monumentale	Collocazione bandierine	31/10/18	Collocazione bandierine in occasione della commemorazione dei defunti. Controllo presa corrente monumento della patria.			

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
1	Ghelas	Via Butera	Zona al buio	03/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
2	Ghelas	Rotonda Macchitella	Zona al buio	03/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
3	Ghelas	Lungomare tratto Hotel Sole	Zona al buio	03/10/18	Disattivata momentaneamente una fase perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.			
4	Ghelas	Via S.A. dei Lombardi	Zona al buio	04/10/18	Sost.	1	Fotocellula	
5	Ghelas	Via Appia	Zona al buio	04/10/18	Sost.	1	Fotocellula	
6	Ghelas	Piazza Russello	Zona al buio	04/10/18	Sost.	1	Fotocellula	
7	Ghelas	Vie cittadine	Controllo impianti	08/10/18	Ripristino fase staccate causa maltempo.			
8	VV.UU. Prot 418 del 10/10/18	Via Nomentana	Zona al buio	10/10/18	Cavi bruciati, già segnalato al Settore LL.PP.			
9	VV.UU. Prot 417 del 10/10/18	Via Manfredini N. 12	Palo bucato alla base	11/10/18	Tagliato rimosso e trasportato in cantiere palo della pubblica illuminazione bucato alla base, punto luce messo in sicurezza.			
10	Ghelas	Via delle Ginestre	Zona al buio	12/10/18	Disattivato palo della pubblica illuminazione in corto, ripristinato impianto.			
11	VV.UU. Richiesta telefonica	Vie cittadine	Manutenzione telecamere	12/10/18	Assistenza tecnica con piattaforma aerea per manutenzione telecamere.			
12	VV.UU. Richiesta telefonica	Vie cittadine	Manutenzione telecamere	15/10/18	Assistenza tecnica con piattaforma aerea per manutenzione telecamere.			
13	VV.UU. Prot 436 16/10/18	Via Nomentana	Zona al buio	16/10/18	Guasto già comunicato al Settore LL.PP.			
14	VV.UU. Prot 435 16/10/18	Via Livorno	Zona al buio	16/10/18	Guasto già comunicato al Settore LL.PP.			
15	VV.UU. Prot 433 16/10/18	Via S. Zuppardo	Palo pericolante	16/10/18	Rimosso palo in legno.			
16	VV.UU. Prot 432 15/10/18	Via Carpaccio e zona limitrofa	Zona al buio	16/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			

<b>N.</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo Intervento</b>	<b>Tipologia intervento</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Speci.</b>
17	VV.UU. Prot 432 15/10/18	Via delle Noci e zona limitrofa	Zona al buio	16/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
					Sost.	1	Fotocellula	
18	VV.UU. Prot 434 16/10/18	Via Creta	Zona al buio	16/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
19	VV.UU. Prot 439 17/10/18	Via Perosi N. 20	Braccio penzolante	17/10/18	Rimosso braccio con plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
20	Settore LL.PP. Prot. 108526	Via Siculi e Via Sicani	Controllo impianti	18/10/18	Si riscontrano n. 5 plafoniere mancanti e n. 5 spente.			
21	Settore LL.PP. Prot. 99546	Via delle Betulle	Controllo impianto	19/10/18	Impianto funzionante,			
22	Ghelas	Via Spilamberto	Zona al buio	22/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
23	Ghelas	Via delle Rose	Zona al buio	22/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
24	VV.UU. Richiesta telefonica	Vie cittadine	Manutenzione telecamere	23/10/18 26/10/18 29/10/18 30/10/18	Assistenza tecnica con piattaforma aerea per manutenzione telecamere.			
25	VV.UU. Prot. 445 20/10/18	Via Pignatelli N. 126	Plafoniera penzolante	23/10/18	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
26	VV.UU. Richiesta telefonica 27/10/18	Via S. Salvo N. 2	Zona al buio	29/10/18	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino neutro nella cassetta di derivazione, prova e ripristino dello stesso.			
					Sost.	2	Lampada Led	35 W
27	VV.FF. Richiesta telefonica	Via Tarapaca - Via Osorno	Pali divelti	29/10/18	Tagliati, rimossi e trasportati in cantiere n. 2 pali della pubblica illuminazione divelti, punti luce messi in sicurezza.			
28	VV.UU. Prot. 459 25/10/18	Via Serpotta e zona limitrofa	Zona al buio	30/10/18	Ripristino fase bruciata nel pozzetto d'ispezione.			
					Sost.	1	Lucchetto	

N.	Email Fax	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	396	04/10/18	VV.UU.	Via Navarra	Zona al buio	04/10/18				Disattivata momentaneamente una fase perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.
2	404	05/10/18	VV.UU.	Piazza Masaccio	Zona al buio	05/10/18				Impianto elettrico messo in sicurezza perché diversi globi risultano essere rotti.
3	405	05/10/18	VV.UU.	Via Navarra	Zona al buio	05/10/18				Cambio fase perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.
4	411	06/10/18	VV.UU.	Piazzale Clinica Santa Barbara	Zona al buio	06/10/18				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
5	410	06/10/18	VV.UU.	Via Navarra	Zona al buio	06/10/18				Cambio fase perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.
6	Richiesta telefonica	07/10/18	Settore LL.PP. Arch. Nicoletti	Via Federico II di Svevia	Zona al buio	07/10/18				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
7	414	08/10/18	VV.UU.	Via Navarra	Zona al buio	08/10/18				Disattivata momentaneamente una fase perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.
8	416	09/10/18	VV.UU.	Via Cicerone Via Belgio	Zona al buio	09/10/18				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
9	419	10/10/18	VV.UU.	Via Caravaggio	Dispersione	10/10/18				Disattivazione Palo P.I.
10	428	13/10/18	VV.UU.	Via degli Ulivi	Zona al buio	13/10/18				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
11	427	13/10/18	VV.UU.	Via Federico II di Svevia angolo Viale Cortemaggiore	Palo divolto	13/10/18				Tagliato, rimosso e trasportato in cantiere palo della pubblica illuminazione divolto causa incidente stradale, punto luce messo in sicurezza.
12	444	20/10/18	VV.UU.	Via Polieno	Zona al buio	20/10/18				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
13	450	22/10/18	VV.UU.	Via Anguissola e zona limitrofa	Zona al buio	22/10/18				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
14	454	23/10/18	VV.UU.	Via Bramante e zona adiacente	Zona al buio	23/10/18				Disattivata momentaneamente una fase perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.
15	Richiesta telefonica	28/10/18	Settore LL.PP. Geom. Pellitteri	Via Federico II di Svevia giardino Marinali d'Italia	Palo divolto	28/10/18				Tagliato, rimosso e trasportato in cantiere palo della pubblica illuminazione divolto, punto luce messo in sicurezza.
16	466	28/10/18	VV.UU.	Via Arapacis	Zona al buio	28/10/18				Disattivata momentaneamente una fase perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.

N.	Email Fax	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
17	475	31/10/18	VV.UU.	Via delle Sorbe	Zona al buio	31/10/18				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
				Via Arapacis						