

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Descrizione intervento
	1994/A20 26/08/19	Circolo Didattico Gela I	30/09/19	01/10/19	Rottura condotta nella colonna principale	Plesso Via Feace N. 136	<p>Baypassato impianto interrato con linea esterna in polipropilene.</p> <p>Mt.100 tubo polipropilene da 32 N.3 riduzione in ottone da 1" a 3/4</p> <p>N.2 riduzione in ottone da 1/4 a 1" N. 2 valvole a bocchetto da 1" M/F</p> <p>N. 4 gomiti in ottone M/F da 1 "</p> <p>N. 4 gomiti in ottone da 32X32</p> <p>N.2 Rubinetti portagomma da 1/2"</p> <p>N. 10 rotoli teflon</p> <p>N. 2 riduzioni in ottone 1"X1/2</p> <p>N. 4 giunti M in ottone da 32X1</p>
	0003572 23/08/19	I.C.S.S. Quasimodo	02/10/19	07/10/19	Manutenzione porte, maniglie, cancello.	<p>Sede centrale Viale Indipendenza</p> <p>Plesso Via Salonicco</p>	<p>Manutenzionate N. 6 porte. Manutenzionate N. 28 finestre. Sostituite N. 7 maniglie "cremonese". Manutenzionato cancello d'ingresso.</p> <p>Sostituiti N. 4 vetri. Sostituite N. 4 maniglie. Regolati N. 4 infissi. Sostituita N.1 serratura con cilindretto. Manutenzionate porta bagno e palestra.</p>
3250 03/09/19	PEC	I.C.S. Don L. Milani	03/10/19	03/10/19	Pozzetto rotto	Plesso Don L. Milani	Manutenzionato pozzetto rotto. Utilizzato N. 1 sacco di cemento.
3724 30/09/19	0004059 30/09/19	Gela IV Circolo	04/10/19	04/10/19	Lavabo guasto	Plesso Via Europa	Sostituito N. 1 morsetto lavabo con scarico flessibile.

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Descrizione intervento
3831 07/10/19	0004444 07/10/19	Primo I.Comprendivo	07/10/19	07/10/19	Autoclave guasto	Plesso A. Roccella	Manutenzionato ed avviato autoclave.
3904 101/10/19	0004887 10/10/19	I.C.S.S. Quasimodo	11/10/19	11/10/19	Manutenzione porta antipanico	Plesso Via Salonicco	Sostituita maniglia antipanico e regolate cerniere.
3920 11/10/19	106589 07/10/19	Comando Polizia Municipale	11/10/19	11/10/19	Serranda guasta	Comando P. M.	Sostituzione rullo raccogliore serranda.
	478 14/10/19	Comando Polizia Municipale	15/10/19	15/10/19	Manutenzione porta antipanico	Comando P. M.	Manutenzionate n. 2 porte con sostituzione cerniere e manutenzionati n. 2 maniglioni antipanico.
3948 14/10/19	0005537 14/10/19	Direzione Didattica Gela II	16/10/19	16/10/19	Sostituzione plafoniere	Plesso E. Solito	Sostituite n. 2 plafoniere fornite dalla stessa scuola.
3497 17/09/19	PEC	Settore Affari Legali	17/10/19	18/10/19	Manutenzione climatizzatore	Settore Affari Legali	Smontato climatizzatore a parete per manutenzione tubi dell'acqua, ripristinati allacci, controllato impianto centralizzato di raffreddamento montaggio climatizzatore a parete, prova e ripristino dello stesso.
3090 27/08/19	0003582 26/08/19	I.C.S.S. Quasimodo	18/10/19	18/10/19	Manutenzione cancello carrabile Sostituzione maniglie anti panico	Sede centrale Viale Indipendenza	Manutenzionato cancello carrabile Manutenzionate n. 5 porte ingresso aule Sostituiti n. 10 maniglioni antipanico
		Amministratore Ghelas	18/10/19 19/10/19 24/10/19	18/10/19 19/10/19 24/10/19	Controllo impianto	Sede Ghelas Via Giardinelli	Sostituiti n. 20 neon led da 120 cm Sostituite n. 6 lampade led 12 W
3909 10/10/19	PEC	Settore LL.PP.	21/10/19	21/10/19	Serratura guasta	Settore LL.PP. archivio	Sostituina n.1 serratura completa di cilindro e doppia maniglia
3387 10/09/19	PEC	Settore LL.PP.	22/10/19	22/10/19	Manutenzione porte	U.R.P.	Manutenzionate n.4 porte antipanico e sostituito n.1 maniglione

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Descrizione intervento
4184 24/10/19	0114336 23/10/19	Settore Patrimonio	24/10/19	24/10/19	Posa in opera cavi rete internet	Settore Patrimonio	Mt. 30 cavo di rete n. 2 plug passaggio cavo di rete ax sala operatori GIS
4122 22/10/19	0004312 21/10/19	Gela IV Circolo	24/10/19	24/10/19	Manutenzione scarico water	Plesso L. Capuana	Primo piano manutenzionata cassetta di scarico wc
							Piano terra sostituita 1 cassetta di scarico wc, n. 2 morsetti per lavabo, manutenzionato 1 rubinetto e n. 1 lavabo, materiale fornito dalla scuola.
4287 29/10/19	0004991 29/10/19	Primo I.Comprendivo	30/10/19	30/10/19	Flessibile rotto	Plesso di Via Fuentes	Smontato bidet per ciecatura acqua calda e fredda
		Ghelas	30/10/19	30/10/19	Controllo impianto elettrico	Cimitero Farello	Sostituiti n. 2 neon led 9 W bagno custodi
							Sostituiti n. 2 neon led 18 W portici
4343 31/10/19	0118408 31/10/19	Settore LL.PP.	31/10/19	31/10/19	Sostituzione plafoniere	Cimitero Monumentale	Sostituita n.1 plafoniera a led da 40 W nel bagno donne, materiale fornito dalla Ghelas
		Ghelas	31/10/19	31/10/19	Coperchio pozzetto rotto	Campo E. Mattei	Sostituito n. 1 coperchio pozzetto in cemento 50X50
4343 31/10/19	0118408 31/10/19	Settore LL.PP.	31/10/19	31/10/19	Sostituzione rubinetti	Cimitero Farello	Sostituiti n. 3 rubinetti temporizzati con n. 3 valvole d'intercetto presso area nord-est . Materiale fornito dalla Ghelas
4165 22/10/19	0001348 22/10/19	I.C. E. Romagnoli	31/10/19	31/10/19	Sostituzione neon	Plesso Via Volturmo	Sostituiti n.2 neon e n. 2 starter, materiale fornito dalla scuola
3801 10/10/19	0001038 10/10/19	I.C. E. Romagnoli	31/10/19	31/10/19	Sostituzione cassetta wc	Plesso Cappuccini	Sostituita n.1 cassetta di scarico WC, n.1 flessibile, n.1 minisfera + guarnizioni di fondo. Materiale fornito dalla Ghelas