


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
mese di ottobre 2020

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	11
Interventi U.r.p. retroattivi	76
Interventi programmati	47
Interventi in emergenza	4
Interventi in reperibilità	8
Totale interventi	146



Report mese di maggio 2020



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	101640	24/09/20	Omissis	Via Mozart N.60	Sostituzione lampada	01/10/20	Sost.	5	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
2	90469	26/08/20	U.R.P.	Via Europa n.14	Sostituzione lampada	01/10/20	Sost.	1	Armatura stradale a Led	60W
3	92640	02/09/20	Omissis	Via Mozart snc	Sostituzione lampada	01/10/20	Sost.	4	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Adattatore	E40/E27
4	90469	26/08/20	Omissis	Via Aurelia	Sostituzione lampada	02/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
5	101642	24/09/20	Omissis	Via Tiburtina angolo Via Aurelia	Sostituzione lampada	02/10/20	Sost.	2	Lampada Led	55 W
6	104154	30/09/20	Omissis	Via Albertinelli N.4	Sostituzione lampada	08/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
7	104576	30/09/20	Omissis	Via India N.4	Sostituzione lampada	09/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portalampada	E 40
8	58836	08/06/20	Omissis	Via Puglia N.52	Sostituzione lampada	09/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
9	60461	11/06/20	Omissis	Via Puglia N.52	Sostituzione lampada	09/10/20	Intervento già eseguito			
10	62498	16/06/20	Omissis	Via Puglia N.52	Sostituzione lampada	09/10/20	Intervento già eseguito			
11	97090	15/09/20	Omissis	Via Puglia N.52	Sostituzione lampada	09/10/20	Intervento già eseguito			
12	94075	07/09/20	Omissis	Via Pergusa N.31	Sostituzione lampada	09/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
13	97090	15/09/20	Omissis	Via Pergusa N.26	Sostituzione lampada	09/10/20	Intervento già eseguito			
14	104576	30/09/20	Omissis	Via Pergusa N.26	Sostituzione lampada	09/10/20	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
15	Sollecito	15/04/20	Omissis	Via Sicilia N.9	Sostituzione lampada	09/10/20	Sost.		Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
16	8462	23/01/20	Omissis	Via Cimabue N.45	Sostituzione lampada	13/10/20	Intervento già eseguito			
17	18266	14/02/20	Omissis	Via Cimabue N.54	Sostituzione lampada	13/10/20	Intervento già eseguito			
18	90864	27/08/20	Omissis	Via Morselli angolo Via Meli	Ricollocazione palo	13/10/20	Già in programma per l'installazione.			
19	82972	03/08/20	Omissis	Via America N.12	Sostituzione lampada	13/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
20	54191	25/05/20	Omissis	Via America N.6	Sostituzione lampada	13/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
21	98121	17/09/20	Omissis	Via Arapacis N.63	Sostituzione lampada	13/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Adattatore	E40/E27
22	95699	11/09/20	Omissis	Via Arapacis N.68	Sostituzione lampada	13/10/20	Intervento già eseguito			
23	71265	08/07/20	Omissis	Via Recanati N.5	Sostituzione lampada	13/10/20	Intervento già eseguito			
24	101642	24/09/20	Omissis	Via Lipari N.17	Sostituzione lampada	14/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
25	59473	09/06/20	Omissis	Via Ossidiana	Sostituzione lampada	15/10/20	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Mt.	10	Cavo fror	3G1.5
							Sost.	1	Plafoniera riciclata	
26	58282	05/06/20	Omissis	Via delle Melarance	Ricollocazione plafoniera	19/10/20	Intervento già eseguito			
27	97783	17/09/20	Omissis	Via Risorgimento N.111	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
28	67936	30/06/20	Omissis	Via Risorgimento N.88	Sostituzione lampada	19/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
29	89973	25/08/20	Omissis	Via Puglia N.27	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
30	91681	31/08/20	Omissis	Via Tucidite angolo Via Iudice	Sostituzione lampada	19/10/20	Competenza Enel			
31	90866	27/08/20	Omissis	Via Tucidite	Sostituzione lampada	19/10/20	Competenza Enel			
32	63836	18/06/20	Omissis	Via delle Pesche	Sostituzione lampada	19/10/20	Competenza Enel			
33	20908	20/02/20	Omissis	Via C. Carrà N.25	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
34	57845	04/06/20	Omissis	Via C. Carrà N.48	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
35	67533	29/06/20	Omissis	Via C. Carrà N.25	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
36	96595	04/09/20	Omissis	Via Brasile N.18	Sostituzione lampada	19/10/20	Sost.	4	Lampada Led	55 W
							Sost.	4	Portalampada	E 40
37	95099	10/09/20	Omissis	Via Brasile N.18	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
38	98121	17/09/20	Omissis	Via Brasile N.18	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
39	101640	24/09/20	Omissis	Via Brasile N.18	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
40	20908	20/02/20	Omissis	Via Cimabue N.9	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
41	1997	09/01/20	Omissis	Via Cimabue N.9	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
42	65355	23/06/20	Omissis	Via delle Pesche	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
43	58836	08/06/20	Omissis	Via del Rubino	Sostituzione lampada	19/10/20	Sost.	1	Fusibile	
44	59465	09/06/20	Omissis	Via del Rubino	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
45	64843	22/06/20	Omissis	Via Barbabianca N.3	Sostituzione lampada	19/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
46	97094	15/09/20	Omissis	Via Barbabianca N.3	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
47	70088	06/07/20	Omissis	Via delle Melarance	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
48	68426	01/07/20	Omissis	Via delle Melarance	Sostituzione lampada	19/10/20	Intervento già eseguito			
49	21495	21/02/20	Omissis	Via Cuneo N.8	Sostituzione lampada	20/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
50	27825	10/03/20	Omissis	Via Cuneo N.8	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
51	66986	26/06/20	Omissis	Via Ossidiana angolo angolo Via Enotri	Sostituzione lampada	20/10/20	Sost.	1	Armatura stradale a Led	60 W
52	83898	04/08/20	Omissis	Via Ossidiana angolo angolo Via Enotri	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
53	19585	18/02/20	Omissis	Via Ossidiana N 18	Sostituzione lampada	20/10/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
54	21495	21/02/20	Omissis	Via Ossidiana	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
55	21873	24/02/20	Omissis	Via Ossidiana	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
56	57099	03/06/20	Omissis	Via Ossidiana angolo angolo Via Enotri	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
57	68426	01/07/20	Omissis	Via Ossidiana angolo angolo Via Enotri	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
58	68426	01/07/20	Omissis	Via Ossidiana	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
59	71836	09/07/20	Omissis	Via Ossidiana	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
60	81087	29/07/20	Omissis	Via Ossidiana angolo angolo Via Enotri	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
61	83898	04/08/20	Omissis	Via Ossidiana angolo angolo Via Enotri	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
62	98641	02/09/20	Omissis	Via Ossidiana	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			
63	97090	15/09/20	Omissis	Via Ossidiana	Sostituzione lampada	20/10/20	Intervento già eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
64	89466	24/08/20	Omissis	Via Castore	Sostituzione lampada	23/1020	Sost.	4	Portalampada	E 27
							Sost.	4	Lampada Led	35 W
65	71836	09/07/20	Omissis	Via Mendelshon N.5	Sostituzione lampada	23/1020	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
66	72644	13/07/20	Omissis	Via C. Carrà	Sostituzione lampada	28/10/20	Intervento già eseguito			
67	104154	30/09/20	Omissis	Via I. Concezione N. 1	Sostituzione lampada	28/10/20	Intervento già eseguito			
68	70088	06/07/20	Omissis	Via I. Concezione N. 1	Sostituzione lampada	28/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
69	53362	22/05/20	Omissis	Via Mazzini N.49	Sostituzione lampada	28/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
70	64843	22/06/20	Omissis	Via delle Melarance	Sostituzione lampada	28/10/20	Intervento già eseguito			
71	64843	22/06/20	Omissis	C/so V. Emanuele N.241	Sostituzione lampada	28/10/20	Intervento già eseguito			
72	67936	30/06/20	Omissis	Via Lota N.3	Sostituzione lampada	28/10/20	Intervento già eseguito			
73	66399	25/06/20	U.R.P.	Via del Rubino	Zona al buio	28/10/20	Intervento già eseguito			
74	89970	25/08/20	Omissis	Via I. Concezione N. 1	Sostituzione lampada	28/10/20	Intervento già eseguito			
75	74755	16/07/20	Omissis	Via del Ghirlandaio N.49	Sostituzione lampada	28/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
76	101642	24/09/20	Omissis	Via Portuense	Sostituzione lampada	28/10/20	Sost.	2	Lampada Led	55 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Richiesta telefonica	02/10/20	Settore LL.PP.	Via Agatocle N.102	Controllo impianto	02/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Riduzione	E40/E27
2	Richiesta telefonica	02/10/20	Settore LL.PP.	Via Plutarco N.21-24	Controllo impianto	02/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Riduzione	E40/E27
3	Richiesta telefonica	02/10/20	Settore LL.PP.	Via Riemann N.15	Controllo impianto	02/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
4	Richiesta telefonica	02/10/20	Amministratore Ghelas	Via Verga vicino ufficio postale	Controllo impianto	02/10/20	Ripristino cavi bruciati all'interno del pozzetto d'ispezione			
							Sost.	2	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Fusibile	
5	Richiesta telefonica	02/10/20	Settore LL.PP.	Via Settefarine dal n.94 al N.102	Controllo impianto	02/10/20	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	3	Accenditore	70x400
6	Progetto Led	05/10/20	Ghelas	Via Recanati	Sostituzione armature stradali	05/10/20	Mt.	10	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	10	Armature stradali Led	60W
							Sost.	10	Adattatore per armature	
							Util.	1	Stecca di mammut	
							Util.	2	Tronchetti a 2	
7	Richiesta telefonica	06/10/20	Settore LL.PP.	Vico Borodin	Controllo impianto	06/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
8	Progetto Orto Fontanelle	06/10/20	Ghelas	Giardino Orto Fontanelle	Installazione pali nuovi	06/10/20	Mt.		Tubo flessibile	25Ø
							Inst.	9	Pali	Mt.4,8
							Mt.	12	Treccia nuda	35Ø
9	N.0106243	05/10/20	Settore Ambiente	Territorio comunale	Assistenza tecnica	06/10/20	Fornita assistenza tecnica alla Società Medianet per progettazione ed integrazione impianto di video sorveglianza			
10	Progetto Led	06/10/20	Ghelas	Via Recanati	Sostituzione armature stradali	06/10/20	Sost.	10	Armature stradali Led	50 W
							Util.	10	Adattatore per armature	
							Sost.	3	Fusibile	
11	Progetto Orto Fontanelle	07/10/20	Ghelas	Giardino Orto Fontanelle	Installazione globi	07/10/20	Sost.	9	Globi	
							Sost.	5	Portelle palo piccole	
							Sost.	5	Conchiglie piccole	
							Sost.	9	Lampada Led	35 W
							Util.	5	Pettini	
							Util.	5+5	Dadi e bulloni	Ø12
							Util.	5	Capicorda	Ø12
Mt.	60	Cavo fror	3G1.5							
12	Richiesta telefonica	08/10/20	Settore LL.PP.	Via Esculapio 1° palo	Controllo impianto	08/10/20	Sost.	1	PortaLampada	E 40
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	3	Fusibile	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
13	Richiesta telefonica	08/10/20	Settore LL.PP.	C/so V. Emanuele tratto Piazza S. Agostino Via Marconi	Controllo impianto	08/10/20	Sost.	4	Lampada G12	150 W
							Sost.	1	Lampada G12	70 W
							Sost.	4	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	70 W
							Sost.	5	Accenditore	70/400
14	Progetto Orto Fontanelle	09/10/20	Ghelas	Giardino Orto Fontanelle	Messa a terra collegamento	09/10/20	Util.	4	Pettini messa/terra	
							Util.	4+4	Dadi e bulloni	Ø12
							Util.	4	Capicorda	Ø12
15	Richiesta telefonica	09/10/20	Settore LL.PP.	Via G. Spallanzani	Controllo impianto	09/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	PortaLampada	E 27
16	Richiesta telefonica	13/10/20	Settore LL.PP.	Via Cimabue	Controllo impianto	13/10/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	2	Porta lampada	E 27
17	Richiesta telefonica	13/10/20	Settore LL.PP.	Via Orzivecchi N.3	Controllo impianto	13/10/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Fusibile	
18	Richiesta telefonica	13/10/20	Settore LL.PP.	Via Fioravanti angolo Via Salieri	Controllo impianto	13/10/20	Sost.	1	Plafoniera	Riciclata
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
19		14/10/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Passaggio cavi	14/10/20	Mt.	526	Cavo	1X10
							Mt.	10	Cavo	3X1.5
							N.	18	Giunti/muffole	
							N.	4	Fischiotti	25Ø
							N.	3	Chiusini in cemento	50X50
							Util.	2	Rotoli nastro isolante	
							Util.	2	Rotoli nastro vulcanizzante	
20	Richiesta telefonica	14/10/20	Amministratore Ghelas	Via Lo Vivo	Controllo impianto	14/10/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Riduzione	E40/E27
21	Email	15/10/20	Assessore C. Malluzzo	Piazza Umberto I	Attivazione punto luce	15/10/20	Attivato punto luce per manifestazione religiosa.			
							Util.	1	Presa Cee	
							Mt.	1	Cavo fror	3X2.5
22		16/10/20	Ghelas	Via Tina Pica	Controllo impianto	16/10/20	Sost.	4	Lampada Led	35 W
23		16/10/20	Ghelas	Via P. La Rosa	Passaggio cavi	16/10/20	Sost.	391	Cavo budilico	1X10
							Util.	4	Giunti lineari	
							Util.	8	Muffole	
							Sost.	3	Lampada led	55 W
24	Progetto Led	16/10/20	16/10/2020	Via delle Pesche	Sostituzione armature stradali	16/10/20	Sost.	1	Armature stradali Led	60 W
25	Richiesta telefonica	16/10/20	Settore LL.PP.	C/so V. Emanuele N.299	Controllo impianto	16/10/20	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	250 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
26	Richiesta telefonica	16/10/20	Settore LL.PP.	Via C. Carrà	Controllo impianto	16/10/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 27
27	Richiesta telefonica	19/10/20	Settore LL.PP.	Rotatoria uscita per Catania	Controllo impianto	19/10/20	Sost.	4	Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70/400
28	Richiesta telefonica	19/10/20	Settore LL.PP.	Via S. Giuseppe	Controllo impianto	19/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	PortaLampada	E 40
							Sost.	1	Conchiglia	Piccola
							Sost.	1	Fusibili	
29	Progetto Led	20/10/20	Ghelas	Via Ossidiana angolo Via Enotri	Sostituzione armature stradali	20/10/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Mt.	8	Cavo fror	3G 1.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							N.	1	Morsetti bifilari	
							N.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	1	Capicorda	
							Sost.	1	Adattatore	
							Sost.	1	Porta fusibile	
Controllo pozzetto d'ispezione										

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
30	Progetto Led	20/10/20	Ghelas	Via Zandonai N5	Sostituzione armature stradali	20/10/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Mt.	8	Cavo fror	3G 1.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							N.	1	Morsetti bifilari	
							N.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	1	Capicorda	
							Sost.	1	Adattatore	
							Sost.	1	Porta fusibile	
Controllo pozzetto d'ispezione										
31		21/10/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Passaggio cavi	21/10/20	Mt.	330	Cavo budilico	1X10
32	Richiesta telefonica	21/10/20	Settore LL.PP.	Via M. D'Azelio	Controllo impianto	21/10/20	Sost.	1	Lampada led	35 W
33		22/10/20	Ghelas	Vico Tacito	Controllo impianto	21/10/20	Sost.	1	Timer Astronomico	
34		22/10/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Passaggio cavi	22/10/20	Mt.	536	Cavo budilico	1X10
							N.	12	Muffole	
							N.	8	Giunti lineari	
							N.	3	Rotoli nastro isolante	
							Eseguito scavo a mano per individuate cavidotto interrotto.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
35		23/10/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Manutenzione impianto	23/10/20	Mc ³	1	Terra per riempimento pozzetti della pubblica illuminazione.	
36		24/10/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Manutenzione impianto	24/11/20	Util.	1	Nasto isolante	
							Util.	1	Nastro vulcanizzante	
							Util.	8	Muffole	
37		24/10/20	Ghelas	Piazza Salandra	Manutenzione impianto	24/11/20	Sost.	4	Plafoniere Led	30 W
							Mt.	5	Cavo	2X1
							Util.	5	Mammut	
38		26/10/20	Ghelas	Comune	Manutenzione impianto	26/10/20	Sost.	1	Timer Astronomico	
39		26/10/20	Ghelas	Via B. Croce N.49	Controllo impianto	26/10/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
40		26/10/20	Ghelas	Via Pisticci	Controllo impianto	26/10/20	Sost.	3	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Globi	
							Sost.	2	Adattatori	
41		27/10/20	Ghelas	Marchitello	Controllo impianto	27/10/20	Sost.	10	Lampada Vapore di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70/400
42		28/10/20	Ghelas	Cimitero Monumentale Biblioteca Comunale	Controllo impianto	28/10/20	Sost.	2	Timer Astronomico	
43	Richiesta telefonica	29/10/20	Settore LL.PP.	Via Appia	Controllo impianto	29/10/20	Sost.	2	Lampada Led	55 W
44		30/10/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Controllo impianto	30/10/20	Mt.	180	Cavo	1X10

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
45	Richiesta telefonica	29/10/30	Settore LL.PP.	Via Vasile	Controllo impianto	30/10/20	Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
46		30/10/20	Ghelas	Via Nomentana	Controllo impianto	30/10/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
47		30/10/20	Ghelas	Viale Indipendenza	Sostituzione armature stradali	30/10/20	Sost.	1	Armature stradali Led	60 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		02/10/20	Ghelas	Via Ambrica	Zona al buio	02/10/20	Ripristino cavi bruciati all'interno del pozzetto d'ispezione			
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
2		13/10/20	Ghelas	S.S.115 Gela _ Licata	Zona al buio	13/10/20	Controllo impianto per fase staccata.			
3		20/10/20	Ghelas	Via Venezia di fronte campo sportivo	Rimozione palo	20/10/20	Tagliato e rimosso palo della pubblica illuminazione, punto luce messo in sicurezza			
4	Email	28/10/20	Settore LL.PP.	Poggio Blasco	Controllo impianto	28/10/20	Util.	4	Giunti lineari	35
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Accenditore	70/400

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	N.444	03/10/20	VV.UU.	Via Manfredini	Zona al buio	03/10/20			Impianto funzionante	
2	450	10/10/20	VV.UU.	Via Cartesio N.40	Plafoniera caduta	10/10/20			Rimossa plafoniera caduta, punto luce messo in sicurezza.	
3	Richiesta telefonica	12/10/20	Amministratore Ghelas	Via G.le Cascino	Zona al buio	12/10/20			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
4	Richiesta telefonica	13/10/20	Coordinatore Ghelas	Vico Bogotà	Zona al buio	13/10/20			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
5	460	15/10/20	VV.UU.	Porto rifugio	Plafoniera penzolante	15/10/20			Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
6	Richiesta telefonica	17/10/20	VV.FF.	Via S. Giuseppe	Palo bruciato	17/10/20			Palo messo in sicurezza per conchiglia bruciata.	
7	475	22/10/20	VV.UU.	Via Lota	Plafoniera penzolante	22/10/20			Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
8	480	24/10/20	VV.UU.	Via dell'Acropoli	Disperdione corrente	24/10/20			Impianto messo provvisoriamente in sicurezza, l'intervento è rimandato al 25/11/20.	
						25/10/20			Controllo e ripristino impianto.	