


**Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
mese di settembre 2020**

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	17
Interventi U.r.p. retroattivi	59
Interventi programmati	74
Interventi in emergenza	11
Interventi in reperibilità	21
Totale interventi	182



Report mese di maggio 2020



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	92640	02/09/20	Omissis	C/so S. Aldisio N.86	Sostituzione lampada	03/09/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
2	93039	03/09/20	Omissis	Via F. Crispi N.362	Sostituzione lampada	11/09/20	Competenza Enel			
3	92271	01/09/20	Omissis	Via Cicerone N.6	Sostituzione lampada	14/09/20	N.	1	Riduzione	E40-E27
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
4	92640	02/09/20	Omissis	Via Islanda N.8	Sostituzione lampada	14/09/20	Intervento eseguito			
5	98641	02/09/20	Omissis	Via Islanda N.10	Sostituzione lampada	14/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
6	95699	11/08/20	Omissis	Via Meli N.47	Sostituzione lampada	16/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
7	98641	02/09/20	Omissis	Via Meucci N.4	Sostituzione lampada	16/09/20	N.	1	Riduzione	E40-E27
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
8	95699	11/09/20	Omissis	Via Morselli	Sostituzione lampada	16/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
9	95094	10/09/20	Omissis	Via P.E. Botta	Zona al buio	16/09/20	Sost.	1	Interruttore quadripolare	25 A
10	97090	15/09/20	Omissis	Via Aretusa angolo Via Cocchiaro	Sostituzione lampada	17/09/20	Sost.	4	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	4	Portalampada	E40
							Sost.	4	Fusibile	
11	101640	24/09/20	Omissis	Via Cecoslovacchia N.14	Sostituzione lampada	24/09/10	Intervento eseguito			
12	94719	08/09/20	Omissis	Via A. Ligabue N.21	Sostituzione lampada	25/09/20	N.	1	Portalampada	E40
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
13	101642	24/09/20	Omissis	Via Lecce N.304	Sostituzione lampada	25/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
14	95099	10/09/20	Omissis	Via Cecoslovacchia N.14	Sostituzione lampada	25/09/20	Sost.	3	Lampada Led	55 W
15	95699	11/09/20	Omissis	Via delle Betulle	Sostituzione lampada	29/09/20	Intervento eseguito			
16	95699	11/09/20	Omissis	Via delle Ginestre	Sostituzione lampada	29/09/20	Intervento eseguito			
17	95099	10/09/20	Omissis	Via Garibaldi N.85	Sostituzione lampada	29/09/20	Intervento eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	89973	25/08/20	Omissis	Via Castore N.9	Sostituzione lampada	01/09/20	Intervento eseguito			
2	84820	06/08/20	Omissis	Via Cosenza n.6	Sostituzione lampada	21/08/20	Intervento eseguito			
3	89466	24/08/20	Omissis	Via Cosenza n.6	Sostituzione lampada	01/09/20	Intervento eseguito			
4	53362	22/05/20	Omissis	Via Feace angolo Via Guccione	Sostituzione lampada	02/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
5	Sollecito	06/08/20	Omissis	Via Ostiense N.5	Sostituzione lampada	03/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
6	Sollecito	06/08/20	Omissis	Via Gorgia N.52	Sostituzione lampada	03/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Adattatore	
7	79497	24/07/20	Omissis	Via Diomede	Sostituzione lampada	07/09/20	Intervento eseguito			
8	78015	21/07/20	Omissis	Via del Glicine	Zona al buio	07/09/20	Intervento eseguito			
9	78992	23/07/20	Omissis	Via Pontremoli	Zona al buio	07/09/20	Intervento eseguito			
10	91354	28/08/20	Omissis	Via F. Crispi N.362	Sostituzione lampada	11/09/20	Competenza Enel			
11	27825	10/03/20	Omissis	Via Porta Vittoria N.50	Sostituzione lampada	11/09/20	Intervento eseguito			
12	57845	04/06/20	Omissis	Via delle Colline	Sostituzione lampada	11/09/20	Intervento eseguito			
13	66399	25/06/20	Omissis	Via dell'Orzo	Sostituzione lampada	11/09/20	Intervento eseguito			
14	80528	28/07/20	Omissis	Via G. Siracusa N.60	Sostituzione lampada	11/09/20	Intervento eseguito			
15	83362	22/05/20	Omissis	Via G. Siracusa N.30	Sostituzione lampada	11/09/20	Intervento eseguito			
16	67936	30/06/20	Omissis	Via G. Siracusa N.30	Sostituzione lampada	11/09/20	Intervento eseguito			
17	69567	03/07/20	Omissis	Via G. Siracusa N.30	Sostituzione lampada	11/09/20	Intervento eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
18	63836	18/06/20	Omissis	Via G. Siracusa N.30	Sostituzione lampada	11/09/20			Intervento eseguito	
19	64358	19/06/20	Omissis	Via G. Siracusa N.30	Sostituzione lampada	11/09/20			Intervento eseguito	
20	65974	24/06/20	Omissis	Via G. Siracusa N.30	Sostituzione lampada	11/09/20			Intervento eseguito	
21	68426	01/07/20	Omissis	Via Ara Pacis	Zona al buio	11/04/20			Intervento eseguito	
22	66399	25/06/20	Omissis	Via dell'Orso	Sostituzione lampada	11/09/20			Intervento eseguito	
23	66399	25/06/20	Omissis	Via del Riso	Sostituzione lampada	11/09/20			Intervento eseguito	
24	66986	26/06/20	Omissis	Via Potenza	Zona al buio	11/09/20			Intervento eseguito	
25	67533	29/06/20	Omissis	Via S. M. degli Angeli	Sostituzione lampada	11/09/20			Intervento eseguito	
26	11549	30/01/20	Omissis	Via Lo Surdo	Sostituzione lampada	11/09/20			Intervento eseguito	
27	58836	08/06/20	Omissis	Via S. LiAfricano N.28	Sostituzione lampada	11/09/20	Sost.	1	Fusibile	
28	59473	09/06/20	Omissis	Via Enotri angolo Via Ossidiana	Ricollocazione palo	11/09/20			Intervento eseguito	
29	12131	31/01/20	Omissis	Via La Pampa	Sostituzione lampada	11/09/20			Intervento eseguito	
30	74755	16/07/20	Omissis	Via Casilina angolo Via Portuense	Sostituzione lampada	11/09/20	Sost.	1	Fusibile	
31	Sollecito	27/04/20	Omissis	Via Acaia N.33	Sostituzione lampada	11/09/20	Sost.	1	Fusibile	
32	60461	11/06/20	Omissis	Via Trisulca N.47	Sostituzione lampada	11/09/20	Sost.	1	Fusibile	
33	27825	10/03/20	Omissis	Via Matrice	Sostituzione lampada	11/09/20			Intervento eseguito	
34	76621	20/07/20	Omissis	Via G.le Cascino	Sostituzione lampada	11/09/20			Intervento eseguito	
35	90864	27/08/20	Omissis	Via F. Crispi N.362	Sostituzione lampada	11/09/20			Competenza Enel	
36	89973	25/08/20	Omissis	Via F. Crispi N.362	Sostituzione lampada	11/09/20			Competenza Enel	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
37	91354	28/08/20	Omissis	Via F. Crispi N.362	Sostituzione lampada	11/09/20	Competenza Enel			
38	86933	13/08/20	Omissis	Via S. Leone	Sostituzione lampada	15/09/20	Sost.	3	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Fusibile	
39	88758	20/08/20	Omissis	Via dei Pozzilli	Sostituzione lampada	15/09/20	Sost.	3	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Fusibile	
40	57099	03/06/20	Omissis	Via S. Zuppardo	Zona al buio	15/09/20	Controllo quadro elettrico, scorporato interruttore magnetotermico perché in corto.			
41	90469	26/08/20	Omissis	Via Salerno N.175	Sostituzione lampada	16/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
42	90469	26/08/20	Omissis	Via Disueri N.7	Sostituzione lampada	16/09/20	Intervento eseguito			
43	86933	13/08/20	Omissis	Via Disueri N.7	Sostituzione lampada	16/09/20	Intervento eseguito			
44	69567	03/07/20	Omissis	Via Disueri N.7	Sostituzione lampada	16/09/20	Intervento eseguito			
45	67533	29/06/20	Omissis	Via Disueri N.7	Sostituzione lampada	16/09/20	Sost.	1	Lampada Vapore di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vaporedi Sodio	150 W
46	57099	03/06/20	Omissis	Via Portuense	Sostituzione lampada	16/09/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
47	54191	25/05/20	Omissis	Via F. Redi N.50	Sostituzione lampada	17/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
48	78015	21/07/20	Omissis	Via Pablo Picasso N. 21	Sostituzione lampada	17/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Adattatore	
49	80625	28/07/20	Omissis	Via Pablo Picasso N. 21	Sostituzione lampada	17/09/20	Intervento eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
50	23018	26/02/20	Omissis	Via dei Ravanelli	Sostituzione lampada	17/09/20	Sost.	7	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Adattatore	
							Sost.	1	Plafoniera	Riciclata
51	69567	03/07/20	Omissis	Via Barbabianca N.116	Sostituzione lampada	25/09/20	Sost.	3	Lampada Led	55 W
52	90469	26/08/20	Omissis	Via G. Natta N.25	Sostituzione lampada	28/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
53	90864	27/08/20	Omissis	Via delle Ginestre	Sostituzione lampada	29/03/20	Intervento eseguito			
54	62498	16/06/20	Omissis	Via delle Stelle Alpine	Sostituzione lampada	29/03/20	Intervento eseguito			
55	62498	16/06/20	Omissis	Via delle Stelle Alpine	Sostituzione lampada	29/03/20	Intervento eseguito			
56	54935	27/05/20	Omissis	Via Garibaldi angolo Via Smecca	Sostituzione lampada	29/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Fusibile	
57	90472	26/08/20	Omissis	Via Garibaldi angolo Via Smecca	Sostituzione lampada	29/09/20	Intervento eseguito			
58	58282	05/06/20	Omissis	Via Cicerone N.52	Sostituzione lampada	29/09/20	Sost.	1	Fusibile	
59	58282	05/06/20	Omissis	Via Cicerone angolo Via Brindisi	Sostituzione lampada	29/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Pec	26/08/20	Settore LL.PP.	Via S.Beatrice	Zona al buio	01/09/20	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
2	Richiesta telefonica	01/09/20	Settore LL.PP.	Via Stravinski N.48	Controllo impianto	01/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portalampada	E 40
3	Richiesta telefonica	01/09/20	Settore LL.PP.	Via S. Africano N.44	Controllo impianto	01/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
4	Progetto led	01/09/20	Ghelas	Via Lussemburgo N.33	Sostituzione armature stradali	01/09/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Mt.	10	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							N.	1	Morsetti bifilari	
							N.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	1	Capicorda	
							Sost.	1	Adattatore	
				Controllo pozzetto d'ispezione						
5	Progetto led	02/09/20	Ghelas	Via Marconi N.60	Installazione globo	02/09/20	Sost.	1	Globo	
							Sost.	1	Staffa	
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Mt.	1	Cavo fror	2.5

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
6	Progetto led	02/09/20	Ghelas	Via L. Sturzo N.39	Sostituzione armature stradali	02/09/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Mt.	9	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							N.	1	Morsetti bifilari	
							N.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	1	Capicorda	
							Sost.	1	Adattatore	
7	Progetto led	02/09/20	Ghelas	Via Cassibile angolo Via Cairo	Sostituzione armature stradali	02/09/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Mt.	9	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							N.	1	Morsetti bifilari	
							N.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	1	Capicorda	
							Sost.	1	Adattatore	
							Controllo pozzetto d'ispezione			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
8	Progetto led	02/09/20	Ghelas	Via Pizzetti N.7	Sostituzione armature stradali	02/09/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Mt.	9	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							N.	1	Morsetti bifilari	
							N.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	1	Capicorda	
Sost.	1	Adattatore								
9	Progetto led	02/09/20	Ghelas	Via delle Dune	Sostituzione armature stradali	02/09/20	Sost.	2	Armature stradali Led	60 W
10	Progetto led	02/09/20	Ghelas	Piazza Umberto I	Installazione globo	02/09/20	Sost.	8	Plafoniere rotonde	30W
							Mt.	13	Cavo fror	2X0.75
							Sost.	3	Lampada Led	35 W
11	Richiesta telefonica	02/09/20	Settore LL.PP.	Via F. Listz N.78	Controllo impianto	02/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
12	Richiesta telefonica	03/09/20	Settore LL.PP.	Via Madonna del Carmelo	Controllo impianto	03/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
13		03/09/20	Ghelas	Vico S. Lucia	Controllo impianto	03/09/20	Sost.	1	Reattore Vaporedi Sodio	150 W
							Sost.	1	Lampada G 12	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
14	Richiesta telefonica	03/09/20	Settore LL.PP.	Via Portuense angolo Via Ostiense	Controllo impianto	03/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
15	Progetto led	03/09/20	Ghelas	Via Lo Surdo angolo Via E. Romagnoli	Sostituzione armature stradali	03/09/20	Sost.	2	Fusibile	
							Sost.	2	Portella palo	Grande
							Sost.	2	Conchiglia	Grande
							Mt.	18	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	2	Armature stradali Led	60W
							N.	2	Morsetti bifilari	
							N.	2	Bullone completo di dado	12Ø
							Sost.	2	Adattatore	
16	Progetto led	04/09/20	Ghelas	Via E. Romagnoli angolo Via Meli	Sostituzione armature stradali	04/09/20	Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							Sost.	1	Adattatore	
17	83045	13/08/20	Settore Sport Turismo Spettacolo	Piazzale Chiesa Madre	Creazione punto luce	04/09/20	Mt.	60	Cavo fror	4X6
							N.	1	Interruttore magnetotermo	25A
18	Richiesta telefonica	04/09/20	Settore LL.PP.	C/so V. Emanuele N.379	Controllo impianto	04/09/20	Sost.	1	Lampada Vapore di Sodio	250W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
19	Progetto led	04/09/20	Ghelas	Viale E. Mattei	Sostituzione armature stradali	04/09/20	Sost.	10	Armature stradali Led	60W
20		04/09/20	Ghelas	Via del Salice	Controllo impianto	04/09/20	Sost.	2	Lampade Vapore di Sodio	150W
							Mt.	6	Cavo fror	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
21		07/09/20	Ghelas	Cittadella	Controllo impianto	07/09/20	Controllo e prova di n. 3 quadri elettrici.			
22		07/09/20	Ghelas	Vie Cittadine	Sostituzione timer	07/09/20	Sost.	11	Timer astronomici	
23		09/09/20	Ghelas	Via Fontanarossa N.2	Installazione globo	09/09/20	Util.	1	Staffa	
							Sost.	1	Globo	
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
24		09/09/20	Ghelas	Cittadella	Controllo impianto	09/09/20	Sost.	3	Lucchetti	
							Sost.	8	Occhielli per lucchetto	
25		09/09/20	Ghelas	Piazza Umberto I	Rimozione cavo	09/09/20	Recuperato cavi installati per evento estivo.			
26		09/09/20	Ghelas	Via Ferrandina N.9	Controllo impianto	09/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
27		09/09/20	Ghelas	Giardino dell'Auriga	Controllo impianto	09/09/20	Sost.	25	Lampada Led	35 W
28		09/09/20	Ghelas	Via Pisticci Via Orzivecchi	Controllo impianto	09/09/20	Util.	7	Staffa	
							Sost.	7	Globo	
							Sost.	7	Lampada Led	35 W
29		09/09/20	Ghelas	Manfria	Controllo impianto	09/09/20	Controllo quadri elettrici e presa codice utente			
30		09/09/20	Ghelas	Via Tinniirello Via E. Orlando	Controllo impianto	09/09/20	Inst.	3	Interruttori quadripolari	63 A
							Controllo amperometrico ed voltmetrico.			
31		10/09/20	Ghelas	Via Everest	Controllo impianto	10/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
32	Richiesta telefonica	10/09/20	Settore LL.PP.	Via Sammartino N.3	Controllo impianto	10/09/20	N.	1	Riduzione	E40-E27
							Sost.	1	Lampada Led	35 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
33		09/09/20	Ghelas	Via Italia	Sostituzione armature stradali	09/09/20	Sost.	12	Armature stradali Led	60W
34		11/09/20	Ghelas	Via G. Siracusa	Sostituzione armature stradali	11/09/20	Sost.	2	Portella palo	Grande
							Sost.	2	Conchiglia	Grande
							Mt.	20	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	2	Armature stradali Led	60W
							N.	2	Morsetti bifilari	
							N.	2	Bullone completo di dado	12Ø
							Sost.	2	Adattatore	
35		11/09/20	Ghelas	Via Tuscolana	Controllo impianto	11/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
							N.	1	Riduzione	E40-E27
36		11/09/20	Ghelas	Via B. Croce	Controllo impianto	11/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portalampada	E40
							Sost.	1	Fusibile	
37		11/09/20	Ghelas	Via Dalmazia	Controllo impianto	11/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Lampada Vapore di Sodio	250 W
							Mt.	2	Cavo fror	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
38	Progetto led	14/09/20	Ghelas	Via Trinacria Via Ambrica	Sostituzione armature stradali	14/09/20	Sost.	3	Fusibile	
							Sost.	3	Portella palo	Grande
							Sost.	3	Conchiglia	Grande
							Mt.	25	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	3	Armature stradali Led	60W
							N.	3	Morsetti bifilari	
							N.	3	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	3	Capicorda	
Sost.	3	Adattatore								
39	Email	14/09/20	Settore LL.PP.	Via Livorno N.324	Controllo impianto	16/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
40	Richiesta telefonica	16/09/20	Settore LL.PP.	Vico Spinello	Sostituzione lampada	16/09/20	N.	1	Riduzione	E40-E27
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
41	Richiesta telefonica	16/09/20	Settore LL.PP.	Via Pantalica N.4-10	Sostituzione lampada	16/09/20	N.	2	Riduzione	E40-E27
							Sost.	2	Lampada Led	35 W
42	Richiesta telefonica	16/09/20	Settore LL.PP.	Via Caviaga	Sostituzione lampada	16/09/20	Sost.	1	Lampada Vapore di Sodio	150 W
							Sost.	1	Plafoniera	Riciclata
							Sost.	1	Accenditore	70/400
							Sost.	1	Reattore Vaporedi Sodio	150 W
							NMt.	6	Cavo fror	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
43	Richiesta telefonica	16/09/20	Settore LL.PP.	Largo S. D'Acquisto	Sostituzione lampada	16/09/20	N.	2	Fusibile	
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
44	Progetto led	16/09/20	Ghelas	Piazza Umberto I	Sostituzione armature stradali	16/09/20	Sost.	19	Armature stradali Led	30 W
							Mt.	20	Cavo fror	3X1.5
45	Richiesta telefonica	17/09/20	Settore LL.PP.	Via P.E. Botta	Controllo impianto	17/09/20	Sost.	3	Lampada Vapore di Sodio	150 W
							Sost.	1	Lampada Vapore di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70/400
							Sost.	1	Plafoniera	Riciclata
46	Richiesta telefonica	17/09/20	Settore LL.PP.	Via M. Rapisardi N. 23	Controllo impianto	17/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
47	Richiesta telefonica	17/09/20	Settore LL.PP.	Via P.E. Botta	Controllo impianto	17/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
48	Richiesta telefonica	18/09/20	Settore LL.PP.	Via Attica N.12	Controllo impianto	17/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
49	Richiesta telefonica	18/09/20	Settore LL.PP.	Via Venezia N.137	Controllo impianto	18/09/20	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Fusibile	
50	Richiesta telefonica	18/09/20	Settore LL.PP.	Via Madonna del Rosario angolo Via S.Siro	Controllo impianto	18/09/20	Sost.	1	Plafoniera	Riciclata
							Sost.	1	Adattatore	E 40-E27
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
51	Richiesta telefonica	18/09/20	Settore LL.PP.	Piazza Giordano	Controllo impianto	18/09/20	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
52	Progetto led	14/09/20	Ghelas	Via Madonna del Rosario	Sostituzione armature stradali	18/09/20	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Mt.	10	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	1	Armature stradali Led	60W
							N.	1	Morsetti bifilari	
							N.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							Sost.	1	Adattatore	
53	Progetto led	21/09/20	Ghelas	Via Butera presso Supermercato paghi Poco	Sostituzione armature stradali	21/09/20	Sost.	4	Armature stradali Led	60W
							Sost.	1	Adattatore	E 40-E27
54	Progetto led	21/09/20	Ghelas	Via Recanati	Sostituzione armature stradali	21/09/20	Sost.	10	Armature stradali Led	60W
							Sost.	10	Adattatore	E 40-E27
55	Progetto led	21/09/20	Ghelas	Piazza Umberto I	Sostituzione armature stradali	21/09/20	Sost.	10	Plafoniere Led	30W
56	Progetto led	22/09/20	Ghelas	Via Recanati	Sostituzione armature stradali	22/09/20	Sost.	10	Armature stradali Led	60W
							Sost.	10	Adattatore	E 40-E27
57	Progetto led	22/09/20	Ghelas	Via Butera presso Supermercato paghi Poco	Sostituzione armature stradali	22/09/20	Sost.	4	Armature stradali Led	60W
58	Richiesta telefonica	22/09/20	Settore LL.PP.	Via Basile	Controllo impianto	22/09/20	Sost.	1	Lampada Led	55 W
59	Richiesta telefonica	22/09/20	Sindaco	Piazzale Chiesa Cappuccini	Sostituzione fari	22/09/20	Sost.	2	Fari	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
60		23/09/20	Ghelas	Via Recanati	Controllo impianto	23/09/20	Sost.	21	Lampada Led	18W
							Sost.	15	Lampada Led	9W
61		23/09/20	Ghelas	Via Buscemi	Controllo impianto	23/09/20	Sost.	3	Lampada Led	35 W
62	Richiesta telefonica	23/09/20	Settore LL.PP.	Via Selinunte angolo Via Calabria	Sostituzione lampada	23/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	10	Porta lampada	E 27
63	Richiesta telefonica	23/09/20	Settore LL.PP.	Via Venezia angolo Via Pozzillo	Sostituzione Lampada	23/09/20	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	250 W
64	Progetto led	23/09/20	Ghelas	Via Borsellino	Sostituzione armature stradali	23/09/20	Sost.	2	Fusibile	
							Sost.	2	Portella palo	Grande
							Sost.	2	Conchiglia	Grande
							Mt.	40	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	5	Armature stradali Led	60W
							N.	1	Morsetti bifilari	
							N.	1	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	1	Capicorda	
Sost.	2	Adattatore								
65		24/09/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Posa cavi	24/09/20	Mt.	425	Cavo fror	1X10
							Sost.	2	Portalampada	E 27
							Sost.	6	Lampadae Led	35 W
							Util.	6	Riduzione	E 24-E27

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
66	Richiesta telefonica	24/09/20	Settore LL.PP.	Via dei Rododentri	Controllo impianto	24/09/20	Sost.	2	Lampada Led	55 W
67		24/09/20	Ghelas	Zona PalaCossiga	Riempimento pozzetti	24/09/20	Riempiti con sabbia i pozzetti d'ispezione in seguito a passaggio cavi.			
68		24/09/20	Ghelas	Via Serpotta N. 69	Controllo impianto	24/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
69	Progetto led	28/09/20	Ghelas	Sprittraffico Tribunale direzione Catania	Sostituzione armature stradali	28/09/20	Util.	18	Prigionieri esagonali	
							Sost.	3	Portella palo	Grande
							Sost.	3	Conchiglia	Grande
							Mt.	60	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	6	Armature stradali Led	60W
							N.	3	Morsetti bifilari	
							N.	3	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	3	Capicorda	
Util.	3	Braccio curvo doppio								
70	Richiesta telefonica	29/09/20	Settore LL.PP.	Via Cicerone N.110	Controllo impianto	29/09/20	Apertura pozzetti d'ispezione per sezionamento cavi causa corto circuito, si è reso necessario scavo per individuare i pozzetti, ripristinato guasto, prova e messa in marcia dell'impianto elettrico.			
71		24/09/20	Ghelas	Via Serpotta N.69	Controllo impianto	24/09/20	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portalampada	E 27

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
72	Progetto led	28/09/20	Ghelas	Sprittraffico Tribunale direzione Catania	Sostituzione armature stradali	28/09/20	Sost.	2	Fusibile	
							Sost.	2	Portella palo	Grande
							Sost.	2	Conchiglia	Grande
							Mt.	30	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	4	Armature stradali Led	60W
							N.	2	Morsetti bifilari	
							N.	2	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	2	Capicorda	
						Util.	1	Braccio curvo		
73		30/09/20	Ghelas	Piazza Umberto I	Installazione plafoniere	30/09/20	Inst.	8	Plafoniere	30W
74	Progetto led	30/09/20	Ghelas	Sprittraffico Tribunale	Sostituzione armature stradali	28/09/20	Util.	24	Prigionieri esagonali	
							Sost.	4	Portella palo	Grande
							Sost.	4	Conchiglia	Grande
							Mt.	40	Cavo fror	3G 2.5
							Sost.	4	Armature stradali Led	60W
							N.	4	Morsetti bifilari	
							N.	4	Bullone completo di dado	12Ø
							N.	4	Capicorda	
						Util.	4	Braccio curvo		

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Richiesta telefonica	01/09/20	Sindaco	Piazza Umberto I	Controllo Impianto	01/09/20	Sost.	8	Faretti led	50 W
							Sost.	4	Faretti led	20 W
							Sost.	1	Faretti led	150 W
2		02/09/20	Ghelas	Via Manzoni angolo Via Pio X	Plafoniera penzolante	02/09/20	Riposizionata plafoniera penzolante e controllo stabilità palo coinvolto in un incidente.			
3		03/09/20	Ghelas	Via G. Siracusa	Zona al buio	03/09/20	Impossibilitati ad ispezionare i pozzetti per una perdita d'acqua, intervento rimandato.			
4		04/09/20	Ghelas	Via Tevere N.163	Palo corroso	04/09/20	Rimosso palo corroso alla base, punto luce messo in sicurezza.			
5	Email	07/09/20	Settore LL.PP.	Via N. Green Villaggio Agave	Zona al buio	07/09/20	Impianto non di N/S competenza.			
6		11/09/20	Ghelas	Via Botallo angolo Via Lorenzetti	Cavi scoperti	11/09/20	Sost.	1	Portella palo	Grande
7	Email	08/09/20	Puci Ignazio	Via A. Fogazzaro	Palo pericolante	11/09/20	Si riscontra palo leggermente inclinato.			
8	Email	10/09/20	Romano Nunzio	Via Ivrea N.22	Sostituzione lampada	16/09/20	Sost.	1	Lampada Vapore di Sodio	150 W
9	412	17/09/20	VV.UU.	Via Trieste N.20	Plafoniera penzolante	17/09/20	Riposizionata plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
10	417	22/09/20	VV.UU.	Via P. Uccello	Cavi scoperti	22/09/20	Non si riscontrano cavi scoperti.			
11		30/09/20	Ghelas	Via Rossini	Controllo Impianto	30/09/20	Ispezionate le cassette di derivazione e disattivata una plafoniera in corto.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	306	02/09/20	VV.UU.	Via Caserta e zona limitrofa	Zona al buio	02/09/20	Non si riscontra nessuna zona al buio, ma qualche lampada spenta.			
2	Richiesta telefonica	05/09/20	VV.UU.	C.so V. Emanuele N.224	Plafoniera penzolante	05/09/20	Riposizionata plafoniera penzolante.			
3	Richiesta telefonica	05/09/20	Sindaco	Piazza Calvario	Zona al buio	05/09/20	Mt.	30	Cavo	3X2.5
							Inst.	1	Timer astronomico	
4	83045	13/08/20	Settore Sport Turismo	Piazzale Chiesa Madre	Assistenza tecnica	06/09/20	Fornita assistenza tecnica per alimentazione impianto elettrico durante evento estivo.			
5	Richiesta telefonica	06/09/20	Coordinatore Ghelas	C/da Roccazzelle zona Accidia	Zona al buio	06/09/20	Controllo amperometrico ed volmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
6	397	08/09/20	VV.UU.	Via Boucher angolo Via Settefarine	Palo corroso	08/09/20	Rimosso palo corroso alla base, punto luce messo in sicurezza.			
7	399	08/09/20	VV.UU.	Via Fontanarossa N.2	Globo divolto	08/09/20	Rimosso globo divolto, punto luce messo in sicurezza.			
8	Richiesta telefonica	11/09/20	Settore LL.PP.	Via G. Siracusa	Zona al buio	11/09/20	Ispezione e pulizia pozzetti, ripristino cavi bruciati.			
							Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Plafoniere	Riciclate
9	407	13/09/20	VV.UU.	Via Caviaga	Cavi scoperti	13/09/20	Ripristino cavi scoperti nella cassetta di derivazione.			
10	Richiesta telefonica	15/09/20	Amministratore Ghelas	Centro residenziale La Cittadella	Zona al buio	15/09/20	Si riscontra contatore Enel N.900580141 con una fase mancante, ripristinato momentaneamente una parte dell'impianto.			
11	Richiesta telefonica	15/09/20	VV.FF. segue email	Viale Indipendenza	Palo divolto	15/09/20	Rimosso palo divolto causa incidente stradale, auto coinvolta Renault Clio targa FF078WF, punto luce messo in sicurezza.			
12	Richiesta telefonica	19/09/20	Amministratore Ghelas	Via Federico II di Svevia di fronte panineria Do Brasil	Cavi scoperti	19/09/20	Sost.	1	Conchiglia	Grande
							Sost.	1	Fusibile	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
13		23/09/20	Amministratore Ghelas	Via Dalmazia (Parcheggio Arena)	Sostituzione lampada	23/09/20	Sost.	2	Fari	100 W
							Mt.	20	Cavo fror	3X1.5
14	421	23/09/20	VV.UU.	Via Brunelleschi	Palo divelto	23/09/20	Rimoso palo trovato caduto sulla strada, punto luce messo in sicurezza.			
15	430	26/09/20	VV.UU.	Via degli Appennini	Plafoniera penzolante	26/09/20	Rimossa plafoniera penzolante causa caduta albero, punto luce messo in sicurezza.			
16	Richiesta telefonica	26/09/20	Settore LL.PP.	Via Venezia angolo Via Tevere	Semaforo guasto	26/09/20	Sost.	5	Lampade	100 W
17	433	26/09/20	VV.UU.	Via Pitagora e zona limitrofa	Zona al buio	26/09/20	Sost.	1	Timer astronomico	
18	Richiesta telefonica	27/09/20	Amministratore Ghelas	Via Europa angolo Via Morselli	Plafoniera penzolante	27/09/20	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
19	Richiesta telefonica	27/09/20	Amministratore Ghelas	Via Rossini	Zona al buio	27/09/20	Ripristino cavi bruciati e impianto della pubblica illuminazione.			
20	Richiesta telefonica	29/09/20	Amministratore Ghelas	Via Marconi	Zona al buio	29/09/20	Ripristino fase in corto su interruttore di linea, prova e ripristino impianto.			
21	438	30/09/20	VV.UU.	Via Damaggio	Zona al buio	30/09/20	Controllo e ripristino timer astronomico.			