



Report mese di gennaio 2021  
Transennamenti edilizia pericolante

Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
48 del 26/01/26	VV.UU.	Caduta calcinacci	Via G. Verga N.12	26/01/21	26/01/21	Area messa in sicurezza			
						Mt.	10	Rete alta visibilità	
						N.	8	Tondini in ferro	
						N.	8	Tappi copri tondino	
						Util.	1	Rotolo nastro segnaletico vedo	
						Util.	1	Matassina fil di ferro	