


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
meze di dicembre 2019



Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	32
Interventi U.r.p. retroattive	59
Natale 2019	7
Interventi programmati	31
Interventi in emergenza	22
Interventi in reperibilità	21
Interventi parcheggio Arena	7
Totale interventi	179



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	131071	02/12/19	Omissis	Via del Fieno	Impianto acceso	03/12/19	Ripristino interruttore crepuscolare			
2	131071	02/12/19	Omissis	Via Canada	Sostituzione lampada	12/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
3	131071	02/12/19	Omissis	Via Plinio N. 96	Sostituzione lampada	12/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
4	135292	11/12/19	Omissis	Via Plinio N. 96	Sostituzione lampada	12/12/19	Intervento già eseguito.			
5	131071	02/12/19	Omissis	Via Verga N. 94-100	Sostituzione lampada	12/12/19	Intervento già eseguito.			
6	133924	09/12/19	Omissis	Via Verga N. 94-100	Sostituzione lampada	12/12/19	Intervento già eseguito.			
7	133924	09/12/19	Omissis	Via Martorana N. 21-24-45	Sostituzione lampada	13/12/19	Sost.	3	Lampada Led	35 W
8	133924	09/12/19	Omissis	Via Stoppani N. 50	Sostituzione lampada	16/12/19	Intervento già eseguito.			
9	134586	10/12/19	Omissis	Via Ischia N. 11	Sostituzione lampada	17/12/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
10	131071	02/12/19	Omissis	Via Bagnasco N. 30	Sostituzione lampada	18/12/19	Sost.	3	Lampada Led	55 W
11	136597	13/12/19	Omissis	Via Bagnasco N. 30		18/12/19	Intervento già eseguito.			
12	136597	13/12/19	Omissis	Via Bagnasco N. 30	Sostituzione lampada	18/12/19	Intervento già eseguito.			
13	133924	09/12/19	Omissis	Via L. Perosi N. 24-26	Sostituzione lampada	18/12/19	Intervento già eseguito.			
14	131071	02/12/19	Omissis	Via L. Perosi N. 54	Sostituzione lampada	18/12/19	Intervento già eseguito.			
15	134586	10/12/19	Omissis	Via L. Perosi N. 54	Sostituzione lampada	18/12/19	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
16	137526	16/12/19	Omissis	Via L. Perosi N. 24-26	Sostituzione lampada	18/12/19	Intervento già eseguito.			
17	135292	11/12/19	Omissis	Via Recanati N. 80	Sostituzione lampada	19/12/19	Sost.	4	Lampada Led	35 W
18	137526	16/12/19	Omissis	Via Moscato N. 28-46	Sostituzione lampada	19/12/19	Rimossa plafoniera penzolante			
							Inst.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
						Sost.	2	Porta lampada	E 40	
19	137526	16/12/19	Omissis	Via Empedocle N. 29	Sostituzione lampada	19/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
20	135292	11/12/19	Omissis	Via Paino N. 2	Sostituzione lampada	20/12/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
21	136048	12/12/19	Omissis	Via Plinio N. 96	Sostituzione lampada	23/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
22	137526	16/12/19	Omissis	Via dello Smeraldo 1° palo	Sostituzione lampada	20/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
23	137526	16/12/19	Omissis	Via Recanati	Zona al buio	23/12/19	Intervento già eseguito.			
24	138200	17/12/19	Omissis	Via Recanati	Zona al buio	23/12/19	Intervento già eseguito.			
25	138200	17/12/19	Omissis	Via Recanati	Zona al buio	23/12/19	Intervento già eseguito.			
26	139402	19/12/19	Omissis	Via Termini	Sostituzione lampada	23/12/19	Intervento già eseguito.			
27	136048	12/12/19	Omissis	Via del Sarto N. 89	Sostituzione lampada	30/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
28	134586	10/12/19	Omissis	Via del Sarto N. 89	Sostituzione lampada	30/12/19	Intervento già eseguito.			
29	137526	16/12/19	Omissis	Via del Sarto N. 89	Sostituzione lampada	30/12/19	Intervento già eseguito.			
30	139402	19/12/19	Omissis	Via del Sarto N. 89	Sostituzione lampada	30/12/19	Intervento già eseguito.			
31	138200	17/12/19	Omissis	Via Salerno N. 145	Sostituzione lampada	31/12/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
32	138200	17/12/19	Omissis	Via Salerno N. 145	Sostituzione lampada	31/12/19	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	123855	14/11/19	Omissis	Via Agatocle N. 58	Sostituzione lampada	03/12/19	Intervento già eseguito.			
2	119451	05/11/19	Omissis	Via Agatocle N. 58	Sostituzione lampada	03/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
3	123855	14/11/19	Omissis	Via Agatocle N. 58	Sostituzione lampada	03/12/19	Intervento già eseguito.			
4	128583	26/11/19	Omissis	Via Sabello N. 22	Sostituzione lampada	05/12/19	Intervento già eseguito.			
5	124748	18/11/19	Omissis	Via Sabello N. 22	Sostituzione lampada	05/12/19	Intervento già eseguito.			
6	121869	11/11/19	Omissis	Via Sabello N. 22	Sostituzione lampada	05/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W Ripristino fase bruciata all'interno del pozzetto d'ispezione.
7	129769	28/11/19	Omissis	Via Veronesi N. 61	Sostituzione lampada	05/12/19	Intervento già eseguito.			
8	121606	11/11/19	Omissis	Via Veronesi N. 61	Sostituzione lampada	05/12/19	Intervento già eseguito.			
9	118397	31/10/19	Omissis	Via Veronesi N. 61	Sostituzione lampada	05/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
10	94150	05/09/19	Omissis	Via M. D'Azelio N. 5 - 11 25	Sostituzione lampada	06/12/19	Sost.	3	Lampada Led	35 W
11	124748	18/11/19	Omissis	Via C. Colombo N. 16	Sostituzione lampada	06/12/19	Intervento già eseguito.			
12	128583	26/11/19	Omissis	Via C. Colombo N. 16	Sostituzione lampada	06/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
13	123855	14/11/19	Omissis	Via Ausonia N. 57		06/12/19	Sost.	1	Fusibile	
14	120794	07/11/19	Omissis	Via Veronesi N. 61	Sostituzione lampada	06/12/19	Intervento già eseguito.			
15	121869	11/11/19	Omissis	Via Veronesi N. 61	Sostituzione lampada	06/12/19	Intervento già eseguito.			
16	129272	27/11/19	Omissis	Via A. Volta N. 5	Sostituzione lampada	06/12/19	Intervento già eseguito.			
17	116859	29/10/19	Omissis	Via Armellini	Sostituzione lampada	09/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
18	119456	05/11/09	Omissis	Via Armellini	Sostituzione lampada	09/12/19	Intervento già eseguito.			
19	128583	26/11/19	Omissis	Via Pegusa N. 33	Sostituzione lampada	09/12/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
20	121869	11/11/19	Omissis	Via Enna N. 16	Sostituzione lampada	09/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
21	121869	11/11/19	Omissis	Via Favignana N. 7	Sostituzione lampada	09/12/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
22	128583	26/11/19	Omissis	Via Gauadalupe	Sostituzione lampada	09/12/19	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Portafusibile	
23	129272	27/11/19	Omissis	Via Sabbioncello e zona limitrofa	Zona al buio	09/12/19	Controllo e ripristino impianto.			
24	121869	11/11/19	Omissis	Via Sabbioncello N. 14	Sostituzione lampada	09/12/19	Intervento già eseguito.			
25	123855	14/11/19	Omissis	Via Veronesi N. 61	Sostituzione lampada	09/12/19	Intervento già eseguito.			
26	120794	07/11/19	Omissis	Via Sabello N. 22	Sostituzione lampada	09/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
27	129769	28/11/19	Omissis	Via Manfredini N. 24	Installazione plafoniere mancanti	11/12/19	Inst.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Fusibile	
28	128583	26/11/19	Omissis	Via Manfredini N. 24	Sostituzione lampada	11/12/19	Intervento già eseguito.			
29	100677	23/09/19	Omissis	Castelluccio C/da Oliva	Sostituzione lampada	11/12/19	Non di N/S competenza			
30	127163	22/11/19	Omissis	Via Disueri angolo Via Favignana	Sostituzione lampada	11/12/19	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
31	119456	05/11/19	Omissis	Via Settefarine	Zona al buio	11/12/19	Intervento già eseguito.			
32	107238	08/10/19	Omissis	Via Enna N. 11	Sostituzione lampada	11/12/19	Intervento già eseguito.			
33	128583	26/11/19	Omissis	Via Foggia N. 4	Sostituzione lampada	12/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
34	123855	14/11/19	Omissis	Via Attica N. 5	Sostituzione lampada	12/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Mt.	13	Cavo fror	1X16
							Mt.	49	Cavo fror	1X6
							Sost.	1	Contattore	63 A
Sostituzione linea impianto perché roscata dai topi.										
35	128583	26/11/19	Omissis	Via Focide N. 16	Sostituzione lampada	12/12/19	Intervento già eseguito.			
36	129769	28/11/19	Omissis	Via Attica pal. B.13	Sostituzione lampada	12/12/19	Intervento già eseguito.			
37	121869	11/11/19	Omissis	Via Foggia N. 4	Sostituzione lampada	13/12/19	Intervento già eseguito.			
38	128583	26/11/19	Omissis	Via L. Sciascia	Sostituzione lampada	13/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
39	116859	29/11/19	Omissis	Via E. Romagnoli N. 130	Sostituzione lampada	16/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
40	94152	05/09/19	Omissis	Via Stoppani N. 53	Sostituzione lampada	16/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
41	116855	29/10/19	Omissis	Via Perosi angolo Via Leoncavallo	Sostituzione lampada	18/12/19	Manca il punto luce.			
42	129272	27/11/19	Omissis	Via L. Perosi N. 54	Sostituzione lampada	18/12/19	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
43	82893	30/07/19	Omissis	Via Cairoli	Sostituzione lampada	18/12/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
44	119451	05/11/19	Omissis	Via Lipari N. 79	Sostituzione lampada	18/12/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
45	119461	05/11/19	Omissis	Via Lipari N. 26	Sostituzione lampada	18/12/19	Intervento già eseguito.			
46	129272	27/11/19	Omissis	Via Cicerone angolo Via Catilina	Reattore rumoroso	19/12/19	Competenza Enel			
47	129272	27/11/19	Omissis	Piazza Eleusi	Zona al buio	23/12/19	Intervento già eseguito.			
48	128583	26/11/19	Omissis	Via Potenza	Zona al buio	23/12/19	Intervento già eseguito.			
49	127163	22/11/19	Omissis	Via Catalano	Sostituzione lampada	23/12/19	Intervento già eseguito.			
50	119451	05/11/19	Omissis	Via Termini N. 16	Sostituzione lampada	23/12/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Fusibile	
51	120794	07/11/19	Omissis	Via Ventura n. 122	Sostituzione lampada	23/12/19	Intervento già eseguito.			
52	121869	11/11/19	Omissis	Via Ventura	Sostituzione lampada	23/12/19	Intervento già eseguito.			
53	119456	05/11/19	Omissis	Via Navarra N. 74	Sostituzione lampada	23/12/19	Intervento già eseguito.			
54	119461	05/11/19	Omissis	Via Navarra	Sostituzione lampada	23/12/19	Intervento già eseguito.			
55	119461	05/11/19	Omissis	Via Navarra	Sostituzione lampada	23/12/19	Intervento già eseguito.			
56	120794	07/11/19	Omissis	Via Navarra	Sostituzione lampada	23/12/19	Intervento già eseguito.			
57	120794	07/11/19	Omissis	Via Navarra	Sostituzione lampada	23/12/19	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
58	129769	24/12/01	Omissis	Via Fontanarossa	Sostituzione lampada	24/02/19	Sost.	5	Lampada Led	35 W
59	119451	05/11/19	Omissis	Via Rossini angolo Via Mallia	Sostituzione lampada	30/12/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		02/12/19	Ghelas	Piazza Umberto I	Installazione luminarie natalizie	02/12/19 03/12/19	Montaggio albero di Natale			
							Util.	200	Fascette pvc	4.8X36
		Util.					28	Pacchi luci natalizie stringh. Lite 190		
2		03/12/19					Util.	33	Pacchi luci natalizie stringh. Lite 190	
3		06/12/19 10/12/19		Via Federico II di Svevia di fronte Guardia Costiera			06/12/19 10/12/19	Util.	5	Pacchi luci natalizie stringh. Lite 190
					N.	100	Fascette pvc	4.8X36		
					Mt.	3	Cavo fror	3X2.5		
4		16/12/19	Via A. Vespucci angolo Via Mare		16/12/19	Util.	2	Pacchi luci natalizie stringh. Lite 190		
						N.	1	Fascette pvc	4.8X36	
						N.	1	Giunto per aste		
5		17/12/19	Piazza Masaccio		17/12/19	Installati n. 2 fari forniti dal comitato di quartiere				
						Util.	1	Pacchi luci natalizie stringh. Lite 190		
6		23/12/19	Ghelas	Monastero ex Benedettine	Installazione luminarie natalizie	23/12/19	Mont.	5	Sfere a led	
							Inst.	5	Prese	
							Mt.	50	Cavo	2X2.5
							Montate sfere a led ed installate prese per la sagra del pane.			
7		24/12/19	Ghelas	Rotatoria di fronte la Brace	Installazione luminarie natalizie	24/12/19	Util.	12	Stringhe luci natalizie stringh. Lite 190	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1		03/12/19	Ghelas	Via Ausonia N. 48	Installazione plafoniera	03/12/19	Inst.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
2		03/12/19	Ghelas	Via Pio X angolo Via Palazzi	Sostituzione lampada	03/12/19	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
3		04/12/19	Ghelas	Via S.D. Fischietti N. 43	Sostituzione lampada	04/12/19	Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
4	Richiesta telefonica	06/12/19	Settore LL.PP.	Via Tevere N. 118	Sostituzione lampada	06/12/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
5		06/12/19	Ghelas	Piazza Umberto I	Installazione prese per eventi natalizi	06/12/19	Mt.	24	Cavo	3X2.5
							N.	2	Prese schuko	
6	Richiesta telefonica	10/12/19	Settore LL.PP.	Via Venezia tratto cavalcavia - Comar		10/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
7		10/12/19	Ghelas	Via Settefarine angolo Via Ingres	Sostituzione lampada	10/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Mt.	1	Cavo	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
8		11/12/19	Ghelas	Via Canalotto N. 28	Sostituzione lampada	11/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
9		13/12/19	Ghelas	Via Marconi angolo C.V. Emanuele	Sostituzione lampada	13/12/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
10	Richiesta telefonica	16/12/19	Amministratore Ghelas	Via Venezia	Sostituzione plafoniere	16/12/19	Sost.	13	Plafoniere led	98 W
11		16/12/19	Ghelas	Via Di Bartolo	Sostituzione lampada	16/12/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
12	Richiesta telefonica	16/12/19	Amministratore Ghelas	Via Venezia	Sostituzione plafoniere	17/12/19	Sost.	9	Plafoniere led	98 W
13		18/12/19	Ghelas	C/so V. Emanuele	Sostituzione lampada	18/12/19	Sost.	5	Lampada Led	55 W
				Via Areatusa	Installazione globo		Inst.	1	Globo completo	riciclato
14	Richiesta telefonica	18/12/19	Settore LL.PP.	Via Donzella	Sostituzione lampada	18/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
15	Richiesta telefonica	19/12/19	Settore LL.PP.	Via Banti N. 20	Sostituzione lampada	19/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
16	Richiesta telefonica	19/12/19	Settore LL.PP.	Via Beato Novello	Sostituzione lampada	19/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
17		19/12/19	Ghelas	Vico Grosso	Sostituzione lampada	19/12/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
18		20/12/19	Ghelas	Viale Mazara del Vallo tratto Via Caviaga Via Sabbioncello	Sostituzione lampada	20/12/19	Sost.	9	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
19		21/12/19	Ghelas	Via Dalmazia	Controllo impianto	21/12/19	Inst.	1	Plafoniera led	98 W
							Inst.	1	Faro led	200W
							Mt.	3	Cavo	3X1.5

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
20	Richiesta telefonica	20/12/19	Settore LL.PP.	Via Santa Fè	Sostituzione lampada	20/12/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
21		20/12/19	Ghelas	Via Sabbioncello	Controllo impianto	20/12/19	Passaggio cavo tri fase + neutro per nuovo collegamento al quadro generale			
							N.	1	Nastro vulcanizzante	
							N.	1	Nastro isolante	
							N.	12	Giunti lineari	
Mt.	600	Cavo	1X10							
22		21/12/19	Ghelas	Via Mozart	Manutenzione impianto	21/12/19	Inst.	2	Plafoniera riciclata	
							Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 27
							Mt.	100	Cavo	1X10
							Mt.	10	Cavo	3X1.5
							N.	12	Giunti lineari	35mm
							N.	1	Nastro vulcanizzante	
							N.	1	Nastro isolante	
Passaggio e collegamenti cavi, controllo e ripristino impianto.										
23	Richiesta telefonica	23/12/19	Settore LL.PP.	Via Carpaccio N. 24	Sostituzione lampada	23/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
24		24/12/19	Ghelas	Via Pesaro	Sostituzione lampada	24/12/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio riciclata	250 W
25		24/12/19	Ghelas	Via G.le Cascino di fronte n. 122	Sostituzione lampada	24/12/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio riciclata	250 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
26		24/12/19	Ghelas	Via Pandino Via Sabbioncello	Sostituzione lampada	24/12/19	Sost.	12	Lampada Led	35 W
27		27/12/19	Ghelas	Via Amantea	Montaggio braccio a muro	27/12/19	Mont.	1	Braccio a muro fornito dall'utente	
							Sost.	1	Plafoniera fornita dall'utente	
							Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio riciclata	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio riciclato	250 W
28		27/12/19	Ghelas	Via Cicerone N. 123	Sostituzione lampada	27/12/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
29		27/12/19	Ghelas	Via Brasile	Sostituzione lampada	27/12/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
							Ripristino giunti bruciati all'interno della cassetta di derivazione.-			
30		30/12/19	Ghelas	Via Borromini N. 39	Sostituzione lampada	30/12/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
31		31/12/19	Ghelas	Via Banti N. 39	Sostituzione lampada	30/12/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		02/12/19	Ghelas	Via Navarra	Zona al buio	02/12/19			Ispezionati i pozzetti e le cassette di derivazione per individuare corto circuito, sezionata linea impianto e ripristino parziale dello stesso.	
2		03/12/19	Ghelas	S.S. 115 tratto Manfria GB Oil	Zona al buio	03/12/19			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
3	630	05/12/19	VV.UU.	Via dello Smeraldo	Palo pericolante	05/12/19			Taglio e rimozione palo pericolante, punto luce messo in sicurezza.	
4		06/12/19	Ghelas	Via G. le Cascino	Impianto acceso	06/12/19			Spostata fotocellula perché ricadente in zona d'ombra.	
							Mt.	2	Cavo	3X2.5
5		06/12/19	Ghelas	Via Battesimo	Controllo impianto	06/12/19			Ripristino linea in corto.	
6		06/12/19	Ghelas	Via Ara Pacis	Zona al buio	06/12/19			Disattivata momentaneamente una fase per rilevamento corto circuito.	
7		11/12/19	Ghelas	Via Verga N. 94-100	Installazione plafoniere mancanti	11/12/19			Inst. 2 Plafoniere riciclate	
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 40
8	626	12/12/19	VV.UU.	Via Cicerone N. 65	Cavi scoperti	12/12/19	Sost.	1	Portella palo	Piccola
9	Richiesta telefonica	12/12/19	U.R.P.	Via B. Bonanno N. 107	Cavi scoperti	12/12/19			Trattasi di cavi telecom.	
10		11/12/19	Ghelas	Piazza Masaccio		11/12/19			Sezionato impianto, si riscontrano diversi pozzetti in corto all'interno della villetta, disattivati i pali e ripristinato parte dell'impianto.	
11		11/12/19	Ghelas	Via Veronesi N. 51	Controllo impianto	11/12/19			Ripristino giunto bruciato all'interno del pozzetto d'ispezione.	
12		12/12/19	Ghelas	Via Sabbioncello	Controllo impianto	12/12/19			Sezionato impianto, impianto e prova di tenuta, si rileva circa 700 mt di cavo budilico 1X10 in corto, dal quadro al pozzetto di derivazione, necessita la sua sostituzione.	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
13		12/12/19	Ghelas	Via Banti	Zona al buio	12/12/19	Controllo e ripristino impianto			
14	Richiesta telefonica	13/12/19	Sindaco	Piazzale Chiesa S. Giovanni	Sostituzione lampada	13/12/19	Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
15		17/12/19	Ghelas	Via Venezia	Controllo impianto	17/12/19	Eliminato corto circuito all'interno dei pozzetti di ispezione e ripristino impianto.			
16		17/12/19	Ghelas	Via Mozart	Controllo impianto	17/12/19	Ispezionati pozzetti e conchigli palo per rilevamento corto circuito, si riscontra fase bruciata, sezionato impianto e ripristinato parte dello stesso.			
17	Richiesta telefonica	17/12/19	Settore LL.PP.	Via Talca	Plafoniera penzolante	17/12/19	Riposizionate n. 2 plafoniere penzolanti.			
18		18/12/19	Ghelas	Via Asia	Zona al buio	18/12/19	Mt.	47	Cavo	1X2.5
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Mt.	15	Cavetto in acciaio	
19		23/12/19	Ghelas	Via E. Romagnoli angolo Via Eutimo	Braccio luce penzolante	23/12/19	Rimosso braccio penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
20		24/12/19	Ghelas	Via Dalmazia	Zona al buio	24/12/19	Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.			
21		27/12/19	Ghelas	Via A. Vespucci	Regolazione timer	27/12/19	Regolato timer			
22		27/12/19	Ghelas	Via Foppa e zona adiacente	Zona al buio	27/12/19	Staccata momentaneamente una fase dal pozzetto d'ispezione perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Richiesta telefonica	04/12/19	Amministratore Ghelas	Via Falcone e zona limitrofa	Zona al buio	04/12/19			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
2	Richiesta telefonica	04/12/19	VV.FF. Caltanissetta	Via Manzoni angolo Via Pio X	Palo divelto	04/12/19			Taglio e rimozione palo divelto, punto luce messo in sicurezza.	
3	Richiesta telefonica	06/12/19	Direttore Tecnico Ghelas	Piazza Umberto I	Assistenza tecnica	06/12/19			Fornita assistenza tecnica durante le manifestazioni natalizie e creazione n. 2 punti luce.	
4	Richiesta telefonica	08/12/19	Direttore Tecnico Ghelas	Piazza Umberto I	Assistenza tecnica	08/12/19			Fornita assistenza tecnica durante le manifestazioni natalizie e creazione n. 2 punti luce.	
5	639	09/12/19	VV.UU.	Via Ara pacie e zona limitrofa	Zona al buio	09/12/19			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
6	638	09/12/19	VV.UU.	Via Tiepolo e zona limitrofa	Zona al buio	09/12/19			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
7	656	14/12/19	VV.UU.	Via Minosse Re	Palo divelto	14/12/19			Taglio e rimozione palo divelto, punto luce messo in sicurezza.	
8	Richiesta telefonica	14/12/19	Amministratore Ghelas	Via Federico II di Svevia presso Contro Corrente	Zona al buio	14/12/19			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	
9	659	14/12/19	VV.UU.	Via Anguilla	Palo divelto	14/12/19			Taglio e rimozione palo divelto, punto luce messo in sicurezza.	
10	658	14/12/19	VV.UU.	Via Trinacria	Palo divelto	14/12/19			Taglio e rimozione palo divelto con plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
11	657	14/12/19	VV.UU.	Via Ambrica	Palo divelto	14/12/19			Taglio e rimozione palo divelto, punto luce messo in sicurezza.	
12	654	14/12/19	VV.UU.	Via Portoferrara		14/12/19			Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
13	652	14/12/19	VV.UU.	Via Amantea N. 99	Palo divelto	14/12/19			Taglio e rimozione palo divelto, punto luce messo in sicurezza.	
14	648	14/12/19	VV.UU.	Via Mozart	Palo divelto	14/12/19			Taglio e rimozione palo divelto, punto luce messo in sicurezza.	
15	675	16/12/19	VV.UU.	Via S. Chiara	Zona al buio	16/12/19			Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
16	Richiesta telefonica	22/12/19	Vice Sindaco	Giardino dell'Auriga	Creazione punti luci	22/12/19				Creati punti luci per manifestazione natalizie, previsti inizialmente nel giardino dell'Auriga ma causa le avverse condizioni meteo sono stati spostati sotto i portici di Viale Cortemaggiore.
17	680	23/12/19	VV.UU.	Via G. Siracusa vicino campetto Scout	Plafoniera penzolante	23/12/19				Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.
18	684	23/12/19	VV.UU.	Via degli Ulivi	Cabina elettrica aperta	23/12/19				Ripristinate partelle quadro elettriche aperte.
19	681	23/12/19	VV.UU.	Via Gelone N. 22	Palo pericolante	23/12/19				Non si riscontra nessun palo pericolante.
20	685	23/12/19	VV.UU.	Via Sicani N. 14	Plafoniera penzolante	23/12/19				Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.
21	686	23/12/19	VV.UU.	Via Salina e zona adiacente	Zona al buio	23/12/19				Staccata momentaneamente una fase dal pozzetto d'ispezione perché in corto, ripristinato parte dell'impianto.

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	
1		10/12/19	Amministratore Ghelas	Parcheggio Arena	Controllo impianto		Controllo e manutenzione impianto elettrico, (plafoniere, cassette di derivazione, interruttori, quadro).				
						10/12/19	Mt.	40	Cavo	3X2.5	
						11/12/19					
						17/12/19	Sost.	50	Neon led	24 W	
						18/12/19					
						19/12/19	Sost.	1	Timer		
						20/12/19					
23/12/19	Inst	2	Fari led	200W							
					Prova e verifica impianto elettrico, tutto funzionante.						
					Fornita assistenza tecnica alla ditta per verifica e prova impianto anticendio.						