


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
meze di febbraio 2019

| Tipologia | N. |
|-------------------------------|------------|
| Interventi U.r.p. | 67 |
| Interventi U.r.p. retroattive | 51 |
| Interventi programmati | 40 |
| Interventi in emergenza | 32 |
| Interventi in reperibilità | 6 |
| Totale interventi | 196 |



| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-----------|----------|-------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|-------|----|---------------------------|--------|
| 1 | 13292 | 04/02/19 | Omissis | Via Anzani N. 1 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | | | Intervento già eseguito | |
| 2 | 14048 | 05/02/19 | Omissis | Via Ara Pacis | Zona al buio | 13/02/19 | | | Intervento già eseguito | |
| 3 | 131184 | 04/02/19 | Omissis | Via C.Carrà N. 46 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | | | Intervento già eseguito | |
| 4 | 14048 | 05/02/19 | Omissis | Via L. Giordano | Zona al buio | 13/02/19 | | | Intervento già eseguito | |
| 5 | 13184 | 04/02/19 | Omissis | Via Settefarine N. 171 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | | | Intervento già eseguito | |
| 6 | 13184 | 04/02/19 | Omissis | Via Settefarine N. 171 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 |
| 7 | 13184 | 04/02/19 | Omissis | Via C. Colombo N. 96 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 8 | 14048 | 05/02/19 | Omissis | Via Istria N. 22 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | | | Intervento già eseguito | |
| 9 | 13292 | 04/02/19 | Omissis | Via L. Napoli N. 8 | Ricollocazione plafoniera | 13/02/19 | | | Competenza Settore LL.PP. | |
| 10 | 13292 | 04/02/19 | Omissis | Via Istria N. 22 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 11 | 14984 | 07/02/19 | Omissis | Via Florina | Cavi penzolanti | 13/02/19 | | | Intervento già eseguito | |
| 12 | 14884 | 07/02/19 | Omissis | Via Apollodoro N. 72 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | | | Competenza Enel | |
| 13 | 13292 | 04/02/19 | Omissis | Via N. Paci angolo Via Gorizia | Sostituzione lampada | 14/02/19 | Sost. | 1 | Faro led | 100W |
| 14 | 14984 | 07/02/19 | Omissis | Via Stoppani N. 73 | Sostituzione lampada | 15/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 15 | 17165 | 13/02/19 | Omissis | Via Amantea N. 4 | Sostituzione lampada | 15/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-----------|----------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|---|----|----------------------|--------|
| 16 | 17165 | 13/02/19 | Omissis | Via Borca di Cadore N. 26 | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 17 | 17167 | 13/02/19 | Omissis | Vico Tandurella N. 17 | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 18 | 17166 | 13/02/19 | Omissis | Via Pignatelli N. 44 | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 19 | 17166 | 13/02/19 | Omissis | Vico Vitruvio | Zona al buio | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 20 | 17166 | 13/02/19 | Omissis | Via B. Croce | Zona al buio | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 21 | 17166 | 13/02/19 | Omissis | Via Borca di Cadore N. 26 | Zona al buio | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 22 | 17166 | 13/02/19 | Omissis | Via dell'Ambrosia N. 12 | Plafoniera penzolante | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 23 | 17170 | 13/02/19 | Omissis | Via Amantea N. 4 | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 24 | 17170 | 13/02/19 | Omissis | Vico di Bona Piazza Roma | Zona al buio | 18/02/19 | Controllo e ripristino impianto | | | |
| 25 | 17170 | 13/02/19 | Omissis | Vico Tandurella N. 17 | Ricollocazione plafoniera | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 26 | 17167 | 13/02/19 | Omissis | Vico Tandurella N. 17 | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 27 | 17167 | 13/02/19 | Omissis | Piazza Martiri della Libertà | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 28 | 17167 | 13/02/19 | Omissis | Vico Vitruvio | Zona al buio | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 29 | 17166 | 13/02/19 | Omissis | Via Borca di Cadore N. 26 | Zona al buio | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 30 | 17166 | 13/02/19 | Omissis | Via B. Croce | Zona al buio | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 31 | 14984 | 07/02/19 | Omissis | Via Geminiani N. 26 | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 32 | 14984 | 07/02/19 | Omissis | Via Pignatelli N. 44 | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 33 | 13292 | 04/02/19 | Omissis | Via Eutimo angolo Via Ippocrate | Plafoniera penzolante | 18/02/19 | Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza. | | | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-----------|----------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------|--|----|----------------------|--------|
| 34 | 14984 | 07/02/19 | Omissis | Via Madonna del Carmelo N. 19 | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 35 | 14048 | 05/02/19 | Omissis | Via Mendelshon N. 80 | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 36 | 14984 | 07/02/19 | Omissis | Via Nardini N. 16 | Sostituzione lampada | 19/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 37 | 17170 | 13/02/19 | Omissis | Via Salina di fronte N. 3 | Sostituzione lampada | 20/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 38 | 13184 | 04/02/19 | Omissis | Piazza Roma | Zona al buio | 20/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 39 | 17166 | 13/02/19 | Omissis | Via Sabbioncello | Zona al buio | 21/02/19 | Controllo e ripristino impianto | | | |
| 40 | 13195 | 04/02/19 | Omissis | Via Licata N. 24 | Sostituzione lampada | 22/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 41 | 17395 | 13/02/19 | Omissis | Via Puglia N. 2 | Sostituzione lampada | 22/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 42 | 17166 | 13/02/19 | Omissis | Via Mochi | Zona al buio | 22/02/19 | Ripristino cavi tagliati nel pozzetto d'ispezione. | | | |
| 43 | 17395 | 13/02/19 | Omissis | Via C. Colombo | Zona al buio | 22/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 44 | 17395 | 13/02/19 | Omissis | Via C. Colombo | Zona al buio | 22/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 45 | 17395 | 13/02/19 | Omissis | Via Istria scalinata | Zona al buio | 22/02/19 | Controllo e ripristino impianto | | | |
| 46 | 17170 | 13/02/19 | Omissis | Via Ravel N. 40 | Sostituzione lampada | 22/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 47 | 14984 | 07/02/19 | Omissis | Via Pozzillo | Sostituzione lampada | 25/02/19 | Ripristino cavi bruciati nel pozzetto d'ispezione. | | | |
| 48 | 20410 | 14/02/19 | Omissis | Via Barbabianca | Zona al buio | 25/02/19 | Impianto funzionante | | | |
| 49 | 17395 | 13/02/19 | Omissis | Via Tirone N. 1-17 | Sostituzione lampada | 25/02/19 | Sost. | 3 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 3 | Fusibile | |
| 50 | 17165 | 13/02/19 | Omissis | Via L. Muratori N. 1 | Sostituzione lampada | 25/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-----------|----------|-------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---|----|--------------------------|--------|
| 51 | 17395 | 13/02/19 | Omissis | Via I. Concezione N. 19 | Sostituzione lampada | 25/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 |
| 52 | 17166 | 13/02/19 | Omissis | Via Dedalo N. 26 | Zona al buio | 26/02/19 | Eseguito scavo per trovare i pozzetti d'ispezione, in uno di essi si riscontrano cavi bruciati si è provveduto alla loro sostituzione alla prova impianto e al ripristino della pubblica illuminazione. | | | |
| | | | | | | | Mt. | 20 | Cavo fror | 2X2,5 |
| 53 | 17170 | 13/02/19 | Omissis | Via Dedalo N. 26 | Sostituzione lampada | 26/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 54 | 13292 | 04/02/19 | Omissis | Via Dedalo N. 26 | Sostituzione lampada | 26/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 55 | 17395 | 13/02/19 | Omissis | Via Dedalo N. 26 | Sostituzione lampada | 26/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 56 | 20410 | 14/02/19 | Omissis | Via Dedalo N. 26 | Sostituzione lampada | 26/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 57 | 20410 | 14/02/19 | Omissis | Via C. Colombo N. 66 | Sostituzione lampada | 27/01/19 | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 58 | 17170 | 13/02/19 | Omissis | Via Mengoli N. 13 | Sostituzione lampada | 27/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 59 | 21964 | 25/02/19 | Omissis | Via dei Sugheri | Zona al buio | 28/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 60 | 13184 | 04/02/19 | Omissis | C/da manfria dopo panificio | Sostituzione lampada | 28/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 |
| 61 | 13184 | 04/02/19 | Omissis | Via dei Papaveri N. 16 | Sostituzione lampada | 28/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 62 | 21964 | 25/02/19 | Omissis | Via Padova N. 83 | Sostituzione lampada | 28/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-----------|----------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|---|----|----------------------|--------|
| 63 | 21964 | 25/02/19 | Omissis | Via Montegrappa | Zona al buio | 28/02/19 | Impianto funzionante | | | |
| 64 | 20410 | 14/02/19 | Omissis | Via Epicarmo N. 37 | Sostituzione lampada | 28/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 65 | 21964 | 25/02/19 | Omissis | Via Apollodoro N. 72 | Sostituzione lampada | 28/02/19 | Competenza Enel | | | |
| 66 | 21964 | 25/02/19 | Omissis | Via Biviere N. 1 | Sostituzione lampada | 28/02/19 | Intervento già eseguito | | | |
| 67 | 13292 | 04/02/19 | Omissis | Via del Mais | Zona al buio | 28/02/19 | Impianto funzionante, mancano n. 7 plafoniere | | | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. | Squadra |
|----|-----------|----------|-------------|--|----------------------|-----------|--|----|----------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | 133251 | 17/12/18 | Omissis | Via Tindari N. 32 | Sostituzione lampada | 01/02/19 | Intervento già eseguito | | | | Occhipinti Di Silvestre |
| 2 | 10017 | 28/01/19 | Omissis | Via Istria N. 22 | Sostituzione lampada | 04/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | | |
| 3 | 7486 | 21/01/19 | Omissis | Via Cuneo N. 20 | Sostituzione lampada | 04/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 | |
| 4 | 7486 | 21/01/18 | Omissis | Via Polieno N. 11 | Sostituzione lampada | 04/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Mercurio | 250 W | Occhipinti Di Silvestre |
| 5 | 8859 | 23/01/19 | Omissis | Via Pistillo N. 39 | Sostituzione lampada | 04/02/19 | Punto luce funzionante. | | | | Occhipinti Di Silvestre |
| 6 | 7486 | 21/01/19 | Omissis | Via Bevilacqua angolo Via E. Romagnoli | Sostituzione lampada | 04/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | Occhipinti Di Silvestre |
| | | | | | | | Ripristino cavi bruciati nel pozzetto d'ispezione. | | | | |
| 7 | 8031 | 22/01/19 | Omissis | Via R. Sernesi | Sostituzione lampada | 04/02/19 | Sost. | 2 | Lampada Vapori di Mercurio | 250 W | Occhipinti Di Silvestre |
| 8 | 7486 | 21/01/19 | Omissis | Via Piccinini N. 1 | Sostituzione lampada | 04/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | Occhipinti Di Silvestre |
| 9 | 8031 | 22/01/19 | Omissis | Via Mozart vicino Marrale | Sostituzione lampada | 06/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |
| 10 | 8859 | 23/01/19 | Omissis | Via Parnaso N. 36 | Sostituzione lampada | 06/02/18 | Sost. | 1 | Fusibile | | d'Aleo Lucini |
| 11 | 8031 | 22/01/19 | Omissis | Via Parnaso N. 36 | Sostituzione lampada | 06/02/19 | Intervento già eseguito | | | | d'Aleo Lucini |
| 12 | 7486 | 21/01/19 | Omissis | Via S. Giuseppe N. 103 | Sostituzione lampada | 06/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. | Squadra |
|----|-----------|------|-------------|------------------|-----------|-----------|-------|----|----------------------|-------|---------|
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. | Squadra |
|----|-----------|----------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|---|----|--------------------------|---------------|---------------|
| 13 | 8031 | 22/01/19 | Omissis | Via B. di Cadore angolo Vico Tacito | Sostituzione lampada | 07/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |
| 14 | 8859 | 23/01/19 | Omissis | Tratto Piazza Trento Pontile | Zona al buio | 07/02/19 | Ripristinato parte dell'impianto perché in corto. | | | d'Aleo Lucini | |
| 15 | 8031 | 22/01/19 | Omissis | Via Mallia N. 32 | Sostituzione lampada | 08/02/19 | Competenza Enel | | | d'Aleo Lucini | |
| 16 | 10783 | 29/01/19 | Omissis | Via F. Goya N. 13 | Sostituzione lampada | 11/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 17 | 10017 | 28/01/19 | Omissis | Via F. Goya N. 13 | Sostituzione lampada | 11/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 18 | 10017 | 28/01/19 | Omissis | Via Ara pacis | Zona al buio | 11/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 19 | 10783 | 29/01/19 | Omissis | Via L, Muratori N. 45 | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 20 | 10783 | 29/01/19 | Omissis | Via Caffieri N. 16 | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Sost. | 1 | Fusibile | | d'Aleo Lucini |
| 21 | 10783 | 29/01/19 | Omissis | Via C.Carrà N. 22 | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |
| 22 | 10017 | 28/01/19 | Omissis | Via Enna N. 15 | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |
| 23 | 3062 | 10/01/19 | Omissis | Piazza A. Aldisio N. 12 | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 24 | 3062 | 10/01/19 | Omissis | Piazza A. Aldisio N. 12 | Plafoniera penzolante | 12/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 25 | 4526 | 14/01/19 | Omissis | Palazzo di Citta scala secondaria | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Sost. | 2 | Neon | 36 W | d'Aleo Lucini |
| | | | | | | | Sost. | 2 | Stareter | | |
| 26 | 8031 | 22/01/19 | Omissis | Via Istria scalinata | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 27 | 7486 | 21/01/19 | Omissis | Via Licata N. 15 | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W | d'Aleo Lucini |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. | Squadra |
|----|-----------|------|-------------|------------------|-----------|-----------|-------|----|----------------------|--------|---------|
| | | | | | | | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. | Squadra |
|----|-----------|----------|-------------|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28 | 3909 | 11/01/19 | Omissis | Via Prassetile N. 4 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 29 | 11382 | 30/01/19 | Omissis | Via Puglia N. 2 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 30 | 4943 | 15/01/19 | Omissis | Via Puglia N. 2 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |
| 31 | 4526 | 14/01/19 | Omissis | Via del Lino | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 32 | 3409 | 10/01/19 | Omissis | Via Paganini N. 6 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 33 | 3409 | 10/01/19 | Omissis | Via Paganini N. 6 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 | |
| 34 | 3062 | 10/01/19 | Omissis | Via Palermo angolo Via Pò | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Competenza Enel | | | d'Aleo Lucini | |
| 35 | 6967 | 18/01/19 | Omissis | Via N. Paci angolo Via Gorizia | Sostituzione lampada | 14/02/19 | Intervento già eseguito | | | Occhipinti Di Silvestre | |
| 36 | 3411 | 10/01/19 | Omissis | Via N. Paci angolo Via Gorizia | Sostituzione lampada | 14/02/19 | Intervento già eseguito | | | Occhipinti Di Silvestre | |
| 37 | 4526 | 14/01/19 | Omissis | Via N. Paci angolo Via Gorizia | Sostituzione lampada | 14/02/19 | Intervento già eseguito | | | Occhipinti Di Silvestre | |
| 38 | 8859 | 23/01/19 | Omissis | Via P. Vasile scalinata | Sostituzione lampada | 14/02/19 | Sost. | 1 | Faro led | 100W | Occhipinti Di Silvestre |
| 39 | 2365 | 09/01/19 | Omissis | Via S. Giuseppe N. 103 | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Intervento già eseguito | | | Occhipinti Di Silvestre | |
| 40 | 3409 | 10/01/19 | Omissis | Via Simonide N. 8 | Sostituzione lampada | 19/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |
| 41 | 3409 | 10/01/19 | Omissis | Via Istria N. 12 | Sostituzione lampada | 19/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 | |
| 42 | 3909 | 11/01/19 | Omissis | Via Istria | Sostituzione lampada | 19/02/19 | Intervento già eseguito | | | d'Aleo Lucini | |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. | Squadra |
|-----------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------------|
| 43 | 195 | 08/01/19 | Omissis | Rotonda est di Macchitella | Sostituzione lampada | 21/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | d'Aleo Lucini |

| N. | Prot. URP | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. | Squadra |
|----|-----------|----------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----|----------------------------|--------|-------------------------|
| 44 | 11382 | 30/01/19 | Omissis | Via Pistillo N. 86 | Sostiruzione lampada | 21/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Mercurio | 250 W | Occhipinti Di Silvestre |
| 45 | 10783 | 29/01/19 | Omissis | Via Sallustio N. 32 | Sostiruzione lampada | 21/02/19 | Intervento già eseguito | | | | Occhipinti Di Silvestre |
| 46 | 4526 | 14/01/19 | Omissis | Via Sabbioncello N. 15 | Sostiruzione lampada | 21/02/19 | Sost. | 1 | Fusibile | | d'Aleo Lucini |
| 47 | 11382 | 30/01/19 | Omissis | Via Licata N. 24 | Sostiruzione lampada | 22/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W | d'Aleo Lucini |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 | |
| 48 | 8859 | 23/01/19 | Omissis | Via P. Vasile scalinata | Sostiruzione lampada | 22/02/19 | Intervento già eseguito | | | | Occhipinti Di Silvestre |
| 49 | 3909 | 11/01/19 | Omissis | Via Vicenza n. 35 | Sostiruzione lampada | 22/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | Occhipinti Di Silvestre |
| 50 | 3909 | 11/01/19 | Omissis | Via Mallia N. 32 | Sostiruzione lampada | 25/02/19 | Competenza Enel | | | | d'Aleo Lucini |
| 51 | 4943 | 15/01/19 | Omissis | Via Caronda N. 28 | Sostiruzione lampada | 28/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W | Occhipinti Di Silvestre |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|--------------------------|-----------|
| 1 | Settore LL.PP. | Via dell'Acropoli | Installazione plafoniere mancanti | 01/02/19 | Inst. | 2 | Plafoniere | Riciclate |
| | | | | | Util. | 2 | Tronchetti | 90° |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 250 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 |
| 2 | Ghelas | Via C. Colombo N. 84 | Sostituzione lampada | 04/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Fusibile | |
| 3 | Ghelas | Via Cicerone N. 89 | Sostituzione lampada | 06/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |
| 4 | Settore LL.PP. | Via Morselli | Installazione plafoniere mancanti | 07/02/19 | Inst. | 2 | Plafoniere | Riciclate |
| | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |
| | | | | | Sost. | 2 | Lampada Led | 55 W |
| 5 | Settore LL.PP. | Via P. Orsi N. 4 | Installazione plafoniere mancanti | 07/02/19 | Inst. | 1 | Plafoniere | Riciclata |
| | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 6 | Settore LL.PP. | Via del Lino | Installazione plafoniere mancanti | 08/02/19 | Inst. | 2 | Plafoniere | Riciclate |
| | | | | | Util. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | Sost. | 2 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|-----------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Mt. | 14 | Cavo for | 3X2,5 |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|----------------|--|-----------------------------------|-----------|---|----|----------------------------|-----------|
| 7 | Ghelas | Vico Ercolano N. 2 | Sostituzione lampada | 08/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 100 W |
| 8 | Ghelas | Via Danubio N. 52 | Sostituzione lampada | 08/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Mercurio | 250 W |
| 9 | Ghelas | Via dei Gerani | Sostituzione lampada | 08/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W |
| 10 | Ghelas | Via del Bucaneve | Sostituzione lampada | 08/02/19 | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 |
| | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W |
| 11 | Settore LL.PP. | Viale Indipendenza | Assistenza tecnia | 08/02/19 | Assistenza tecnica alla ditta edilsommy | | | |
| 12 | Settore LL.PP. | Via L. Muratori N. 45 | Installazione plafoniere mancanti | 11/02/19 | Inst. | 1 | Plafoniere | Riciclata |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 13 | Settore LL.PP. | Via Meli N. 23 | Installazione plafoniere mancanti | 11/02/19 | Inst. | 1 | Plafoniere | Riciclata |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 14 | Settore LL.PP. | Via Modena N. 3 | Installazione plafoniere mancanti | 11/02/19 | Inst. | 1 | Plafoniere | Riciclata |
| | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 15 | Settore LL.PP. | Via dell'Acropoli angolo Via Fiume Gela | Installazione plafoniere mancanti | 07/02/19 | Inst. | 1 | Plafoniere | Riciclata |
| | | | | | Mt. | 10 | Cavo fror | 3X2,5 |
| | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|-----------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------|----|--------------------------|-----------|
| 16 | Settore LL.PP. | Via Juvara angolo Via Perosi | Installazione plafoniere mancanti | 11/02/19 | Inst. | 1 | Plafoniere | Riciclata |
| | | | | | Mt. | 10 | Cavo fror | 3X2,5 |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 17 | Ghelas | Via Rossini N. 41 | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Portalampada | E 40 |
| 18 | Ghelas | Via Rosarno N. 42 | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 19 | Ghelas | Via Cappuccini . | Sostituzione lampada | 12/02/19 | Inst. | 1 | Portalampada | E 40 |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 20 | Settore LL.PP. | Via del Rubino | Installazione plafoniere mancanti | 12/02/19 | Inst. | 1 | Plafoniere | Riciclata |
| | | | | | N. | 1 | Tronchetto | 90° |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 21 | Ghelas | Via Simonide N. 6 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 22 | Ghelas | Via Passaniti N. 85 | Sostituzione lampada | 13/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Accenditore | 70x400 |
| 23 | Ghelas | C/so V. Emanuele | Sostituzione lampada | 14/02/19 | Sost. | 1 | Lampada G12 | 150W |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-------------|------------------|----------------------|-----------|-------|----|----------------------|--------|
| 29 | Ghelas | bar la Palma | Sostituzione lampada | 14/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----|--------------------------|-----------|
| 24 | Ghelas | Via S. Cristoforo | Sostituzione lampada | 14/02/19 | Sost. | 2 | Lampada Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | Sost. | 2 | Reattore Vapori di Sodio | 150 W |
| | | | | | Sost. | 6 | Lampada Vapori di Sodio | 250 W |
| | | | | | Sost. | 2 | Reattore Vapori di Sodio | 250 W |
| | | | | | Sost. | 4 | Accenditore | 70x400 |
| 25 | Ghelas | Via Federico II di Svevia tratto Club Nautico Macchitella | Sostituzione lampada | 18/02/19 | Sost. | 9 | Lampade Led | 55 W |
| | | | | | Sost. | 2 | Portelle palo | Piccole |
| | | | | | Sost. | 1 | Portella palo | Grande |
| | | | | | Sost. | 3 | Fusibile | |
| 26 | Commissario Straordinario | Via Australia | Sostituzione lampada | 19/02/19 | Sost. | 5 | Lampade Led | 55 W |
| | | | | | Sost. | 2 | Porta lampada | E 40 |
| | | | | | Sost. | 3 | Fusibile | |
| | | | | | Ripristinate n. 5 lampade penzolanti | | | |
| 27 | Ghelas | Via Venezia di fronte Speedy pizza | Sostituzione lampada | 20/02/19 | Sost. | 2 | Lampade Led | 55 W |
| 28 | Settore LL.PP. | Via Ionio | Installazione plafoniere mancanti | 20/02/19 | Inst. | 1 | Plafoniere | Riciclata |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 29 | Ghelas | Rotonda est di | Sostituzione lampada | 20/02/19 | Sost. | 1 | Lampada led | 55 W |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-------------|------------------|----------------------|-----------|------|----|----------------------|--------|
| 23 | Ghelas | Macchitella | Sostituzione lampada | 20/02/19 | Mt. | 5 | Cavo for | 3X1,5 |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|----|----------------------------|-----------|
| 30 | Ghelas | Via Madonna del Carmelo | Sostituzione lampada | 20/02/19 | Sost. | 1 | Portella palo | Piccola |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada led | 55 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Coperchio plafoniera | Riciclato |
| 31 | Ghelas | Via Venezia N. 317 | Sostituzione lampada | 21/02/19 | Sost. | 2 | Lampade Led | 55 W |
| 32 | Settore LL.PP. | Via Magellano N. 7 | Sostituzione lampada | 22/02/19 | Sost. | 1 | Lampade Led | 55 W |
| 33 | Ghelas | Via Torricelli angolo Via E. Fermi | Sostituzione lampada | 25/02/19 | Sost. | 1 | Lampada led | 55 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 |
| 34 | Ghelas | Via Austria N. 7 | Sostituzione lampada | 25/02/19 | Sost. | 1 | Lampada led | 55 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Porta lampada | E 40 |
| 35 | Ghelas | Via Garibaldi N. 7 | Sostituzione lampada | 26/02/19 | Sost. | 1 | Lampada led | 55 W |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Vapori di Mercurio | 125 W |
| 36 | Ghelas | Via Padova N. 29 | Sostituzione lampada | 26/02/19 | Sost. | 1 | Lampada led | 55 W |
| 37 | Settore LL.PP. | Via del Rubino | Installazione plafoniere mancanti | 26/02/19 | Inst. | 1 | Plafoniere | Riciclata |
| | | | | | Mt. | 3 | Cavo fror | 3X1,5 |
| | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 38 | Ghelas | Vico Vitruvio N. 30 | Sostituzione lampada | 27/02/19 | Sost. | 1 | Lampada led | 55 W |
| 39 | Settore LL.PP. | Via Amantea N. 31 | Installazione plafoniere | 27/02/19 | Inst. | 1 | Plafoniere | Riciclata |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|----------------|-------------------|----------------------|-----------|-------|----|----------------------|--------|
| 33 | Settore E.L.P. | Via Amantea N. 51 | mancanti | 27/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |

| N. | Richiedente | Luogo Intervento | Tipologia intervento | Data int. | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Speci. |
|----|-------------|------------------|----------------------|-----------|-------|----|--------------------------|--------|
| 40 | Ghelas | Via Omero | Controllo impianto | 28/02/19 | Sost. | 8 | Lampade Vapori di Sodio | 70 W |
| | | | | | Sost. | 3 | Accenditore | 70/400 |
| | | | | | Sost. | 1 | Reattore Vapori di Sodio | 80 W |

| N. | Email Fax | Data | Richiedente | Luogo intervento | Richiesta | Data intervento | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|----------------------|----------|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---|----|-----------------------------|--------|
| 1 | 9698 | 25/01/19 | Settore LL.PP. | Via Mare | Controllo impianto | 01/02/19 | Impianto sotto controllo per rilevamento guasto. | | | |
| 2 | 63 | 02/02/19 | VV.UU. | Via Istria N. 22 | Sostituzione lampada | 04/02/19 | Intervento già eseguito. | | | |
| 3 | | 06/02/19 | Ghelas | Vico Areddia | Cavo penzolante | 06/02/19 | Fascettato e riposizionato cavo penzolante. | | | |
| 4 | 2933 | 28/01/19 | VV.UU. | Vie Cittadine | Controllo telecamere | 07/02/19 | Controllo telecamere con i VV.UU. | | | |
| 5 | Richiesta telefonica | 07/02/19 | Settore LL.PP. | Via Manfredini N. 2 | Plafoniera divelta | 07/02/19 | Smontata e rimossa plafoniera divelta, punto luce messo in sicurezza. | | | |
| 6 | Richiesta telefonica | 08/02/19 | Settore LL.PP. | Via Anzani | Controllo impianto | 08/02/19 | Si rileva impianto in corto, aperti i pozzetti diispezione si riscontrano cavi bruciati, si è provveduto al ripristino dei suddetti cavi, alla prova impianto e al ripristino della pubblica illuminazione. | | | |
| 7 | | 08/02/19 | Ghelas | Via Manfredini N. 1 | Cavi scoperti | 08/02/19 | Sost. | 1 | Portella palo | Grande |
| 8 | 2933 | 28/01/19 | VV.UU. | Vie Cittadine | Controllo telecamere | 11/02/19 | Controllo telecamere con i VV.UU. | | | |
| 9 | | 11/02/19 | Ghelas | Via Florimo | Cavo penzolante | 11/02/19 | Fascettato e riposizionato cavo penzolante. | | | |
| 10 | 15825 | 11/02/19 | Omissis | Via B. Croce | Zona al buio | 11/02/19 | Intervento già eseguito. | | | |
| 11 | 23 | 11/02/19 | VV.UU. | Via dell'Ambrosia | Plafoniera penzolante | 11/02/19 | Smontata e rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza. | | | |
| 12 | | 11/02/19 | Ghelas | Via Borca di Cadore | Zona al buio | 11/02/19 | Sost. | 1 | Contattore | 63 A |
| 13 | | 11/02/19 | Ghelas | Via Dedalo | Zona al buio | 11/02/19 | Necessita scavo per liberare i pozzetti diispezione. | | | |
| 14 | Richiesta telefonica | 12/02/19 | Settore LL.PP. | Vico Tandurella | Zona al buio | 12/02/19 | Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso. | | | |
| 15 | Richiesta telefonica | 13/02/19 | Settore LL.PP. | Piazza Roma angolo Via Trieste | Zona al buio | 13/02/19 | Sost. | 1 | Magnetotermico quadripolare | 25A |
| 16 | | 14/02/19 | Ghelas | Vico Areddia | Cavo penzolante | 14/02/19 | Collegato cavo penzolante e ripristino faro. | | | |
| 17 | 2933 | 28/01/19 | VV.UU. | Vie Cittadine | Controllo telecamere | 14/02/19 | Controllo telecamere con i VV.UU. | | | |

| N. | Email Fax | Data | Richiedente | Luogo intervento | Richiesta | Data intervento | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|-----------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------|----|---|-------|
| 18 | 2933 | 28/01/19 | VV.UU. | Vie Cittadine | Controllo telecamere | 18/02/19 | | | Controllo telecamere con i VV.UU. | |
| 19 | | 19/02/19 | Ghelas | Viale Cortemaggiore vicino posta | Plafoniera penzolante | 19/02/19 | | | Rimossa plafoniera 2X18 stagna penzolante, punto luce messo in sicurezza. | |
| 20 | 90 | 19/02/19 | VV.UU. | Via F. Listz N. 78 | Cavi scoperti | 19/02/19 | | | Cavi messi in sicurezza, necessita scavo per collegamento al palo della pubblica illuminazione. | |
| 21 | | 20/02/19 | Ghelas | Via Fontanarossa | Zona al buio | 20/02/19 | | | Ripristino corto circuito nella cassetta di derivazione, prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino della pubblica illuminazione. | |
| 22 | | 19/02/19 20/02/19 | Ghelas | Via Scicolone l'Africano | Zona al buio | 19/02/19 20/02/19 | | | Dal controllo impianto si riscontra la mancanza di una fase, ispezionati i pozzetti si rileva cavo bruciato si è proceduto al ripristino dello stesso alla prova impianto e al ripristino della pubblica illuminazione. | |
| | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 23 | 93 | 21/02/19 | VV.UU. | Via Tartini | Zona al buio | 21/02/19 | | | Impianto funzionante. | |
| 24 | 2933 | 28/01/19 | VV.UU. | Vie Cittadine | Controllo telecamere | 21/02/19 | | | Controllo telecamere con i VV.UU. | |
| 25 | 95 | 21/02/19 | VV.UU. | Via Falcone e zona limitrofa | Zona al buio | 25/02/19 | | | Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso. | |
| 26 | | 25/02/19 | Commissario straordinario | Giardino dell'Auriga | Ripristino catena altalena | 25/02/19 | | | Ripristino catena rotta e montaggio sedile altalena. | |
| 27 | 2933 | 28/01/19 | VV.UU. | Vie Cittadine | Controllo telecamere | 25/02/19 | | | Controllo telecamere con i VV.UU. | |
| 28 | | 25/02/19 | Ghelas | Piazza delle Tre porte | Zona al buio | 25/02/19 | Sost. | 1 | Fotocellula | |
| 29 | | 26/02/19 | Ghelas | Via Mare angolo dell'Acropoli Via | Zona al buio | 26/02/19 | | | Dall'apertura dei pozzetti d'ispezione si riscontra la necessità di sostituire circa 150 mt. Di cavo 1X6 | |
| 30 | | 26/02/19 | Ghelas | Via Amantea N. 32 | Plafoniera penzolante | 26/02/19 | | | Smontata e rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza. | |

| N. | Email Fax | Data | Richiedente | Luogo intervento | Richiesta | Data intervento | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|-----------|------------------|-------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--|-----------|-----------------------------|--------------|
| 31 | 97 | 22/02/19 | VV.UU. | Via C. Darwin N. 12 | Sostituzione lampada | 27/02/19 | Sost. | 1 | Lampada Led | 55 W |
| 32 | | 27/02/19 | Ghelas | Via Federico II di Svevia | Controllo impianto | 27/02/19 | Apertura e ispezione pozzetti per rilevamento fase in corto. | | | |

| N. | Email Fax | Data | Richiedente | Luogo intervento | Richiesta | Data intervento | Tip. | N. | Materiale utilizzato | Spec. |
|----|-----------|----------|-------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------|----|----------------------|--|
| 1 | 68 | 05/02/19 | VV.UU. | Via G.B. Tiepolo N. 53 | Palo caduto | 05/02/19 | | | | Si riscontra palo della pubblica illuminazione caduto per terra, si è provveduto al taglio e alla rimozione dello stesso, punto luce messo in sicurezza. |
| 2 | 69 | 05/02/19 | VV.UU. | Via Puglia e zona limitrofa | Zona al buio | 05/02/19 | | | | Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso. |
| 3 | 77 | 09/02/19 | VV.UU. | Via Arapacis | Impianto acceso | 09/02/19 | | | | Ripristino interruttore automatico/manuale e prova impianto. |
| 4 | 83 | 13/02/19 | VV.UU. | Via B. Croce N. 28 | Plafoniera penzolante | 13/02/19 | | | | Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza. |
| 5 | 98 | 25/02/19 | VV.UU. | Via Patrasso | Palo divelto | 25/02/19 | | | | Palo divelto in seguito alla caduta di un albero, si è provveduto al taglio e alla rimozione dello stesso, punto luce messo in sicurezza. |
| 6 | 100 | 26/02/19 | VV.UU. | Via Zante angolo Via Patrasso | Palo divelto | 26/02/19 | | | | Palo divelto in seguito alla caduta di un albero, si è provveduto al taglio e alla rimozione dello stesso, punto luce messo in sicurezza. |