




**Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
mese di gennaio 2019**

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	43
Interventi U.r.p. retroattive	115
Interventi programmati	47
Interventi in emergenza	35
Interventi in reperibilità	10
Totale interventi	250



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	165	02/01/19	Omissis	Via N. Guttadauro	Zona al buio	07/01/19	L'impianto di che trattasi non e di nostra competenza.			
2	165	02/01/19	Omissis	Via S. Damaggio N. 93	Sostituzione lampada	08/01/19	Intervento già eseguito.			
3	165	02/01/19	Omissis	Via Mameli N. 24	Sostituzione lampada	08/01/19	Intervento già eseguito.			
4	165	02/01/19	Omissis	S.S. 115 per Manfria	Zona al buio	08/01/19	Disattivate momentaneamente n. 2 fasi in corto, ripristinato una parte dell'impianto.			
5	165	02/01/19	Omissis	Via Derna	Zona al buio	08/01/19	Impianto funzionante.			
6	195	03/01/19	Omissis	Via L. Battista N. 13	Sostituzione lampada	10/01/19	Sost.	1	Fusibile	
7	165	02/01/19	Omissis	Via Canaletto N. 16	Sostituzione lampada	11/01/19	Ripristino fase nel pozzetto d'ispezione.			
8	195	08/01/19	Omissis	Via Prassitele N. 4	Sostituzione lampada	14/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
9	195	08/01/19	Omissis	Via Palermo angolo Via Po'	Sostituzione lampada	14/01/19	Competenza Enel			
10	195	08/01/19	Omissis	Via Monterosa	Sostituzione lampada	14/01/19	Intervento già eseguito.			
11	195	08/01/19	Omissis	Via Monterosa	Sostituzione lampada	14/01/19	Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Fusibile	
12	195	08/01/19	Mortaretto Rosario	Via Mulino N. 10	Sostituzione lampada	15/01/19*	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Fusibile	
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
13	195	08/01/19	Omissis	Via Castelluccio	Sostituzione lampada	17/01/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 40

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
14	165	02/01/19	Omissis	Via Focide N. 16	Sostituzione lampada	18/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
15	195	08/01/19	Omissis	Via Ischia N. 15	Sostituzione lampada	20/01/19	Impianto funzionante.			
16	165	02/01/19	Omissis	Via Gioberti N. 2	Sostituzione lampada	21/01/19	Competenza Enel			
17	6967	18/01/19	Omissis	Vico S. Lucia	Rimozione cavi	22/01/19	I residenti chiedono la rimozione cavi del vecchio impianto, non è di nostra competenza.			
18	6967	18/01/19	Omissis	Via Apollodoro N. 72	Sostituzione lampada	22/01/19	Competenza Enel			
19	6967	18/01/19	Omissis	Via S.M. degli Angeli	Plafoniera penzolante	22/01/19	Non si riesce a trovare la plafoniera segnalata dall'utente.			
20	6967	18/01/19	Omissis	Via N. Paci angolo Via Pacioni	Cabina elettrica rotta	22/01/19	Trattasi di cabina elettrica Enel.			
21	195	08/01/19	Omissis	Via Tindari N. 28-32	Sostituzione lampada	22/01/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
22	195	08/01/19	Omissis	Via Florina N. 3	Sostituzione lampada	22/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
23	165	02/01/19	Omissis	Via Plinio n. 85	Sostituzione lampada	22/01/19	Intervento già eseguito.			
24	165	02/01/19	Omissis	Via Simonide N. 8	Sostituzione lampada	22/01/19	Intervento già eseguito.			
25	195	08/01/19	Omissis	Vico Infurna	Sostituzione lampada	22/01/19	Impianto funzionante.			
26	6967	18/01/19	Omissis	Via S. Cristoforo angolo Via F. Neri	Sostituzione lampada	24/01/19	Intervento già eseguito.			
27	6967	18/01/19	Omissis	Via Donatello N. 39	Sostituzione lampada	24/01/19	Manca una fase, impianto sotto controllo.			
28	165	02/01/19	Omissis	Via Donatello N. 39	Sostituzione lampada	24/01/19	Manca una fase, impianto sotto controllo.			
29	165	02/01/19	Omissis	Via S. carlo N. 45	Sostituzione lampada	24/01/19	Intervento già eseguito.			
30	8859	23/01/19	Omissis	Via Pontormo N. 11	Sostituzione lampada	25/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
31	195	08/01/19	Omissis	Via Eutimo N. 8	Sostituzione lampada	25/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
32	6967	18/01/19	Omissis	Via T. Bernardino N. 2	Sostituzione lampada	25/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
33	6967	18/01/19	Omissis	Via Sallustio N. 34	Sostituzione lampada	25/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
34	165	02/01/19	Omissis	Via Vanvitelli N. 48	Sostituzione lampada	28/01/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
35	195	08/01/19	Omissis	Via T. Bernardino N. 2	Sostituzione lampada	28/01/19	Intervento già eseguito.			
36	8859	23/01/19	Omissis	Via A. Grandi	Zona al buio	28/01/19	Controllo e ripristino impianto.			
37	8031	22/01/19	Omissis	Via sallustio di fronte N. 32	Sostituzione lampada	29/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portella palo	Grande
38	165	02/01/19	Omissis	Via Paganini N. 6	Sostituzione lampada	29/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
39	7486	21/01/19	Omissis	Via Cecoslovacchia N. 31	Sostituzione lampada	29/01/19	Sost.	1	Fusibile	
40	195	08/01/19	Omissis	Via Anzaldo angolo Via P. Picasso	Sostituzione lampada	29/01/19	Necessita scavo per rilevamento cavi bruciati.			
41	8031	22/01/19	Omissis	Via Carpazi N. 8	Sostituzione lampada	30/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Fusibile	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
42	7486	21/01/19	Omissis	Via F. Goya N. 13	Sostituzione lampada	31/01/19	Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Fusibile	
43	195	08/01/19	Omissis	Via F. Goya N. 13	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	129048	06/12/18	Omissis	Via Boccanegra N. 31	Sostituzione lampada	02/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
2	129048	06/12/18	Omissis	Via S. Citelli N. 41	Sostituzione lampada	02/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
3	127207	03/12/18	Omissis	Via Ermocrate N. 100	Sostituzione lampada	02/01/19	Competenza Enel			
4	131340	12/12/18	Omissis	Via del Topazio angolo Via della Giada	Sostituzione lampada	02/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
5	1826	09/01/18	Omissis	C/da Roccazzelle	Sostituzione lampada	02/01/19	Impossibile individuare la zona.			
6	4414	15/01/18	Omissis	C/da Roccazzelle	Sostituzione lampada	02/01/19	Impossibile individuare la zona.			
7	11165	29/01/18	Omissis	Via dei Cipressi N. 2	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
8	10527	26/01/18	Omissis	Via dei Papaveri N. 16	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
9	1115	05/01/18	Omissis	Via dei Narcisi	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
10	4414	15/01/19	Omissis	Via dei Narcisi	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
11	368	03/01/18	Omissis	Via S. M. degli Angeli angolo Via delle Sorbe	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
12	4414	15/01/18	Omissis	Via degli Anemoni	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
13	5038	16/01/18	Omissis	Via Federico II di Svevia angolo Via Ionio	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
14	10527	26/01/18	Omissis	Via Caffieri N. 16	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
15	11684	30/01/18	Omissis	Via Caffieri N. 16	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
16	4414	15/01/18	Omissis	Via L. Loria N. 48	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
17	1826	09/01/18	Omissis	Via Pontina	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			
18	8562	23/01/18	Omissis	Via Orzivecchi parcheggio	Sostituzione lampada	02/01/19	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
19	8562	23/01/19	Omissis	Via Orzivecchi di fronte N. 19	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
20	11165	29/01/18	Omissis	Via Orzivecchi di fronte N. 19	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
21	1115	05/01/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 5	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
22	7960	22/01/18	Omissis	Via Fontanarossa di fronte N. 26	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
23	12387	31/01/18	Omissis	Via Ferrandina N. 12	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
24	12387	31/01/18	Omissis	Via Ferrandina angolo Via Fontanarossa	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
25	5999	17/01/18	Omissis	Via Sabbioncello di fronte N. 20	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
26	5999	17/01/18	Omissis	Via Sabbioncello N. 1	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
27	11684	30/01/18	Omissis	Via Sabbioncello di fronte N. 20	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
28	11165	29/01/18	Omissis	Via Sabbioncello N. 26	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
29	5038	16/01/18	Omissis	Via Pisticci N. 10	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
30	1826	09/01/18	Omissis	Viale E. Mattei	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
31	11684	30/01/18	Omissis	Viale E. Mattei	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
32	11684	30/01/18	Omissis	Via Cornegliano N. 1	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
33	11165	29/01/18	Omissis	Via Settefarine N. 43	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
34	5038	16/01/18	Omissis	Via Muratori N. 41	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
35	1115	05/01/18	Omissis	Via Mona	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
36	11165	29/01/18	Omissis	Via Settefarine cavalcavia 3° palo	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
37	5038	16/01/18	Omissis	Via M. Polo N. 74	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
38	10527	26/01/18	Omissis	Via M. Polo N. 74	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
39	8562	23/01/18	Omissis	Via M. Polo N. 74	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
40	4414	15/01/18	Omissis	Via M. Polo N. 74	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
41	10527	26/01/18	Omissis	Piazza A. Aldisio	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
42	5038	16/01/18	Omissis	Via Cassibile N. 6	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
43	1826	09/01/18	Omissis	Via Cassibile N. 6	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
44	9192	24/01/18	Omissis	Via Varolio N. 5	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
45	5038	16/01/18	Omissis	Via SS. I. Concezione N. 21	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
46	234	02/01/18	Omissis	Via Madonna del Rosario N. 33	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
47	368	03/01/18	Omissis	Via Acadia N. 13	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
48	4414	15/01/18	Omissis	Via Acadia N. 13	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
49	6595	18/01/18	Omissis	Via Ibla angolo Via P. Micca	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
50	5038	16/01/18	Omissis	Via Battaglia N. 9	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
51	5038	16/01/18	Omissis	Via Battaglia N. 9	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
52	2624	10/01/18	Omissis	Via Cairoli N. 213	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
53	133251	17/12/18	Omissis	Via Selce N. 6	Sostituzione lampada	02/01/19			Impianto funzionante	
54	1115	05/01/18	Omissis	Via Butera N. 5	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
55	128209	05/12/18	Omissis	Via Orcagna N. 2 - 20	Sostituzione lampada	02/01/19			Impianto funzionante	
56	128209	05/12/18	Omissis	Via Velasquez N. 20	Sostituzione lampada	02/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
57	5038	16/01/18	Omissis	Cantina Sociale	Sostituzione lampada	02/01/19			Impossibile individuare la zona.	
58	5999	17/01/18	Omissis	Via Torre di Manfreda palo n. 203-204	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
59	128209	05/12/18	Omissis	Piazza Calvario angolo Via Gelone	Sostituzione lampada	02/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
60	129048	06/12/18	Omissis	Via della Giada	Sostituzione lampada	02/01/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portella palo	Grande
61	11684	30/01/18	Omissis	Via Torre di Manfreda palo n.2-3-5-7	Sostituzione lampada	02/01/19			Intervento già eseguito.	
62	127207	03/12/18	Omissis	Via Giovanni Battista N. 3	Sostituzione lampada	02/01/19			Punto luce funzionante	
63	128209	05/12/18	Omissis	Via Lisia N. 77	Sostituzione lampada	02/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
64	128209	05/12/18	Omissis	Via Caronte N. 2	Sostituzione lampada	02/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
65	142297	12/12/17	Omissis	Via Venezia angolo Via Etruria	Sostituzione lampada	02/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
66	4414	15/01/18	Omissis	Via Danubio N. 37	Sostituzione lampada	03/01/19			Intervento già eseguito.	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
67	130851	11/12/18	Omissis	Viale Mediterraneo N. 18	Sostituzione lampada	03/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portella palo	Piccola
68	5038	16/01/18	Omissis	Via Venezia N. 353	Sostituzione lampada	03/01/19	Intervento già eseguito.			
69	130851	11/12/18	Omissis	Via Mecalli N. 3	Sostituzione lampada	03/01/18	Sost.	1	Lampada Led	55 W
70	1115	05/01/18	Omissis	Via Danubio N. 37	Sostituzione lampada	03/01/18	Intervento già eseguito.			
71	133251	17/12/18	Omissis	Vico Dedalo	Sostituzione lampada	03/01/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
72	128209	05/12/18	Omissis	Vico Felice	Sostituzione lampada	03/01/19	Impianto funzionante			
73	11684	30/01/18	Omissis	Via Sammito N. 33	Sostituzione lampada	03/01/19	Impianto funzionante			
74	127207	03/01/18	Omissis	Via Orcagna N. 2 - 20	Sostituzione lampada	03/01/19	Intervento già eseguito.			
75	128209	05/01/18	Omissis	Via Mona N. 4	Sostituzione lampada	03/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
76	128209	05/12/18	Omissis	Via Quintilliano angolo Via Licata	Sostituzione lampada	03/01/19	Intervento già eseguito.			
77	127207	03/12/18	Omissis	Cavalcavia di Settefarine	Sostituzione lampada	04/01/19	Intervento già eseguito.			
78	128209	05/12/18	Omissis	Cavalcavia di Settefarine	Sostituzione lampada	04/01/19	Sost.	4	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Fusibile	
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
79	128209	05/12/18	Omissis	Via Talca N. 3	Sostituzione lampada	07/01/19	Intervento già eseguito.			
80	2624	10/01/18	Omissis	Via Trieste	Sostituzione lampada	08/01/19	Impianto funzionante			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
81	9192	24/01/18	Omissis	Via N. Minardi angolo Via Plinio	Sostituzione lampada	08/01/19			Impianto funzionante	
82	4414	15/01/18	Omissis	Via Corrao N. 6	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
83	2624	10/01/18	Omissis	Via istria N. 42	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
84	7960	22/01/18	Omissis	Via Garibaldi N. 85	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
85	5038	16/01/18	Omissis	Via Garibaldi N. 85	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
86	4414	15/01/18	Omissis	Via Caronte N. 2	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
87	1115	05/01/18	Omissis	Via Salerno N. 195	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
88	4414	15/01/18	Omissis	Via Salerno N. 195	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
89	1826	09/01/18	Omissis	Via Cadorna N. 12	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
90	1115	05/01/18	Omissis	Via Cadorna N. 12	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
91	4414	15/01/18	Omissis	Via Caronte N. 2	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
92	11684	30/01/18	Omissis	Via A. Fischietti N. 3	Sostituzione lampada	08/01/19			Intervento già eseguito.	
93	11684	30/01/18	Omissis	Via Girdano Luca N. 2	Sostituzione lampada	09/01/19			Intervento già eseguito.	
94	129048	06/12/18	Omissis	C/so V. Emanuele N. 341	Sostituzione lampada	15/01/19	Sost.	1	Lampada G 12	70 W
95	130851	11/12/18	Omissis	Piazza Russello	Zona al buio	15/01/19			Intervento già eseguito.	
96	133251	17/12/18	Omissis	Via Piccinini	Sostituzione lampada	18/01/19			Intervento già eseguito.	
97	133251	17/12/18	Omissis	Via Botallo N. 8	Sostituzione lampada	18/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
98	128209	05/12/18	Omissis	Via Marmolada N. 19	Sostituzione lampada	22/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
99	11165	29/01/18	Omissis	Vico Paino	Sostituzione lampada	22/01/19	Intervento già eseguito.			
100	130165	10/12/18	Omissis	Via Isola delle Femmine	Sostituzione lampada	22/01/19	Intervento già eseguito.			
101	129048	06/12/18	Omissis	Via Dalmazia angolo Via Salina	Sostituzione lampada	24/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
102	128209	05/12/18	Omissis	Via S. Cristoforo angolo Via F. Neri	Sostituzione lampada	24/01/19	Intervento già eseguito.			
103	7960	22/01/18	Omissis	Via Perseo	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
104	2624	10/01/18	Omissis	Via Cocchiara N. 44	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
105	5038	16/01/18	Omissis	Via Martoglio N. 5	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
106	10527	26/01/18	Omissis	Via Abela angolo Via S. Maria di Gesù	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
107	6595	18/01/18	Omissis	C/so V. Emanuele N. 98	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
108	11684	30/01/18	Omissis	Via F.lli Bandiera N. 156	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
109	5038	16/01/18	Omissis	Via Russia N. 19	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
110	368	03/01/18	Omissis	Via Ferrara N. 22	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
111	6595	18/01/18	Omissis	Via Bologna N. 2	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
112	8562	23/01/18	Omissis	Via Parioli N. 16	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
113	5038	16/01/18	Omissis	Via Venezia N. 259	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
114	7960	22/01/18	Omissis	Via Bellotto N. 16	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			
115	234	02/01/18	Omissis	Via Chopin n. 31	Sostituzione lampada	31/01/19	Intervento già eseguito.			

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Ghelas	Via Senatore Damaggio	Controllo impianto	02/01/18	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	3	Reattore Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	3	Accenditore	70x400
2	Ghelas	Via Verga N. 80	Sostituzione lampada	03/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
					Sost.	1	Fusibile	
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
3	Ghelas	Viale Mediterraneo angolo Via Vespucci	Controllo impianto	03/01/18	Sost.	1	Fusibile	
4	Ghelas	Via Rimini 2° ingresso cantiere Ghels	Sostituzione lampada	03/01/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
5	Ghelas	Via Mameli N. 28/47	Sostituzione lampada	03/01/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
6	Ghelas	Viale Mediterraneo	Sostituzione lampada	03/01/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
7	Ghelas	Rotatorie	Disattivazione luminarie natalizie	08/01/19	Disattivazione luminarie natalizie			
8	Ghelas	Via Rimini	Sostituzione lampada	08/01/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	250 W
					Sost.	2	Accenditore	70x400
					Mt.	6	Cavo Fror	2X2,5
					Mt.	15	Cavo Fror	3X1,5

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
9	Ghelas	Piazza Umberto I	Disattivazione luminarie natalizie	08/01/19	Disattivazione luminarie natalizie			
10	Ghelas	Piazza San Francesco	Rimozione luminarie natalizie	08/01/19	Rimozione luminarie natalizie			
11	Ghelas	Via Chopin N. 1	Sostituzione lampada	09/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
12	Ghelas	Via Italia N. 54	Controllo impianto	09/01/19	Sost.	1	Fusibile	
					Sost.	1	Portella palo	Grande
13	Ghelas	Via G.B. Alberti N. 13	Sostituzione lampada	09/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
14	Ghelas	Piazza Roma N. 89	Controllo impianto	10/01/19	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	2	Reattore Vapori di Sodio	150 W
15	Ghelas	Piazza Umberto I	Rimozione luminarie natalizie	10/01/19	Rimozione luminarie natalizie			
16	Ghelas	Via Ligabue N. 54	Sostituzione lampada	11/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
					Sost.	1	Portella palo	Piccola
17	Ghelas	Via Viterbo N. 2	Controllo impianto	11/01/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
					Sost.	1	Portella palo	Grande
18	Ghelas	Via Pegusa N. 18	Sostituzione lampada	15/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
19	Ghelas	Via Altamira	Smontaggio plafoniere	16/01/19	Smontate N. 9 plafoniere, n. 3 fuori uso n. 6 riutilizzabili			
20	Ghelas	C/so V. Emanuele	Rimozione luminarie natalizie	16/01/19	Rimozione luminarie natalizie			
21	Ghelas	Piazza S. Francesco	Rimozione luminarie natalizie	17/01/19	Rimozione luminarie natalizie			

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
22	Settore LL.PP.	Via Mozart	Contro impianto	17/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
					Mt.	7	Cavo Fror	3X1,5
					Installata n.1 plafoniera riciclata			
23	Settore LL.PP.	Via S.A. dei Lombardi	Controllo impianto	17/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
					Mt.	8	Cavo Fror	3X1,5
					Installata n.1 plafoniera riciclata			
24	Ghelas	Via Plinio angolo Via Guccione	Sostituzione lampada	17/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
25	Ghelas	Via Piccinini	Sostituzione lampada	17/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
26	Ghelas	C/so V. Emanuele	Rimozione luminarie natalizie	17/01/19	Rimozione luminarie natalizie			
27	Ghelas	Piazza Umberto I	Smontaggio struttura albero di natale	17/01/19	Smontaggio struttura albero di natale			
28	Settore LL.PP.	Via Portuense	Assistenza tecnica	18/01/19	Fornita assistenza tecnica a caltaqua per rilevamento cavidotto rotto durante uno scavo.			
29	Settore LL.PP.	Via Feace N. 125	Contro impianto	18/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
					Installata n.1 plafoniera riciclata			
30	Settore LL.PP.	Via Segesta	Controllo impianto	18/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
					Installata n.1 plafoniera riciclata			
31	Ghelas	Via M. Serao	Sostituzione lampada	21/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
					Sost.	1	Fusibile	
					Sost.	1	Porta lampada	E 40

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
32	Ghelas	Vico Vitruvio	Sostituzione lampada	21/01/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
					Sost.	2	Porta lampada	E 40
33	Settore LL.PP.	Via S. Cristoforo Via S. Valentino	Smontaggio plafoniere	21/01/19	Rimosse N. 11 plafoniere rotte di cui 10 recuperabili e n. 1 rotta.			
34	Ghelas	Via del Topazio	Controllo impianto	22/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
					Riposizionata plafoniera girata.			
35	Settore LL.PP.	Via S. Valentino	Smontaggio plafoniere	22/01/19	Rimosse N. 8 plafoniere e consegnate in caniere.			
36	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Controllo impianto	23/01/19	Disattivata momentaneamente una fase per rilevamento corto circuito.			
37	Settore LL.PP.	Via dell'Acropoli palo n. 12	Ricollocazione plafoniera	25/01/19	Mt.	12	Cavo Fror	2X2,5
					Montata n. 1 plafoniera riciclata.			
38	Ghelas	Via Martorana N. 137-176	Sostituzione lampada	28/01/18	Sost.	2	Lampada Led	55 W
					Sost.	1	Porta lampada	E 40
39	Ghelas	Via Marconi N. 60	Sostituzione lampada	28/01/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
40	Ghelas	Via Catalano N. 10	Sostituzione lampada	29/01/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Accenditore	70x400
41	Ghelas	Via Pio X vicino Chiesa S. Antonio	Sostituzione lampada	29/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
42	Settore LL.PP.	Via dell'Acropoli	Ricollocazione plafoniera	30/01/19	Mt.	15	Cavo Fror	2X2,5
					N.	3	Tronchetti	90°
					Montate n. 3 plafoniere riciclate			
43	Ghelas	Via Pistillo N. 74	Sostituzione lampada	31/01/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
44	Ghelas	Piazza S. Faustina	Sostituzione lampada	31/01/19	Sost.	3	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
45	Ghelas	Via delle Dune angolo Via delli Fiordalisi	Sostituzione lampada	31/01/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
					Sost.	1	Portella palo	Grande
					Sost.	1	Fusibile	
46	Ghelas	Via dell'Ambrosia N. 18	Sostituzione lampada	31/01/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
47	Settore LL.PP.	Via dell'Acropoli	Ricollocazione plafoniera	31/01/19	Montate n. 3 plafoniere riciclate			
					Util.	3	Tronchetti	90°

N.	Email Fax	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		02/01/19	Ghelas	Via Bramante	Zona al buio	02/01/19	Mt.	15	Cavo fror	3 X1,5
							N.	1	Giunto	
							Sost.	6	Lampada Led	55 W
							Aperto pozzetto d'ispezione per ripristino cavo bruciato.			
2	2933	26/10/18	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	03/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			
3	Richiesta telefonica	03/01/19	Dirigente Settore LL.PP:	S.S. 115 Km. 258	Zona al buio	03/01/19	Controllo e ripristino quadro elettrico trovato staccato.			
4	Richiesta telefonica	03/01/19	Dirigente Settore LL.PP:	Via B. Croce	Plafoniera penzolante	03/01/19	Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.			
5	Richiesta telefonica	04/01/19	Dirigente Settore LL.PP:	Scuola L. Pirandello	Assistenza tecnica	04/01/19	Fornita assistenza tecnica con utilizzo della piattaforma aerea per ripristino cavi.			
6	2933	04/01/19	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	04/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			
7	2933	07/01/19	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	07/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			
8		07/01/19	Ghelas	Rotatoria ingresso macchitella S.S. 115	Zona al buio	07/01/19	Si riscontra la mancanza di cavi nei cavidotti per circa mt. 3000, dal pala cossiga al quadro elettrico			
9	2933	08/01/19	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	08/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			
10	12	09/01/19	VV.UU.	Via Fontanarossa nei pressi campo E. Mattei"	Palo divelto	09/01/19	Tagliato, rimosso e trasportato in cantiere palo divelto, punto luce messo in sicurezza. Ricevuto supporto dalla squadra del verde pubblico per tagliare un albero spezzato.			
11	Richiesta telefonica	09/01/19	VV.FF.	Viale Indipendenza	Plafoniera penzolante	09/01/19	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
12		10/01/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia vicino Copa Cabana	Plafoniera penzolante	10/01/19	Cablata e riposizionate n. 2 plafoniere penzolanti.			
13	Richiesta telefonica	10/01/19	Commissario straordinario	Palazzo di Città	Assistenza tecnica	10/01/19	Ripristino DVR video sorveglianza			
14	2933	10/01/19	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	10/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			

N.	Email Fax	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
15		10/01/19	Ghelas	Piazza A. Aldisio	Plafoniera penzolante	10/01/19	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
16	Richiesta telefonica	11/01/19	Dirigente Settore LL.PP:	Zona Marchitello	Controllo impianto	11/01/19	In seguito ad sopralluogo con i tecnici del comune si riscontra la mancanza di cavi elettrici di circa 400 mt. X 4			
17	2933	11/01/19	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	11/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			
18	2933	14/01/19	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	14/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			
19		15/01/19	Ghelas	Via P. Picasso	Zona al buio	15/01/19	Ispezionati i pozzetti per rilevamento cavi in corto, ripristino fase staccata prova impianto.			
20		15/01/19	Ghelas	Via Licata	Portella quadro divelta	15/01/19	Riparata portella quadro elettrico divelta.			
21	Richiesta telefonica	15/01/19	VV.UU.	Comando VV.UU. Via ossidiana	Regolazione timer	15/01/19	Regolato timer impianto luci esterno.			
22		15/01/19	Ghelas	Rotatoria ingresso macchitella S.S. 115	Controllo fotocellula	15/01/19	Ripristinata fotocellula			
23		16/01/19	Ghelas	Piazza A. Aldisio	Plafoniera rotte	16/01/19	Rimosse n. 4 plafoniere rotte.			
24	2933	18/01/19	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	18/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			
25		17/01/19	Ghelas	Via Monza N. 408	Palo bucato	17/01/19	Tagliato palo bucato alla base e trasportato in cantiere, punto luce messo in sicurezza			
26		21/01/19	Ghelas	Rotatoria ingresso macchitella S.S. 115	Sostituzione fotocellula	21/01/19	Sost.	1	Fotocellula	
27	2933	22/01/19	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	22/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			
28		22/01/19	Ghelas	Via Trisulca N. 11	Plafoniera penzolante	22/01/19	Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
29		22/01/19	Ghelas	Via degli Appennini vicino al fungo	Plafoniera penzolante	22/01/19	Rimosse n. 2 plafoniere penzolanti, punto luce messo in sicurezza.			
							Sost.	2	Lampada Led	55 W
30	2933	25/01/19	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	25/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			

N.	Email Fax	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
31		25/01/19	Ghelas	Via Aristide	Plafonera penzolante	25/01/19	Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.			
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
32	9698	25/01/19	Settore LL.PP.	Via Mare	Controllo impianto	28/01/19 29/01/19	Sezionamento impianto per rilevamento guasto.			
33	2933	28/01/19	VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	28/01/19	Controllo telecamere con i VV.UU.			
34	9698	25/01/19	Settore LL.PP.	Via Mare	Controllo impianto	30/01/19	Sost.	12	Lampada Led	55 W
35	9698	25/01/19	Settore LL.PP.	Via Mare	Controllo impianto	31/01/19	Sost.	7	Lampada Led	55 W

N.	Email Fax	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	2	03/01/19	VV.UU.	Via Matteotti angolo Via Paganini	Quadro elettrico danneggiato	03/01/19				Si è provveduto a riparare il quadro danneggiato e a mettere in sicurezza sia la parte elettrica che quella strutturale, prova e ripristino impianto della pubblica illuminazione.
2	10	07/01/19	VV.UU.	Via Fontanarossa	Zona al buio	07/01/19				Impianto funzionante
3	Richiesta telefonica	09/01/19	Geo. F. Pellitteri Settore LL.PP.	Via Arica N. 9	Palo caduto sull'asfalto	09/01/19				Rimosso e trasportato in cantiere palo trovato caduto, punto luce messo in sicurezza.
4	16	10/01/19	VV.UU.	Prima rotatoria Macchitella lato sud	Plafoniera penzolante	10/01/19				Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.
5	24	15/01/19	VV.UU.	Via Antares	Plafoniera penzolante	15/01/19				La plafoniera di che trattasi e di un impianto privato, si è provveduto ad avvisare tempestivamente il Comando VV.UU. per i provvedimenti del caso.
6	31	18/01/19	VV.UU.	Via Pozzillo	Zona al buio	18/01/19				Si riscontra interruttore generale staccato, prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, ripristino dello stesso.
7	Richiesta telefonica	22/01/19	Settore LL.PP.	Via Butera nei pressi del Cimitero	Cavi tranciati	22/01/19				Durante lo scavo per la realizzazione della nuova condotta acqua la ditta esecutrice inavvertitamente trancia i cavi della pubblica illuminazione, si è provveduto al ripristino degli stessi e alla prova e alla messa in funzione dell'impianto.
8	45	25/01/19	VV.UU.	Via Puglia e zona adiacente	Zona al buio	25/01/19				Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione.
9	51	26/01/19	VV.UU.	Via Taormina	Zona al buio	26/01/19				Prova amperometrica ed voltmetrica dell'impianto, prova dello stesso, ripristino della pubblica illuminazione.
10	52	27/01/19	VV.UU.	Via Federico II di Svevia	Zona al buio	27/01/19				L'impianto di Via Federico II di Svevia è funzionante, risulta un guasto in Via Mare, impianto in corto.