


**Report**  
**Manutenzione**  
**Pubblica Illuminazione**  
**mease di giugno 2019**

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	29
Interventi U.r.p. retroattive	58
Interventi programmati	33
Interventi in emergenza	0
Interventi in reperibilità	7
<b>Totale interventi</b>	<b>127</b>



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	61190	03/06/19	Omissis	Vico Monteverdi N. 2	Sostituzione lampada	06/06/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portella	Grande
							Sost.	2	Fusibile	
2	62270	05/06/19	Omissis	Via G. Scicolone	Sostituzione lampada	10/06/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Fusibile	
3	62270	05/06/19	Omissis	Via L. Muratori N. 35	Sostituzione lampada	10/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
4	62270	05/06/19	Omissis	Via Lupi N. 47	Sostituzione lampada	10/06/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
5	62270	05/06/19	Omissis	Via Siculi N. 2	Sostituzione lampada	10/06/19	Plafoniera mancante			
6	62270	05/06/19	Omissis	Via Martorana N, 21-25	Sostituzione lampada	11/06/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
7	62270	05/06/19	Omissis	Via Ivrea N. 111	Sostituzione lampada	11/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
8	62270	05/06/19	Omissis	Via Dell'Amenta N. 26	Sostituzione lampada	12/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di sodio	150 W
							Sostituzione cavo for 3x1,5 mm2 dal pozzetto alla conchiglia			
9	63361	07/06/19	Omissis	Via Nicosia N. 8	Sostituzione lampada	12/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
10	63361	07/06/19	Omissis	Via Gorgia angolo via Trisulca	Ricollocazione pali	13/06/19	Ricollocazione pali			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
11	64420	07/06/19	Omissis	Via Italia N. 9	Sostituzione lampada	17/06/19	Sost.	2	Lampade Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
12	64420	07/06/19	Omissis	Via Alfonsini N. 4	Sostituzione lampada	17/06/19	Sost.	1	Lampada	35 W
13	64420	07/06/19	Omissis	Vico Selce N.8	Sostituzione lampada	17/06/19	Intervento già eseguito			
14	64914	12/06/19	Omissis	Via manzoni N. 132 - 134	Sostituzione lampada	18/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portella	Grande
							Sost.	1	Fusibile	
15	64914	12/06/19	Omissis	Via Russia N. 7	Sostituzione lampada	18/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
16	64420	07/06/19	Omissis	Via La Paz N. 1	Sostituzione lampada	19/06/19	Sost.	1	Lampada	55 W
17	64914	12/06/19	Omissis	Via Dell'Amenta N. 26	Zona al buio	19/06/19	Sistemazione filo bruciato nella bobina del contatore			
18	64420	07/06/19	Omissis	Vico Giardinelli	Sostituzione lampada	20/06/19	Da sopralluogo manca una fase del contatore. Quadro Via F. Morello.			
19	64914	12/06/19	Omissis	Via Cassibile di fronte Castelluccio	Sostituzione lampada	20/06/19	Led funzionante			
20	67707	19/06/19	Omissis	Via del Fieno	Zona al buio	21/06/19	Ripristino interruttore linea quadro elettrico			
21	67707	19/06/19	Omissis	Via Martorana N. 45	Sostituzione lampada	21/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
22	67707	19/06/19	Omissis		Sostituzione lampada	21/06/19	Sost.	1	Fusibile ceramica	6 A

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
23	2240	20/06/19	Omissis	Via Bill N. 5-15	Sostituzione lampada	21/06/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
24	64420	07/06/19	Omissis	Via Ivrea N. 81	Sostituzione lampada	24/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di sodio	150 W
25	67707	19/06/19	Omissis	via della Perla angolo Poggio Blasco	Sostituzione lampada	24/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
26	67707	19/06/19	Omissis	Via Filippo Neri	Sostituzione lampada	24/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
27	67707	19/06/19	Omissis	Via Benedetto Bonanno N. 107	Lampada a Intermittenza	24/04/19	Sost.	1	Lampada Vapori di sodio	150 W
28	64914	12/06/19	Omissis	Via Salerno N. 149	Sostituzione lampada	25/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
29	67707	19/06/19	Omissis	Via Orzivecchi N. 19	Lampada a Intermittenza	25/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Lampada Led	35 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	58345	24/05/19	Omissis	Viale Cortemaggiore N. 112	Sostituzione lampada	03/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di sodio	150 W
2	43927	17/04/19	Omissis	Via Ferrandina N. 18	Sostituzione lampada	03/06/19	Intervento già eseguito			
3	7486	21/01/19	Omissis	Via Ripalta	Sostituzione lampada	03/06/19	Intervento già eseguito			
4	8031	22/01/19	Omissis	Via Ripalta N. 4	Sostituzione lampada	03/06/19	Intervento già eseguito			
5	165	02/01/19	Omissis	Via Ferrandina N.2	Diverse lampade	03/06/19	Intervento già eseguito			
6	21964	25/02/19	Omissis	Via Ferrandina N.12	Sostituzione lampada	03/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
7	46337	24/04/19	Omissis	Via Ferrandina N. 6	Sostituzione lampada	03/06/19	Intervento già eseguito			
8	59217	28/05/19	Omissis	Via Guttuso N. 2	Sostituzione lampada	03/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
9	59217	28/05/19	Omissis	C/da Rabbito	Sostituzione lampada	03/06/19	Sost.	2	Lampada Vapori di sodio	150 W
							Sost.	2	Reattore Vapori di sodio	150 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
							Sost.	2	Fusibile	
10	58345	24/05/19	Omissis	via Oceania N. 38	Sostituzione lampada	03/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
11	52949	14/05/19	Omissis	Via Garibaldi N. 87	Sostituzione lampada	04/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
12	42964	15/04/19	Omissis	Mazzini angolo Sammito	Sostituzione lampada	04/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
13	40564	09/04/19	Omissis	Via Martorana N. 15-21	Sostituzione lampada	04/06/19	Impianto funzionante			
14	37902	03/04/19	Omissis	Via Martorana n. 63	Sostituzione lampada	04/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
15	33751	25/03/19	Omissis	Via Di Bartolo N. 5	Sostituzione lampada	04/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
16	60726	31/05/19	Omissis	Via Firenze N. 17	Sostituzione lampada	04/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapore di sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
17	60726	31/05/19	Omissis	Via Termini N. 12	Sostituzione lampada	04/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
18	49450	06/05/19	Omissis	Via Termini N. 10	Sostituzione lampada	04/06/19	Intervento già eseguito			
19	52949	14/05/19	Omissis	Via Parioli N. 26	Sostituzione lampada	04/06/19	Sost.	4	Lampada Led	35 W
20	41234	10/04/19	Omissis	Via degli Appenini c/o Telecom	Sostituzione lampada	04/06/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Fusibile	
							Sost.	2	Portalampada	E 27
21	40564	09/04/19	Omissis	Via Cavalieri N. 6-10	Sostituzione lampada	04/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
22	127207	03/12/18	Omissis	Via Pisticci N. 1	Sostituzione lampada	05/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
23	60726	31/05/19	Omissis	Via Bari angolo via Siragusa	Sostituzione lampada	05/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portella	Grande
							Sost.	1	Fusibile	
24	60726	31/05/19	Omissis	Via Alemanna N. 15	Sostituzione lampada	05/06/19	Punto Luce Funzionante			
25	14984	07/02/19	Omissis	Via Bentivegna	Sostituzione lampada	05/06/19	Punto Luce Funzionante			
26	14984	07/02/19	Omissis	Via Martorana angolo Via Smecca	Sostituzione lampada	05/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
27	46337	24/04/19	Omissis	Via Pisticci N. 1	Sostituzione lampada	06/06/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Portalampada	E 27
28	52948	14/05/19	Omissis	Via S.M. degli Angeli	Sostituzione lampada	07/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di sodio	150 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
29	130851	11/12/18	Omissis	Via Lota e via Talca	Sostituzione lampada	10/06/19	Sost.	3	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Portalampada	E 27
							Apertura pozzetti, ispezione, pulizia e sezionamento impianto. Disattivazione N. 1 palo con cavi elettrici bruciati			
30	128209	05/12/18	Omissis	Via Lota	Zona al buio	10/06/19	Sost.	3	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalla	Grande
							Sost.	3	Portalampada	E 27
31	127207	03/12/18	Omissis	Via Lota	Zona al buio	10/06/19	Intervento già eseguito			
32	59217	28/05/19	Omissis	Vico Monteverdi	Sostituzione lampada	11/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
33	40564	18/04/19	Omissis	Via Caviaga N.3	Sostituzione lampada	11/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapore di sodio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
34	21964	25/02/19	Omissis	Via Caviaga N.3	Sostituzione lampada	11/06/19	Sost.	1	Lampada	35 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
35	32542	20/03/19	Omissis	Via dei Cipressi	Sostituzione lampada	11/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapore di sodio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
36	21964	25/02/19	Omissis	Via dei Cipressi	Sostituzione lampada	12/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapore di sodio	250 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
37	37902	02/04/19	Omissis	C/so V. Emanuele angolo Via D. Fischetti	Sostituzione lampada	12/06/19	Sost.	2	Lampada Vapori di sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapore di sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
38	127207	03/12/18	Omissis	Viale Indipendenza di fronte Farmacia	Sostituzione lampada	13/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
39	42964	15/04/19	Omissis	Via Nicosia N. 2	Sostituzione lampada	14/06/19	Intervento già eseguito			
40	60726	31/05/19	Omissis	Via Selce N. 8	Sostituzione lampada	14/06/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
41	53694	15/05/19	Omissis	Viale E. Mattei N. 9	Sostituzione lampada	14/06/19	Intervento già eseguito			
42	43927	17/04/19	Omissis	Viale E. Mattei N. 9	Sostituzione lampada	14/06/19	Intervento già eseguito			
43	35590	27/03/19	Omissis	Viale E. Mattei N. 9	Sostituzione lampada	14/06/19	Intervento già eseguito			
44	25295	04/03/19	Omissis	Viale E. Mattei N. 9	Sostituzione lampada	14/06/19	Intervento già eseguito			
45	21964	25/02/19	Omissis	Viale E. Mattei N. 9	Sostituzione lampada	14/06/19	Intervento già eseguito			
46	14984	07/02/19	Omissis	Viale E. Mattei N. 9	Sostituzione lampada	14/06/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
47	124699	27/11/18	Omissis	Piazzale Stazione Ferroviaria	Sostituzione lampada	17/06/19	Sost.	3	Lampada Led	35 W
							Sost.	3	Portalampada	E 27

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
48	65677		Omissis	Via Ortisi Gaetano N. 2	Sostituzione lampada	17/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
49	65677		Omissis	Piazza Aldisio N. 10	Sostituzione lampada	17/06/19	Intervento già eseguito			
50	42963	15/04/19	Omissis	Piazza Aldisio N. 12	Sostituzione lampada	17/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	4	Lampada Vapori di Mercurio	125 W
51	65677		Omissis	Via Parioli N. 26	Ricollocazione Plafoniera	17/06/19	Ricollocazione plafoniera			
52	17395	13/02/19	Omissis	Viale Mattei	Zona al buio	18/06/19	Sost.	2	Lampade Led	35 W
53	30438	15/03/19	Omissis	Viale E. Mattei N. 9	Zona al buio	18/06/19	Sost.	2	Lampade Led	35 W
54	65677		Omissis	Villaggio Valentino Mizzar	Sostituzione lampada	19/06/19	Non di propria competenza			
55	47110	29/04/19	Omissis	Via del Coriandolo	Zona al buio	19/06/19	Impianto funzionante. Si riscontrano n. 2 Led spenti			
56	65677		Omissis	Via Sabbiocello N. 26	Zona al buio	20/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
57	28883	12/03/19	Omissis	Vico Anguilla	Sostituzione lampada	24/06/19	Sostituzione lampada			
58	65677		Omissis	Via dei Glandioli N. 1	Sostituzione lampada	27/06/19	Sost.	2	Lampada Vapori di sodio	150 W
							Apertura pozzetti e ripristino cavi elettrici bruciati			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	6000	30/05/19	Settore LL.PP	Viale Cortemaggiore N. 23 - 25 - 27 - 29	Sostituzione lampada	03/06/19	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di sodio	150 W
2	37702	30/03/19	U.R.P.	Via L. Loria N. 1-3	Rimozione plafoniera	03/06/19	Sost.	1	Fusibile	
							Rimozione plafoniera rotta e pericolante			
3		03/06/19	Ghelas	Via Pisa N.12	Sostituzione lampada	03/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
4		03/06/19	Ghelas	Via Mare	Sostituzione lampada	03/06/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Portella	Piccola
							Sost.	1	Fusibile	Vetro
5		04/06/19	Ghelas	Via delle Dune	Sostituzione lampada	04/06/19	Sost.	3	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di sodio	150 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di sodio	250 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
6	Chiamata	05/06/19	Vice Sindaco	Villetta Auriga	Sostituzione lampada	05/06/19	Sost.	3	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Fusibili vetro	6 A
7		06/06/19	Ghelas	Via Delle Begonie	Sostituzione lampada	06/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Portella	Piccola
							Sistemazione globo			
8		07/06/19	Ghelas	Via Tartini N. 41	Sostituzione lampada	07/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
9		13/06/19	Ghelas	Via Morselli angolo Via Meli	Ricolocazione Plafoniera	13/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Ric.	1	Plafoniera	
							Mt.	7	Cavo Fror	3x1,5
10		13/06/19	Ghelas	Viale E. Mattei	Sostituzione lampada	13/06/19	Sost.	4	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	3	Portalampada	E 27
							Sost.	2	Portella	Piccola
							Sost.	1	Portella	Grande

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
11		13/06/19	Ghelas	Via Lota	Ripristino palo illuminazione	13/06/19	Mt.	15	Cavo Fror	2x2,5
							Ripristino palo illuminazione disattivato per problemi di corto			
12		14/06/19	Ghelas	Viale E. Mattei (incrocio Lungomare)	Sostituzione lampada	14/06/19	Sost.	4	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Portalamпада	E 27
							N.	10	Fascette	
13		14/06/19	Settore LL.PP	Via L. Giordano	Sostituzione lampada	14/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
14		17/06/19	Ghelas	Piazza Messico	Zona al buio	17/06/19	Ripristino Interruttore Generale			
15		17/06/19	Ghelas	Via Pisticci	Quadro elettrico	17/06/19	Ripristino funzionalità impianto			
16		18/06/19	Ghelas	Vie Cittadine	Regolazione Timer	18/06/19	Regolazione Timer			
17		19/06/19	Ghelas	Via Recanati	Zona al buio	19/06/19	Sost.	5	Lamapada Led	35 W
							Sost.	1	Portella	Grande

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
18		20/06/19	Ghelas	Via Manzoni angolo via Pio X	Sostituzione lampada	20/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Lamapada Led	35 W
							Sost.	1	Portalampada	E 27
							Sistemazione plafoniera divelta			
19		20/06/19	Ghelas	Via degli Appennini	Sostituzione lampada	20/06/19	Sost.	2	Plafoniere	
							Mt.	20	Cavo	3x1,5
20		20/06/19	Ghelas	Via Recanati	Sostituzione lampada	20/06/19	Sost.	5	Lampada Led	35 W
21		20/06/19	Settore LL.PP	Via Maratona N. 40	Sostituzione lampada	20/06/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
22	291	23/06/19	Comando VV.UU	Via Apollo D'oro	Illuminazione pubblica non funzionante	24/06/19	Competenza Enel			
23	263	13/06/19	Comando VV.UU	Via Craxi , Via Spadolini e vie limitrofe	Pali di illuminazione pubblica sempre accesi	24/06/19	Non di propria competenza			
24		24/06/19	Ghelas	Vie delle Pesche C/da Manfria	Zona al buio	24/06/19	Effettuato sopralluogo, con riscontro di N. 30 plafoniere mancanti			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
25		24/06/19	Ghelas	Piazza Alle Spalle ex Chiesa S. Lucia	Messa in sicurezza	24/06/19	Messa in sicurezza N. 3 pali divelti e caduti			
26		25/06/19	Ghelas	Via San Cristoforo	Controllo plafoniera	25/06/19	Controllo plafoniera Led non funzionante			
27		25/06/19	Ghelas	C/da Manfria	Censimento	25/06/19	Censimento mancanza pali e plafoniere			
28		26/06/19	Ghelas	Via Capuccini	Regolazione Timer	26/06/19	Regolazione Timer luci festività Madonna delle Grazie			
29		26/06/19	Settore LL.PP	Via dell'Acropoli	Zona al buio	26/06/19	Mt.	150	Cavo Butilico	1x6
							N.	4	Giunti lineari	25 mm
							Sost.	1	Lamapada Led	55 W
							Passaggio cavo, pulizia pozzetti per alimentazione.			
30		26/06/19	Settore LL.PP	Via Nicaragua N. 14- 16	Zona al buio	26/06/19	Mt.	86	Cavo Butilico	1x16
							N.	10	Giunti lineari	16 mm
							N.	100	Fascette	
							Passaggio linea e collegamenti, ripristino parte dell'impianto pubblica illuminazione			



N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
31		27/06/19	Settore LL.PP	Via Nicaragua N. 14-16	Zona al buio	27/06/19			Continuazione lavoro di collegamento linee per ripristino impianto di via Nicaragua e parte di via Asia. Disattivazione linea bruciata di via Asia.	
32		27/06/19	Ghelas	Contrada Rabbito	Zona al buio	27/06/19			Impianto funzionante. Lampade mancanti e lampade spente	
33		28/06/19	Settore LL.PP	Via Ventura angolo vico lacona	Sostituzione lampada	28/06/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di sodio	250 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Chiamata	01/06/19	Sindaco	Via Caserta	Zona al buio	01/06/19	Sost.	24	Lampada Led	35 W
							Sost.	24	Portalampada	E 27
2	243	02/06/19	Comando VV.UU.	via Caviaga N. 11	Quadro elettrico divelto	02/06/19	Sistemazione e riposizionamento del quadro elettrico con ricablaggio dell'impianto elettrico del quadro			
3	246	03/06/19	Comando VV.UU.	Via Dalmazia	Palo caduto	03/06/19	Rimozione palo e messo punto puce in sicurezza			
4	257	11/06/19	Comando VV.UU.	Via R. Settimo	Reattore penzolante	11/06/19	Disattivazione N. 2 reattori penzolanti con cavi elettrici messi in sicurezza			
5	258	11/06/19	Comando VV.UU.		Palo inclinato	11/06/19	Sopralluogo con riscontro di palo di illuminazione inclinato, ma non pericolante.			
6	275	17/06/19	Comando VV.UU.	Via Nicaragua N. 14	Cavi bruciati	17/06/19	Sezionamento linea bruciata, messa in sicurezza dell'impianto e ripristino di una parte dell'impianto. Mt. 120 cavo Budilico 1x16 mm2 Bruciati			
7	280	18/06/19	Comando VV.UU.	Via Pio X angolo Via Manzoni	Palo Divelto	18/06/19	Messa in sicurezza del punto luce e recupero plafoniera			