


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
meze di marzo 2019

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	11
Interventi U.r.p. retroattive	47
Interventi programmati	33
Interventi in emergenza	17
Interventi in reperibilità	6
Totale interventi	114



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	25295	04/03/19	Omissis	Via F. Listz N. 78	Sostituzione lampada	05/03/19	Intervento già eseguito.			
2	25295	04/03/19	Omissis	Via Padova N. 83	Sostituzione lampada	06/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
3	25295	04/03/19	Omissis	Via G.le Cascino N. 140	Sostituzione lampada	07/03/19	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
4	25295	04/03/19	Omissis	Vico Tandurella	Zona al buio	07/03/19	Controllo e ripristino impianto.			
5	25295	04/03/19	Omissis	Vico Tandurella	Sostituzione lampada	07/03/19	Intervento già eseguito.			
6	25295	04/03/19	Omissis	Via G. Pacini N. 2	Sostituzione lampada	07/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
7	25295	04/03/19	Omissis	Via Tiziano N. 70	Sostituzione lampada	08/03/19	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
8	26557	06/03/19	Omissis	Via Lulli N. 8	Sostituzione lampada	19/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Portella palo	Piccola
9	28883	12/03/19	Omissis	Via Apollodoro N. 72	Sostituzione lampada	19/03/19	Competenza Enel			
10	28883	12/03/19	Omissis	Via Magnelli N. 10	Sostituzione lampada	22/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
11	26557	06/03/19	Omissis	Via Apollodoro N. 72	Sostituzione lampada	26/03/19	Competenza Enel			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	195	08/01/19	Omissis	Via Siculi N. 8	Sostituzione lampada	01/03/19	Manca plafoniera, verrà installata come appena arriva.			
2	8031	22/01/19	Omissis	Via Siculi N. 2	Sostituzione lampada	01/03/19	Manca plafoniera, verrà installata come appena arriva.			
3	14984	07/02/19	Omissis	Via Indovina 2° palo	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
4	14984	07/02/19	Omissis	Via Indovina N. 64	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
5	17167	13/03/19	Omissis	Via Indovina N. 64	Sostituzione lampada	01/03/19	Intervento già eseguito.			
6	21964	25/02/19	Omissis	Via Magellano n. 7	Sostituzione lampada	01/03/19	Intervento già eseguito.			
7	20410	20/02/19	Omissis	Via Maratona N. 70	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
8	10783	29/01/19	Omissis	Vico Cattuti N. 3	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
9	20410	20/02/19	Omissis	Via Stoppani N. 31	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
10	20410	20/02/19	Omissis	Via Cardillo N. 77	Sostituzione lampada	01/03/19	Intervento già eseguito.			
11	21964	25/02/19	Omissis	Via Cardillo N. 73	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
12	21964	25/02/19	Omissis	Via Venezia N. 319	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
13	18125	14/02/19	Omissis	Via Eutimo angolo Via Ippocrate	Sostituzione lampada	01/03/19	Intervento già eseguito.			
14	21964	25/02/19	Omissis	Via Eutimo angolo Via Ippocrate	Sostituzione lampada	01/03/19	Intervento già eseguito.			
15	4526	14/01/19	Omissis	Via Altamira angolo Via Enotri	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Fusibile	
16	129048	06/12/18	Omissis	Via G. Falcone	Sostituzione lampada	01/03/19	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
17	133251	17/12/18	Omissis	Via Omero angolo Via Tucidide	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Fusibile	
18	17395	13/02/19	Omissis	Via Pericle N. 9	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
19	128209	05/12/18	Omissis	Via Siculi	Sostituzione lampada	01/03/19	Manca plafoniera, verrà installata come appena arriva.			
20	14048	05/02/19	Omissis	Via Siculi	Sostituzione lampada	01/03/19	Manca plafoniera, verrà installata come appena arriva.			
21	20410	20/02/19	Omissis	Via Siculi	Sostituzione lampada	01/03/19	Manca plafoniera, verrà installata come appena arriva.			
22	13184	04/02/19	Omissis	Vico Cannizzo N. 9	Sostituzione lampada	04/03/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
23	21964	25/02/19	Omissis	Via Tiziano N. 70	Sostituzione lampada	04/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
24	21964	25/02/19	Omissis	Via Tartini N. 26	Sostituzione lampada	04/03/19	Sost.	1	Fusibile	
25	20410	20/02/19	Omissis	Via F. Listz N. 78	Sostituzione lampada	05/03/19	Intervento già eseguito.			
26	23255	27/02/19	Omissis	Via Manfredini N. 2	Ricollocazione plafoniera	05/03/19	Manca plafoniera, verrà installata come appena arriva.			
27	4526	14/01/19	Omissis	Via Polizelo N. 3	Sostituzione lampada	05/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
28	10783	29/01/19	Omissis	Via Polieno N. 11	Sostituzione lampada	05/03/19	Punto luce funzionante.			
29	10783	29/01/19	Omissis	Via Antelao N. 7	Sostituzione lampada	05/03/19	Sost.	1	Portella palo	Piccola
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
30	21964	25/02/19	Omissis	Via Antelao N. 7	Sostituzione lampada	05/03/19	Intervento già eseguito.			
31	23255	27/02/19	Omissis	Via Padova N. 83	Sostituzione lampada	05/03/19	Intervento già eseguito.			
32	20410	20/02/19	Omissis	Via Valenti angolo Via Messina	Sostituzione lampada	06/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
33	23255	27/02/19	Omissis	Via Portuense	Sostituzione lampada	06/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
34	23255	27/02/19	Omissis	Via Ermocrate N. 100	Sostituzione lampada	06/03/19	Competenza Enel			
35	23255	27/02/19	Omissis	Via G.le Cascino N. 256	Sostituzione lampada	06/03/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
36	23255	27/02/19	Omissis	Viale Mediterraneo N. 18	Sostituzione lampada	07/03/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
37	14984	07/02/19	Omissis	Viale Mediterraneo N. 18	Sostituzione lampada	07/03/19	Intervento già eseguito.			
38	18125	14/02/19	Omissis	Via A. Sammito N. 19	Sostituzione lampada	07/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
39	17165	13/02/19	Omissis	Via Spagna N. 1	Sostituzione lampada	07/03/19	Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
40	17170	13/02/19	Omissis	Via Danubio N. 52	Sostituzione lampada	08/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
41	17170	13/02/19	Omissis	Via Cicerone N. 87	Sostituzione lampada	08/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
42	17167	13/02/19	Omissis	Via C. Carrà N. 22	Sostituzione lampada	08/03/19	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portafusibile	
43	18125	14/02/19	Omissis	Via Nettuno N. 9	Sostituzione lampada	08/03/19	Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portalampada	
							Sost.	1	Portafusibile	
44	17170	13/02/19	Omissis	Via Alba N. 4	Sostituzione lampada	18/03/19	Competenza Enel			
45	21964	25/02/19	Omissis	Via G.B. Lulli N. 8	Sostituzione lampada	19/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
46	14984	07/02/19	Omissis	C/so S. Aldisio N. 88	Sostituzione lampada	26/03/19	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Portalampada	E 40
							Sost.	1	Fusibile	
47	127207	03/12/18	Omissis	Via Fontanarossa N. 51	Sostituzione lampada	28/03/19	Sost.	3	Lampada Led	35 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1		01/03/19	Ghelas	Via Giuffrida angolo Via Plinio	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
2		01/03/19	Ghelas	Via Strazzeri N. 42	Sostituzione lampada	01/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
3		04/03/19	Ghelas	Via Listz N. 19	Sostituzione lampada	04/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
4		04/03/19	Ghelas	Via Marsala cantiere	Manutenzione telecamere	04/03/19	Manutenzione telecamere			
5	Richiesta telefonica	05/03/19	Settore LL.PP.	Via dell'Acropoli	Controllo impianto	06/03/19	Aperti i pozzetti d'ispezione e ripristinati i cavi elettrici. Si richiede Mt. 200 di cavo 1X6mm			
6		11/03/19	Ghelas	Via Fontanarossa	Sostituzione lampada	11/03/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Globo fornito dal condominio	
7		11/03/19	Ghelas	Via Sabbioncello	Controllo quadri elettrici	11/03/19	Controllo e manutenzione quadri elettrici, morsetti, interruttori, contattori.			
				Via Fontanarossa						
				Via S. Salvo						
8		13/03/18	Ghelas	Via Calabria	Controllo quadri elettrici	13/03/18	Controllo e manutenzione quadri elettrici, morsetti, interruttori, contattori.			
				Via Falcone						
				Via S. Salvo						
				Via Ticino						
				Via Caronda						
9		13/03/19	Ghelas	Giardino dell'Auriga	Sostituzione lampada	13/03/19	Sost.	5	Lampada Ioduri Metallici	100 W
							Sost.	1	Portella palo	Piccola

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
10		13/03/19	Ghelas	Rotatorie cittadine	Rimozione luminarie	13/03/19			Rimozione luminarie	
11		14/03/19	Ghelas	Via Palmi Via Venezia vicino Bordieri Via Venezia angolo Via Butera Via Rasi Via Arapacis Via P. Uccello Via Basile Via Pio X	Controllo quadri elettrici	14/03/19			Controllo e manutenzione quadri elettrici, morsetti, interruttori, contattori.	
12		14/03/19	Ghelas	Piazzale Suor Teresa Valsè	Sostituzione lampada	14/03/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	125 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Mercurio	125 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
							Sost.	3	Fusibili	
13	773	07/03/19	Settore LL.PP.	Via Canaletto Via Donatello	Cavi interrotti	15/03/19			Fornita assistenza tecnica alla ditta incaricata dall'Enel per individuare l'interruzione dei cavi tramite scavo. Ripristinati i cavi tranciati si è provveduto alla prova impianto, ma lo stesso presenta un'altra interruzione, pertanto necessita individuare l'altra interruzione e procedere ad un nuovo scavo.	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
14	Pec	21/03/19	Settore LL.PP.	Piazzale Chiesa Madre lato sud	Installazione fari	15/03/19	Inst.	2	Fari	400W
							Utili.	15	Fascette	PVC
							I fari sono stati forniti dall'organizzazione.			
15		18/03/19	Ghelas	Via Sabello N. 22	Sostituzione lampada	18/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
16		19/03/19	Ghelas	Via Cezanne	Controllo quadri elettrici	19/03/19	Controllo e manutenzione quadri elettrici, morsetti, interruttori, contattori.			
				Via Pistillo						
				Via Cappuccini						
				Via Fuentes						
				Via S. Enrica						
17		21/03/19	Ghelas	Via Trieste	Controllo quadri elettrici	21/03/19	Controllo e manutenzione quadri elettrici, morsetti, interruttori, contattori.			
				Via J.S. Bach						
18		22/03/19	Ghelas	Via Niccolini	Sostituzione lampada	22/03/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 40
							Sost.	1	Fusibile	
							Sost.	1	Portella palo	Grande
19		22/03/19	Ghelas	Via G. Natta N. 45	Sostituzione lampada	22/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
20		25/03/19	Ghelas	Via Tripisciano N. 16	Sostituzione lampada	25/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
21		25/03/19	Ghelas	Via Falconara N. 9	Sostituzione lampada	25/03/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	1	Fusibile	
22		25/03/19	Ghelas	Via Catilina N. 15	Sostituzione lampada	25/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
23		25/03/19	Ghelas	Via Artigiani N. 2	Sostituzione lampada	25/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
24		25/03/19	Ghelas	Viale E. Mattei	Controllo quadri elettrici	25/03/19	Controllo e manutenzione quadri elettrici, morsetti, interruttori, contattori.			
				Via Federico II di Svevia						
				Via P. Orsi						
				Via Giusti						
				Via Fiume						
				Via G.le Cascino						
				Via Vasile						
				Rotatoria per Catania						
25	31903	19/03/19	Settore Ambiente e Decoro Urbano	Palazzo di Città	Ritiro gruppo elettrogeno	26/03/19	Ritirato gruppo elettrogeno da Viale Mediterraneo e portato in Via Marsala.			
26		26/03/19	Ghelas	Via Sammito N. 19	Sostituzione lampada	26/03/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
27		26/03/19	Ghelas	Via Gentile N. 6	Sostituzione lampada	26/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
28		26/03/19	Ghelas	Via Ravel N. 13 - 21	Sostituzione lampada	26/03/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Fusibili	
29		27/03/19	Ghelas	Via Manfredini N. 2	Sostituzione lampada	27/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Plafoniera	Riciclata
30		27/03/19	Ghelas	Via Bernini N. 2	Sostituzione lampada	27/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
31		28/03/19	Ghelas	Via E.Romagnoli N. 2	Sostituzione lampada	28/03/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Fusibili	
32		28/03/19	Ghelas	Via E.Romagnoli N. 2	Sostituzione lampada	28/03/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Globo fornito dall'utente	
33	31903	19/03/19	Settore Ambiente e Decoro Urbano	Parco di Montelungo	Assistenza tecnica	29/03/19	Montaggio e smontaggio gruppi elettrogeni utilizzati per alimentare l'amplificazione caricare i gonfiabili, alimentare i locali e il gruppo pompa autoclave, per i servizi igienici.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	2933	26/10/19	Comando VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	01/03/19			Controllo e installazione telecamere con ausilio tecnico operari Vigili Urbani.	
2	2933	26/10/19	Comando VV.UU.	Vie Cittadine	Controllo telecamere	04/03/19			Controllo e installazione telecamere con ausilio tecnico operari Vigili Urbani.	
3		06/03/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Zona al buio	06/03/19			Rilevata fase in corto, ispezionati i pozzetti per individuare i cavi bruciati e ripristinarli, controllo amperometrico ed volmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso	
							Util.	2	Rotoli nastro isolante	
							Util.	2	Giunti lineari	35mm
4	Richiesta telefonica	07/03/19	Settore LL.PP.	Via Donatello	Zona al buio	07/03/19			Eseguito sopralluogo con il Geom. Pellitteri e la ditta esecutrice degli scavi.	
5	115	12/03/19	Comando VV.UU.	Via Pozzillo vicino Mobili Lanzafame.	Palo pericolante	12/03/19			Taglio e rimosso braccio pericolante, punto luce messo in sicurezza.	
6	782	11/03/19	Settore LL.PP. Arch. R. Galanti	Palacossiga	Sostituzione lampade	11/03/19 12/03/19	Sost.	19	Lampada Ioduri Metallici	400 W
							Sost.	13	Accenditore	70x400
							Sost.	10	Lampada Ioduri Metallici	250 W
							Sost.	5	Reattore Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	5	Fusibili	
							Il materiale è stato fornito dall'Associazione.			
7	116	12/03/19	Comando VV.UU.	Via Eritrea nei pressi Liceo Classico	Palo caduto	12/03/19			Si riscontra che il palo caduto è all'interno del Liceo Classico, si è provveduto ad avvisare i tecnici della Provincia cui fa capo l'istituto.	
8	Richiesta telefonica	13/03/19	Comando VV.UU.	Piazzale Chiesa Betlemme	Controllo impianto	13/03/19			Accensione e controllo impianto della pubblica illuminazione in presenza die VV.UU.	
9		14/03/19	Ghelas	Rotatoria SS 117 BIS	Riparazione palo	14/03/19			Riparato e ricollocato palo in resina.	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
10	122	14/03/19	Comando VV.UU.	Via Russie e zona limitrofa	Zona al buio	18/03/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	2	Accenditore	70x400
							Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
11	31544	19/03/19	Settore Ambiente e Decoro Urbano	Via Parioli N. 22	Plafoniera divelta	20/03/19	Disattivata plafoniera divelta.			
12	135	21/03/19	Comando VV.UU.	Via Bernini N. 2	Braccio a muro pericolante	21/03/19	Rimosso braccio a muro perché rotto e penzolante, punto luce messo in sicurezza.			
13	140	21/03/19	Comando VV.UU.	Cavalcavia Settefarine	Plafoniera penzolante	21/03/19	Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.			
14		25/03/19	Ghelas	Via delle Begonie angolo Via dell'Agave	Plafoniera penzolante	25/03/19	Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.			
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
15		26/03/19	Ghelas	Via Sallustio angolo Via Catilina	Sostituzione lampada	26/03/19	Ripristino fase in corto dal pozzetto d'ispezione.			
16		27/03/19	Ghelas	Via Bevilacqua	Zona al buio	27/03/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.			
17	150	28/03/19	Comando VV.UU.	Via Venezia N. 441	Palo divelto	28/03/19	Tagliato e rimosso in presenza dei Carabinieri, palo divelto causa incidente stradale, punto luce messo in sicurezza.			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		01/03/19	Amministratore Ghelas	Piazza Roma	Assistenza tecnica	02/03/19				Fornita assistenza tecnica durante la manifestazione svoltasi in Piazza Roma.
2	109	05/03/19	Comando VV.UU.	Via Urali angolo Via degli Appennini	Palo pericolante	05/03/19				Taglio rimosso e trasportato in cantiere palo pericolante, punto luce messo in sicurezza.
3	113	09/03/19	Comando VV.UU.	C/da Manfria vicino AIAS	Palo divolto	09/03/19				Taglio rimosso e trasportato in cantiere palo divolto causa incidente, pozzetto d'ispezione ricoperto con cemento, punto luce messo in sicurezza.
4	127	16/03/19	Comando VV.UU.	Via Ermocrate e zona limitrofa	Zona al buio	16/03/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
5	132	18/03/19	Comando VV.UU.	Via Calabria e zona limitrofa	Zona al buio	18/03/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
6	147	25/03/19	Comando VV.UU.	Via Ferrari	Plafoniera penzolante	25/03/19				Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.