


**Report**  
**Manutenzione**  
**Pubblica Illuminazione**  
**mese di novembre 2019**



Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	21
Interventi U.r.p. retroattive	19
Interventi programmati	18
Interventi in emergenza	34
Interventi in reperibilità	42
<b>Totale interventi</b>	<b>134</b>



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	118393	04/11/19	Omissis	Vico di Bartolo	Sostituzione lampada	11/11/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	70 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
2	119451	05/11/19	Omissis	Vico di Bartolo	Sostituzione lampada	11/11/19	Intervento già eseguito.			
3	120794	07/11/19	Omissis	Via Islanda N. 2	Sostituzione lampada	14/11/19	Intervento già eseguito.			
4	120794	07/11/19	Omissis	Via Di Bartolo N. 5	Sostituzione lampada	15/11/19	Intervento già eseguito.			
5	120794	07/11/19	Omissis	Via candioto angolo Via Morselli	Sostituzione lampada	18/11/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
6	120794	07/11/19	Omissis	Via Fogazzaro	Plafoniera penzolante	18/11/19	Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.			
7	120794	07/11/19	Omissis	Via Bari N. 25	Sostituzione lampada	19/11/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
8	124748	18/11/19	Omissis	Via Ferrandina	Zona al buio	21/11/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.			
9	124748	18/11/19	Omissis	Via Rio de Janeiro	Zona al buio	21/11/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.			
10	123855	14/11/19	Omissis	Piazza Eleusi	Zona al buio	21/11/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.			
11	124748	18/11/19	Omissis	Via Ferrandina	Zona al buio	21/11/19	Intervento già eseguito.			
12	124748	18/11/19	Omissis	Via Spilamberto	Zona al buio	21/11/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.			
13	123855	14/11/19	Omissis	Via Orzivecchi	Zona al buio	21/11/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.			
14	124748	18/11/19	Omissis	Via Fontanarossa comprso parcheggio	Zona al buio	21/11/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
15	123855	14/11/19	Omissis	Viale Mediterraneo angolo Via A. Vespucci	Pali divelti	21/11/19			Si è provveduto al taglio e alla rimozione di due pali, punto luce messi in sicurezza	
16	120794	07/11/19	Omissis	Via B. Novello N. 7	Palo pericolante	21/11/19			Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza	
17	123855	14/11/19	Omissis	Via Juvara N. 26	Palo pericolante	21/11/19			Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza	
18	123855	14/11/19	Omissis	Via Epicarmo N. 67	Sostituzione lampada	21/11/19			Intervento già eseguito.	
19	124748	18/11/19	Omissis	Via Florina N. 3-18	Sostituzione lampada	22/11/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Fusibile	
							Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza			
20	120794	07/11/19	Omissis	Via Ventura angolo Via Aretusa	Sostituzione lampada	26/11/19	Sost.	4	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	3	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
							Sost.	2	Fusibile	
21	124748	18/11/19	Omissis	Via A. Volta N. 5	Sostituzione lampada	28/11/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	111928	17/10/19	Omissis	Via Engio	Sostituzione lampada	05/11/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
2	104730	02/10/19	Omissis	Via Portoferrara N. 1	Sostituzione lampada	05/11/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
3	99103	19/09/19	Omissis	Via Tiepolo -Via Sernesi	Sostituzione lampada	06/11/19	Sost.	8	Lampada Led	55 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 40
4	99104	19/09/19	Omissis	Via Disueri N. 1	Sostituzione lampada	07/11/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
5	106127	04/10/19	Omissis	Via S. Damaggio Vico MUIè	Sostituzione lampada	08/11/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
6	97739	16/09/19	Omissis	Via E. Guttadauro N. 9	Sostituzione lampada	08/11/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
7	67707	19/06/19	Omissis	Via Tarapaca 15	Sostituzione lampada	11/11/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	70 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
8	78744	17/07/19	Omissis	Via Tarapaca 15	Sostituzione Lampada	11/11/19	Intervento già eseguito.			
9	86597	09/08/19	Omissis	Via Tarapaca 15	Sostituzione lampada	11/11/19	Intervento già eseguito.			
10	64420	07/06/19	Omissis	Via Tarapaca 15	Sostituzione lampada	11/11/19	Intervento già eseguito.			
11	108554	10/10/19	Omissis	Via Tarapaca 15	Sostituzione lampada	11/11/19	Intervento già eseguito.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
12	102293	26/09/19	Omissis	Via F. Listz N. 21	Sostituzione lampada	11/11/19	Intervento già eseguito.			
13	107238	08/10/19	Omissis	Via Tarapaca 15	Sostituzione lampada	11/11/19	Intervento già eseguito.			
14	99528	19/09/19	Omissis	Via F. Listz N. 21	Sostituzione lampada	11/11/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
15	118397	31/10/19	Omissis	Via Islanda N. 10	Controllo punto luce	14/11/19	Sostituita plafoniera a led , precedentemente installata dalla ditta gerbino, perché guasta.			
16	99104	19/09/19	Omissis	Via Duca d'Aosta N. 3	Sostituzione lampada	14/11/19	Sost.	3	Lampada Led	55 W
17	116855	29/10/19	Omissis	Via Juvara N. 59	Sostituzione lampada	14/11/19	Sost.	2	Lampada Led	55 W
18	118397	31/10/19	Omissis	Via Epicarmo N. 67	Sostituzione lampada	21/11/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
19	116855	29/10/19	Omissis	Via Buscemi N. 165	Sostituzione lampada	28/11/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1		04/11/19	Ghelas	Parcheggio Arena	Controllo impianto	04/11/19	Sopralluogo per controllo linee alimentazione, contatore, quadri elettrici, piano rialzato, primo e secondo piano.			
2		05/11/19	Ghelas	Piazza Umberto I	Controllo impianto	05/11/19	Sost.	13	Lampada Led	55 W
3		06/11/19	Ghelas	Parcheggio Arena	Controllo impianto	06/11/19	Recupero interruttori differenziali nei quadri elettrici, censimento dei cavi tagliati e/o mancanti.			
4		07/11/19	Settore LL.PP.	Via Federico II di Svevia progetto led	Montaggio conchiglie	07/11/19	Mont.	16	Conchiglie	Grandi
5	4065	18/10/19	Ghelas	Via Ambrica N. 22	Controllo impianto	11/11/19	Riattivata fase in corto.			
6		13/11/19	Ghelas	Piazza Umberto I	Cambio colore	13/11/19	Per la giornata mondiale del diabete, cambiati i colori dei fari in "blu"			
7	114554	24/10/19	Settore Sport Turismo	Piazza San Giacomo	Installazione punto luce	15/11/19	Installato punto luce provvisorio per manifestazione Festa dei Sapori.			
8		15/11/19	Polizia di Stato	Via Sallustio	Controllo impianto	15/11/19	Sost.	3	Lampada Led	55 W
							Mt.	30	Cavo	3X2.5
9		18/11/19	Ghelas	Via Pistillo N. 5	Ricollocazione plafoniera	18/11/19	Mon.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	1	Lampada Led	55 W
10	124876	18/11/19	Settore Sport Turismo	Piazza Umberto I	Installazione punto luce	19/11/19	Installato punto luce provvisorio per evento Go Blue			
11		22/11/19	Ghelas	Via Monte Rosa	Controllo impianto	22/11/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
12	Pec	17/11/19	Settore LL.PP.	Distaccamento VV.FF.	Controllo impianto	26/11/19	Sost.	3	Lampada Led	55 W
							Sost.	3	Fusibile	
							Mt.	12	Cavo Fror	3X1.5
							Sost.	1	Plafoniera riciclata	
13		27/11/19	Ghelas	Vico Campochiaro	Controllo impianto	27/11/19	Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 40
14		27/11/19	Ghelas	Vico Salerno	Controllo impianto	27/11/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Accenditore	70x400
15		27/11/19	Ghelas	Via Lecce N. 363	Sostituzione lampada	27/11/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
16		28/11/19	Ghelas	Piazza Umberto I	Natale 2019	28/11/19	Montaggio struttura in ferro per albero di Natale.			
17		28/11/19	Ghelas	Via Bevilacqua N. 60	Sostituzione lampada	28/11/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
18		28/11/19	Ghelas	Via Pergusa N. 32	Sostituzione lampada	28/11/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Richiesta telefonica	04/11/19	Geom. A. Scudera	Via Pistillo N. 5	Plafoniera penzolante	04/11/19			Rimozione plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
2	517	06/11/19	VV.UU.	Via Toscanini N. 70	Braccio luce penzolante	06/11/19			Rimosso braccio elettrico penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
3	Richiesta telefonica	07/11/19	Presso Sede Ghelas	Via S. Cristoforo	Palo divelto	07/11/19			Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza	
4	Richiesta telefonica	07/11/19	Settore LL.PP.	Via Torre di Manfria	Zona al buio	07/11/19			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.	
5	Richiesta telefonica	07/11/19	Settore LL.PP.	C/so V. Emanuele angolo Via S.M. di Gesù	Cavi penzolanti	07/11/19			Ricollegati i cavi penzolanti.	
6	524	10/11/19	VV.UU.	Viale Indipendenza	Zona al buio	11/11/19	Sost.	1	Fotocellula	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
7	534	11/11/19	VV.UU.	Via Fontanarossa	Palo divelto	11/11/19			Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza	
8	535	11/11/19	VV.UU.	Via Federico II di Svevia	Palo inclinato	12/11/19			Il palo non presenta pericolo di caduta.	
9		12/11/19	Ghelas	Via Duca D'Aosta	Plafoniera penzolante	12/11/19			Rimozione plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
10	537	12/11/19	VV.UU.	Via Falcone vicino Tribunale	Palo caduto	12/11/19			Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza	
11		12/11/19	Ghelas	Via Butera vicino Paghi poco	Plafoniera penzolante	12/11/19			Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.	
12	Pec	12/11/19	Vice Sindaco	Via Juvara	Palo divelto	12/11/19			Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza	
13		13/11/19	Ghelas	Via Sabbioncello e zona limitrofa	Zona al buio	13/11/19	Sost.	1	Timer	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
14	546	13/11/19	VV.UU.	Via Cosentino n. 14	Palo divelto	13/11/19			Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza	
15	549	13/11/19	VV.UU.	Via Orcagna	Palo divelto	13/11/19			Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza	
16	547	13/11/19	VV.UU.	Via Trieste N. 10	Plafoniera penzolante	13/11/19			Rimozione plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	



N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
17		13/11/19	Ghelas	Via Cornegliano	Palo divolto	13/11/19				Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza
18		13/11/19	Ghelas	Via Salonicco	Zona al buio	13/11/19	Sost.	1	Fotocellula	
										Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
19		13/11/19	Ghelas	Via della Menta	Zona al buio	13/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
20	557	14/11/19	VV.UU.	Viale Mediterraneo	Pali corrosi alla base	14/11/19				Si è provveduto al taglio e alla rimozione di n. 2 pali, punti luce messi in sicurezza
							Sost.	1	Timer	
21	562	15/11/19	VV.UU.	Via G.le Cascino N. 258	Plafoniera penzolante	15/11/19				Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.
22		15/11/19	Ghelas	C.S. Aldisio	Zona al buio	15/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
23		18/11/19	Ghelas	Scuola Cantina Sociale	Palo divolto	18/11/19				Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza
24	Richiesta telefonica	18/11/19	Assessore Liardo	Viale Cortemaggiore	Zona al buio	18/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
25		18/11/19	Ghelas	Via Spilamberto Via Orzivecchi	Zona al buio	18/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
							Sost.	1	Timer	
26	571	18/11/19	VV.UU.	Via S.M. degli Angeli	Zona al buio	19/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
27	570	17/11/19	VV.UU.	C.S. Aldisio	Zona al buio	20/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
28	578	19/11/19	VV.UU.	Via Martorana	Zona al buio	20/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
29	556	14/11/19	VV.UU.	Via Federico II di Svevia di fronte Flaïta	Palo divolto	20/11/19				Palo leggermente inclinato, non rappresenta pericolo di caduta.
30		22/11/19	Ghelas	Via F. di Svevia angolo Via Fiume	Controllo impianto	22/11/19	Sost.	1	Fotocellula	
31	604	25/11/19	VV.UU.	Via De Nittis	Palo divolto	25/11/19				Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza

<b>N.</b>	<b>Email Fax Pec</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Luogo intervento</b>	<b>Richiesta</b>	<b>Data int.</b>	<b>Tip.</b>	<b>N.</b>	<b>Materiale utilizzato</b>	<b>Spec.</b>
32	605	25/11/19	VV.UU.	Via E. Romagnoli	Regolazione timer	26/11/19			Regolato timer	
33		27/11/19	Ghelas	Via Navarra angolo Via Fischietti	Zona al buio	27/11/19			Assistenza tecnica con operatori Enel per ripristino quadro elettrico, disattivata momentaneamente una fase per rilevare corto circuito.	
34		28/11/19	Ghelas	Via Ausonia N. 57	Plafoniera penzolante	28/11/19			Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	508	03/11/19	VV.UU.	Via Donzella N. 3	Plafoniera penzolante	03/11/19				Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.
2	511	04/11/19	VV.UU.	Via G. Galilei angolo Via P. Orsi	Palo divolto	03/11/19				Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza
3	Pec	04/11/19	VV.UU.	Via delle Stelle Alpine	Plafoniere in fiamme	04/11/19				In seguito all'intervento dei VV.FF. che hanno provveduto a spegnere le fiamme, l'impianto è stato messo in sicurezza.
4	520	07/11/19	VV.UU.	Via Calabria e zona limitrofa	Zona al buio	07/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
5	527	10/11/19	VV.UU.	Stazione FF.SS.	Zona al buio	09/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
6	Richiesta telefonica	10/11/19	Comando VV.UU	Via Indipendenza	Zona al buio	10/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
7	526	10/11/19	VV.UU.	Via G. le Cascino	Portella quadro aperta	10/11/19				Riposizionata portella quadro elettrico.
8	533	11/11/19	VV.UU.	Via America N. 16	Palo divolto	11/11/19				Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza
9	539	12/11/19	VV.UU.	Via Niscemi angolo Via Falcone	Zona al buio	12/11/19				Ripristinta momentaneamente una fase perché l'impianto è in corto.
10	540	12/11/19	VV.UU.	Via Arapacis	Zona al buio	12/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
11	542	12/11/19	VV.UU.	Via dell'Acropoli	Palo divolto	12/11/19				Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza
12	541	12/11/19	VV.UU.	Via S.M. degli Angeli	Zona al buio	12/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
13	543	12/11/19	VV.UU.	Largo A. Regolo	Braccio elettrico penzolante	12/11/19				Rimosso braccio elettrico penzolante, punto luce messo in sicurezza.
14	545	12/11/19	VV.UU.	Viale Mazara del Vallo N. 58	Plafoniera penzolante	12/11/19				Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.
15	551	13/11/19	VV.UU.	Piazza Russello	Zona al buio	13/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
16	552	13/11/19	VV.UU.	Via Lipari e zona limitrofa	Zona al buio	13/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.
17	561	14/11/19	VV.UU.	Via Polieno e zona limitrofa	Zona al buio	14/11/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
18	564	15/11/19	VV.UU.	S.S. 115 per Licata Viale Mediterraneo	Zona al buio	15/11/19			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.	
19	566	16/11/19	VV.UU.	Piazza V. Veneto	Plafoniera penzolante	16/11/19			Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
20	569	17/11/19	VV.UU.	Via Niscemi piazzale Stazione	Palo divolto	17/11/19			Si è provveduto al taglio e alla rimozione del palo, punto luce messo in sicurezza	
21	572	18/11/19	VV.UU.	Via Manzoni e zona limirofa	Zona al buio	18/11/19			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.	
22	578	19/11/19	VV.UU.	Via Martorana	Zona al buio	19/11/19			Impianto funzionante	
23	581	20/11/19	VV.UU.	Via Arapacis	Zona al buio	20/11/19			Impianto funzionante	
24	580	20/11/19	VV.UU.	C/so S. Aldisio	Zona al buio	20/11/19			Impianto funzionante	
25	584	21/11/19	VV.UU.	Via Caviaga	Zona al buio	21/11/19			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.	
26	585	21/11/19	VV.UU.	Via dell'Acropoli e Via Fiume	Zona al buio	21/11/19			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.	
27	583	21/11/19	VV.UU.	Viale Mediterraneo	Zona al buio	21/11/19			Impianto funzionante	
28	590	22/11/19	VV.UU.	Via B. Craxi e zona limitrofa	Zona al buio	22/11/19			Impianto non di nostra competenza	
29	589	22/11/19	VV.UU.	Via Ionio Via Prati	Zona al buio	22/11/19			Impianto funzionante	
30	591	23/11/19	VV.UU.	Via Pisticci e zona limitrofa	Zona al buio	23/11/19			Impianto funzionante	
31	599	24/11/19	VV.UU.	Via Selinunte e zona limitrofa	Zona al buio	24/11/19			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.	
32	Richiesta telefonica	24/11/19	VV.FF. di Caltanissetta	Via Perosi N. 24	Braccio elettrico penzolante	24/11/19			Rimosso braccio elettrico penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
33	596	24/11/19	VV.UU.	Via Settefarine angolo Via Ingres	Plafoniera penzolante	24/11/19			Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.	
34	598	24/11/19	VV.UU.	Piazza Masaccio	Zona al buio	24/11/19			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.	
35	Richiesta telefonica	24/11/19	Amministratore Ghelas	S.S. 115 per Licata primo tratto	Zona al buio	24/11/19			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
36	Richiesta telefonica	24/11/19	Amministratore Ghelas	Via Navarra Via Ventura	Zona al buio	24/11/19	Sost.	1	Contattore quadripolare	63 A
							Mt.	1	Cavo budilico	1X16
							Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.			
37	607	25/11/19	VV.UU.	Via Battaglia Via Puglia Via Danimarca	Zona al buio	25/11/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.			
38	611	26/11/19	VV.UU.	Via Venezia Via Caserta Via Potenza	Zona al buio	26/11/19	Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, ripristino dello stesso.			
39	Richiesta telefonica		Amministratore Ghelas	Via Iacopo da Lentini	Zona al buio	27/11/19	Impianto non di nostra competenza			
40	618	28/11/19	VV.UU.	Vico Catalano	Zona al buio	28/11/19	Disattivata momentaneamente una fase per rilevamento corto.			
41	Richiesta telefonica	30/11/19	Amministratore Ghelas	Piazza Umberto I	Controllo impianto	30/11/19	Sost.	21	Lampade Led	55 W
42	Richiesta telefonica	30/11/19	Vice Sindaco	Piazza Umberto I	Installazione fari	30/11/19	Installazione e collegamento fari			