


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
mese di Settembre 2019

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	27
Interventi U.r.p. retroattive	20
Interventi programmati	12
Interventi in emergenza	11
Interventi in reperibilità	7
Totale interventi	77



N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	84264	02/09/19	Omissis	Via dell'Ambrosia N. 2	Sostituzione lampada	09/09/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
2	84264	02/09/19	Omissis	Via S. M. di Gesù	Palo divolto	09/09/19	Tagliato e rimosso palo divolto, punto luce messo in sicurezza, recuperata n. 1 plafoniera.			
3	85264	02/09/19	Omissis	Via Legnano N. 269	Sostituzione lampada	16/09/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
4	85264	03/09/19	Omissis	Via L. Pasteur N. 41	Sostituzione lampada	16/09/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
5	85264	03/09/19	Omissis	Via Marconi angolo Via Rossini	Sostituzione lampada	17/09/19	Intervento in programma per installazione plafoniera.			
6	85264	03/09/19	Omissis	Via degli Anemoni	Sostituzione lampada	19/09/19	Intervento già eseguito			
7	85836	05/09/19	Omissis	Via Cardano N. 18	Sostituzione lampada	19/09/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
8	85836	05/09/19	Omissis	Via della Passiflora	Sostituzione lampada	23/09/19	Intervento già eseguito			
9	85912	11/09/19	Omissis	Via Polieno N. 117	Sostituzione lampada	23/09/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
10	85912	11/09/19	Omissis	Via Pisa N. 12	Sostituzione lampada	23/09/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
11	86028	13/09/19	Omissis	Via dei Platani N. 4	Sostituzione lampada	23/09/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
12	86028	13/09/19	Omissis	Via B. Croce	Zona al buio	23/09/19	Intervento già eseguito			
13	86028	13/09/19	Omissis	Via B. Croce	Zona al buio	23/09/19	Intervento già eseguito			
14	86028	13/09/19	Omissis	Via Segesta angolo Via Pergusa	Sostituzione lampada	23/09/19	Controllo e ripristino impianto.			
15	86028	13/09/19	Omissis	Via Siculi N. 2	Controllo palo luce	23/09/19	Si riscontra palo bucato all'altezza della conchiglia, intervento in programma.			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
16	86028	13/09/19	Omissis	Via G.Cascino N. 252	Ricollocazione plafoniera	23/09/19	Intervento in programma per installazione plafoniera.			
17	86028	13/09/19	Omissis	Via Parioli N. 18	Ricollocazione plafoniera	23/09/19	Intervento in programma per installazione plafoniera.			
18	86028	13/09/19	Omissis	Via Amantea N. 5	Sostituzione lampada	23/09/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
19	88147	18/09/19	Omissis	Via Ambrica N. 14	Ricollocazione plafoniera	23/09/19	Intervento in programma per installazione plafoniera.			
20	88147	18/09/19	Omissis	Via Butera N. 273	Ricollocazione plafoniera	23/09/19	Intervento in programma per installazione plafoniera.			
21	88589	19/09/19	Omissis	Via Pergusa N. 34	Sostituzione lampada	23/09/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
22	88589	19/09/19	Omissis	Via Pergusa N. 34	Sostituzione lampada	23/09/19	Intervento già eseguito			
23	88589	19/09/19	Omissis	Via Pergusa N. 20	Sostituzione lampada	23/09/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
24	85836	05/09/19	Omissis	Via Lisia N. 89	Sostituzione lampada	23/09/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
25	85836	05/09/19	Omissis	Via Dinomane N. 55	Sostituzione lampada	23/09/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Mt.	6	Cavo fror	3X2,5
26	85836	05/09/19	Omissis	Via Dinomane N. 55	Sostituzione lampada	23/09/19	Intervento già eseguito			
27	85836	05/09/19	Omissis	Piazza Dante Alighieri	Sostituzione lampada	24/09/19	Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	70083	26/06/19	Omissis	Via Cagini	Zona al buio	02/09/19	Impianto funzionante.			
2	70443	27/06/19	Omissis	Via Spadolini	Impianto acceso	02/09/19	Impianto non di N/S competenza			
3	70083	26/06/19	Omissis	Via Recanati	Zona al buio	02/09/19	Regolazione crepuscolare			
4	70085	26/06/19	Omissis	Via dei Mille e zona limitrofa	Zona al buio	02/09/19	Competenza Enel			
5	70085	26/06/19	Omissis	Via Ivrea angolo Via Zanardelli	Sostituzione lampada	02/09/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
6	70085	26/06/19	Omissis	Via Siculi N. 2	Sostituzione lampada	02/09/19	Intervento in programma per installazione plafoniera.			
7	70083	26/06/19	Omissis	Via Manzoni N. 132	Sostituzione lampada	02/09/19	Intervento già eseguito			
8	70085	26/06/19	Omissis	Via delle Perla	Sostituzione lampada	02/09/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
9	70443	27/06/19	Omissis	Via E. Tortora	Impianto acceso	02/09/19	Impianto non di N/S competenza			
10	195	08/01/19	Omissis	Via del Bucaneve	Sostituzione lampada	09/09/19	Sost.	2	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W
11	70083	26/06/19	Omissis	Via Portoferrara N. 1	Sostituzione lampada	17/09/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
12	70085	26/06/19	Omissis	Via Portoferrara N. 1	Sostituzione lampada	17/09/19	Impianto interno privato.			
13	63361	07/06/19	Omissis	Via degli Anemoni	Sostituzione lampada	19/09/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Mt.	1	Cavo	3X2,5
14	63361	07/06/19	Omissis	Vico di Bartolo N. 7	Sostituzione lampada	19/09/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	150 W

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
15	70083	26/06/19	Omissis	Via della Passiflora	Controllo impianto	23/09/19	Mont.	1	Plafoniera riciclata	
							Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Portella palo	Grande
							Sost.	1	Fusibile	
16	67707	19/06/19	Omissis	Vico Cannizzo	Sostituzione lampada	23/09/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Sodio	150 W
17	70443	27/06/19	Omissis	Via Pozzillo N. 10	Sostituzione lampada	26/09/19	Sost.	1	Lampada Led	55 W
							Mt.	5	Cavo fror	3X2,5
18	63361	07/06/19	Omissis	Via Gorgia angolo Via Trisulca	Ricollocazione palo	30/09/19	Intervento in programma per ricollocazione palo			
19	70443	27/06/19	Omissis	Via Cassibile	Sostituzione lampada	30/09/19	Sost.	1	Lampada Vapori di Mercurio	250 W
							Sost.	1	Lampada Led	35 W
							Sost.	2	Porta lampada	E 27
20	70083	26/06/19	Omissis	Via Parioli N. 18	Sostituzione Globo	30/09/19	Sost.	1	Globo	Nuovo
							Sost.	1	Lampada Led	55 W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1		02/09/19	Ghelas	Piazza Umberto I C/so V. Emanuele	Sostituzione lampada	02/09/19	Sost.	2	Lampada Led	35 W
							Sost.	24	Lampada Led	55 W
							Sost.	1	Porta lampada	E 27
							Sost.	3	Fusibile	
2		02/09/19	Ghelas	Campo E. Mattei Viale Mediterraneo	Intervento tecnico	02/09/19	Rimosso rilevatore di presenze dal campo E. Mattei di Via Fontanarossa e collocato in Viale Mediterraneo ex Tribunale.			
3	Progetto Led	03/09/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione plafoniere	03/09/19	Sost.	10	Plafoniere led	48 W
							Sost.	6	Plafoniere led	96 W
							Mt.	3	Cavo	3X1,5
4	Progetto Led	04/09/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione plafoniere	04/09/19	Sost.	1	Plafoniere led	48 W
							Sost.	13	Plafoniere led	96 W
							Mt.	37	Cavo	3X1,5
5	Progetto Led	05/09/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione plafoniere	05/09/19	Sost.	8	Plafoniere led	96 W
6	Progetto Led	05/09/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione plafoniere	05/09/19	Sost.	7	Plafoniere led	53 W
							Sost.	1	Plafoniere led	96 W
7	Progetto Led	06/09/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione plafoniere	06/09/19	Sost.	3	Plafoniere led	53 W
							Sost.	4	Plafoniere led	96 W
							Mt.	3	Cavo	3X1,5

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Tipologia intervento	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
8	Progetto Led	06/09/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione plafoniere	06/09/19	Sost.	3	Plafoniere led	96 W
							Sost.	3	Plafoniere led	48 W
							Sost.	3	Plafoniere led	53 W
							Mt.	20	Cavo	2X2,5
							Sost.	1	Portella palo	Grande
9		09/09/19	Ghelas	Via Cadorna	Sostituzione lampada	09/09/19	Sost.	1	Lampada Master color	70 W
							Sost.	1	Reattore	80 W
10	Progetto Led	09/09/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione plafoniere	09/09/19	Sost.	5	Plafoniere led	96 W
							Sost.	5	Plafoniere led	48 W
11	Progetto Led	10/09/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione plafoniere	10/09/19	Sost.	4	Plafoniere led	96 W
							Sost.	4	Plafoniere led	48 W
12	Progetto Led	10/09/19	Ghelas	Via Federico II di Svevia	Sostituzione plafoniere	10/09/19	Sost.	6	Plafoniere led	96 W
							Sost.	2	Plafoniere led	48 W
							Sost.	2	Plafoniere led	53 W
							Sost.	1	Portella palo	Piccola

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Richiesta telefonica	02/09/19	Geom. A. Scudera	Largo Cappuccini	Palo piegato	02/09/19			Riposizionato palo dela pubblica illuminazione .	
2	71975	02/09/19	Settore Sport Turismo	Spazio antistante ex dogana	Attivazione punto luce	10/09/19			Attivazione punto luce.	
3	75600	10/09/19	Settore LL.PP.	Via Amantea N. 75	Palo pericolante	11/09/19			Tagliato e rimosso palo corroso, punto luce messo in sicurezza.	
4	430	17/09/19	VV.UU.	Vico D'Anna	Zona al buio	17/09/19			Si riscontrano cavi elettrici bruciati perché rosicati dai topi, necessita la sostituzione.	
5	430	17/09/19	VV.UU.	Vico D'Anna	Zona al buio	18/09/19			Sostituiti i cavi bruciati, prova e ripristino impianto.	
							Mt.	20	Cavo	1 X 6
							Sost.	3	Lampada Led	35 W
							s	3	Portalampada	E 27
6	Pec	17/09/19	Settore LL.PP.	Tratto Via Torre di Manfreda Piana Marina	Controllo impianto	17/09/19			Per un tratto mancano i cavi, il restante tratto è funzionante.	
7		19/09/19	Ghelas	Piazza Vittorio Veneto	Controllo impianto	19/09/19		1	Lampada Vapori di Sodio	250 W
							Sost.	1	Reattore Vapori di Sodio	250 W
8		19/09/19	Ghelas	Via Pontormo N. 45	Braccio a muro penzolante	19/09/19			Rimosso braccio a muro penzolante, punto luce messo in sicuezza.	
9		19/09/19	Ghelas	Via dei Ravanelli	Zona al buio	19/09/19			Il contatore non si riattiva "Cod. cliente 911203596" Competenza Enel	
10	439	26/09/19	VV.UU.	C/so S. Aldisio N. 94	Plafoniera penzolante	26/09/19			Rimossa plafoniera penzolante, punto luce messo in sicurezza.	
11	431	25/09/19	VV.UU.	Via Q. Sella	Zona al buio	29/09/19			Intervento già eseguito	

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		03/09/19	Amministratore Ghelas	Piazza Roma	Assistenza tecnica	03/09/19				Fornita assistenza tecnica durante la manifestazione svoltasi in Piazza Roma.
2	402	12/09/19	Comando VV.UU.	Via Urali angolo Via degli Appennini	Palo pericolante	12/09/19				Taglio rimosso e trasportato in cantiere palo pericolante, punto luce messo in sicurezza.
3	439	18/09/19	Comando VV.UU.	C/da Manfria vicino AIAS	Palo divelto	18/09/19				Taglio rimosso e trasportato in cantiere palo divelto causa incidente, pozzetto d'ispezione ricoperto con cemento, punto luce messo in sicurezza.
4										
5	452	23/09/19	Comando VV.UU.	Via Ermocrate e zona limitrofa	Zona al buio	23/09/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
6	452	23/09/19	Comando VV.UU.	Via Calabria e zona limitrofa	Zona al buio	23/09/19				Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dello stesso.
7	497	30/09/19	Comando VV.UU.	Via Ferrari	Plafoniera penzolante	30/09/19				Cablata e riposizionata plafoniera penzolante.