

Report edilizia pericolante mese di Aprile 2021

Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra	
223 del 02/04/2021	VV.UU.	Caduta calcinacci	Via Gurrisi N.21	02/04/21	02/04/21	Area messa in sicurezza con transennamento					Calato
						N.	8	Tondini in ferro			
						N.	8	Tappi copri tondino			
						Mt.	20	Rete alta visibilità			
						N.	1	Rotolo nastro segnaletico			
						N.	1	Matassina fil di ferro			
Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra	
243 del 08/04/2021	VV.UU.	Caduta calcinacci	Via S. Damaggio N.66	08/04/21	08/04/21	Area messa in sicurezza con transennamento					Calato
						N.	12	Tondini in ferro			
						N.	12	Tappi copri tondino			
						Mt.	20	Rete alta visibilità			
						N.	1	Rotolo nastro segnaletico			
						N.	1	Matassina fil di ferro			
Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra	
243 del 08/04/2021	VV.UU.	Caduta calcinacci	Via S. Damaggio N.66	08/04/21	08/04/21	Area messa in sicurezza con transennamento					Calato
						N.	12	Tondini in ferro			
						N.	12	Tappi copri tondino			
						Mt.	20	Rete alta visibilità			
						N.	1	Rotolo nastro segnaletico			
						N.	1	Matassina fil di ferro			

Report edilizia pericolante mese di Aprile 2021

Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
Richiesta telefonica	Coordinatore	Caduta calcinacci	Via Umbria N.30	26/04/21	26/04/21	In seguito all'intervento dei VV.FF.che hanno provveduto a far cadere i calcinacci pericolanti, ci apprestavamo ad eseguire il transennamento per mettere la zona in sicurezza, allorchè il proprietario dell'immobile interveniva con una piattaforma aerea e degli operai per ripristinate la parte danneggiata.				Calato
305 del 29/04/2021	VV.UU.	Caduta calcinacci	Via Manzoni N.100	29//04/21	29/04/21	Area messa in sicurezza con transennamento				Calato
					N.	9	Tondini in ferro			
					N.	9	Tappi copri tondino			
					Mt.	18	Rete alta visibilità			
					N.	1	Rotolo nastro segnaletico			
					N.	1	Matassina fil di ferro			
Richiesta telefonica	Dirigente LL.PP.	Caduta calcinacci	Via Cairoli	26/04/21	26/04/21	In seguito all'intervento dei VV.FF.che hanno provveduto a far cadere i calcinacci pericolanti, il proprietario dell'immobile interveniva con una squadra di operai per ripristinate la parte danneggiata.				Calato