

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
1	Email	25/03/21	Settore LL.PP.	Settore Affari Generali	Manutenzione impianto idrico bagno donne	29/03/21	29/03/21	Sost.	1	Boiler 10 Lt	Ferrigno	
								Sost.	1	Valvola a sfera mini 1/2 MF		
								Sost.	2	Flessibili inox 1/2 MF cm.40		
								Sost.	4	Rosetta ottone 1/2 croma		
								Sost.	4	Prolunga ott/crom 1/2 cm.1		
								Utiii	10	Tasselli		
Materiale fornito dalla Ghelas												
2	Richiesta telefonica	30/03/21	Settore LL.PP.	Giardino dell'Auriga	Manutenzione fontana	30/03/21	30/03/21	Manutenzione impianto idrico			Canni	
3	Richiesta telefonica	30/03/21	Settore LL.PP.	I.C.S. Gela - Butera E. Mattei	Controllo vano caldaia	30/03/21	30/03/21	Controllo e pulizia vano caldaia.			Canni	
4	Richiesta telefonica	06/04/21	Settore LL.PP.	Giardino dell'Auriga	Pulizia fontana	06/04/21	06/04/21	Pulizia e sostituzione acqua fontana.			Di Paola	
5	Richiesta telefonica	06/04/21	Settore LL.PP.	Palazzo di Città	Controllo vano caldaia	06/04/21	06/04/21	Controllo e pulizia vano caldaia.			Di Paola	
6	Richiesta telefonica	06/04/21	Settore LL.PP.	I.C.S. G. Verga Via Salonicco	Controllo vano caldaia	06/04/21	06/04/21	Controllo e pulizia vano caldaia.			Di Paola	
7	Email	30/03/21	Settore LL.PP.	Scuole cittadine	Spegnimento impianto termico	30/03/21	30/03/21	Spegnimento impianto termico di tutte le scuole dell'infanzia, elementari, medie, nonché l'impianto del Palazzo di Città			Ferrigno	
						08/04/21	09/04/21					
8	N.250 Email	10/04/21	VV.UU.	Villetta Iqbal Masiq	Altalena rotta	10/04/21	10/04/21	Manutenzionata altalena e resa fruibile ai bambini.			Esposito	
9	Richiesta telefonica	09/04/21	Responsabile Strisce Blu e Parcheggi	Parcheggio Arena	Manutenzione impianto idrico	12/04/21	12/04/21	Sost.	1	Manicotto flessibile esterno wc diametro 110 bianco	Ferrigno	
								Sost.	1	Tronchetto per wc diametro 100		
								Utiii	2	Coppia di bulloni wc 60X80		
								Utiii	2	Prolunga gomma wc		
								Materiale fornito dalla Ghelas				

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
10	Email	06/04/21	Settore LL.PP.	I.C.S. E. Romagnoli	Manutenzione impianto idrico plesso A. Aldisio	12/04/21	12/04/21	Sost.	1	Miscelatore lavabo		Ferrigno
								Sost.	2	Curvetta con rosetta		
								Sost.	1	Tubo scarico estensibile 1"1/4		
								Sost.	1	Tubo scarico estensibile 1"1/4		
								Sost.	1	Morsetto gomma 50X26-32		
								Sost.	1	Morsetto gomma 40X26-32		
								Sost.	2	Valvola minisfera 1/2 MF		
								Sost.	2	Prolunga ottone 1/2		
								Sost.	2	Rosetta ottone 1/2 croma		
								Sost.	2	Tappi copriforo		
								Sost.	1	Guarnizione conica in gomma		
								Sost.	1	Riduzione S/lavello 1"X11/4		
Materiale fornito dalla Ghelas												
11	Richiesta telefonica	14/04/21	Settore LL.PP.	Palazzo di Città	Manutenzione impianto idrico	14/04/21	14/04/21	Sost.	1	Galleggiante		Ferrigno
								Sost.	1	Palla galleggiante		
								Sost.	1	Gomito ottone F.20X1/2		
								Sost.	1	Valvola a sfera mini 1/2 MF		
								Materiale fornito dalla Ghelas				
12		15/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	15/04/21	15/04/21	Mt.	200	Cavo	1X25	Di Silvestre
								Collegamento cavi dal contatore al quadro generale				

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
13		15/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	15/04/21	15/04/21	Sost.	5	Fari Led	300W	d'Aleo
								Sost.	11	Fari Led	200W	
								Utiii	100	Fascette	Pvc	
								Utiii	16	Bulloni compresi dadi	10mm	
								Utiii	2	Rotoli nastro isolante		
14		16/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	16/04/21	16/04/21	Mt.	140	Cavo budilico	1X35	Di Silvestre
								Mt.	170	Cavo budilico	1X10	
								Mt.	50	Cavo fror	5X6	
15		16/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	16/04/21	16/04/21	Mt.	472	Cavo budilico	1X10	d'Aleo
								Sost.	2	Fari Led	200W	
								Utiii	2	Bulloni compresi dadi	10mm	
								Utiii	15	Fascette	Pvc	
								Utiii	3	Rotolo nastro		
								Passaggio cavi linea esterna e collegamenti elettrici nei pozzetti				
16		17/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	17/04/21	17/04/21	Mt.	217	Cavo budilico	1X10	d'Aleo
								Sost.	2	Contattori quadripolari	40A	
								Sost.	1	Timer astronomico		
								Sost.	1	Interruttore magnetotermo quadripolare	40A	
								Utiii	4	Giunti lineari	16mm	
								Utiii	2	Rotoli nastro vulcanizzante		

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
17		17/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	17/04/21	17/04/21	Sost.	1	Interruttore 4 poli megatiker	160A	Di Silvestre
								Sost.	1	Quadretto per magatiker		
								Utiii	4	Capicorda	25mm	
								Utiii	30	Giunti lineari	25mm	
								Utiii	2	Rotolo nastro isolante		
								Utiii	2	Rotoli nastro vulcanizzante		
18		19/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	19/04/21	19/04/21	Mt.	40	Cavo	4X6mm	Di Silvestre
								Utiii	1	Rotolo nastro isolante		
								Utiii	1	Rotoli nastro vulcanizzante		
								Collegamento cavi vano quadro.				
19		19/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	19/04/21	19/04/21	Sost.	16	Armature stradali Led	100W	d'Aleo
								Mt.	15	Cavo fror 3G	1.5	
								Utiii	1	Rotolo nastro isolante		
20		19/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto idrico	19/04/21	21/04/21	N.	6	Monocomando lavabo Cisl		Ferrigno
								N.	6	Cassetta beta plus		
								N.	5	Silicone acrilico		
								N.	4	Morsetto gomma wc	60X30	
								N.	1	Matassina di canapa		
								N.	1	Latta pasta verde	460g	
								N.	16	Morsetto gomma	50X26-32	

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
20		19/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto idrico	19/04/21	21/04/21	N.	16	Tubo estensibile scarico		Ferrigno
								N.	32	Rubinetto S/lav		
								N.	12	Valvola a sfera mini MF	1/2"	
								N.	4	Rosetta larga		
								N.	12	Guarnizione conica in gomma		
								N.	6	Coppia bulloni con tasselli		
								N.	4	Flessibile inox MF F c.30	1/2X3/8	
								N.	4	Prolunga cm.1		
								N.	2	Spina + presa 16		
								N.	1	Tronchesi taglia tubi 16/40		
								N.	6	Spol colonna		
								N.	6	Spol lavabo		
								N.	10	Batteria lavabo		
								N.	4	Leva clinica		
								N.	20	Flessibile inox cm.50		
								N.	1	Scivolante valsir		
								N.	3	Giunto M 32X1		
								N.	1	Bocchettone MF		
N.	1	Tappo M 1"										
N.	2	Guarnizione fondo										

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
20		19/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto idrico	19/04/21	21/04/21	Mt.	6	Tubo 16X2		Ferrigno
								N.	10	Galleggiante 3/8"		
								N.	1	Tubo trasparente		
								N.	4	Niples	1/2"	
								N.	4	Tes	1/2"	
								N.	1	Giunto F.16X1/2		
								N.	1	Giunto M.16/1/2		
								N.	10	Giurnizione fondo		
								N.	2	Guranizione fondo a fungo		
								N.	2	Gomito ottone MF.1/2		
								N.	1	Alimetatore aria		
								N.1	1	Riduzione ottone FM 34/1/2		
Materiale fornito dalla Ghelas												
21		20/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	20/04/21	20/04/21	Sost.	4	Neon Led mt.1,50		Di Silvestre
								Sost.	2	Neon Led mt.1,20		
								Collegamento e cablaggio cavi nel locale quadri elettrici				
22		21/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	21/04/21	21/04/21	Sost.	22	Fari Led	200W	d'Aleo
23	Email	22/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	22/04/21	22/04/21	Sost.	8	Plafoniere Led mt.1.20		Occhipinti
								Sost.	60	Neon Led mt.1.20		
								Sost.	30	Neon Led mt.1,50		

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
24	Email	21/04/21	Settore LL.PP.	I.C.S. Don Milani Plesso C. Zampogna	Zona al buio	22/04/21	22/04/21			Controllo amperometrico ed voltmetrico dell'impianto, prova e ripristino dell'impianto.		Occhipinti
25		22/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	22/04/21	22/04/21	Sost.				Di Silvestre
								Sost.				
								Materiale fornito dalla Ghelas				
26	Richiesta telefonica	29/03/21	Coordinatore Ghelas	Palazzo di Città	Sostituzione maniglione	29/03/21	29/03/21	Sost.	1	Maniglione anti panico compreso di serratura		Ditta Gueli
27	Email	18/03/21	Settore LL.PP.	I.C.S. Gela - Butera E. Mattei	Manutenzione cancello	31/03/21	31/03/21	Sost.	2	Cerniere a saldare		Ditta Gueli
28	Richiesta telefonica	01/04/21	Direttore Tecnico Ghelas	Servizi Sociali	Manutenzione serranda	01/04/21	01/04/21	Manutenzionata n.1 serranda				Ditta Gueli
29	Richiesta telefonica	01/04/21	Coordinatore Ghelas	Cantire Ghelas	Richiesta piedistalli	01/04/21	01/04/21	Forniti n.2 piedistalli per raccogliere i cavi elettrici				Ditta Gueli
30	Richiesta telefonica	02/04/21	Responsabile Strisce Blu e Parcheggi	Parcheggio Arena	Manutenzione porte	02/04/21	02/04/21	Manutenzionate n.2 porte tagliafuoco.			Ditta Gueli	
								Smontato, riparato e rimontato sportello patcometro divelto da vandali.				
								Rimossa n.1 porta in ferro arrugginita.				
								Fornitura e montaggio n.1 mensola in ferro				
31	Richiesta telefonica	07/04/21	Coordinatore Ghelas	Parcheggio Caposoprano	Manutenzione porte	07/04/21	07/04/21	Manutenzionata n.1 porta tagliafuoco.			Ditta Gueli	
								Fornitura e montaggio n.1 cilindretto per porta tagliafuoco				
								Sost.	1	Vetro antinfortunistico		
32	Email	01/04/21	Settore LL.PP.	Settore Urbanistica	Manutenzione serranda	08/04/21	08/04/21	N.	3	Serrande manutenzionate	Ditta Gueli	
								Sost.	1	Placca metallica per serratura		
33	Email	17/03/21	Settore LL.PP.	I.C.S. G. Verga Via Caviaga	Sostituzione vetro	08/04/21	08/04/21	Sost.	1	Vetro antinfortunistico 617 trasparente mt.1,60	Ditta Gueli	
								Manutenzionata n.1 porta				
34	Email	23/04/21	Comando VV.UU.	Comando VV.UU.	Installazione bandiere	23/04/21	23/04/21	Installate bandiere all'ingresso del Comando VV.UU. Per la ricorrenza del 25 aprile			Occhipinti	

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
35		22/04/26	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto idrico	22/04/21	23/04/21	Sost.	4	Cassette beta plus bianche		Ferrigno
								Sost.	5	Tubo estensibile scarico		
								Utiii	2	Tubo di silicone acrilico		
								Sost.	2	Lavabo serie urus		
								Sost.	4	Colonna per lavabo derie urus		
								Utiii	1	Tappo zincato		
								Sost.	1	Colonna Ginori		
								Utiii	5	Coppia bulloni con tasselli		
Materiale fornito dalla Ghelas												
36		23/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	23/04/21	23/04/21	Sost.	20	Neon Led mt.1,50		Di Silvestre
								Sost.	40	Neon Led mt.1.20		
								Sost.	6	Lampada emergenza		
								Materiale fornito dalla Ghelas				
37	Richiesta telefonica	15/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione porte e cancelli	15/04/21	23/04/21	Manutenzionate n..38 porte antipanico esterne in alluminio-				Ditta Gueli
								Manutenzionate n.4 porte antipanico in legno, interne.				
								Fornitura e montaggio n.1 porta antipanico completa di vetro e maniglione antipanico				
								Fornitura e installazione mt.6 di vetro antinfortunistico				
								Manutenzionate n.10 finestre in alluminio				
								Manutenzionati n.5 cancelli in ferro.				
Sost.	12	Cilindretti porta tagliafuoco										

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra		
37	Richiesta telefonica	15/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione porte e cancelli	15/04/21	23/04/21	Fornitura di n.23 lucchetti con chiave universale					Ditta Gueli	
								Fornitura di mt.13 catena per chiusura cancelli						
								Fornitura e sostituzione n.5 serrature per porte in legno						
								N.1 apertura forzata per sostituzione serratura.						
								Mt.	8	Bacalite avorio completo di ferma vetro				
								Sost.	2	Cilindretti ovali				
								Sost.	4	Cilindretti per maniglione antipanico				
Fornitura e montaggio di n.1 pannello in alluminio														
38	Richiesta telefonica	26/04/21	Settore Ambiente e Decoro Urbano	Palazzo di Città	Manutenzione porta	26/04/21	26/04/21	Manutenzionato portone ingresso di Viale Mediterraneo					Ditta Gueli	
								Manutenzionata porta antipanico di Via Donizetti						
39		26/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	26/04/21	26/04/21	Sost.	3	Lampada emergenza	24W	Occhipinti		
								Sost.	10	Lampada Led	15W			
								Sost.	10	Portalampada	E27			
								Sost.	30	Neon Led mt.1.20				
								Sost.	8	Neon Led mt.1.50				
								Materiale fornito dalla Ghelas						
40		27/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	27/04/21	27/04/21	Sost.	20	Portalampada	E27	Occhipinti		
								Sost.	20	Lampada Led	15W			
								Sost.	1	Pulsante scancio				
								Materiale fornito dalla Ghelas						

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
41		26/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto idrico	26/04/21	29/04/21	Sost.	20	Morsetti in gomma		Ferrigno
								Uttili	1	Tube di silicone acrilico		
								Sost.	10	Guarnizioni coniche		
								Sost.	18	Tube estensibile di scarico		
								Sost.	5	Miscelatori lavabo		
								Sost.	3	Rosoni diam32		
								Sost.	1	Leva clinica per akua		
								Sost.	1	Lavabo serie urus		
								Sost.	13	Monocomando lavabo Cital		
								Uttili	10	Coppia bulloni con tasselli		
								Sost.	2	Rubinetto lavabo		
Materiale fornito dalla Ghelas												
42		28/04/21	Ghelas	Pala Cossiga	Rimozione tasselli	28/04/21	28/04/21	Rimozione di tutti i tasselli delle poltroncine della gradinata			Occhipinti	
43	Email	27/04/21	Settore LL.PP.	I.C.S. Primo Plesso Via G. Siragusa	Manutenzione impianto idrico	28/04/21	28/04/21	Manutenzionato autoclave bloccato, prova e ripristino impianto.			Ferrigno	