

Report edilizia pericolante mese di maggio 2021

| Prot. Richiedente    | Richiedente | Tipologia Richiesta    | Luogo Intervento                    | Inizio lavori | Fine lavori | Tip.                                       | N. | Materiale utilizzato      | Spec. | Squadra     |
|----------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|----|---------------------------|-------|-------------|
| N.315 del 05/05/2021 | VV.UU.      | Edificio pericolante   | Via P. Micca                        | 05/05/21      | 05/05/21    | Area messa in sicurezza con transennamento |    |                           |       | Granvillano |
|                      |             |                        |                                     |               |             | N.                                         | 12 | Tondini in ferro          |       |             |
|                      |             |                        |                                     |               |             | N.                                         | 12 | Tappi copri tondino       |       |             |
|                      |             |                        |                                     |               |             | Mt.                                        | 25 | Rete alta visibilità      |       |             |
|                      |             |                        |                                     |               |             | N.                                         | 1  | Rotolo nastro segnaletico |       |             |
|                      |             |                        |                                     |               |             | N.                                         | 1  | Matassina fil di ferro    |       |             |
| N.381 del 30/05/21   | VV.UU.      | Caduta calcinacci      | Via I. Giuffrida angolo Via Gorizia | 30/05/21      | 30/05/21    | Tip.                                       | N. | Materiale utilizzato      | Spec. | Squadra     |
|                      |             |                        |                                     |               |             | Area messa in sicurezza con transennamento |    |                           |       |             |
|                      |             |                        |                                     |               |             | N.                                         | 8  | Tondini in ferro          |       |             |
|                      |             |                        |                                     |               |             | N.                                         | 8  | Tappi copri tondino       |       |             |
|                      |             |                        |                                     |               |             | Mt.                                        | 20 | Rete alta visibilità      |       |             |
|                      |             |                        |                                     |               |             | N.                                         | 1  | Rotolo nastro segnaletico |       |             |
| N.                   | 1           | Matassina fil di ferro |                                     |               |             |                                            |    |                           |       |             |