

Ghelas Multiservizi S.p.A. Protocollo Entrata 001 - 2877/2021 del 04/06/2021
Manutenzione Scuole e stabili comunali

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
1		03/05/21	Ghelas	Viale E. Mattei (creazione area verde)	Impianto irrigazione	03/05/21	05/05/21	N.	9	Valvola a sfera		Ferrigno
								N.	21	TI		
								N.	30	Nipples		
								N.	25	Rotolo teflon		
								N.	8	Riduzione		
								Mt.	100	Tubo polietilene		
								N.	10	Manicotto		
								N.	15	Gomito		
								N.	2	Giunto		
								N.	2	Rubinetto a sfera		
								N.	17	Raccordo		
								N.	13	Tappo		
								Mt.	10	Microtubo		
								Mt.	100	Gocciolatoio		
								N.	1	Pistola a doccia		
								Mt.	400	Tubo PE		
								N.	12	Bussola		
								N.	1	Fustella foratubo		
N.	5	Programmatori										
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.												

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
2		04/05/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto elettrico	04/05/21	04/05/21	Sost.	24	Neon Led	Mt.1.50	Di Silvestre
3	Richiesta telefonica	04/05/21	Responsabile Settore Strisce blu e parcheggi	Parcheggio Arena	manutenzione gradini in ferro	04/05/21	05/05/21	Manutenzionato gradino scala anticendio, con fornitura e posa in opera di n.3 fogli di lamiera bugnata zingata.				Ditta Gueli
								N.	2	Porte taglia fuoco manutenzionate		
4	Richiesta telefonica	12/05/21	Coordinatore Ghelas	Magazzini di Via Marsala	Manutenzione saracinesca	12/05/21	12/05/21	N.	1	Saracinesca manutenzionata		Ditta Gueli
								N.	8	Staffe in ferro per tubo	60Ø	
								N.	1	Pannello di bacalite	70X91	
5	Email	15/04/21	Settore LL.PP.	Direzione Didattica IV Circolo Via Palazzi	Manutenzione porta	07/05/21	07/05/21	N.	1	Porta in alluminio manutenzionata		Ditta Gueli
6	Richiesta telefonica	07/05/21	Coordinatore Ghelas	Direzione Didattica II Circolo Via Berchet	Manutenzione serranda	07/05/21	07/05/21	N.	1	Serranda manutenzionata		Ditta Gueli
								Sost.	1	Cinghia		
								Sost.	1	Raccoglitore		
7		10/05/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto idrico	10/05/21	10/05/21	Sost.	1	Barilotto ottone	1X300	Ferrigno
								Sost.	1	Gomito ottone FF	1"	
								Sost.	1	Manicotto ottone	1"	
								Util.	1	Nastro isolante		
								Sost.	1	Galleggiante alta pressione	1"	
								Sost.	1	Palla galleggiante		
								Sost.	1	Valvola bocchettonata leva	1"	
								Util.	2	Nipples ottone	1"	
Util.	2	Rotoli teflon	1"									

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
7		10/05/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto idrico	10/05/21	10/05/21	Util.	1	Gomito ottone MM	1/2"	Ferrigno
								Util.	1	Riduzione MF ottone	1"1/2X1"	
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.				
8		11/05/21	Ghelas	Viale E. Mattei (creazione area verde)	Impianto irrigazione	11/05/21	11/05/21	N.	4	Niples	1"1/2X1"	Ferrigno
								N.	4	Tes	1"1/2	
								N.	8	Niples	1"1/2	
								N.	2	Valvola a sfera	1"1/2	
								N.	1	Manometro		
								N.	4	Rotolo teflon		
								N.	1	Riduzione ottone FM	1/2X3/8	
								N.	4	Bussola	1X1/2	
								N.	1	poP.UP irrigatore		
								N.	1	Raccordo di riparazione		
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.												
9		14/05/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione porta	14/05/21	14/05/21	N.	2	Porte tagliafuoco manuzionate		Ditta Gueli
								N.	1	Maniglione antipanico manuzionato		
								Sost.	1	Maniglione antipanico		
								Inst.	1	Pannello in bacalite per quadro elettrico		
								Inst.	mq 4.70	Vetro camera		
								Riciclaggio vetri rotti.				

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
10		17/05/21	Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto idrico	17/05/21	17/05/21	Sost.	2	Tube estensibile scarico		Ferrigno
								Sost.	1	Morsetto gomma	40X26-32	
								Util.	1	Coppia bulloni lavabo	10X120	
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.				
11		17/05/21	Ghelas	Giardino dell'Auriga	Manutenzione impianto idrico	17/05/21	18/05/21	Sost.	2	Barilotto ottone	1X300	Ferrigno
								Sost.	1	Barilotto ottone	3/4X200	
								Sost.	1	Valvola a sfera MF	3/4"	
								Sost.	1	Tappo F. ottone	3/4X1/2	
								Sost.	1	Bocchettone ottone		
								Sost.	1	Bocchettone ottone		
								Sost.	1	Elettropompa		
								Util.	4	Rotoli teflon		
								Sost.	1	Manicotto ottone	1/1/4"	
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.												
12	Richiesta telefonica	19/05/21	Settore LL.PP.	Plesso Giovanni XXIII	Manutenzione impianto termico	19/05/21	19/05/21	N.	4	Rotolo teflon		Ferrigno
								Sost.	2	Flessibili		
								Util.	1	Nastro anticodensa		
								Sost.	1	Niples ottone con bocchettone	1"1/4	
								Sost.	1	Manometro	1"1/4	
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.												

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
13		20/05/21	Ghelas	Sede Ghelas	Installazione climatizzatore	20/05/21	20/05/21	Mt.	2	Tubo in rame	1/4"	Ferrigno
								Mt.	30	Guaina spiralata		
								N.	1	Coppia staffe		
								N.	10	Clips		
								N.	5	Scarico condensa		
								N.	1	Schiuma poliuretanica		
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.												
14	Email	25/05/21	Settore LL.PP.	Settore Demografico	Sostituzione neon	26/05/21	26/05/21	Sost.	3	Neon Led	cm.150	Occhipinti
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.				
15	Email	02/03/21	Settore LL.PP.	Settore Patrimonio	Sostituzione neon	26/05/21	26/05/21	Sost.	2	Neon Led	cm.150	Occhipinti
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.				
16	Richiesta telefonica	26/05/21	Settore LL.PP.	Pala Cossiga	Controllo impianto	26/05/21	26/05/21	Sost.	2	Interruttori differenziali tipo AC 500 mA	15A	Occhipinti
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.				