

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
1	Email	17/05/21	Settore LL.PP.	Via Appia angolo Via Aurelia Via Appia angolo Via Portuense	Messa in sicurezza griglie stradali	21/05/21	21/05/21			Manutenzionate e messe in sicurezza n.3 griglie metalliche raccogli acque bianche.		Ditta Gueli
2	Richiesta telefonica	23/05/21	Amministratore Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione autoclave	23/05/21	23/05/21			Manutenzione e messa in marcia autoclave.		Ferrigno
3	Richiesta telefonica	24/05/21	Coordinatore Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione porte	24/05/21	24/05/21			Manutenzionate n.3 porte anti panico.		Ditta Gueli
4	Richiesta telefonica	01/06/21	Coordinatore Ghelas	Parcheeggio Arena	Ripristino tubi in pvc	01/06/21	01/06/21			Ripristino tubi in pvc ingresso pedonale principale.		Occhipinti
5	Richiesta telefonica	01/06/21	Coordinatore Ghelas	Piazza Umberto I	Manutenzione palo	01/06/21	01/06/21			Manutenzionato n.1 palo della pubblica illuminazione.		Ditta Gueli
6	Richiesta telefonica	01/06/21	Coordinatore Ghelas	Pala Cossiga	Manutenzione impianto idrico	01/06/21	01/06/21	Sost.	1	Elettropompa doppia girante	HP3	Ferrigno
								N.	1	Allaccio cassone prol.	1"1/4	
								N.	1	Valvola bocchettonata leva	1"1/4	
								N.	1	Manicotto rid. Zincato FF	1"1/2X 11/4	
								N.	1	Vite doppia zincato	1"1/4	
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.				
7	Richiesta telefonica	07/06/21	Assessore C. Malluzzo	Pala Cossiga	Cavi penzolanti	07/06/21	07/06/21	N.	60	Fascette medie per ripristinare i cavi penzolanti		Lucini
8	Richiesta telefonica	09/06/21	Coordinatore Ghelas	Pala Cossiga	Sostituzione cassetta wc	09/06/21	09/06/21	Sost.	1	Cassetta scarico wc		Ferrigno
								N.	1	Water siliconato		
								N.	1	Minisfera MF	1/2"	
								N.	1	Flessibile 3/8	30cm.	
								N.	1	Tube silicone trasparente		
								N.	1	Rotolo di teflon		
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.												

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
9	Richiesta telefonica	14/06/21	Coordinatore Ghelas	Lungomare	Controllo impianto docce	04/06/21 09/06/21 14/06/21	04/06/21 09/06/21 14/06/21	Sost.	5	Soffioni doccia		Ferrigno
								Utili.	5	Rotolo di teflon		
								Manutenzionate pompe sommerse, rubinetti pavabiedi, press control.				
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.				
10	Email	01/06/21	Settore Sport Turismo	Stadi V. Presti	Manutenzione porte e infissi	03/06/21	08/06/21	N.	11	Uscite di sicurezza manuzionate		Ditta Gueli
								Sost.	4	Maniglioni antipanico		
								Sost.	6	Cerniere a saldare su porte metalliche		
								N.	6	Serrande manuzionate		
								Sost.	6	Cilindretti per serratura		
								Sost.	2	Pomoli tiraggio porte		
								Sost.	6	Ferretti a saldare per chiusura lucchetti		
N.	1	Apertura forzata e sostituzione cilindro porta.										
11	Richiesta telefonica	10/06/21	Ing. C. Bennardo	Pala Cossiga	Controllo impianto idrico	10/06/21	10/06/21	Manutenzionato autoclave, prova e ripristino impianto.			Ferrigno	
12	Richiesta telefonica	10/06/21	Responsabile Strisce Blu e Parcheggi	Parcheggio Arena	Controllo impianto video sorveglianza	10/06/21	10/06/21	Manutenzionato sistema di video sorveglianza, prova e ripristino impianto.			Occhipinti	
	Richiesta telefonica	11/06/21	Coordinatore Ghelas	Ufficio Protocollo Ghelas	Contollo impianto elettrico	11/06/21	11/06/21	Sost.	1	Interruttore		Di Silvestre
								Sost.	1	Supporto per interruttore		
								Sost.	1	Placca		
								Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.				
13	Richiesta telefonica	11/06/21	Coordinatore Ghelas	Biblioteca Comunale	Manutenzione porta	11/06/21	11/06/21	N.	1	Apertura forzata portone principale		Ditta Gueli
								N.	1	Fornitura e montaggio serratura blindata		

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
14	Richiesta telefonica	17/06/21	Assessore I. Liardi	Cimitero Monumentale	Controllo impianto idrico	17/06/21	17/06/21	Sost.	2	Rubinetti lux cromo	1/2"	Ferrigno
								Sost.	1	Rubinetto giardino	1/2"	
								Utili.	2	Rotolo di teflon		
								Sost.	5	Rosetta ottone	1/2"	
								Sost.	1	Manicotto ottone	1/2"	
								Sost.	1	Prolunga ottone cm.1	1/2"	
								Sost.	2	Guarnizioni per pistoncini di tenuta		
								Sost.	2	Valvole a sfera farfalla MF	1/2"	
								Utili.	2	Gomiti 90°		
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.												
15	Pec		Settore Sport Turismo e Spettacolo	Biblioteca Comunale	Controllo impianto elettrico	17/06/21	17/06/21	Sost.	6	Neon Led	60 cm.	Occhipinti
								Sost.	8	Neon Led	150 cm.	
								Sost.	5	Lampade Led15	15W	
								Sost.	2	Portalampada	E27	
								Sost.	12	Neon Led	120 cm.	
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.												
16	Richiesta telefonica	17/06/21	Coordinatore Ghelas	Ufficio Servizi Sociali	Installazione climatizzatore	18/06/21	18/06/21	Inst.	1	Climatizzatore inverter	12000 BTU	Ferrigno
								Mt.	3	Tubo di rame isopolar	1/4X1	
								Mt.	3	Tubo di rame isopolar	3/8"	
								Mt.	4	Guaina spiralata per condensa	Ø16	

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
16	Richiesta telefonica	17/06/21	Coordinatore Ghelas	Ufficio Servizi Sociali	Installazione climatizzatore	18/06/21	18/06/21	N.	1	Nastro anti condensa retinato		Ferrigno
								N.	1	Bomboletta schiuma poliuretana		
								N.	1	Nastro alluminio		
								N.	3	Y per scarico		
								N.	1	Confezione vite e tasselli		
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.												
17	Richiesta telefonica	18/06/21	Coordinatore Ghelas	Cantiere di Via Marsala	Fornitura staffe	18/06/21	18/06/21	N.	5	Fornitura staffe per plafoniere		Ditta Gueli
18	Email	25/05/21	Settore Affari Generali	Palazzo di Città	Manutenzione impianto idrico bagno ufficio di presidenza	21/06/21	21/06/21	N.	1	Batteria todini unibox		Ferrigno
								N.	1	monocomando Cital		
								N.	1	Galleggiante cassetta 3/8		
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.												
19	Richiesta telefonica	21/06/21	Coordinatore Ghelas	Settore Ambiente e Decoro Urbano	Manutenzione porta	21/06/21	21/06/21	N.	1	Porta manutenzionata		Ditta Gueli
20	Richiesta telefonica	22/06/21	Coordinatore Ghelas	Settore LL.PP.	Manutenzione cancello d'ingresso	22/06/21	22/06/21	Sost.	1	Contropiastra in ferro		Ditta Gueli
								Manutenzionato cancello.				
21	Richiesta telefonica	23/06/21	Responsabile Strisce Blu e Parcheggi	Parcheggio Arena	Manutenzione porte	23/06/21	23/06/21	N.	2	Porte taglia fuoco manutenzionate		Ditta Gueli
22	Richiesta telefonica	24/06/21	Direttore Tecnico Ghelas	Sede Ghelas di Via Giardinelli	Manutenzione porta d'ingresso e installazione zanzariere	24/06/21	24/06/21	N.	1	Barra arcata per chiusura ingresso		Ditta Gueli
								N.	6	Fornitura installazione zanzariere		
								N.	8	Piantoni per fissaggio zanzariere		
23	Richiesta telefonica	24/06/21	Coordinatore Ghelas	Pala Cossiga	Controllo impianto elettrico	24/06/21	24/06/21	Sost.	1	Salvamatore	6,3A	Di Silvestre
24	Richiesta telefonica	24/06/21	Coordinatore Ghelas	Viale Mediterraneo ex Tribunale	Montaggio rilevatore badge	24/06/21	24/06/21	Inst.	1	Rilevatore badge		Di Silvestre

N.	Prot.	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Inizio intervento	Fine intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
25	Email		Settore LL.PP.	I.C.S. S. Quasimodo Viale Indipendenza	Manutenzione impianto idrico	23/06/21	24/06/21	Smontate n.2 pompe autoclave e portate per farle revisionare presso officina Gallo, rimontate, prova e ripristino impianto idrico			Ferrigno	
26	Richiesta telefonica	30/06/21	Coordinatore Ghelas	Scuola Cappuccini	Contollo impianto elettrico	30/06/21	30/06/21	Sost.	7	Fari Led	200W	Di Silvestre
27	Richiesta telefonica	30/06/21	Assessore I. Liardi	IPAB Via Europa	Controllo impianto condizionatore	30/06/21	30/06/21	Mt.	2	Tube corrugato per condizionatore		Canni