

Report Manutenzione Scuole e stabili comunali
 mese di agosto 2020

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
Richiesta telefonica		Direttore Tecnico Ghelas	Manutenzione guardrail	Porto rifugio	29/06/20	30/06/20	Manutenzionati guardrail, forniti paletti e bulloni.				Ditta Gueli
							Noleggiato gruppo elettrogeno				
							Noleggiato Bobcat				
Richiesta telefonica		Direttore Tecnico Ghelas	Installazione parcometro	Via C. Colombo angolo Viale Mediterraneo	08/07/20	09/07/20	Realizzazione di n. 1 piastra in ferro 40X40X12				Ditta Gueli
							Riparata portella in ferro del parcometro				
							Installazione parcometro				
Richiesta telefonica		Direttore Tecnico Ghelas	Smontaggio grate	Parcheeggio Arena	09/07/20	09/07/20	Rimosse grate di protezione per manubarle su uscite di sicurezza				Ditta Gueli
	Richiesta telefonica	Dirigente Settore Bilancio	Tinteggiatura ufficio	Palazzo di Città	13/07/20	15/07/20	Tinteggiato ufficio della Signora Buttiglieri				Personale Assegno Civico
							N.	2	Fusto ducotone	Lt.13	
							N	1	Confezione di stucco pronto		
							N.	2	Rotoli carta gommata		
							N.	2	Teli copritutto		
							N.	1	Rotolo cartone		
							N.	8	Pennellesse (2) pennelli (2) pennelli a pipa (2) pennelli piatti (2)		
N.	2	Colori gialli									
Richiesta telefonica		Direttore Tecnico Ghelas	Manutenzione porte bagno	Parcheeggio Arena	20/07/20	20/07/20	Manutenzionate n. 2 porte bagno.				Ditta Gueli
							Sost.	2	Serrature rotte		

Report Manutenzione Scuole e stabili comunali
 mese di agosto 2020

Prot. Ghas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra	
	Richiesta telefonica	Dirigente Settore Bilancio	Tinteggiatura ufficio	Palazzo di Città	20/07/20	22/07/20	Tinteggiato ufficio della Signora Buttiglieri					Personale Assegno Civico
							N.	2	Fusto ducotone	Lt.13		
							N.	1	Confezione di stucco pronto			
							N.	2	Rotoli carta gommata			
							N.	2	Teli copritutto			
							N.	1	Rotolo cartone			
							N.	8	Pennellesse (2) pennelli (2) pennelli a pipa (2) pennelli piatti (2)			
							N.	2	Colori gialli			
Richiesta telefonica		Direttore Tecnico Ghas	Fornitura porte taglia fuoco	Parcheeggio Arena	22/07/20	23/07/20	Rimosse n. 2 porte tagliafuoco danneggiate. Fornite ed installate n. 2 porte tagliafuoco nuove 135X215				Ditta Gueli	
		Ghas	Manutenzione docce	Via Federico II di Svevia	03/08/20	03/08/20	Manutenzione docce vicino panineria Do Brasil				Ferrigno	
	Richiesta telefonica	Assessore Liardi	Manutenzione climatizzatore	Palazzo di Città	04/08/20	04/08/20	Manutenzionato impianto di climatizzazione stanza del Sindaco				Ferrigno	
		Ghas	Rimozione cavi	Parcheeggio Arena	04/08/20	04/08/20	Rimozione cavi elettrici e tubi non più utilizzati.				Di Silvestre	
		Ghas	Sostituzione plafoniera	Palazzo di Città	07/08/20	07/08/20	Sost.	1	Plafoniera led	60 W	Di Silvestre	
							Ingresso Palazzo di Città					
		Ghas	Regolazione parcometri	Vie Cittadine	10/08/20	10/08/20	Regolati parcometri e controllo batterie. Pulizia pannelli solari dei parcometri.				Occhipinti	

Report Manutenzione Scuole e stabili comunali
 mese di agosto 2020

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
	Richiesta telefonica	Assessore Liardi	Manutenzione docce	Via Federico II di Svevia	10/08/20	10/08/20			Manutenzione docce nei pressi dell'ex Lido Eden		Ferrigno
							Sost.	1	Elettropompa sommersa Pedrollo	HP 0.75	
							Sost.	1	Manicotto in ottone	1'1/4X1	
							Utili.	1	Rotolo nastro teflon		
							Sost.	1	Elettropresa volante		
							Mt.	4	Tube PN20		
							Sost.	1	Manicotto in ottone	32X32	
							Sost.	1	Gomito in ottone	32X32	
							Sost.	1	Giunto in ottone	32X1	
							Utili.	1	Scicolante spry	400ml	
							Utili.	1	Prochimica Expanfiss	300ml	
		Ghelas	Manutenzione fontana	Piazza Umberto I	12/08/20	12/08/20			Manutenzionata fontana Cerere, regolati gli spazzatori, aggiunto Kg. 1 di cloro granulare 56/90		Ferrigno
	Richiesta telefonica	Dirigente Settore Ambiente	Installazione isole ecologiche	Vie Cittadine	13/08/20	17/08/20			Installate isole ecologiche		Maganuco
							Utili.	240	Tasselli a battere	10X90	
	Richiesta telefonica	Sindaco	Manutenzione impianto elettrico	Palazzo di Città	17/08/20	17/08/20	Sost.	1	Cavo alimentazione telefono		Occhipinti
	Richiesta telefonica	Dirigente LL.PP.	Manutenzione porta	Scuola L. Pirandello	18/08/20	18/08/20			Manutenzionata e chiusa porta in ferro.		Maganuco
	email del 17/08/20	Settore Ambiente	Manutenzione impianto idrico	Cimitero Monumentale	24/08/20	24/08/20			Manutenzionato autoclave e riparate n. 2 cassette di scarico dei wc.		Ferrigno

Report Manutenzione Scuole e stabili comunali
 mese di agosto 2020

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
	email del 28/08/20	Settore LL.PP.	Manutenzione recinzione	Ex alloggio suore adiacente il Santuario Maria S.S. Alemanna	24/08/20	31/08/20	Inst.	20	Paletti T 35X3.5 cm. 250		Maganuco
							Mt.	50	Rete m.100x50 mt 2,00		
							Mt.	25	Rete m.100x50 mt 1,5		
							Kg.	33	Ferro tondo nerv		
							N.	3	Smalto spray verde muschio		
							N.	1	Listello abete mt 4 48x38mm		
							N.	20	Tavole abete mt. 4 cm 10		
							N.	4	Cerniere in zinco 63X45		
							N.	24	Vite 5x0,20		
							Kg.	1	Chiodi acciaio		
	Prot.3259 01/07/20	I.C.S. Ettore Romagnoli	Manutenzione impianto elettrico	Plesso di Via Volturno	25/08/20	26/08/20	Apertura cassette e sezionati i cavi per rilevamento corto, individuati cavi bruciati nel bagno piano terra, sostituzione cavi bruciati, prova e ripristino impianto.				Di Silvestre
							Sost.	3	Neon led	18 W	
							Sost.	2	Neon led	9 W	
							Sost.	1	Coperchio 503		
	Prot. 82101 31/07/20	Comando Polizia Municipale	Manutenzione climatizzatore	Comando VV.UU.	27/08/20	27/08/20	Controllo climatizzatore, pulizia filtri e tubi di condensa, ventola e motore, necessita la sostituzione.				Ferrigno

Report Manutenzione Scuole e stabili comunali
 mese di agosto 2020

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra
	Prot. 82101 31/07/20	Comando Polizia Municipale	Sostituzione climatizzatore	Comando VV.UU.	27/08/20	27/08/20	Inst.	1	Climatizzatore 12000 BTU inverter		Ferrigno
							Util.	2	Staffe per climatizzatore		
							Util.	1	Braca per scarica condensa		
							Util.	1	Nastro anticondensa		
							Mt.	4	Cavo fror	5X1.5	
							Mt.	6	Tubo in rame 3/8 bianco		
							Mt.	4	Tubo in rame 1/4 bianco		
							Mt.	6	Tubo spirato pvc bianco		
							N.	1	Termometro digitale		
							N.	2	Elettrospina volante 2X16+T		
							N.	2	Elettropresa volante		
							Mt.	5	Cavo fror	3X1.5	
							Conf.	1	Tasselli e viti		
							N.	2	Schiuma poliuretana ml 750		
							N.	1	Nastroadesivo		
							N.	5	Fascette stringi tubo		
							N.	1	Fascette nylon 4,8X250		