

Report edilizia pericolante mese di Settembre 2021

Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.	Squadra	
Richiesta telefonica	Arch. A. Collura	Transennamento ponte	C/da Piana Marina - Tenutella	04/09/21	04/09/21	Area messa in sicurezza con transennamento					Maganuco
						Forniti e posizionati dalla Ditta Greco new jersey in cemento.					
						Mt.	10	Rete alta visibilità			
						N.	2	Tondini in ferro			
N.	2	Tappi copri tondino									
Email prot. 660 del 09/09/21	VV.UU.	Ripristino transennamento	C/da Piana Marina - Tenutella	09/09/21	09/09/21	Ripristino transennamento					Granvillano
						Mt.	6	Rete alta visibilità			
						N.	2	Tondini in ferro			
N.	2	Tappi copri tondino									
Email prot. 680 del 19/09/21	VV.UU.	Via Zinchi N.76	Cauta calcinacci	19/09/21	19/09/21	In seguito al sopralluogo con il tecnico comunale, i VV.FF. ed il proprietario dell'immobile si è deciso di non intervenire a transennare l'immobile in questione, poiché il proprietario si è subito attivato per la messa in sicurezza dello stesso.					Calato