

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Stabili Comunali e Scuole

Report Mese di Dicembre 2021

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.	Squadra
1				Comune di Gela Settore Manutenzione	06/11/21	06/11/21	Manutenzione scuole	Scuola Lombardo Radice	Messa in marcia ciller per aria calda e modifica carico acqua				Ferrigno
2				Comune di Gela Settore Manutenzione	29/11/21 30/11/21 01/12/21	29/11/21 30/11/21 01/12/21	Accensione impianti	Scuole	Accensione impianti riscaldamento				Ferrigno
3	5443/2021 del 01/12/21		0128814 del 01/12/21	Assessorato Sport, Turismo, Cultura ed Eventi	01/12/21	01/12/21	Sistemazione luci spogliatoi	Campo Sportivo V. Presti	Si è provveduto ha sistemare la zona spogliatoio				Di Silvestre
4		0003170 del 13/10/2021		Circolo Didattico Gela IV	01/12/21	01/12/21	Manutenzione plesso ex magistrale Infanzia di via Europa	Plesso ex magistrale Infanzia di via Europa	n.	6	Neon	1,2 m	Di Silvestre
5				Comune di Gela Settore Manutenzione	02/12/21 03/12/21 06/12/21	02/12/21 03/12/21 06/12/21	Accensione impianti	Stabili Comunali e scuole	Accensione impianti riscaldamento				Ferrigno

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Stabili Comunali e Scuole

Report Mese di Dicembre 2021

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.	Squadra	
6				Comune di Gela Settore Manutenzione	02/12/21	02/12/21	Revisione porte	Plesso S. Quasimodo	Sistemazione porte centro cottura quantità n.04					Ditta Gueli Rosa
					03/12/21	03/12/21			n.	1	Maniglione antipanico			
					04/12/21	04/12/21			n.	2	Sistemazione maniglione antipanico			
									n.	2	Coppie di doppie maniglie			
									n.	2	Serrature per porte			
									n.	2	Contropiastre per cilindretti			
									n.	15	Cerniere sostituite			
									n.	3	Coppie catenacci			
									n.	3	Coppie cerniere particolari per anta singola			
					7						Ghelas	07/12/21	07/12/21	
8				Ghelas	09/12/21	09/12/21	Montaggio libreria	Segreteria Sindaco	Sistemazione e montaggio libreria			Ditta Gueli Rosa		

Ghelas Multiservizi S.p.A.
Manutenzione Stabili Comunali e Scuole

Report Mese di Dicembre 2021

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.	Squadra
9				Comune di Gela Settore LL.PP.	13/12/21	13/12/21	Manutenzione impianto elettrico	Scuola Benedettine	Da sopralluogo si riscontrano cavi elettrici dal quadro elettrico principale ad un pozzetto ispezione bruciati. Si è provveduto allo stacco delle linee e alla messa in sicurezza dell'impianto. Ripristino impianto e collegamenti				Di Silvestre
10				Ghelas	14/12/21	14/12/21	Sistemazione canaletta	Parcheeggio Arena	Sistemazione canaletta porta fili in lamierino zincato				Ditta Gueli Rosa
11				Ghelas	16/12/21	16/12/21	Sistemazione porte	Assessorato Sport, Turismo, Cultura ed Eventi	Apertura forzata cilindretto ingresso				Ditta Gueli Rosa
									n.	1	Cilindretto		
12			124876 del 22/11/21	Comune di Gela Settore LL.PP.	16/12/21	16/12/21	Sistemazione porte	Settore Urbanistica	Sistemazione contatto elettrico				Ditta Gueli Rosa
									n.	1	Cilindretto per serratura		
13		0007161 del 15/10/21 0008982 del 14/12/21		Istituto comprensivo statale G. Verga	16/12/21	16/12/21	Sistemazione cancello - Ripristino grata di scolo	Istituto comprensivo statale G. Verga	Sistemazione cancello ingresso principale via Salonicco				Ditta Gueli Rosa
					17/12/21	17/12/21			Manutenzione cancello grande con sostituzione di due cerniere e ripristino saldature cerniere.				
									Manutenzione griglia piovale				
14				Scuola L. Pirandello	20/12/21	20/12/21	Controllo autoclave	Scuola L. Pirandello	Controllo autoclave non funzionante, Si segnala vasca senza Acqua.				Di Silvestre
15				Ghelas	21/12/21	21/12/21	Sistemazione Avolgibile	Urbanistica	Sistemazione avolgibile				Ditta Gueli Rosa
16				Ghelas	21/12/21	21/12/21	Ripristino caldaia	Sede Ghelas via Giardinelli	Ripristino caldaia con perdite alla valvola di sicurezza e vaso d'ingrassaggio				Ferrigno