


Report
Manutenzione
Pubblica Illuminazione
meze di Maggio 2023

Tipologia	N.
Interventi U.r.p.	1
Interventi U.r.p. retroattive	26
Interventi programmati	105
Interventi in emergenza	2
Interventi in reperibilità	11
Interventi straordinari	7
Totale interventi	152



Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi su richieste U.r.p.

Maggio 2023

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	Prot.n. 52133	25/05/23	Omissis	Vico Spinello	Rimozione braccio penzolante	30/05/23			Rimozione braccio penzolante con montaggio di n.1 faro 100W	

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Prot.n.123794	05/12/22	Omissis	Via Pericle n.39	Sostituzione Lampada	28/04/23	Ripristino cavo bruciato cassetta di deviazione			
2	Prot.n. 4327	17/01/23	Omissis	Via L.Perosi n.19	Sostituzione Lampada	28/04/23	Eseguito			
3	Prot.n.123794	05/12/22	Omissis	Via Risorgimento n. 236	Sostituzione Lampada	28/04/23	Eseguito			
4	Prot.n.123794	05/12/22	Omissis	Via Settefarine n. 200-228	Sostituzione Lampada	28/04/23	Punto luce funzionante			
5	Prot.n.12444	06/12/22	Omissis	Via Gen.Cascino	Sostituzione Lampada	28/04/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
6	Prot.n. 1839	09/01/23	Omissis	Piazza S.Rocco	Sostituzione Lampada	12/05/23	Eseguito			
7	Prot.n.12444	06/12/22	Omissis	Via P.Uccello	Sostituzione Lampada	12/05/23	Eseguito			
8	Prot.n.12444	06/12/22	Omissis	Via Serpotta	Sostituzione Lampada	12/05/23	Eseguito			
9	Prot.n.123794	05/12/22	Omissis	Via P.Uccello	Sostituzione Lampada	12/05/23	Eseguito			
10	Prot.n.123794	05/12/22	Omissis	Via Re Minosse n.18	Sostituzione Lampada	12/05/23	Eseguito			
11	Prot.n.22888	03/03/23	Omissis	Via Settefarine n.43	Sostituzione Lampada	12/05/23	Sost.	1	Lampada V.S.	150W
							Sost.	1	Reattore V.S.	150W
12	Prot.n.12444	06/12/22	Omissis	Via Orzivecchi n.19	Sostituzione Lampada	12/05/23	Sost.	1	Lampada Led	35W
13	Prot.n.123794	05/12/22	Omissis	Via Vico Imperia n.4	Sostituzione Lampada	16/05/23	Eseguito			
14	Prot.n.123794	05/12/22	Omissis	Via Camillo G. n.6	Sostituzione Lampada	16/05/23	Eseguito			

N.	Prot. URP	DATA	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
15	Prot.n.123794	05/12/22	Omissis	Via Polieno n.3-11	Sostituzione Lampada	16/05/23	Eseguito			
16	Prot.n.123794	05/12/22	Omissis	Via Danimarca n.41	Sostituzione Lampada	16/05/23	Eseguito			
17	Prot.n.12444	06/12/22	Omissis	Via Guerini n.5	Sostituzione Lampada	16/05/23	Eseguito			
18	Prot. n.123794	05/12/22	Omissis	Via Dinomane n. 68	Sostituzione Lampada	16/05/23	Eseguito			
19	Prot.n.123794	05/12/22	Omissis	Vico Licata	Sostituzione Lampada	16/05/23	Eseguito			
20	Prot.n. 4327	17/01/23	Omissis	Via Domenichino n.85	Sostituzione Lampada	20/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
21	Prot. n.13930	09/02/23	Omissis	Via Bach	Zona al Buio	20/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
22	Prot. n.13930	09/02/23	Omissis	Via Settefarine n.200	Zona al Buio	20/05/23	Sost.	1	Reattore V.S.	150W
							Sost.	1	Lampada V.S.	150W
23	Prot.n.16997	16/02/23	Omissis	Vico Marino n.19	Sostituzione Lampada	23/05/23	Eseguito			
24	Prot.n.10180	31/01/23	Omissis	Vico Marino n.19	Sostituzione Lampada	23/05/23	Eseguito			
25	Prot.n.28390	17/03/23	Omissis	Vico Marino n.19	Sostituzione Lampada	23/05/23	Eseguito			
26	Prot.n.22891	03/03/23	Omissis	Via Tigellino n.13	Sostituzione Lampada	23/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	

Report
Manutenzione pubblica illuminazione
interventi programmati

Maggio 2023

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
1	40461	20/04/23	Omissis	P.zza San Francesco, Via Giacomo Navarra Bresmes, tratto del C.so Vitt. Emanuelefino al C.so S. Aldisio altezza Villa Garibaldi	Installazione Bandiere	26/04/23	Si è provveduto a togliere le Bandiere			
2		26/04/23	Omissis	Via Picasso	Zona al Buio	26/04/23	Ripristino interruttore linea, quadro elettrico perché trovato staccato			
3		27/04/23	Omissis	Vie Cittadine	Progetto telecamere	27/04/23	Sopralluoghi effettuati per alimentazione quadri Videosorveglianza			
4		27/04/23	Omissis	Via Pacini n.35	Progetto Led	27/04/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
5		27/04/23	Omissis	Via Sicani	Progetto Led	27/04/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	3	Adattatore Palo per armatura	
							Mt.	13	Cavo fror	3G1,5 mmq
							N.	1	Portella palo	Piccola
6		27/04/23	Omissis	Via Palazzi ang. Via Seneca	Progetto Led	27/04/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							Sost.	1	Lampada Sodio	150W
7		28/04/23	Omissis	Via Pacini n.54	Progetto Led	28/04/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
8		28/04/23	Omissis	Scuola Giovanni XXIII e Via Niscemi ang. Via Venezia	Progetto Video Sorveglianza	28/04/23	Mt.	50	Cavo	3x2,5 mmq
							Mt.	20	Tube	25∅
							Mt.	10	Tube Corugato	20∅
							N.	50	fascette Lunghe	
9		28/04/23	Omissis	Via Berzelius ang. Via Crispi	Progetto Led	28/04/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
10		28/04/23	Omissis	Via N.Minardi n.22	Progetto Led	28/04/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
11		28/04/23	Omissis	Borgo Manfria (Aias)	Zona al Buio	28/04/23	Da sopralluogo si riscontra quadro elettrico aperto e interruttore orologio astronomico manomesso. Si è provveduto al ripristino dello stesso, e alla chiusura del quadro elettrico con filo di ferro. Si segnala anche colonna quadro divelta			
12		02/05/23	Omissis	Via Caruso ang. Via Pacini	Progetto Led	02/05/23	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
13		02/05/23	Omissis	Via Tartini n.39	Progetto Led	02/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
14		02/05/23	Omissis	Via F.Franchi	Progetto Led	02/05/23	Sost.	4	Armatura stradale Led	50W
15		02/05/23	Omissis	Via Spallanzani n.17	Progetto Led	02/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
16		02/05/23	Omissis	Via Fiume	Progetto Led	02/05/23	Sost.	6	Armatura stradale Led	50W
							Sistemazione cavi bruciati nel pozzetto d'ispezione			
17		02/05/23	Omissis	Tratto Lungomare (Porto Rifugio; Controcorrente) e Via Nicolò Paci	Sistemazione quadri elettrici	02/05/23	Sistemazione quadri elettrici aperti e divelti			
18		03/05/23	Omissis	Via Sargon	Progetto Led	03/05/23	Ripristino fase perché trovata bruciata nel pozzetto d'ispezione			
19		03/05/23	Omissis	Via Rio de Janeiro, rotonda est Macchitella	Zona al Buio	03/05/23	Sistemazione e chiusura quadri vano contatore pubblica illuminazione divelta			
20		03/05/23	Omissis	Via Stentinello	Progetto Led	03/05/23	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
21		03/05/23	Omissis	Via G.Natta n.48	Progetto Led	03/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
22		04/05/23	Omissis	Via Settefarine n.70	Sostituzione Lampade	04/05/23	Sost.	2	Lampada V.S.	150W
							Sost.	1	Reattore V.S.	150W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
23	275	03/05/23	Omissis	Via Del Rubino c.da Poggio Blasco	Palo dell'illuminazione pubblica divelto	04/05/23	Rimozione palo pubblica illuminazione perché trovato poggiato su ringhiera privata. Messa in sicurezza dei cavi elettrici e trasporto dello stesso in cantiere			
24		04/05/23	Omissis	Via Ischia n.18	Progetto Led	04/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
25		04/05/23	Omissis	Via Mendelson n.80	Progetto Led	04/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
26		04/05/23	Omissis	Via Licata	Zona al Buio	04/05/23	N.	1	Chiusino in Ghisa	40x40 cm
27		04/05/23	Omissis	Via Lovivo	Sostituzione Lampade	04/05/23	Sost.	1	Lampada Led	35W
28		04/05/23	Omissis	Via Fiume	Zona al Buio	04/05/23	Ispezzionamento apertura pozzetti e ripristino cavi elettrici bruciati e ripristino pozzetti			
							N.	2	Pozzetti in Cemento	50x50 cm
29		05/05/23	Omissis	Vico Ianni	Sostituzione Lampade	05/05/23	Sost.	1	Lampada Led	36W
30		05/05/23	Omissis	Via Altamira ang. Via Butera	Progetto Video Sorveglianza	05/05/23	Smontaggio telecamere piu casonetto e consegnato ai lavori pubblici			
31		05/05/23	Omissis	Via Monza ang. Via Urbino	Progetto Led	05/05/23	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
32		06/05/23	Omissis	Via Stentinello ang. Via Gorgia	Progetto Led	06/05/23	Necessita scavo da pozzetto d'ispezione a palo pubblica illuminazione, perché cavi linea spezzato			
33		06/05/23	Omissis	Via Venezia ang. Via Licata	Zona al Buio	06/05/23	Sostituzione interruttore orario astronomico perché mal funzionante. Ripristino impianto pubblica illuminazione			
							N.	1	Interruttore orario Astronomico	
34		06/05/23	Omissis	Via Liguria n.8	Progetto Led	06/05/23	Si è provveduto ad effettuare scasso manto stradale per la scopertura del pozzetto d'ispezione. Trovati i cavi di linea spezzati e bruciati all'interno del pozzetto. Si è ripristinato il tutto, con il funzionamento dell'armatura stradale			
35		06/05/23	Omissis	Via Lipari n.26	Progetto Led	06/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
36		08/05/23	Omissis	Via Liguria n.41	Progetto Led	08/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
37		08/05/23	Omissis	Perimetro Zona Palalivertino	Sostituzione Lampade	08/05/23	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W
							Sost.	4	Lampada V.S.	150W
							Sost.	9	Lampada V.S.	250W
							Sost.	4	Reattore V.S.	150W
							Sost.	4	Accenditori	70/400 W
38	281	05/05/23	Omissis	Via S.Alfredo n.44	Tombino in Cemento Sprofondato	08/05/23	Pozzetto non di nostra competenza trovato transennato			
39		09/05/23	Omissis	Caserma Polizia	Progetto telecamere	09/05/23	Collegamento elettrico monitor sala controllo			
40		09/05/23	Omissis	Piazza San Rocco	Sostituzione Lampade	09/05/23	Sost.	6	Lampada Led	36W
							N.	1	Interruttore orario Astronomico	
41		09/05/23	Omissis	Via Platani n.1	Progetto Led	09/05/23	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
42		09/05/23	Omissis	Via Veronese n.20	Progetto Led	09/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
43		09/05/23	Omissis	Via Cassibile ang. Via Re Minosse	Progetto Led	09/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
44		10/05/23	Omissis	Via Fleming n.33	Progetto Led	10/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
45		10/05/23	Omissis	Vico S. Pellico n.5	Sostituzione Lampade	10/05/23	Sost.	1	Lampada V.S.	150W
							Sost.	1	Reattore V.S.	150W
							Sost.	1	Accenditore	70/400 W
46		10/05/23	Omissis	Via Pignatelli n.9	Progetto Led	10/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
47		10/05/23	Omissis	Via Rosarno n.22	Progetto Led	10/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
48		10/05/23	Omissis	Via Altamira e Caserma dei Carabinieri	Assistenza Tecnica	10/05/23	Assistenza Tecnica ditta Videosorveglianza			

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
49		11/05/23	Omissis	Via Sicani	Progetto Led	11/05/23	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
							N.	2	Adattatore Palo per armatura	
50		11/05/23	Omissis	Via Rieti n.19	Progetto Led	11/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
51		11/05/23	Omissis	Via Benedetto Croce e Via Navarra	Zona al Buio	11/05/23	Ripristino Interruttore Generale			
52		12/05/23	Omissis	Corso S.Aldisio n. 106-108	Sostituzione Lampade	12/05/23	Sost.	1	Lampada V.S.	150W
53		12/05/23	Omissis	Via Pintadoro ang, Via Rieti	Progetto Led	12/05/23	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
54		12/05/23	Omissis	Via Federico II di Svevia n.164	Sostituzione Lampade	12/05/23	N.	1	Reattore Sodio	250W
							N.	1	Lamp. Sodio	250W
							Sost.	1	Accenditore	
55		12/05/23	Omissis	Via degli Oleandri	Sostituzione Lampade	12/05/23	N.	2	Lamp. Sodio	150W
56		12/05/23	Omissis	Via Gen. Cascino n.61-107-183	Progetto Led	12/05/23	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Portella palo	Grande

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
57		16/05/23	Omissis	Via Mantegazza	Zona al Buio	16/05/23	Ripristino quadro elettrico di n.2 interruttori magnetotermico di linea, perché trovati staccati			
58		16/05/23	Omissis	Via Urano n.23	Progetto Led	16/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
59		16/05/23	Omissis	Via Serpotta n.34	Progetto Led	16/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
60		16/05/23	Omissis	Via F. Goya n.9	Progetto Led	16/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
61		17/05/23	Omissis	Via G. Cascino n.72	Progetto Led	17/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
62		17/05/23	Omissis	Via Sernesi, Via Tiepolo e strade adiacenti	Zona al Buio	17/05/23	Da sopralluogo si riscontra quadro elettrico tutto aperto e manomesso, con contatore Enel staccato e interruttore generale linea pubblica illuminazione staccato. Si è provveduto al ripristino di tutto e alla chiusura con filo di ferro del quadro elettrico			
63		17/05/23	Omissis	Via Asiago n.31	Progetto Led	17/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
64		17/05/23	Omissis	Vico Licata	Progetto Led	17/05/23	Sost.	1	Lampada Led	36W
65		17/05/23	Omissis	Via Saragon e Via Bulino	Zona al Buio	17/05/23	Ripristino Interruttore spento			

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
66		18/05/23	Omissis	Via degli Oleandri	Zona al Buio	18/05/23	Sost.	4	Armatura stradale Led	50W
							N.	4	Tronchetti	
67		18/05/23	Omissis	Via S.Tommaso n.42	Progetto Led	18/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
68		18/05/23	Omissis	Via S.Tommaso ang.Via Mongibello	Progetto Led	18/05/23	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Fari Led	150 W
							N.	1	Staffa Collare per faro	
							Mt.	7	Cavo Fror	3x2,5 mmq
69	Prot.n. 47525	11/05/23	Omissis	Via Riemann n.24	Progetto Led	18/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
70		19/05/23	Omissis	Via Buscemi n.9	Progetto Led	19/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
71		19/05/23	Omissis	Via S.Bruno n.2	Progetto Led	19/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
72		19/05/23	Omissis	Via Mulino n.4	Progetto Led	19/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
73		19/05/23	Omissis	Via Venezia , Via Altamura, Scuola Giovanni XXIII	Video Sorveglianza	19/05/23	Montaggio differenziali quadri elettrici per alimentazione armadi telecamere			
74	Prot.n.318	19/05/23	Omissis	Via Monfalcone n.36,Via San Martino e strade limitrofe	Zona al Buio	19/05/23	Ripristino interruttore linea, quadro elettrico perché staccato			

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
75	Prot.n.315	19/05/23	Omissis	Villetta Stazione	Palo luce caduto	19/05/23	Rimozione palo divelto con cavi elettrici messi in sicurezza			
76		19/05/23	Omissis	Via Luchino Visconti	Zona al Buio	19/05/23	Ripristino interruttore generale e interruttore di linea perché trovato staccati			
77		19/05/23	Omissis	Via Gen. Cascino n.81	Progetto Led	19/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
78		19/05/23	Omissis	Via Recanati n.9-11	Progetto Led	19/05/23	Sost.	3	Armatura stradale Led	50W
79		20/05/23	Omissis	Via G.Carducci n.40-48	Progetto Led	20/05/23	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
80		22/05/23	Omissis	Via Gorgia n.46	Progetto Led	22/05/23	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
81		22/05/23	Omissis	Via Puglia n.51	Progetto Led	22/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
82		22/05/23	Omissis	Vico Imperie	Progetto Led	22/05/23	N.	1	Lamp. Sodio	150W
83		22/05/23	Omissis	Vico Marino	Progetto Led	22/05/23	Sost.	1	Lampada Led	36W
84		23/05/23	Omissis	Via Gorgia n.28	Progetto Led	23/05/23	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
85		23/05/23	Omissis	Via Navarra e Via Ventura	Zona al Buio	23/05/23	Ispezionamento pozzetti controllo cassetta deviazione per problemi di corto. Verifica e ripristino generale			
86	Prot.n. 50620	19/05/23	Omissis	Via G.Guccione	Istallazione Bandierine	23/05/23 25/05/23	Installazione Bandierine			
							Disinstallazione Bandierine			
87		24/05/23	Omissis	Lavori Pubblici	Montaggio Timer Astronomico	24/05/23	N.	1	Timer Astronomico	
88		24/05/23	Omissis	Via S.Filippo Neri n.31	Progetto Led	24/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
							Mt.	10	Cavo Fror	3x2,5 mmq
89	Prot.n. 52133	25/05/23	Omissis	Via F. Guardi n.19	Progetto Led	24/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
90		24/05/23	Omissis	Via Sicilia n.127	Progetto Led	24/05/23	Sost.	2	Armatura stradale Led	50W
91		24/05/23	Omissis	Via Caronda n.41	Progetto Led	24/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
92		25/05/23	Omissis	V.le Mediterraneo n.48	Progetto Led	25/05/23	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W
93		25/05/23	Omissis	Via Miramare	Progetto Led	25/05/23	N.	1	Lamp. Sodio	150W
94		25/05/23	Omissis	Via G.Verga n.80	Progetto Led	25/05/23	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W
95		25/05/23	Omissis	Via Dei Datteri	Progetto Led	25/05/23	Sost.	1	Armaturo stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
							Mt.	12	Cavo Fror	3x2,5 mmq
96		25/05/23	Omissis	Via Ventura	Ripristino fase staccata del pozzetto	25/05/23	N.	2	Lamp.	150W
							Sost.	1	Lampada Led	36W
							N.	1	Portella palo	E27
97		26/05/23	Omissis	Via Madonna Del Rosario	Palo Pericolante	26/05/23	Rimozione palo pubblica illuminazione perché pericolante. Messa in sicurezza cavi elettrici nel pozzetto d'ispezione, trasporto palo			

N.	Prot.	Data	Richiedente	Luogo Intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.
98		26/05/23	Omissis	Via delle Mandorle n.3	Progetto Led	26/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							N.	1	Adattatore Palo per armatura	
99		26/05/23	Omissis	Via Cicerone n.38-42	Progetto Led	26/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
100		26/05/23	Omissis	Piazza Aldisio	Lampada penzolante	26/05/23	Rimozione plafoniera penzolante			
101		29/05/23	Omissis	Via Anguissola	Zona al Buio	29/05/23	Ripristino Interruttore Generale			
102		29/05/23	Omissis	Via Donizzetti	Montaggi Fari Led	29/05/23	N.	3	Fari Led (Installazione)	100W
							N.	2	Fari Led (Sostituzione)	100W
							N.	1	Fari Led	150 W
							Mt.	25	Cavo Fror	3x2,5 mmq
103		29/05/23	Omissis	Via S.G.Damaggio e P.zza S.Agostino	Progetto Led	29/05/23	Ripristino linea braccio pubblica illuminazione perché in corto. Posa cavo linea			
							Mt.	10	Cavo Fror	3x2,5 mmq
104		29/05/23	Omissis	Comando Polizia Municipale	Istallazione Bandierine	29/05/23	Installazione bandiere nuove al Comando Polizia Municipale			
105	Prot.n. 331	29/05/23	Omissis	Via Livorno n.412	Pozzetto pieno di acqua	29/05/23	Da sopralluogo effettuato si riscontra acqua nel pozzetto. Si è provveduto a chiamare la ditta e mettere l'impianto in sicurezza e transennamento del pozzetto			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1		05/05/23	Omissis	Via Gallipoli	Zona al Buio	05/05/23	Sost.	1	Armatura stradale Led	50W
							Mt.	15	Cavo fror	3G1,5 mmq
							N.	1	Palo Riciclato	
							N.	7	Curva	90°
2		26/05/23	Omissis	Via Ravenna n.20	Zona al Buio	26/05/23	Sost.	3	Lampada Led	36W

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	Prot.n.264	27/04/23	Omissis	Via Rio de Janeiro	Zona al Buio	27/04/23	Ripristino impianto			
2	Prot.n.265	28/04/23	Omissis	Via Tevere ang. Via Venezia	Semaforo guasto	28/04/23	N.	7	Lampada att. E27 per semaforo	100W
3	Prot.n.270	02/05/23	Omissis	Porto, lato Ovest	Cabina elettrica con sportello aperto	02/05/23	Si è provveduto al ripristino della portella del quadro di illuminazione pubblica			
4	Prot.n.283	07/05/23	Omissis	Via Federico II di Svevia di fronte Tropico Med	Palo Illuminazione Divelto	07/05/23	Da sopralluogo effettuato si riscontra palo pubblica illuminazione leggermente divelto ma non pericolante e funzionante			
5	Prot.n.288	09/05/23	Omissis	Via Lipari e Lungomare	Zona al Buio	09/05/23	Ripristino Interruttori generali e prova impianto			
6		13/05/23	Omissis	Villa Comunale	Ripristino interruttore generale quadro elettrico	13/05/23	Ripristino interruttore generale quadro elettrico			

N.	Email Fax Pec	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
7	Prot.n.299	13/05/23	Omissis	Rotonda di Via Venezia verso Via Niscemi	Zona al Buio	13/05/23	Da intervento effettuato si riscontra impianto funzionante			
8		18/05/23	Omissis	Via Natoli	Zona al Buio	18/05/23	Assistenza tecnica per la sostituzione del contatore Enel e dei cavi bruciati in Via Natoli quadro illuminazione pubblica			
9		19/05/23	Omissis	Via Licata	Zona al Buio	19/05/23	N.	1	Timer Astronomico	
10	Prot.n.317	19/05/23	Omissis	Via Venezia ingresso Scuola Don Milani	Plafoniera Penzolante	19/05/23	Rimozione Plafoniera Penzolante con cavi elettrici messi in sicurezza			
11	Prot.n. 329	27/05/23	Omissis	Via Verga	Zona al Buio	27/05/23	Disattivazione momentanea fase quadro elettrico perché in corto. Ripristino in parte impianto pubblica illuminazione			

N.	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
1	22/05/23	Omissis	Via Mozart	Zona al Buio	22/05/23			Da sopralluogo si riscontrano quadri elettrici, contatore Enel e pubblica illuminazione, aperti perché mano messi. Si è provveduto alla chiusura degli stessi con filo di ferro e al ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione	
2	22/05/23	Omissis	Via Gorgia ang. Via Altamira	Zona al Buio	22/05/23			Sostituzione interruttore quadripolare linea, quadro elettrico, perché bruciato e mal funzionante. Ripristino impianto pubblica illuminazione	
						N.	1	Interruttore Quadripolare	100A
3	27/05/23	Omissis	Via San Giovanni	Zona al Buio	27/05/23			Sostituzione interruttore generale quadro elettrico perché mal funzionante	
						N.	1	Interruttore Quadripolare	100A

N.	Data	Richiedente	Luogo intervento	Richiesta	Data int.	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
4	27/05/23	Omissis	P.zza Umberto I°	Zona al Buio	27/05/23			Ripristino interruttore generale quadro elettrico perché trovato staccato	
5	27/05/23	Omissis	Via S.G. Damaggio	Progetto Led	27/05/23			Installazione braccio a muro più posa cavo per linea braccio e sistemazione braccio già esistente	
						N.	2	Globi trasparente neon	
						N.	2	Lampada Led	36W
						Mt.	7	Cavo Fror	3x2,5 mmq
						N.	2	Taselli	14ø
6	29/05/23	Omissis	P.zza S.Agostino	Sostituzione interruttore orario astronomico	29/05/23			Sostituzione interruttore orario astronomico perché mal funzionante	
7	29/05/23	Omissis	Via S. Filippo Neri	Contatore rumoroso	29/05/23			Sostituzione contatore quadripolare quadro elettrico perché rumoroso e mal funzionante	