

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.	Squadra
1					25/08/23	25/08/23	montaggio tubolari a Led	Cimitero Farello casa mortuaria	Inst.	5	tubolare a Led	18W	
2					25/08/23	25/08/23	sistemazione cancello principale	Via Marsala, 1	Sistemazione serratura del cancello ingresso principale stabile di Via Marsala, 1				
3					28/08/23	28/08/23	Manutenzione climatizzatore	Settore servizi sociali	Fissaggio a muro di una unità interna di un climatizzatore con ripristino e messa in marcia				
4					29/08/23	29/08/23	Manutenzione fontana	Piazza Umberto I°	Pulizia fontana con svuoltamento, pulizia con idropulitrice, più riempimento e clorazione con 4 pastiglie di cloro 56%				
5					29/08/23	29/08/23	Manutenzione U.P.S.	Sede centrale Ghelas	Manutenzione U.P.S. con sostituzione pacco batterie				
									N.	8	Batterie	12 V	
6					30/08/23	30/08/23	Galleggiante non funzionante	Scuola Don Milani sede centrale	Sostituzione galleggianti serbatoi, sostituzione comando flussostato motore per acqua corrente				
									Sost.	1	flussostato		
									Sost.	2	galleggianti + palle		
									Sost.	1	manicotto		
									Sost.	1	valvola a sfera 1/2x12		
									Sost.	1	flessibile 1/2		
									Forn.	2	rotoli teflon		

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.	Squadra
7			Prot. n. 83364 del 01/09/23		04/09/23	04/09/23	Manutenzione impianto idrico	Plesso Giovanni XXIII	Riparazione tubo polietilene più sostituzione di un flussostato più messa in marcia impianto				
									Sost.	1	flussostato		
									Forn.	1	valvola 3/4		
									Forn.	1	manicotto		
8			Prot. n. 56889 del 08/06/23		07/09/23	07/09/23	Climatizzatore non funzionante	Ufficio di Viale Mediterraneo	Sostituzione di condensatori in compressori climatizzatori più ricarica gas 407				
									Sost.	3	condensatori, ricarica gas 407 e nastro anticondensa		
9			Prot. n. 85220 del 07/09/23		09/09/23	07/09/23	Guasto impianto elettrico	Plesso P.E. Giudice	Sost.	5	Tubolari a Led	18W	
									Sost.	30	Tubolari a Led	8W	
									Sost.	1	Interruttore quadripolare differenziale		
10					11/09/23	11/09/23	Rottura tubazione idrica	Scuola L. Capuana	Riparazione tubo da giardino e montaggio tappo 1/2" zincato				
11					11/09/23	11/09/23	Guasto climatizzazione, unità esterna	Comune di Gela Settore Urbanistica	Sostituzione di un condensatore di 30 mF di un climatizzatore con ausilio di un cestello mobile				
12			Prot. n. 575 del 11/09/23		11/09/23	11/09/23	Danni al parco giochi, altalena	Piazza Russello Cantina Sociale	Intervento in reperibilità, smontaggio altalena e trasporta via per sicurezza.				

n.	Prot. Ghelas	Prot. Scuola	Prot. Comune	Richiedente	Inizio	Fine	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Speci.	Squadra
13					15/09/23	15/09/23	Locale al buio	Comune, Piazza S. Francesco	Sost.	6	Tubolari a Led	18W	
14					19/09/23	19/09/23	Locale al buio	Ex Tribunale Ambiente	Ripristino interruttore-sezionatore staccato nel quadro generale				
15			Prot. n. 87746 del 15/09/23		20/09/23	20/09/23	Montaggio idrobox	Scuola Verga	Inst.	1	Idrobox		
									Inst.	1	interruttore unipolare		
									Inst.	3mt.	tubo rigido da	20 φ	
									Inst.	1	curva rigida	90° da 20 φ	
									Inst.	4	Clips a fascette		
16					20/09/23	20/09/23	Video sorveglianza	Scuola Vittorini	Passaggio linee alimentazione quadro antenne				
									Inst.	50mt.	cavo 3x2,5mmq		
									Inst.	10mt.	tubo corrugato da	20 φ	
17		Prot. n. 3895 del 04/09/23	Prot. n. 83887 del 04/09/23		set-23	set-23	Autoclave non funzionante	Plesso B. Croce Largo Borca di Cadore	Sostituzione galleggiante elettrico più sbocco pompa autoclave più messa in marcia				
									Sost.	1	galleggiante elettrico con cavo		